

8630 49
8680 48
1652

2

CONSERVATION D'ANGKOR



TRAVAUX DU

SECOND TRIMESTRE

1960

ILLUSTRATIONS

(72)

CONSERVATION D'ANGKOR

TRAVAUX DU

SECOND TRIMESTRE

1960

N. 2

ILLUSTRATIONS



N° 8685 - THOMMANON.
Gopura Est - Dépôt de fondation -
bouton-intaille en cristal de roche
et empreinte - Inv. 4832 .
Rapport de Mai 1960



N° 8627 - THOMMANON.
Intérieur de la voûte en ciment de l'
antarala.
Rapport d'Avril 1960



N° 8622 - THOMMANON.
Remise en place de l'échiffre du per-
ron Ouest de la tour sanctuaire.
Rapport d'Avril 1960



N° 23 - THOMMANON.
Gopura Est - Mise en place des assises de départ de l'angle Nord-Est sur la semelle de béton.
Cl. B.P.G. (6 x 9)
Le 6 Mai 1960



N° 24 - THOMMANON.
Gopura Est - Mise en place des assises de fondation de l'angle Sud-Est sur la semelle de béton.
Le 6 Mai 1960



N^o 25 - THOMMANON.
Gopura Est - Perron Est face Nord -
Trait de réglage gravé par les
Khmers.
CL. B.P.G. (6 x 9)
Le 6 Mai 1960




N^o 8680 - BAPHUON.
1er Etage - Bibliothèque Sud-Est
fragment de bronze inscrit trouvé
dans le remblai - Inv. 482I - long
15 cm avers.
Rapport de Mai 1960



N^o 8681 - BAPHUON.
1er Etage - Bibliothèque Sud-Est
fragment de bronze inscrit trouvé
dans le remblai - Inv. 482I - long
15 cm revers.
Rapport de Mai 1960



Nº 10 - BAPHUON.
Dépose de la bibliothèque Sud-Est du
premier étage.
CL. B.P.G. (6x9)
Rapport de Mars 1960




N^o 27 - BAPHUON.
1er Etage - Angle Sud-Est bibliothè-
que déposée.
Cl. B.P.G. (6 x 9)
Le 6 Mai 1960



N° 8619 - BAPHUON.
Dépôts sacrés. Tour Sud-Est, 1er
gradin.
Rapport d'Avril 1960



N° 8683 - BAPHUON.
1er Etage - Bibliothèque Sud-Est
dépôt de fondation cavité Nord-
Ouest, feuille d'or - Inv. 4836 -
8 x 8 cm avers.
Rapport de Mai 1960



N° 8620 - BAPHUON.
Deuxième dépôt sacré. Tour Sud-Est
1er gradin.
Rapport d'Avril 1960



Nº 866I - BAPHUON.
Reconstruction au sol du soubas-
sement de la bibliothèque Sud.
Rapport de Mai 1960



Nº 8668 - BAPHUON.
Classement des blocs au Sud-Est.
Rapport de Mai 1960



N° 8667 - BAPHUON.
Classement des blocs à l'Est.
Rapport de Mai 1960




N° 8664 - BAPHUON.
Angle Sud-Ouest - Vue plongeante
vers Ouest de la reconstruction.
Rapport de Mai 1960



N° 40 - BAPHUON.
Terre-plain au pied de l'angle Sud-
Est. Vue vers Est.
Cl. B.P.G. (6 x 9)
Le 20 Mai 1960



N° 8710 - BAPHUON.
Ire Etage - Angle Nord-Est - Pose des
assises de départ de la tour d'angle
Vue vers le Nord-Est.
Le 21 Juin 1960



Nº 44 - BAPHUON.
Finition de l'angle Nord-Est -
moules en contre-plaqué pour réfec-
tion des moulures.
Cl. B.P.G. (6 x 9)
Le 20 Mai 1960




Nº 8700 - BAPHUON.
1er Etage; angle Nord-Est; face Est;
moulures refaites.
Le 9 Juin 1960




N^o 8711 - BAPHUON.
1er Etage - Angle Sud-Ouest - Recons-
truction de l'angle pose de la 12^e
assise - Vue vers le Sud-Ouest.
Le 21 Juin 1960




N^o 8707 - BAPHUON.
Dégagement de la zone au pied et à
l'Est de l'angle Sud-Est - Vue vers
l'Est de la zone centrale.
Le 21 Juin 1960




N° 8630 - PORTE SUD D'ANGKOR THOM.
 Détail (8629) reconstruction du mur
 Ouest partie Nord.
 Rapport d'Avril 1960




N° 8659 - PORTE SUD D'ANGKOR THOM.
 Elément mur Sud en cours de re-
 construction.
 Rapport de Mai 1960



N° 8633 - PORTE SUD D'ANGKOR THOM
 Semelle de béton - Côté Ouest. Vue
 vers Nord-Est.
 Rapport d'Avril 1960




N° 8657 - PORTE SUD D'ANGKOR THOM.
 Vue d'ensemble vers Nord-Est.
 Reconstruction mur Sud.
 Rapport de Mai 1960



N^o 32 - ANGKOR THOM PORTE SUD.
Anastylose du mur Ouest - Vue vers
le S.S.E. Etat des travaux.
CL. B.P.G. (6 x 9)
Le 20 Mai 1960



N^o 8699 - ANGKOR THOM PORTE SUD.
Chaussée; anastylose du mur Ouest;
état des travaux; vue vers le S.S.E.
Le 8 Juin 1960



N° 33 - ANGKOR THOM PORTE SUD.
 Reprise en parement de la réfection.
 Trouvé pour coulage du béton.
 Cl. B.P.G. (6 x 9)
 Le 20 Mai 1960



N° 47 - ANGKOR THOM PORTE SUD.
 Anastylose du mur Ouest - reconstruc-
 tion de l'élément central devant
 la reprise Marchal.
 Cl. B.P.G. (6 X 9)
 Le 23 Mai 1960



N^o 8712 - ANGKOR THOM PORTE SUD.
Chaussée d'accès - Anastylose du
mur Ouest. Etat des travaux; vue vers
le Sud-Est.
Le 21 Juin 1960



N^o 8645 - ANGKOR - VAT.
Perron Sud de la chaussée Ouest -
Détail, vue vers Nord-Ouest.
Rapport d'Avril 1960



N^o 8644 - ANGKOR - VAT.
Perron Sud de la chaussée Ouest -
Vue vers Nord-Ouest.
Rapport d'Avril 1960



N^o 8654 - ANGKOR - VAT.
Perron Sud de la chaussée Ouest -
Vue vers Ouest.
Rapport de Mai 1960



N^o 8697 - ANGKOR - VAT.
 Chaussée Ouest: perron Sud - face Est
 Vue de la semelle de béton le bourrage
 des terres à l'intérieur achevé.
 Le 8 Juin 1960

N^o 8715 - ANGKOR - VAT.
 Chaussée Ouest - Perron médian Sud
 Reconstruction - Vue vers l'Est du mur
 Ouest.
 Le 22 Juin 1960



18 27 mai 1960.



N° 34- ANGKOR-VAT.

**Chaussée Ouest -
Perron Sud-Fer-
rillage du 1er
élément de la se-
melle de béton
mur Est.**

Cl. B. P. G. (6x9).

Le 20 Mai 1960.



N° 51- ANGKOR-VAT.


**Chaussée Ouest - Perron Sud mise
en place du coffrage pour le deuxiè-
me élément de la semelle de béton.
Vue vers le Sud-Est.**

Cl. B. P. G. (6X9)

le 23 Mai 1960.



Nº 53 - ANGKOR -VAT.
Chaussée Ouest - Perron Sud - Ferrail-
lage du deuxième élément de la semelle
de béton - mur Ouest.
Cl. B.P.G. (6 xç9)
Le 23 Mai 1960



N^o 49 - ANGKOR THOM PORTE SUD.
Bloc de grès d'origine inconnue -
graffito sur le parement interne -
long 14 cm.
Cl. B.P.G. (6 x 9)
Le 23 Mai 1960



N^o 48 - ANGKOR THOM PORTE SUD.
Bloc de grès d'origine inconnue -
graffito sur le parement interne -
long 12 cm.
Cl. B.P.G. (6 x 9)
Le 23 Mai 1960




N° 8652 - ANGKOR-VAT.
Gradin Ouest - côté Sud - Vue vers
Nord. Avant travaux.
Rapport de Mai 1960



N° 8648 - ANGKOR - VAT.
Gradin des douves Ouest côté Sud-
Avant travaux. Vue vers Sud-Est.
Rapport d'Avril 1960



Nº 50 - ANGKOR -VAT.
Douve Ouest - Gradins Est partie Sud -
Dégagement du fondations en latérite.
CL. B.P.G. (6 x 9)
Le 23 Mai 1960




Nº 869I - ANGKOR - VAT.
Douve Ouest - Gradins Est - Partie Sud
Ferrailage de la semelle des deux per-
rons Sud et de la base des gradins -
Vue vers Sud-Ouest.
Le 1er JUIN 1960



N° 8692 - ANGKOR - VAT.
 Douve Ouest - Gradin Est - Partie Sud -
 Semelle de béton des deux perrons Sud -
 et de la base des gradins - Vue vers
 Sud-Ouest.
 Le 1er Juin 1960



N° 8698 - ANGKOR - VAT.
 Douve Ouest - Gradin Sud - dépose et
 coulage de la semelle de béton; Etat
 des travaux - Vue vers Sud.
 Le 8 Juin 1960



N° 8714 - ANGKOR - VAT.
Douve Ouest - Gradins Est - Ensemble
de la semelle de béton - Vue vers
le Sud.
Le 22 Juin 1960



N^o 8677 - PRADAK ?
Visnu - bronze - acquisition -
Inv. 4820/I et 2 - h.ca 23,5 cm -
face.
Rapport de Mai 1960



N^o 8713 - ANGKOR - VAT.
Douve Ouest - Gradin Est au Sud de la
Chaussée - Butée contre la chaussée,
face Sud - Vue vers Nord.
Le 22 Juin 1960



N° 8642 - PRAH - KHAN.
Douves Ouest partie Sud après
dégagement. Asuras en P.P.
Rapport d'Avril 1960



N° 22 - PREAH - KHAN.
Douve Ouest moitié Nord dégagée, Vue
vers le N.N.E.
Cl. B.P.G. (6 x 9)
Le 6 Mai 1960