

No XXIII
1950-1951-1953

23

Vendredi 14 Décembre 1950

Le nombre de blocs de l'attique ^{qui ont été} mis en place au moment de la construction, avec des blocs de calcaire, de l'édifice Est du

1950

Journal de Fouilles

n° XXIII

23A

Années 1950 - 1951 - 1952

(Chaque également)

Le travail de renouveler le sol et d'assurer la sécurité porteraient des coups tout au long de la Discoverie entrepris pour établir un mur de soutien en face le Théâtre (XII - 1) qui fut détruit par un tremblement de terre. Les travaux de réparation sont terminés.

Le matin on partira de Chypre à Malte la bateau et arriver au Brindisi.

Le matin - une réunion de la Commission Scientifique, y compris des membres britanniques. Les deux derniers vont aller à Paestum. Ils passeront la nuit dans le Palazzo degli Orsi. (Voir Plan XXII - p. 192).

Vendredi 15 Décembre

Sort de matériel - De nombreux fragments de vaisselle de Poterie (Pétrée) et de

Journal de l'expédition


MIXX. m

Chambre 1320 - 1321 - 1322

Jeudi 14 Décembre 1950

Boatsei Cham Kroui Le nombre de blocs de latérite ^{neufs} incorporeés dans l'ancienne maçonnerie, assez disloquée pour les parties hautes, de l'échiffre Est du perron Nord - (Rez de Chaussée) est de 10 repartis comme ci-dessous (en rouge)

On va commencer le même travail de rassemblement des blocs de latérite à l'échiffre Ouest du perron Nord (Rez de Chaussée également)



Face Ouest de l'Echiffre Est

Vol de matériel

On me signale de nouveau le vol de deux plaques de fonte portées des essieux boutonnés sur les wagons Decauville entreposés sous un hangar immédiatement au nord ouest du Wat Phahniok en face le Bayon (XXII - p. 200)

Le chantier des TF qui fonctionne toute la nuit fait présumer que le voleur doit être un membre de ce service qui désire se reapprovisionner pour son matériel.

Tep Pranam - Le charpentier au service du Chau Athkar se prépare à établir la charpente qui servira d'abri au bouddha.

Bantay Srei - Tous les membres de la Commission Economique, y compris de nombreux fonctionnaires Cambodgiens sont allés à Bantay Srei, après un pique-nique dans le Palais Royal à Angkor Thom. (voir XXII - p. 192)

Vendredi 15 Décembre.

Vol de matériel - De nouveau le gardien du magasin de Phahniok (Bayon) m'a rése

que 2 plaques de fonte supports d'essieu Decauville ont été volées pendant la nuit. Les boulons retenant certaines de ces plaques aux Wagons sont rouillés, l'impossibilité de les enlever empêche leur vol. (Voir page précédente et XXII p. 200)

Batohi - L'attaché Culturel étant allé à Batohi m'a rapporté des fragments. Bras et mains de la statue de Civa qui est dressée dans le gopura Est : ces fragments tombés, avaient été remis dans un des étuques de la 1^e Cour et risquaient de heurter un visiteur. Mis sous le CA 4644 n° 4644

Samedi 16 Décembre


Thommanon - Le nombre des pierres déjà déposées, Gopura Ouest pierres en parement, car les pierres du dallage et intérieures ne sont pas comprises dans le numerotage s'élève à jour à 1700.
Un sondage à l'angle Sud Est

Tous les premières assises encore non déplacées montre une assise libage de latérite de 0.33 d'épaisseur reposant sur de la pierre concassée.

Prah Khan On remet en place les pierres qui étaient tombées de la voûte (croquis en haut XXII p 190) La première assise est redressée, sauf une pierre trop cassée qui dut être remplacée par un bloc de latérite de même dimension, mais on a de la difficulté à repérer la situation exacte des blocs de la 2^e assise. Ces blocs s'étant effrités ou cassés dans la chute

le caporal a des hésitations dans la remise en place et c'est par essais et tatonnements qu'il arrive à trouver the right stone in the right place: du béton va être nécessaire pour compléter les endroits cassés

Batisei Chau Kroui - On a commencé à retirer de la Sanctuaire Central posse au point central les pierres signalées le 6 Décembre (XXII - bas de la p. 195) La dalle qui émergeait inclinée du remblai, marquée D sur le croquis ci-dessus mentionné, est un fragment de dalle évidée avec de petites rigoles à ci-contre et un rebord de 13 cm de largeur (Standard ?) Epaisseur = 0.18. 13



Dimanche 17 Décembre

Paye des Coulis, au tarif réglementaire
- id est - 7th par jour

Lundi 18 Décembre.

Chau Say - Mis une équipe de 15 coulis à Gopura Ouest préparer l'échafaudage pour la dépose des pierres de ce gopura en vue de l'anastylose. Le plan de ce gopura est le même que celui du Gopura Ouest de Thommanon, mais un peu plus petit. Seule la partie centrale est encore debout et encore beaucoup de blocs manquent dans les parties hautes. Il faut espérer récupérer les blocs manquants dans les déblais soigneusement alignés tout autour, car actuellement de nombreuses chandelles en béton armé soutiennent les parties

4


en porte à faux

Thommanon - On commence la dépose
Gopura Ouest de l'assise 35 moulures
de base du soubassement (p. 2)

Pras Khan - On continue à remonter puis
Gopura 3 Ouest, déposer les assises de la Voute
tomber (bas p. 2) - Ces assises sont
sensiblement de même hauteur et
se penetrent par des revêtements latéraux ;
C'en'est qu'à l'essai qu'on s'aperçoit
si la pierre remise est bien à sa place.

Mardi 19 Décembre,

Batsei Chamkron - La continuation des fouilles de
Sanctuaire Central sondage de fait rencontré sur
les bords nord et Sud du puits central
des blocs de latérite en situ à 1.60 du
Côté nord et 1.30 du
Côté sud. Est ce la fin du puits ou un
retrecissement de la



Section de l'orifice ? On a pu dégager
entièrement la dalle inclinée, rencontrée à demi
enterrière (croquis XXII - bas p. 195 et p. précédente.)
Elle fait partie de la dalle uanavasmit
cassée et la complète.

Pras Khan - Les tâtonnements et essais de
Gopura 3 Ouest retrouver des assises exactes des
voûtes (voir plus haut) étant restés
infructueux, j'ai décidé, de concert avec
Suzon, de remettre les blocs tombés
qui restent à remonter, c'est à dire
au dessus de la 2^{me} assise, au petit bonheur
en retaillant les pierres à la demande

Du bas cela ne pourra pas se remarquer et d'ailleurs les malfaçons de cette époque sont tellement nombreuses et flagrantes qu'une de plus ne choquera pas.

Décorations - M^e Sommessois, attaché culturel est venu au Bureau remettre la médaille d'honneur en argent de 2^{me} Classe qui vient d'être attribuée à M. Tourn et à Em. Suon, en récompense de leurs services à la Conservation.

Mercredi 20 Décembre

Batkei Chan Kran Le dégagement de la Courte'

Sanctuaire Central Centrale fait trouver un peu au-dessous du niveau que l'on avait atteint hier (voir page précédente) c'est-à-dire à 1-60 environ du dallage supérieur l'orifice d'un puits (?) A ci contre à l'intérieur duquel on continue à retrouver des terres de remplissage. Trouvé à 0.90 m au cours de ce travail 3 petits pratimmas en Terre cuite très abîmés décorés de la Trinité bouddhique habituelle; hauteur 0.080 à 0.085 m largeur 0.060 à 0.075 m.

CA 697 DS mis, comme le précédent, sous le n° 697 (XXII - p. 196) On trouve également dans le commencement de sondage du puits des débris de briques.

Jeudi 21 Décembre,

Olivier Vat On paracheve le rejointoiement Galerie Sud (E) et reboulage des assises de la 1/2 voûte extérieure en choisissant dans les débris qui restent sur le sol des morceaux d'extrados mouluré et décoré que l'on place pour remplacer

Les vides produits par les blocs non retrouvés.

Ghikor Vat - En plus du naga
Entrées occidentales - d'angle 2 et de

La pierre supérieure 6 retenu-
vée dans les douves (XXII - p. 200)

on a remis dans le blocage
intermédiaire en latérite, en rouge ci-dessus,
un fragment de bas relief au centre C qui
me provient probablement du fronton
mais qui s'apparente suffisamment à
l'ensemble puisqu'il provient d'un
fronton à scène similaire; il existe une trop
grande surface enduite en ciment dans le
bloc supérieur.



Vendredi 22 Décembre.

Baksei Chamkrong - On a extrait du puits en
Sanctuaire Central Cours d'excavation toute une
masse de prah patina en terre
cuite pour certains et en argile séchée pour
d'autres; la matière plus ou moins cuite ou séchée
prend des colorations différentes. Il s'en trouve,
ce sont les plus grossiers, qui sont en une terre
charbonneuse noirâtre. Tous ce, prah patinas
ou débris, car beaucoup sont cassés, ont été
montés en série et sans grand soin; les
empreintes de la trinité bouddhique sont
parfois peu distinctes.

Je fais un tri dans l'ensemble rejettant
tous les fragments mal venus, effacés, etc
pour ne garder que ceux restés lisibles.

Il s'avère au classement que ces plaquettes
relèvent de 3 matrices différentes, toutes
d'ailleurs représentant trois bouddhas sous

arcatures. Je mets donc de côté 12 plaquettes du modèle A : - arcatures hérissées de denticules et flammes buddha en *Bhumi-sparsa mudra*.

7 plaquettes modèle B arcature centrale surmontée d'un arbre - 5 morceaux modèle C arcature centrale plus étroite et plus haute surmontée de flammes. - 1 plaquette est d'un modèle un peu différent. - 1 autre est en ~~finature charbonnue~~⁶⁰, percée de trous. et 3 autres ont leur empreinte en creux. - mises sous le n° 697.

Les autres morceaux au nombre de une cinquantaine sont mis au rebut.

Le puits ayant atteint une profondeur de plus de 2 mètres pour continuer le sondage on installe un treuil sous la porte du sanctuaire.

Sciurus - 2 sciurus sont mis à débiter un yas tombé à l'ouest du grand bâtiment dépot du Bayon


Samedi 23 Décembre

Antor Wat - Il ne reste plus que 2 travées à Galerie Sud terminer, rebouchage des vides entre les assises de la $\frac{1}{2}$ voûte, mais il faudra avant d'abandonner cette galerie renforcer certains piliers, fissurés ou fortement amaigris par parties de surfaces tombées.

Chan Say On prépare l'échafaudage de dépose Gopura Ouest sur la façade Sud et le dessinateur et moi-même commençons les dessins de relevés, plan et coupe. Cependant que le photographe prend plusieurs aspects actuels de ce pavillon.

Tour�manou - Avant d'enlever l'assise de Gopura Ouest libage n° 36, toute la base du soubassement n° 35 étant déposée je

retirer les blocs de latérite qui avaient été laissés *in situ*, mais trop mélangés de terre et inégaux de niveau pour être laissés.



Aspect actuel des 3 assises d'infrastructures en latérite au dessus du libage en grès à l'angle Nord Ouest - vu de l'Ouest


Mardi 25 Décembre

Congé noel pour le bureau.

Chikorvat On prépare l'échafaudage pour Entrees occidentales remettre les quatre pierres retrouvées du fronton ci-contre à au dessus de la voûte de la chambre latérale Sud de la tour nord; en même temps on dépose des assises supérieures de la voûte de la dite chambre latérale pour remettre en place une de ces assises qui menace de tomber à l'intérieur (en rouge)

Prat Khan Les assises tombées remises comme Gopura 3 Ouest il a été dit (bas de la p. 4) il faut maintenant les consolider par dessous.

On va passer une poutre en béton armé (6 fers) de 0.15×0.25 reposant sur le rebord de la corniche intérieure sur laquelle on établira 3 potelets C D E aux endroits où l'entresol a des assises en porte à faux.




mercredi 26 Décembre

Visites - arrivé par avion de Boisselier et Mme Giteau.

Dirior Vat - On continue à fouiller le sous-sol, tout à l'entrée occidentale fait en surface d'ailleurs, pour extraire

des blocs de latérite dont on a besoin dans l'achèvement des magoumeries, toutes en frontons, en cours pour remplacer les pierres absentes. Ces blocs se




situent en A à une vingtaine de mètres du porche Est de l'entrée latérale Nord et proviennent d'anciennes bases de constructions dont à plusieurs reprises j'ai signalé l'emplacement. un léger renflement du terrain les signale. Certains sont taillés en parallélépipèdes réguliers.

Batissi Chiam Kion - À une profondeur de 1.80 l'ouverture Sanctuaire central du puits se rétrécit ; de 0.80 au niveau du dallage elle arrive à 0.70 ce qui rend plus difficile l'excavation et oblige à prendre des paniers plus étroits. Débris toujours composé de sable terne avec déchets de briques.

mercredi 27 Décembre.

Dirior Vat - Constaté un renflement Chaussée occidentale et un surplomb inquiétants


dans le mur parement en Baterite Sud de la chaussée extérieure Occidentale en A ci-contre  (en rouge) Le dallage supérieur en grès à cet endroit est très fortement fissuré et défoncé ce qui indique un affaissement dans le remblai du sous-sol

Il sera nécessaire de reprendre toute cette partie de la chaussée - redressement du dallage et réfection du mur parement pour le ramener vertical.

Bantay Kdei - Accompagné Mr Bousquet et M^{me} Gopura 3 Est Gréau dans leurs prises de notes et

photos à ce temple : j'en profite pour examiner avec Suon les travaux à faire pour remettre en état le Gopura 3 Est

Toute l'aile Sud de ce gopura est dans un état lamentable, les voûtes étant en partie démolies et le reste


en surplomb inquiétant.  On décide de commencer par la dépose pour remise d'aplomb et consolidation de la 2^{me} chambre au Sud (en rouge ci-dessus)

Gopura 4 nord - On examine avec Boisselot la remise en place provisoire de 5 têtes retrouvées dans les décombres et remontées à leur emplacement supposé dans les 4 angles à la base des têtes de la tour centrale.

Jeudi 28 Décembre


Pique nique au Stas Srei. - Invité par S. E. le Délégué

Royal à la fête donnée ~~par~~ ^à l'honneur d'une mission américaine d'officiers au Sut du Srah Sri, ainsi désigné-on, j'ignore le parrain de ce nom bizarre, la grande pièce d'eau du Palais Royal au Nord du Phimai Nakas. Danses Lam Thon, Chant, musique et repas champêtre. Tout se passe très bien et contrairement à mon appréhension, sans aucun dommage, moral ou matériel, pour les temples anciens, d'autant plus que cet endroit n'est pas un ancien emplacement sacré.

Batsei Cham Kroui - Le sondage à ce jour descend ~~Sanctuaire~~ à 7. 30 au dessous ^{Seuil}  du niveau du dallage du sanctuaire: on a acheté une lampe à acrylique pour éclairer le fonds du puits où travaille alternativement et péniblement 2 coulis qui se relayent. Les parois du puits sont toujours magouillées en latérite.

Vendredi 29 Décembre

Batsei Cham Kroui Aujourd'hui le sondage ~~Sanctuaire~~ est descendu à 7. 90 au dessous du niveau du dallage - Debais: Terre sablonneuse rougeâtre.

Baphuon On a retrouvé des blocs ~~au Sud du Gopural Est~~ moulurés pour compléter la partie supérieure du dernier gratin du soubassement (niveau EF sur le croquis XXII p. 198) (On bloque  l'intérieur entre le parement mouluré et le mur en béton avec de la bâche pour venir mettre en place les

1^e assise du socle sous le soubassement du mur de façade du Gopura 1 Est, en G sur le croquis de la page précédente.


Samedi 30 Décembre

Thommanon On commence à couler l'assise 36

Gopura Ouest - assise de libage reposant sur de la latérite de fondation (croquis p. 2 et 8) après avoir enlevé les blocs de latérite


correspondant aux assises 33-34 et 35

C l'assise de fondation sera maintenue et une largeur de 2.00 seulement sera prévue, correspondant à l'épaisseur des murs à la base, avec empattement du soubassement, pour venir couler le béton sous la maçonnerie à remonter.



Chau Say - On a établi échafaudage et Gopura Ouest charrues pour la descente des pierres du massif central supérieur. Sorte d'attique; Ces pierres seront descendues au centre après étalement

des nombreux blocs de latérite en bascule sur cette partie



puis évacuées vers le Nord par la poulie sur rail qui a déjà servi à Thommanon

Pour faciliter ce travail on commence à déposer la partie de soubassement encore en place en A ci-dessus.

Dirkor Vat Le rebouchage des interstices de Galerie Sud (E) la 1/2 route par du béton est terminé : on sait avec de la terre

tout le jointrement en ciment de

l'entretien de cette voûte pour éviter le ton blanc désagréable que prend le ciment en séchant.

Départ de m'Boisselier et m'^{me} Giteau. — avant son départ Boisselier me montre le mouvement de bascule des piliers extérieurs de la galerie Ouest - aile Sud qui, d'après lui, se serait accentué. Pour y remédier il faut déposer les 3 assises de la 1/2 voûte, plus la pierre d'architrave, plus les étroillons afin de décharger les piliers pour les redresser verticaux. C'est là un gros travail que j'hésite à entreprendre; le remontage des blocs entraînera forcément un rebouchage au ciment, comme dans l'aile Est de la partie Sud, et cette façade principale du grand temple khmer en prendrait un caractère faiblement anachronique. Ces blocs sont si friables que toute manipulation entraîne des cassures.

Dimanche 31 Décembre

Paye des Coulis.

Visite. L'après-midi accompagne L.L.A.R Chumbot, prince héritier de la Couronne de Thaïland et sa femme à la Terrasse du Roi Lépreux. Irah Palilay, Thommamon (pour visiter un chantier en cours d'anastylose) PreRup et Ta Som. m^{me} Sommerson avait présenté lui-même les autres monuments du Groupe d'Angkor.

Le soir Danses devant le temple d'Ankor Vat
soirée offerte par S.E. le Délégué Royal.

L.L.A.R arrivés la veille sont repartis le lundi matin.

Dimanche 1951

Lundi 1 Janvier. Jour férié —


J'ai arrêté les chantiers ce jour la ce qu'a permis à ce brave Suon, et à moi-même, de prendre un peu de repos.

Mardi 2 Janvier.

Chau Say Tevada - On commence la dépose des assises de l'attique au dessus du passage central, suivant la méthode de Sauvage à Thonmanor. Ces assises sont déposées, numérotées par rangées, à l'Est et au Sud du bâtiment principal. Le dessinateur met en point les dessins de relevé, quelques Cotes qui manquaient sont reprises au cours de cette tournée.

Thonmanor - à la suite d'un nouveau coup de niveau pris cette fois sur l'assise de fondation en latérite (érosion p. 8) je décide de commencer l'enlèvement et la remise en place des assises moulurées de libaga en grès dans la partie Sud. La pierre de l'angle Sud-Est après dépose sera remise sur cales provisoires 4 cm plus haute, afin de la placer de niveau avec la pierre la plus haute restée en place et dont le niveau conservé réglera la hauteur du reste : cette pierre est au Sud du pignon Est II sur le plan schéma de la p. 167 (XXII).

Battai Chum Kroh - Le sondage mesuré à ce jour descend à 10^m au dessous du dallage intérieur du sanctuaire. Or ce dallage est





a faites, et ayant constaté maintes fois que le dessinateur, non contrôlé, fait des erreurs de cotés. Donc en se basant sur les cotés du dessinateur, le fonds excaé du puits serait sensiblement au niveau du 1^{er} gradin de la pyramide de soubassement. Il reste donc encore 4.20 pour miser sur une possibilité de trouvée quelque chose.

Mercredi 3 Janvier.

Hommage Gopura - On vient de replacer à leur niveau nouveau

les pierres (assises 36) ci. contre de l'angle Sud Est. Ce niveau étant encore inférieur de 3 centimètres à celui des dalles encore en place au Centre de la façade Est - sous le person - il faudra les remonter, et les déplacer vers le Nord car en resserrant les joints entre les assises on a trouvé un écarts de 7 cm en A entre les blocs remis et ceux (en rouge) qui n'ont pas encore été déplacés pour servir de témoins dans l'axe du Gopura.



Cham Say Tevoda - On dépose les assises 2 de l'attique Gopura au dessus du passage central : Ces assises correspondent à la rangée de lotus sous les pierres de toutes (absentes) au dessus de la corniche.

Jeudi 4 Janvier.

Battambang - Ouvrira à 11^h 15 de Sanctuaire. - proposer le coulis qui enlève les terres rencontrées une ~~pierre~~ en grès.

Si on se fait descendre et après avoir reconnu l'emplacement de la dalle dont

pièce

une des parties plates émerge des déblais il fait remonter cette pierre. C'est un fragment cassé de pilier dont 2 faces taillées mesure 60×40
Le diamètre du puits à cet endroit s'étant retrécis l'extra-
ction du bloc se fait avec un peu de difficulté

Aspect en plan de l'intérieur du sanctuaire avec l'ouverture du dallage et celle de l'orifice du puits 1.70 plus bas.

Les blocs de latérite qui parementent le puits varie de hauteur entre 0.25 et 0.45. Ils sont taillés très grossièrement et laissent parfois entre eux des cavités assez profondes. Le dallage en grès à 0.43 d'épaisseur (croquis haut de la p. 196 - XXII)

Vendredi 5 Janvier


Batsei Chom Kroum - Ce jour le sondage est arrivé à Sanctuaire - 12 m 00 de profondeur. Parmi les terres retirées sont à ce niveau des débris de briques en assez grande quantité.

Sous descendu au fond me ramène un de ces débris, fragment de brique aux cassures peu nettes et grumeleuses d'une épaisseur de 0.055

Pâte peu cuite et friable d'un rouge assez clair avec quelques stries

CA 698 DB charbonneuses. mise sous le N° 698

On avait trouvé, également à ce



mâtiel de
briques sous
le Buddha,
couche

N

Côté Nord

mâtiel de
briques sous
le Buddha,
couche

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N

Côté Nord

N

Côté Sud

N

Côté Ouest

N

Côté Est

N


Côté Nord

N

niveau un morceau de grès sculpté, laqué et doré provenant d'une tête de Bouddha C'est une extrémité de lobe d'oreille



Ce fragment ne provient pas, après essai sur place, du Bouddha couché qui occupe le massif en briques contre la paroi Ouest du sanctuaire - Voir croquis page précédente - vu également sous CA 698 DB le n° 698.



Bantay Kdei - On achève avant de retirer échelles et Gopura 4 Nord échafaudage, la remise en place de petits fragments retrouvés sur le sol notamment une petite tête du fronton de la façade Ouest. On remet en place la ligne des pierres d'creatures, aux Bouddha couchés, sur la Crête du mur d'enceinte en latérite. On a calé intérieurement quelques pierres de voutes dans la chambre latérale Ouest et on retire des souches, trous et termiteères qui déparent de chaque côté du gopura le bel aspect d'ensemble que présente ce gopura ainsi reconstruit.

Samedi 6 Janvier.

Battambang - Ce matin le Couli qui travaille au Sanctuaire Puits du puits était arrivé à une profondeur de près de 13^m quand sa lampe à acrylique s'est éteinte et l'air devant penché à respirier il a dû remonter. En arrivant vers 9 heures j'ai constaté moi-même que la lampe que l'on descendait dans le puits s'éteignait d'elle-même à un certain moments. Ayant mesuré la profondeur à laquelle la lampe s'éteignait j'ai constaté le chiffre de 12^m 30


Pour avoir un renseignement plus sûr j'ai pris mes - niveau dallage intérieur même les hauteurs des divers gradins et je suis arrivé aux chiffres ci-contre qui montrent quelle fonds ^{actuel} du puits est très près du niveau du sol extérieur.

Olkor Vat On commence la reprise du dallage Chaussée Occidentale de cette chaussée en vue d'en

remonter le niveau après avoir déposé pour les remontées verticales les assises du mur en parement, dans la partie A B C D ci-dessous, soit à

49.50 du perron central Ouest à proximité de la route d'Olkor Thom.

Les pierres à déplacer pour les remettre de niveau peuvent être évaluées faire une superficie de 40m² sur 5.40.
(Voir en haut p. 10)



Lundi 8 Janvier

Baksei Chamkrong Armé d'une torche électrique, après avoir constaté que la lampe à acétylène s'était éteinte encore avant d'atteindre le fonds du puits, je descends voir ce qui se passe. Je ne constate rien d'anormal; je craignais des gaz délétères qui auraient pu rendre dangereux le séjour au fonds du puits; l'élevation de température qui rend ce séjour un peu pénible et l'absence d'éclairage ont seulement empêché les couloirs de continuer le travail.

Au fond la terre sablonneuse est toujours la même avec des déchets de briques cassées ; parois en latérite.

Je fais donc reprendre le travail avec 2 piastres en plus pour les deux coulis qui se relaient dans la fouille et en leur prescrivant de ne pas prolonger leur séjour et de se faire remonter aussitôt un panier rempli.

En dehors on reprend la remise en place et la consolidation des toiles d'échiffres Ouest de l'escalier Nord.

160
tre

A
re-
ori
s


nu
f

e
me

6)

de
il
vir
ette

Orikor Vat — On a commencé à retirer les dalles supérieures ¹ Chaussee occidentale à l'endroit où le mur du parement extérieur bombe le plus en surplomb sur la courbe : la dalle A enlevée montre entre les dalles de l'infrastructure en latérite ^{30 cm} B et le mur extérieur un espace de 0. 30 qui est provoqué par le décolllement du dit mur.



Orikor Vat — On paracheve la reconstruction de Galerie Sud (E). cette galerie par un remplissage soigné de tous les interstices, ou cassures, encore visibles et 2. pilier, fortement fissurés seront cercrés par un fer plat à la base et sous le Chapiteau. En un mot on opère le ravallement des mognaines renversées debout.

Chau Say — On commence aujourd'hui à déposer Gopura Ouest la rangée n° 3


Mardi 9 Janvier.

Batksei Cham Kroun — Je crois qu'on arrive bientôt à la fin Sanctuaire des travaux de soutage. Ce matin, j'ai oublié mon double mètre pour contrôler la profondeur exacte ; mais on peut évaluer entre 13 et 14 mètres cette profondeur que je préciserais demain ; on arrive à un endroit où cessent les

parois maçonnées en latérite du puits. Je ne pourrais donc sans danger poursuivre le sondage au milieu des terres. J'examine en descendant dans le puits, éclairez à la torche électrique les parois du dit puits. Les blocs de latérite ne sont pas parencutés, posés à joints vifs, de surfaces inégales ils laissent entre eux des cavités plus ou moins profondes dont le Croquis en coupe donne un aperçu.

Après leur interruption à la base les terres se continuent sablonneuses avec des multiples morceaux de briques. Le couloir signalant la présence d'un dallage (?) à 0.50 ou 0.60 au-dessous du niveau où l'on est parvenu je fais continuer la fouille. Il signale l'air toujours respirable comme en fait foi la lampe à acetyline qui n'est étouffée plus. D'où provoquant l'extinction constatée précédemment, bas des p. 17 et 18, je n'ai pas encore l'explication.

Prah Khan - Les travaux, consolidations des voûtes du porche Ouest du Gopura 3 Ouest, étant terminés, cette équipe continue son travail de reprise et consolidation en se dirigeant vers l'Est: actuellement elle s'occupe dans le petit cloître entre les gopuras 2 et 3 Ouest à remettre en place des blocs de la porte Ouest du prasat central de ce cloître déplacés par des souches qui ont décollé la maçonnerie. Une partie enlève un tronc d'arbre tombé à l'Est.



du passage central de ce même cloître. D'autres couloirs commencent à enlever l'immense trou du Yao tombé sur le gopura 3 Sud (XXII p. 193)

Ecrits d'interdiction Oyant la veille entouré des Corps de la Chasse - de feu (les militaires logés au Bungalow) sur les douves l'Ouest d'Onkor Vat je fais maître des écrits d'interdiction - français. Cambodgiens devant le bungalow sur la berge des douves ^{et} à l'entrée de Pras Khan (allé Ouest).

Mercredi 10 Janvier -

Bantay Srei - Invité par S. E. le Délégué Royal à un pique-nique dans ce temple j'ai pu encore me rendre compte que cette nouvelle mode n'a pas d'effet regrettable sur l'architecture des monuments. Je n'ai pas à parler du côté un peu profane de ces divertissements dans un édifice religieux puisque ce sont des Cambodgiens qui les ont inaugurés. Si un certain point de vue les sculptures risquent moins dans ces visites où les touristes sont ^{nombreux et} groupes que dans des visites où il n'y a qu'une ou deux personnes.

Le gardien étant là, le temple est dégagé et en bon état.


Jeudi 11 Janvier

Baksei Chamkrong - J'ai dû arrêter le sondage, l'air Sanctuaire au fond du puits devenant irrespirable, la lampe à acetylène s'est éteinte à nouveau. De plus il fait une très grande chaleur qui rend impossible de continuer le travail. J'arrête donc le chantier après être arrivé à 14.50 de profondeur au dessous du dallage intérieur du sanctuaire. Les parois maçonnées en latérite du puits

s'arrêtent à environ 14^m ou 13.90 de profondeur.
Le peu de lumière et le manque d'air ne permettent pas un séjour prolongé au fonds du puits.

En tout cas il est avéré que la partie maçonnée du puits descend plus bas que le niveau du sol extérieur. Comparer les chiffres ci-dessus avec ceux du haut de la p. 18.

Toutefois d'après Suon ~~on~~ on pourrait retrouver de la maçonnerie à environ 1.00 de chaque côté des parois du puits au dessous de l'entrée où cessent ces parois.




mon sondage en 1936 dans le puits central de Battambang n'avait également rien donné.
(cf. BEFEO - 1936 - 2 p. 614 en haut)
Un résultat semble toutefois acquis, c'est que les sanctuaires sur pyramide avaient un puits central.


Tep Pranam - Les travaux de préparation de la charpente de l'abri du Bouddha sont en pleine activité. Le charpentier a terminé les grands poteaux et prépare les fermes pour supporter la toiture.

Baphuon - On a placé les 2 assises constituant le socle sous la base du mur du Gopura I Est ~~supérieur~~ face E côté S b et c ci-contre sur une dalle à qui formait l'abage

Or il s'avère que le niveau de base de ce socle AB est au niveau de l'arase du fondissement, qui vient d'être reconstitué et dont la pierre supérieure I (en rouge) n'a pu être retrouvée.



On va maintenant prolonger le mur supérieur en béton armé qui retient les terres de remblai de la terrasse supérieure sur une longueur de 1.50 - L'épaisseur de ce mur qui était de 0.40 sera restituée à 0.30




Après la consolidation des terres se fera en graviers magnétiques à joints secs comme elle existe déjà dans l'angle Sud-Est de la terrasse supérieure.

Vendredi 12 Janvier

Chau Say Tevoda


- On a déjà déposé les assises 1 - 2 - 3, 4 et 5 du mur d'attique et on commence à déposer la rangée 6 correspondant à la moulure de base au-dessus du socle.

A enregistrer qu'une pierre qui manquait à la rangée 4 (parlement Nord) a été retrouvée par le Caporal.



Prah Khan

- On a remis en place les pierres de la porte est du passage central A entre l'entrée Ouest et le sanctuaire de ce cloître. Actuellement on remonte une dalle formant linteau d'une fenêtre (mur sud du dit passage A) qui était près de s'écrouler, les pierres au dessus s'étant fortement affaissées.




Samedi 13 Janvier

Olivier Vat Porche Est de l'entrée latérale Nord de l'enceinte Ouest n°2

On commence le échafaudage pour déposer et remettre en place les assises de voûte du dit porche (côté nord) fortement inclinées,

et en rouge sur le schéma ci contre. On espère trouver dans les débris qui gisent à l'angle nord Ouest de la Cour des pierres tombées qui manque : l'architrave qui supportait le fronton du porche Ouest se retrouve mais cassé et incomplète.



En montant faire une ronde au sanctuaire supérieur je trouve le porche Ouest de la Cella Centrale encadré d'oripeaux, lanternes chinoises, banderoles, fleurs artificielles d'un goût détestable.

Cela transforme cette partie importante du dernier étage en pagode vietnamienne moderne.

Le Cambodgien qui accumule ces objets hétéroclites ne promet de les faire disparaître.

Lundi 15 Janvier

Prah Khan On commence à préparer le coffrage pour,

Encinte 2 Ouest soutenir un fragment de galerie dont les architraves brisées et les blocs déplacés avaient obligé de mettre à cet endroit l'échafaud: danger

Les endroits en rouge indiquent les emplacements à consolider.

En A une traverse en béton armé

soutenu par deux poteaux - id -

En B un poteau — id —

sous une architrave fissurée et

en C une traverse entre deux chapiteaux toujours pour soulager l'architrave fissurée.


Chausse Vat Dans le travail de dépose des blocs de pierre

Chausse Ouest du dallage et de l'infrastructure en latérite

(p. 18 et 19) un couli a eu 2 doigts de la main

écrasés dans une pierre. Il a préféré se faire soigner

dans son village à Rahal plutôt qu'aller à l'hôpital.



Chau Say Tevoda - Gopura Ouest

On commence à déposer la rangée 7 (voir p. 23) Toute la partie Nord des magoumieries étant déjà tombée, la dépose va plus vite. On tâchera de récupérer tout ou partie de cette façade nord absente.

Mais les relevés en cours, coupe et façades se révèlent très compliqués à l'exécution du fait que les assises ne sont pas placées régulièrement et les joints s'entre croisent au hasard dans le passage central.

Ces assises n'étant pas réglées de niveau, le dessinateur et moi avons beaucoup de difficultés à les reporter sur un dessin. La Gopura Ouest de Thommanon à joints réguliers et assises de même hauteur se présentait de meilleure façon.

Mardi 16 Janvier

Batsei Cham Kroun

Pour éviter des accidents on remblaié le puits central en y rejetant les terres qui avaient été déversées sur les gradins Sud.

Actuellement il ne reste plus que 5^m 00 de profondeur à remblayer.

Echiffres personnels - On a remplacé quatre petits blocs nouveau dans la consolidation de l'échiffre Ouest du 1^{er} gradin : ces blocs sont sur la rangée supérieure, ceux des rangées inférieures n'ayant pas été repris.


On commence la consolidation de l'échiffre du 2nd gradin.

Aukor Vat - Le couli victime de l'accident relaté au bas Chausseé Ouest de la page précédente a été mis en traitement à l'hôpital de Siem Reap.

Mercredi 17 janvier

Chau Say

On commence la dépose de la rangée 8 qui correspond au bandeur supérieur



de la Corniche extérieure. Du fait que les joints des assises extérieures et ~~celles~~ des assises intérieures ne coïncident pas partout la répartition des pierres sur le sol devient parfois assez délicate.

Les motifs des frontons des entrées du passage central, indépendants des murs intérieurs devront être déposés à part, avec un numerotage qui permettra de les raccorder aux assises alignées par rangées.

Prat Khan — On consolide ou raye certaines Entrées axiales Ouest pierres déplacées entre le passage Central du Gopura 3 Ouest et l'enceinte 2 Ouest ; l'intervalle entre les 2 galeries ci-dessus étant occupé par un petit ensemble de galeries avec porosat central, on a consolidé deux linteaux de portes de cet ensemble qui très fissurés étaient sur le point de tomber. On a remis un seuil déplacé devant une porte (p. 23 en bas)

Jeudi 18 Janvier

Thommanon
Gopura Ouest


Toute la partie sud des pierres de libage est remise en place, joints resserrés et niveaux surélevés aux endroits qui s'étaient affaissés (Voir p. 15 et XXII - p. 167-168)

Le resserrement des joints qui s'étaient ouverts au cours des affaissements, la partie axiale dans le centre des façades Est et Ouest étant maintenus dans sa position actuelle, fait que les façades extrêmes Nord et Sud se sont rapprochées.

l'une de l'autre.

Oinkor Vat On enlève la 8^{me} en venant
Chaussée Occidentale du Haut J'assise du mur de soutènement et on arrive au niveau des eaux de la douve.

Les 2 premières assises inférieures ne seront pas touchées parce qu'elles sont sensiblement verticales et surtout parce que les retours seraient pour fenêtres l'eau de la douve à l'intérieur de la Chaussée.



Augmentation des Coulis (maisons) me demandant les chiffres dont je dispose -
 A la suite de la lettre du Directeur
 des chantiers en 1951
 j'établis, de concert avec Suon, l'augmentation
 des maisons comme suit - 39 coulis en plus
 de l'effectif actuel (155) dont 10 à Thommanon,
 7 à Bantay Kdei, 3 à Baksei, 2 au Baphnum
 2 à l'entretien et un nouveau chantier est prévu
 à Oinkor Vat (Bibliothèque Sud) avec un effectif
 de 15 maisons et 1 caporal.

Vendredi 19 Janvier.

Chau Say On commence la dépose de la rangée 9
Gopura Ouest (douane, voir schéma ci-contre) Vu l'absence
 de la façade Nord entrée par la Chute ancienne
 des blocs, cette dépose va assez rapidement.

Thommanon On commence la remise en place de la partie
Gopura Ouest Nord des pierres de l'abage (assise n° 36)
 en les remontant à leur niveau normal.

Suon, toujours devoué, passe une partie de ses journées sur ce chantier pour ce travail assez délicat et assez minutieux. En raison de son assiduité et des distances, à parcourir assez longues, quand il ne profite pas de la camionnette

pour visiter les Chantiers j'ai autorisé à utiliser pour ses déplacements d'une remorque aux frais de la Conservation. Il a une maladie qui lui rend l'usage de la bicyclette assez pénible.

Samedi 20 Janvier

Visite - Arrivé du Directeur en Malleret par avion à 10 h 30

Visite de Ghormanou, Chausay, Bantay Kdei et Baphuon. Au Baphuon m'malleret est d'avis aussitôt le soubassement au Sud du pignon Est achevé (travail en cours) de prendre tout de suite la reprise pour consolidation des l'aile nord du Gopura 2 Est dont le mur de façade Est est très fortement incliné.

A Tep Pranam où l'on commence à ~~réparer~~

je me permettrai d'insister pour placer la charpente du pavillon qui doit abriter le sur ce mot sites la statue très légèrement cassée, mais dans une mesure très faible, n'ayant pas de disparition d'un sites pittoresque et très apprécié des touristes et autres visiteurs : la statue du Bouddha s'isolant dans un paysage de verdure change.

Dimanche 21 Janvier

Paye des Coulis.

Prah Ko - Visite avec le Directeur le groupe de Roluos.

A Prah Ko quelques rebouchages, ciment intérieur et briques en parement, s'imposent à divers endroits des façades, notamment angle Nord Ouest de la Tour centrale de la rangée Ouest ; un décollement en façade est à consolider.

Ca à l'angle Sud Ouest de la Tour Sud-Est un morceau du dvarapala en grès s'est détaché que l'on pourra remettre.

Ramassé plusieurs débris d'enduit en mortier de chaux déposé, recemment

CA 699 Tombés provenant du décor à personnages de la frise de la corniche. — mis sous le n° 699 — Ces débris pourraient peut-être être réajustés ensemble : ils proviennent de l'angle Sud Est (face Sud) de la tour Sud Est.

Boatior — Des consolidations s'imposent dans la maçonnerie de brique de l'Edicule Sud Est de la 1^e enceinte sous la voûte de la porte Ouest.

Il faudrait rendre stable l'équilibre incertain de la statue au Sud de l'entrée de la 1^e enceinte : elle menace de tomber si quelqu'un s'appuie contre elle.

Colei — La partie de muraille déjà éroulée à la tour d'angle Sud Est — s'avère à une seconde visite (voir XXII p. 175) quasi impossible à consolider pour ce qui reste encore en site, très menaçant, à cause de la très grande hauteur à atteindre pour faire cette consolidation. L'établissement de l'échafaudage nécessaire pour ce travail ferait courir des risques aux coulis travaillant à cet évrroit.

Lundi 22 Janvier

Arikor Vat Mis une nouvelle équipe, soit un g^{me} chantier, à servir et rapprocher les pierres des bas-reliefs de frontons devant la façade intérieure Ouest. Nord de cet édicule en vue de les remonter.

Prab Khan Devant les parties de voûtes ou murs décollés menaçant de s'écrouler le Directeur préconise — pour courrir juridiquement l'École en cas d'accident — de mettre 3 écrits aux gopuras Ouest, Nord et Est avisant les visiteurs des risques qu'ils peuvent courrir.

Il est décidé, aussitôt les consolidations en cours terminées (Voir Croquis p. 24), de porter cette équipe au porche Nord du Gopura 3 Nord.

Prasat Kravanh - Des consolidations, analogues à celles prévues pour Colei et Prah Ko (potelet intérieur en béton et parement en briques recouvert de ciment)

S'imposent à ce temple - Le rebouchage et point d'agrafe des parois de murs décollés, notamment au mur nord du prasat nord, avec glacis en ciment recouvrant la partie supérieure (cf. XXII. p. 163-164) est à envisager.

Mardi 23 Janvier


Départ du Directoire Mr Malleres quitte Siemreap par l'avion d'Air France à 9^h 1/2
Reste au Bureau l'après-midi pour correspondance et recopie notes prises sur la gestion de la Conservation.

Mercredi 24 Janvier.

Orikor Vat On commence à remplacer en remettant de Chaussée Ouest niveau par un léger renflement en ciment la 8^{me} assise en latérite (croquis en haut p. 27) sur laquelle on viendra remonter vertical le reste du mur de soutènement. - Ce remise de niveau du dallage affaissé viendra ensuite.

Orikor Vat - Porte Encinte 2 Ouest On a remplacé de niveau et stable les assises de la 1/2 route qui avaient pris un mouvement de bascule.

(Voir schéma en haut p. 24) On prépare une poutre sur semelle en béton armé entre les 2 piliers du porche pour venir placer le morceau d'architrave de base du fronton qui gisait dans la cour; malheureusement on n'a pas encore retrouvé le reste du dit fronton.



Chau Say On commence la dépose de la rangée 10 (voir
Gopura Ouest p. 26)

Thommawon Grâce à la présence et à la vigilance de Gobura Ouest Suon, toute l'assise de libage (36) est

enfin placée à son niveau définitif. On a pu
remplacer une partie de l'assise supérieure 35
base du soufflement pour vérifier cette
remise en place. On se — 2.00 —

prépare à couler un béton de fondation derrière l'assise

de latérite (en bleu ci-contre)

La hanteuse Variable sous

l'assise 36 sera remplie

ensuite et bloqué en béton Vari Croquis p. 8

pour venir au dessus remettre les blocs de l'infrastructure B et C ci dessus

La largeur 2^{me} oo des fondations Correspond à l'épaisseur totale du mur à

reconstituer avec les retraits

successifs correspondant aux d

châment des assises en parement

extérieur, le mur de façade

proprement dit ne commengant

qui a l'assise 31.

Bantay Kdei - Encinte I nord - Tour d'angle nord Est
Remarqué un décollement important de la façade Nord de cette
tour qui heureusement n'intéresse pas la
façade Sud.

Dépot d'ankor Thom (Bayon) - Le gendarme de Siemreap vient sur place faire son enquête sur les vols de boîte en fonte supportant les roulements des pivots des wagonsnets à carrière commis les 13 - 14 et 15 Decembre derniers.

Occident à
Oinkor Vat
Chaussée Ouest. - Renseignements pris à l'Hôpital Civil de Siemreap où le Comili accidenté a été transporté (voir bas de la p. 24) on a dû opérer l'amputation de 2 phalanges du medium de la main gauche : l'annulaire fortement contusionné est en cours de pansage. L'infirmier évalue encore une dizaine de jours à rester à l'hôpital.

Jeudi 25 Janvier

Tops Pranam - Convité par le Chan Athikar pour assister à l'élevation des 12 poteaux et charpentes du Comble qui protégera le boudha reconstruit je me rends à 7^h/₂ du matin à cette fête qui a réuni à cet endroit une grande affluence de Cambodgiens. Le Chef de la Pagode Vat Svai est aussi présent avec de nombreux bouddhas.

Je me remémore mes souvenirs anciens du Cambodge quand je me plaisais à assister aux Cérémonies des autochtones. Les 12 carites pratiquées dans le sol aux 4 angles du piédestal sont remplis par les assistants de mènues pièces de monnaie, offrandes aux terrodas, avant d'y introduire la base des piliers de 0.30 de diamètre.

1 mètre est en sous-sol et 7^m 00 au dessus du niveau du sol laissant sous l'entrait du pigeonnier un espace suffisant pour dégager la vue de la statue jusqu'à son sommet.

J'admirer l'empressement et la gaité des fidèles qui tirent sur les cordages, pour relever les poteaux couchés sur le sol. Tout le monde est en liesse, c'est une joie générale, s'amuser et faire œuvre pie tout le Cambodge est là.

Mais en considérant le poids des piliers et des formes du Comble qui manœuvrés par tant de


bras glissent sur des rouleaux et montent sur des plans inclinés, remarque beaucoup de femmes dans cette foule, je me rends compte que les anciens Khmers en utilisant une main d'œuvre suffisamment nombreuse ont pu construire leurs temples sans appareils de mécaniques spéciaux. Il en fut d'ailleurs de même pour les pyramides et toutes les anciennes constructions dans les divers pays de l'antiquité.

Batsei Cham Kroui On a rejeté dans l'ouverture du portail Sanctuaire toutes les terres qui en avaient été retirées.

Ces terres actuellement laissent une profondeur de 0.60 au-dessous du niveau du dallage.


Echiffre 3^e gravin On continue la reprise des socles Escalier Sud côté Est d'échiffres en latérite du Sanctuaire Centrale. Ayant terminé du côté Nord l'équipe se transporte au Sud. L'échiffre Est (3^e gravin) présente une fente verticale qui a dissocié toute une partie de la maçonnerie en parement.

On va déposer les blocs déplacés pour les remettre. La partie de l'assise supérieure (en rouge ci-contre) est désagréée et la latérite est pourrie. Il faudra la remplacer.



Vendredi 26 Janvier

Thommanon Toute la partie hachurée Gopura Ouest Ci-contre montre la partie remise en place et de niveau, joints resserrés, de l'assise de libage n° 36. Il ne reste plus à terminer que la partie en rouge de l'angle Nord Ouest.



Chau Say Gopura Ouest On a terminé la dépose de la

rangée 11 et on va commencer celle de la rangée 12 (voir p. 26)


Samedi 27 Janvier.

Thommanon

Gopura Ouest

À la suite des déplacements successifs de la 1^{re} assise de libage, 36 pour resserrer les joints, il se trouve que Suon a déplacé les cales pour exhausser cette assise (voir en haut p. 31) et qu'à l'heure actuelle entre la partie qui vient d'être terminée au nord Ouest (en rouge sur le schéma du bas de la p. précédente) et le reste des façades (en hachures sur le susdit schéma le raccord se fait avec une différence de 0.20 de hauteur. Cela provient ^{de ces} que Suon a été aveuglé, sans s'en rendre compte, à baisser le niveau des points A et B, points les plus bas, et qu'on avait remontés au niveau normal de D et C.

La différence de 0.20 se constate entre les points C et B.



Dokkor Vat - En classant et rapprochant les morceaux de Bibliothèque Est-Est-Sud présent tombé sur le sol on a trouvé un fragment de ronde bosse représentant, très incomplet, un personnage chevauchant, plus exactement accrospé, sur le dos d'un quadrupède, tous deux sans tête, pattes manquent, longueur = 0.26 hauteur = 0.20 mis sous le n° 4646

Lundi 29 Janvier

Bantay Kdei - Les échafaudages achevés on va pouvoir

Gopura 3 Est Commencer la dépose des blocs de la Voûte de la Chambre Sud - en rouge sur schéma

p. 10, - après un étagement serré des dits blocs dans un état d'équilibre très inquietant. Les piliers sur lesquels reposent la voûte central sont eux-mêmes inclinés


Vers l'extérieur. On examine avec Gouin s'il y aurait lieu de les rendre verticaux, ce qui entraînerait la dépose des 1/2 voûtes latérales.

Baphuon - On continue à remblayer la plateforme supérieure à au Sud du Gopura 1 Est l'intérieur des murs en béton armé de soutènement (rouge et bleu sur schema en haut p. 23) en

A ci-contre et on établit un cordon de latérite en rouge qui servira de point de départ à des assises en gradins magouinés à sec pour rejoindre le niveau supérieur de la terrasse. En B blocs autrefois disposés en gradins pour former soutènement.

Mardi 30 janvier

Chau Say Gopura Ouest Commence dépose rangée 13 (p. 26) qui en coupe est celle immédiatement au dessus de la corniche intérieure ; extérieurement (Voir schema ci-contre) la rangée 13 est au bas de la corniche et est la seconde (en partant du bas) au dessus du fronton qui surmonte immédiatement la porte centrale de la façade au dessus du linteau décoratif, les joints horizontaux n'étant pas toujours sur un même niveau il en résulte un décalage des assises qui complique le relèvement des façades.



Façade Centrale Est pilastre Colombe (voir p. 40)

Trah Khan Galerie 2 Est Au Nord du passage Central

On reprend un mur en latérite supportant une voûte en grès dont toute une partie s'est désagrégée et dont l'extrémité Nord se desselle fortement. Le schema ci-contre


indique l'emplacement

A angle quise
décolle et dont la

remise en place

necessitera l'enlèvement

d'une partie de la voûte, en grès, qui coiffe
ce mur en bâtière.



Batksi Chambres La remise en état avec lessivage
Escalier Nord des joints des assises d'échiffres côté

Nord a entraîné l'introduction de :

1 pierre nouvelle (bâtière) à la première rangée
(supérieure) de l'échiffre Ouest 2^e gradin
et de 2 pierres nouvelles à la 2^e rangée de
la même échiffre.

1 pierre nouvelle a été introduite à la 2^e
rangée (toujours en venant du haut) de
l'échiffre Ouest du 3^{me} gradin.

⇒ 1 pierre nouvelle a été introduite
à la 2^e rangée du 1^{er} gradin.

Du côté Est du même escalier 1 pierre
a été introduite à la 1^{re} rangée du 2^{me} gradin

Mercredi 31 Janvier

Vol au Dépot De nouveau dans la nuit précédente on a
du Bayon - Volé, déboulonné, - les boulons sont restés
sur place. 8 boîtes en fonte à essieu


aux wagons sous le hangar près du Bayon.

On note que le rouleau Compresseur et l'appareil
à bitumer les routes travaillent à une 60aine
de mètres du Dépot. (Bord de la p. 31)

Bantay Kdei On commence à déposer les assises

Gopura 3 Est de la chambre A du Schéma ci-
contre - En même temps une partie de
cette équipe va déposer les 2 angles de

murs B de la façade Sud de ce gopura : ces fragments de maçonnerie étant très fortement décollés et se séparant de la fausse porte sur laquelle bute le mur d'enceinte




VISITE arrivée à 13 heures ~~du Commissaire de la République accompagné de Madame de Raymond, M^e Faure, et M^e Faure, M^e et M^{me} Clion.~~ ~~et M^e Baudot~~
à 15 heures accompagné ~~M^{me}~~ de Raymond et sa suite dans Oukor Vat.

Jundi 1 Février

Oukor Vat,
Bibliothèque extérieure Sud

Pendant le travail de rapprochement des blocs sculptés des frontons pour reconstitution (voir p. 29) je fais préparer les échafaudages que nécessiteront l'enlèvement des architraves encore en place sur les 4 piliers du porche Ouest pour redresser ces piliers. Cela me permet l'étrange constatation suivante, d'ailleurs conforme à ce qui s'est passé dans les galeries du 1^{er} Etage. Les assises du dallage dans la partie centrale en B se sont affaissée très fortement tandis que les assises de chaque côté, sous les piliers en A ont conservé leur niveau primitive (environ 8 cm de différence). Ce sont les assises qui n'ont rien à supporter qui ont flanché : même explication que pour les galeries A repose sur le mur extérieur, tandis que B repose sur un remblai de remplissage qui s'est tassé.



Dépot d'Angkor Thom - Je fais faire un Ati pour le matériel Decauville entreposé sous un hangar et où

se perpètrent les vols déjà signalés pour faire rentrer dans le grand Dépot de Sculpture (tenant à clefs) les wagons et rues susceptibles d'être reparés et remis en service.

Vendredi 2 février.

Dioron Vat On remet en place la 4^{me} assise en Chaussée Ouest. (Venant du haut, croquis p. 27) en latérite de la portion du mur de soutènement qui avait été déposée : il ne reste plus que les 3 assises supérieures à replacer. Un renfort de ciment sous les assises replacées assure l'horizontalité des joints et le parement est soigneusement dressé vertical au moyen d'un fil à plomb.

Chan Say. On dépose, beaucoup trop rapidement d'ailleurs, la rangée 14 correspondant en façade à la base du fronton au dessus du linteau (croquis p. 35); je remarque qu'il régne une certaine confusion dans les rangées ainsi déposées et alignées sur le sol par toujours avec assez de soin. Je sais que les lits horizontaux des assises de ce gopura sont assez irréguliers et ne règnent pas à un niveau constant, ce qui évidemment complique le travail, mais les coulis qui déposent ces pierres, trop hâtivement comme dit plus haut, les range parfois un peu au hasard. Je fais reprendre le travail d'alignement sur le sol pour y voir un peu clair.

Départ de Kim pour Phnom Penh à 15 heures, suivant l'^TO regn. de Boisselier Kim part avec la Citroën pour ramener dimanche 4^{me} Giteau et Boisselier.


Samedi 3 février

Tep Pranam - ayant fait ramener les nombreux morceaux et sculptés au Dépot du Centre Thom (Var XXII p. 72 - 75 - 76) je les mets sous le n° 4643 (- voir photos 6649 & 6648 et 6650)
 n° 4643-
 aujourd'hui la Citroën de la Conservation étant à Phnom Penh je fais les chantiers avec une auto et un chauffeur prêté par M. Sommervoss.

Thommanon - On a terminé l'alignement et remise à un niveau horizontal de toutes les assises 36

Sopura Ouest niveaux sur les quelles on a - comme vérification - reposé les assises 35 (croquis p. 8 et p. 31) On va pouvoir mettre le béton sous les cales.

Par suite du resserrement des puits qui s'étaient écartés on



trouve un écartement entre les magouillères de base et le mur de latérite de l'enceinte en A d'environ 0.14 au nord et 0.17 au sud

Bantay Kdei toutes les assises de la Voute

Gopura 3 Est Centrale supérieure A viennent

d'être déposées; par suite du décalage des assises de la

1/2 Voute latérale Est en B ci-dessus il

fautra aussi reprendre et consolider toute cette partie - en rouge ci-dessus.



Visite - pris contact à l'Hotel avec l'écrivain Paul Hau-rigot.

Dimanche 4 février Arrivée à 11^h 1/2 de M. Giteau et M. Boisselier


Lundi 5 Février

Fait quelques chantiers avec M. Giteau et Boisselier.

Chau Say va déposer des assises arrivées au Gopura Ouest rangées 16 et 17 se complique

du fait que certaines pierres sont dédoublées en épaisseur et que les lignes horizontales des joints (voir bas p. 38) ressautent et ne correspondent pas sur les façades Est et Ouest. Le schéma


perspectif ci-contre pris à l'angle Sud-Ouest du Passage Central montre la répartition des lots d'assises à cet endroit.



La difficulté se complique du décalage entre assises du fait que les même n° de rangées d'assises ne

correspondent pas aux 4 angles du passage Central. Pour faciliter le classement des alignements sur le sol, je fais

- ajouter au numérotage des pierres les lettres
 A pour l'angle Sud Ouest
 B — Sud Est
 C — Nord Est
 D — Nord Ouest



Prasat Chai - A la demande

de Boisselier une équipe est mise provisoirement au dégagement du Prasat Chai (BEF-XIX-V. p. 125)

Mardi 6 Février -

Thommanon - La longue période de tâtonnements pour remettre en place les 2 premières assises de base (36 et 35) étant terminée, on commence à couler le béton pour remplacer les cales en bois provisoires (p. 31) là où l'intervalle est suffisant on bourse de béton le dessous de l'assise de libage; là où la pierre n'a été qu'assez peu surélevée on met du mortier de ciment.

Chau Say Par suite du décalage des assises entre Gopura Ouest les façades Est et Ouest l'assise 17 de la façade Est - Ci-contre →

Correspond à

l'assise 16 de

la façade Ouest

(Voir page ci-contre)

Le pilastre Nord

de la Porte Est n'a

que 2 assises qui

Correspondent aux assises 18-19 et 20 de l'aile Nord

Mercredi - 7 Février

Musée de Phnom Penh - Retiré du Dépot Ancienne Conservation dite Prasat

CA 366 DB Thma) la tuile en Terre Cuite 11° 366 à tête de Kala

provenant du Bassin Nord à Gitter Thom que Boisselier a demandé d'emporter pour son musée

Prah Khan - On retrouve les dalles supérieures de socle


Gopura 3 Ouest de l'angle extérieur Sud Ouest

qui s'étaient déplacées et laissaient un espace vide A entre elles et l'infrastructure en latérite du mur de façade.



Avant-Corps Est - Je fais déposer les assises de latérite Galerie 2 Est du mur rajouté au Nord de l'entrée Centrale Est de la Galerie 2 Est dite galerie des libellules.


En B Ci-contre sur un pilastre bûché dans sa partie haute est une tieroda en bas-relief qui intéresse Boisselier.



J'en prendrai une photo puis je la ferai masquer à nouveau par les blocs de latérite pour conserver à cette partie du temple son aspect architectural.

Banteay Kdei On a déposé tout Gopura 3 Est l'angle extrême Sud

Ouest de ce gopura (G ci-contre en rouge) pour redresser les blocs



et resserrer les joints fortement décollés. On va reprendre le poteau en béton armé en D ci-dessus (en bleu) qui recouvre trop insuffisant sera remplacé par une poutrelle sous l'architrave que supportera un nouveau poteau, de dimensions plus grandes en béton armé (6 fers et section: 30 x 20)

Toute cette extrémité Sud de ce gopura présente des mouvements de renversement des murs de façade vers l'extérieur qu'il faudrait en reprendre toutes les maçonneries les unes après les autres.



Jeudi 8 février

Ph. Kulen - Boisselier et M^{me} Gâteau sont partis avec M^{me} Sommerson pour explorer les principaux temples du Phnom Kulen.

Chau Say - Plus on descend dans la dépose Gopura Ouest des assises plus ces dernières se présentent morcelées, joints inégaux et

Les blocs ne se continuent pas horizontalement. Les numéros des rangées d'assises ne correspondent pas à une façade à l'autre. On retrouve cependant les assises 18 et 19.

Antor Wat On place l'assise supérieure en latérite de Chaussée Ouest la partie qui a été démontée pour redressement du mur de soutènement. (p. 38 en haut)


Vendredi 9 février.

Baphuon On refait avec des blocs de fortune pris au mur Terrasse supérieure Sud-Est d'enceinte Sud du Palais Royal une partie du dallage au Sud du Gopura I Est, A sur le Croquis en haut p. 35 et ensuite sur remblai en talus, pour l'évacuation des eaux, le reste de la plateforme jusqu'à un bordon de latérite (en rouge sur le Croquis susdésigné).

Bantay Kdei - On a trouvé en dégageant le bord Nord Gopura 3 Est du Bassin au Sud de la Chaussée d'accès en A ci-contre une statue à demi enterrée sans tête ni pieds de 0.90 de hauteur buste nu, caleçon rayé, bras en besace. Quelques éraflures. Un seul avant-bras est conservé. Mis sous le n° 4653.

Prah Khan Retrouvé deux morceaux Galerie 2 Est de colonnettes et pied droit A provenant de la porte interrompant le mur en latérite

Nord. Glaize avait remplacé ces 2 morceaux par un bloc maintenu par un scellement. On va retirer ce bloc et remettre en place



les 2 fragments retrouvés.

Samedi 10 février

Thoummanon Après le rebouchage en béton --

Gopura Ouest Sous les assises 36 (en bœuf ci contre) ou parapet sur sol bien damé avec Cailloutis pour couler le béton (voir Croquis p. 31) de fondation, hauteur moyenne 0.20, derrière les assises B de fondation en vue de venir remplacer les assises de latérite A derrière 36 et sous 35 (voir Schéma p. 8)

Chan Say Reléve'

Gopura Ouest pris à la façade Ouest au nord de la porte, ce Fenêtre reléve' pris devant

hier 8 février 0.33

Ce jour

L'enlèvement

des pierres 17 - 18 - 19 - 20 arase (sous angle) Base pilastre Now - porte Ouest

les constructions restées en

place au dessus de l'assise 21 niveau qui correspond à la base de la fenêtre Nord.

Du côté Sud, l'arase est également au-dessus de l'assise 21 mais le niveau de la fenêtre est à 0.73 au dessus du socle.

Batsei Cham Kroin. On achève la reprise de l'échif-
Echiffres sautuaires pre Est de l'escalier Sud
au niveau du 3^e gradin. Neuf blocs de latérite refaites sont intervenus dans

Cette reprise de mosaïquerie.

Dimanche 11 février.

Paysage des Coulis.

Lundi 12 février

Prak Khan En déblayant la partie de Courette Nord entre la Courette à l'Est de la galerie 2 Est et la Salle des Danses (Schema au bas de la p. 43) on trouve une tête détachée d'un bas-relief, sculpture assez prustre, de facture assez gauchie, qui n'appartient à aucune époque. Avec


CA 4647 ces réserves, mise sous le N° 4647

149m



Baphus

Gopura 1 Est



Je fais placer une contre-table en béton armé de 0.20 x 0.15 sous le linteau de la porte-Quest de ce gopura.

Ce linteau supportant la très lourde charge du fragment de fronton

qui surmonte la porte avait besoin d'être renforcé


Arikor Vat
Chausseï Ouest

On a terminé le redressement du mur de soutènement Sud qui avait été déposé et on commence le même travail à l'Est de la partie refaite (croquis p. 18)

Chau Say
Gopura Quest

— On achève de déposer la rangée

21 qui correspond du côté Sud à l'assise moulu. 18
ré extérieurement 19
sous la fenêtre de 20
l'aile latérale du 21
pavillon. Il ne semble 68
pas y avoir en en B de dallage 22
socle



Régulier intérieur : faisant décapé la couche de terre dans l'axe Sud je trouve une infrastructure assez grossière en latérite.


Plus on avance dans la dépôse des assises plus s'avèrent les malfaçons de constructions et la négligence dans la maçonnerie.

Il est curieux de constater la grosse différence qui sépare, sous ce rapport, ce pavillon avec celui de Thourmannen en cours d'anastyllose.

Mardi 13 février

Baksei Chamkrong. On a déposé plusieurs assises
Escalier Sud de l'échiffre Ouest du 4^{me} gradin (côte Sud) voir profil des échiffres en haut p. 18)

Dans l'un des blocs en latérite - Très poréuse - déposé je remarque un trou dans la pierre vaguement triangulaire de




0.20×0.32 qui la traverse dans toute son épaisseur ; évidemment la solidité de ce bloc en est fortement diminuée.

Chisorvat - Pendant que séche la poutre en Cour Ouest du 2^{me} étage béton armé du porche Est de l'entrée nord de la galerie du 2^{me} étage (bas p. 30) On prépare échafaudage et palan pour redresser une pierre supérieure fortement décalée du fronton au dessus de la porte centrale Nord de l'entrée dit bibliothèque Nord de cette Cour.

Quelques blocs tombés de la voûte de la Salle Centrale de cette bibliothèque

pourront être remontés en place
mercredi 14 février.

Antor Var
Bibliothèque
Sud
extérieure



Vu le décalage et l'écartement des joints du porche extrême Ouest de cette bibliothèque A ci-contre il faudra après avoir déposé les architraves encore en place sur les piliers, en bien ci-contre, soulever les piliers pour remplacer de nouveau et jointifs les blocs du soubassement de chaque côté du perron (Voir Coupe sur le soubassement au bas de la p. 37)

Srah Srang Avisé de la venue très prochaine du Haussaire le Général De Lattre, du Comrep et de leur suite je suis pressenté pour un emplacement de piétonnière dans le Parc. Une fois le principe admis — qui s'établit de façon définitive, semble-t-il, de face à Antor une Concurrence au Bois de Vincennes le dimanche Je désigne la terrasse du Srah Srang pour le déjeuner projeté. aucun scrupule religieux ne peut étre soulevé... (par qui ? et l'ignore ? et ne voit personne qui pourrait le soulever.) par cet emplacement mais, à mon humble point de vue, cette terrasse du Srah Srang est beaucoup plus seduisante à 18 heures qu'à midi. Je fais nettoyer et balayer cet emplacement par l'équipe du Chantier Voisin à Bantay Kdei.

Jundi 15 février

Chau Say — On enlève la rangée 23 qui correspond au Gopura Ouest pond au socle sous la base des murs

de façade. Le dallage en latérite des salles intérieures se trouve à ce niveau, mais des affaissements partiels ont assez profondément modifié ce dallage qui est loin d'être régulier. Sous la rangée inférieure

26 (liba. Laterite de fondation) est une assise de latérite qui sert de fondation ; cet assise se prolonge du côté Est, donc à l'intérieur du mur d'enceinte, par un dallage également en latérite



Thommanon — On a commencé le coulage du béton Gopura Ouest de fondation à l'intérieur des assises 36 et 35 remises en place (grisaille en bleu sur le croquis en haut p. 45.)

Vendredi 16 février

Prah Khan Ayant retrouvé le Courette nord frontal à scie qui entre la Salle des Dances et la galerie 2 Est du porche central

Correspond à l'axe Ouest-Est
Est de la galerie 2 Est on se prépare à replacer le dit frontal


sur le linteau encore en place. On a abattu un arbre en B au pied duquel se trouvait accumulé un certain nombre de blocs. En retirant



Voir Croquis bas p. 43

Ces blocs on avait enlevé toute sa solidité à l'arbre qui aurait risqué de s'abattre pour le plus grand dommage des parties avoisinantes.

Bantay Vat une fois les pierres de
Gopura 3 Est la Voûte Central dépo-
sé (arbre Sud) en bleu



Ci-contre et celles de la $\frac{1}{2}$ voûte Est (en rouge) pour redresser les architraves on est amené à déposer l'angle A qui s'était lui-même assez fortement affaissé

Samedi 17 Février

Visite - Arrivée à 11 heures du Général, Haut Commissaire de France accompagné de M^e le Commissaire de la République, du Général Cogny & du Cabinet militaire de M^e Amillac, D^r du Cabinet Civil, de M^r Ristenucci, Conseiller politique et de mesdames De Lattre et De Raymond. Visite de Ginkse Wat, Bayon, Terrane du Roi Leprem, Ta Prohm et pique-nique organisé par l'Hotel au Siem Reap. Départ par l'avion à 16 heures.

Le Général s'est déclaré très satisfait

Siem Reap - Le pique-nique ci-dessus mentionné m'a permis de constater que beaucoup de blocs de la terrasse, dans la partie centrale au fond de la pièce d'eau sont affaissés et déséquilibrés et qu'il y aurait lieu de procéder quelques consolidations et reprises en sous-sol.

Lundi 19 Février.

Prasat Phak - Une équipe ayant été mise au dégagement de ce temple, à la demande de Boisselier je vais voir où en sont les travaux.

On dégage la façade extérieure Est et l'intérieur du Sanctuaire Sud (probablement premier sanctuaire)


Central puis qu'il y en a un second au nord)

Je note un linteau (à photographier d'ailleurs) à garniture central tenant 2 naga^s dont les rinceaux latéraux ont une forme moins souple et sont moins découpés que ceux de cette époque (X^o ou XI^o)


Je fais étayer la^{1/2} voûture en briques ou arc de décharge sur dessus du linteau en grès de la porte à l'intérieur.

Les murs sont assez épais composés de briques de $22 \times 12 \times 5 \text{ cm}$ d'épaisseur - 6 disposées en carreaux et 1^e rangée intérieure en bouteille. L'arase actuelle des murs (angle Nord-Est) est au niveau de la corniche

Une pierre d'angle retroussé en grès, comme celles des édicules à la base du Baphém



En revenant passez voir le Prasat Trapain Rac Chantol, ou plus exactement ce qui en reste actuellement. (Voir J. de F. II p. 99)





Le haut du Cadre de la porte émerge d'un monticule de terre

Profie et face du Cadre de la porte ; un abri à Nâk Ta, un fragment de linteau et une pierre des 9 divinités gisent sur le sol avec 2 colonnettes épannelées seulement

Mardi 20 Février.

Chau Sai - Gopura Ouest. - Je fais le nivelllement de

la base de ce gopura, présentement revêtue du seul soubassement ; mais le sol extérieur sur lequel repose la moulure inférieure et le libage du soubassement est à 2 niveaux différents.



Soit 4 cm plus bas qu'au Nord — Le soubassement Sud est lui-même plus haut de 2 cm (Face Ouest) qu'au Nord et le soubassement ~~Nord~~ (Face Est) est plus haut de 1 cm qu'au ~~Nord~~ Nord.

De tout ceci il résulte qu'il faudra partir pour le nivelllement de base des moulures, non de la pierre de libage comme à Thounmanou, mais de l'arase du niveau supérieur du soubassement. Encore en faisant la part de ressauts de la moulure haute, cette moulure se dérochant d'environ

2^{cm} en hauteur dans la partie centrale de chaque côté des portes axiales.

mercredi 21 Février

Chau Say - Résultat du nivelllement pris sur Gopura Ouest l'assise supérieure du A-B
Soubassement, la hauteur


de ce soubassement x étant

variable au dessus du sol lebage

(Voir page précédente)

Donc c'est le niveau A-B ci-dessous

qui est pris comme base des chiffres sous indiqués



1^{re} lecture en A
au Nord-

$$1 = 0.48$$

$$2 = 0.44$$

$$3 = 0.46$$

$$4 = 0.46$$

(0.20 de
décalage entre
les 2 premières
lectures

2^{me} lecture en B
à l'Ouest

$$4 = 0.46 = 0.66$$

$$5 = 0.36 = 0.56$$

$$6 = 0.42 = 0.62$$

$$7 = 0.38 = 0.58$$

3^{me} lecture en C à l'EST

$$7 = 2^{\text{me}} \text{ lecture} \quad \text{Ramené à la 1^{re} lecture} \Rightarrow 0.38 \\ 0.58 \quad 3^{\text{me}} \text{ lecture: } 0.64$$

$$8 = \quad 0.58 \quad = 0.32$$

$$1 = \quad 0.66 \quad = 0.40$$

$$2 = \quad 0.70 \quad = 0.44$$

Le point le plus haut serait donc 8 et le point le plus bas (avec 34 cm de différence) le point 4, ~~1, 2, 3, 5, 6, 7~~ soit 6,15 m.
Ce sont donc les points 8 et 7 qui pourront

Servir à fixer la hauteur de départ. — D'ailleurs je prévois que certaines assises de bases du soubassement pourront être maintenues en place.

Thounmanou On a déjà coulé le béton de fondation

Gopura Ouest des murs sur la presque totalité de

la surface de base des murs (Voir Croquis p. 12) et l'on commence à remplacer les blocs d'infrastructure en latérite A sur le croquis au bas de la p. 44.

Fête du māth Bāncha - (Vaisakha purnima)

Jeudi 22 février

Visite - arrivé à 11 heures 1/2 du Président Albert Sarrant, accompagné du Comrep, de M^e

Compain ^{Dir. Cab.} et divers. L'après midi Visite de Phah Khan, Nak Tān et aperitif au Phah Khan organisé par l'Attaché Culturel

Le soir dîner à l'Hotel offert par S. E. le Délégué Royal.

* oublié de mentionner : S. E. Sum Hieng (ancien Président de la D.C. à la Conférence de Paris, ~~S.E.~~ S.E.

Thoun Outk, Conseiller de l'Union Française et du Lieutenant Vietnamien Bui.

Vendredi 23 Février

Visite. Accompagné le Présid^t Sarrant à Clingkor Val

Bayon, Phah Pithu, avec aperitif à 18 heures sur la Terrasse d'honneur du Palais Royal d'Ankor Thom

Le Gouvernement de Raymond, avec S. E. Sum Hieng S.S. Thoun Outk et le Dir. Cab. renommé par avion à Phnom Penh à 15 heures.

Samedi 24 Février

Accompagné le Présid^t. Albert Sarrant qui nous témoigne à diverses reprises son grand plaisir d'avoir retrouvé le Cambodge et

(x Délegation Cambogienne)

Surtout d'avoir admiré une fois de plus la splendeur des Monuments Khmers, témoignage unique au monde d'une époque d'art glorieuse, jusqu'à un terrain d'aviation, où il décolle à 9 heures.

La veille dans une brillante improvisation Albert Sarrat, à la fin d'un dîner semi-officiel, avait insisté sur le patrimoine d'art et de beauté * que constituaient les Temples Khmers pour le Cambodge.... Des Cambodgiens assistaient à ce dîner. A bon entendeur. Salut!

Barrages sur le Stair de Siemreap. celle voie dans la Jeap de M. Sommesous les travaux en cours pour la refection et continuation du Barrage devant relever le plan d'eau de la rivière pour alimenter le Baray Occidental.

Baksei Chamkrong On reprend l'angle Sud Est du Tour Centrale parment supérieur en latérite du soubassement. as usual : - pierres déplacées, joints ouverts, blocs effrités. Ces derniers sont remplacés par de nouveaux taillés à la demande.


Dokson Val - Chausseé Occidentale On vient de déposer les 8 assises inclinées du mur de soutènement de la 2^{me} portion à redresser, (p. 18 - 27 et 45) On commence à replacer celles du bas pour la rebâtir horizontale.

Lundi 26 Février

Prah Khan Avant-Corps Est de la galerie 2 Est On a remplacé la base du fronton retrouvé sur le sol au dessus du hûtier de la porte A (Croquis bas de la p. 48) mais on recherche les morceaux qui manquent des pilastres de la porte et qui sont indispensables pour soutenir les

* unique au monde, a-t-il ajouté

extrémités latérales du fronton. Note les barreaux de fermeture de la Chapelle Sud de la façade Ouest de la Salle des Danses qui, du Côté extérieur, sont vaguement taillés en forme de barreaux ronds, la partie intérieure étant rectangulaire.



Baphnuor On remplace la palanquen en terrasse du 3^{me} étage rondins A qui supportaient la masse des terres de remblai

sous le dallage supérieure à l'Est du gopura 1 nord par des assises en latérite qui




Containent celles déjà placées en B ci-dessus. Les rondins étaient en partie pourris et prenaient une inclinaison dangereuse.

Gopura 1 Est On replace 2 morceaux décosés du sommet central du fronton de la porte Ouest du Gopura 1 Est, mais l'absence des pierres du dessous oblige de combler le vide par un bloc de béton retaillé.

Mardi 27 février.

Chan Say Il ne reste plus à enlever que les Gopura Ouest 2 assises 25 et 26 du soubassement. On a décidé de commencer la

remise en place des magouneries, par la façade Est, en partant du Centre qui doit servir de base puisque un dallage en grès relie le gopura au sanctuaire central. Mais ce dallage central très fortement dénivélé par des affaissements du sous-sol (en rouge) devra lui aussi être



déposé pour être remis de niveau.

Thommanon On a remplacé les 2 assises 36 et

Gopura Ouest 35 sur les fondations terminées

On commence à repasser l'assise 34

Tomboum — A la demande de Madame Jean
Commaille (Veuve Commaille) on dépose deux
bouquets de fleurs sur la tombe au
Sud-Ouest du Bayon.

Khkor Vat On a déposé les architraves (A
Bibliothèque Sud extérieure en bleu sur le Croquis p. 47)
et soutenu le pilier d'angle nord-ouest
pour ramener les blocs de soubassement
disjoints à leur position ancienne; on
Continue à rechercher pour les reconstruire
les morceaux de frontons, décrits de
scènes du Ramayana, épars autour de
cette bibliothèque.


Mercredi 28 février

Prasat Châk - allez visiter ce chantier assez éloigné
et que ne dessert aucune piste automobile.


Je regrette les Canassous que j'avais autrefois.

Etat des travaux: tout l'intérieur dont le
 dallage est à 0. 90 au dessous du seuil de
 la porte d'entrée est dégagé. Ci-contre
 le relevé du plan Carré presque
 de 3.15×3.05

Une banquette de
0. 62 de largeur
en latérite (en rouge)
entoure un massif
central en briques assez irrégulières



surface. Au milieu un talus de profil habituel en grès mesure 0,90 de Cote' sur 0,65 de hauteur. On a trouvé dans les déblais des débris de tuiles en terre



(1) = N° 4655 cuite ordinaire, plus 2 statues l'une avec tête (1) l'autre sans tête ^{x2} personnages debout
X2 = 4654 CA 4654, 4655

1^e époque (adossés sur la paroi Ouest en A et B du plan et déjà rapportées par Suon à la Pteah Thma)

On continue le dégagement du soubassement extérieur

Sur la façade Est pour mettre au jour un

escalier à marches


très peu hautes
(ci-contre)

une main tenant le

disque fut trouvée dans le dégagement du susdit person. mise sous le

CA 4648

n° 4648 noté sur la



paroi intérieure du

mur Sud deux


cavités creusées dans la brique à hauteur du linteau Vrai de la porte d'entrée Est.

Bantay Kdei
Gopura 3 Est

- On continue la dépose et repose avec consolidations aux endroits

necessaires, et rapprochement des joints écartés des murs de façade du Sud de la Chambre Sud de ce gopura.


Voulant ramener au Dépot de la Pteah Thma la statue trouvée au bord de la douve Sud (Voir p. 43) on m'en signale une autre que je fais déterrer aussitôt. Sur



Coupe sur la base du mur Est




Le bord Est de la douve Nord
en A ci-contre immédiatement
auvent à l'Ouest du petit
pavillon où fut trouvé le bel Hévagra
en bronze au musée Albert Sarrant E 329 —



La statue en grès trouvée en A ci-dessus mesure
1.04 de hauteur et n'a pas de tête. Corps de
femme dessinée époque 4652

Ran Say

Gopura Ouest



On a déposé le dallage devant
l'entrée Est du Gopura pour le
remettre de niveau. (en rouge bas de la p. 55)

mais la partie centrale
de ce dallage A ne
reposait que sur de la
terre, le bord seul (en
rouge) était posé en latérite,
N° ce qui explique la dépression
constatée.

Baphnuor
Gopura 1 Est

Après avoir placé les 2 morceaux
restants du fronton Ouest (en
trachyte ci-contre) on
place un bloc de
latérite (en rouge)
pour soutenir le



porte à faux de l'assise
qui vient d'être remise
On replace quelques blocs
de la base moulurée du mur du
pavillon Sud (facade Est) retrou-
vé dans les déblais.


Vendredi 2 mars.

Où des Vas Chausse occidentales On replace

la Cinquième assise (en partant du haut, voir schema p. 27) du mur de soutènement en cours de remise en place.

Oikos Vat On a remis sur la poutrelle en béton
Couز Ouest du 2^e étage armé le morceau d'architrave base
du fronton de la porche Est (entrée latérale Sud - voir en haut p. 24)

Il a fallu ~~des~~ caler cette
architrave en 2 ledessous
de la pierre très délitée
ne reposant pas sur
la semelle.



On vient placer un potet qui supportera une poutre en béton armé, indispensable pour soutenir les blocs de route B qui ont été remis en place.

Samedi 3 Mars.

Oikos Vat. - Après avoir déplacé les blocs du Soubassement Bibliothèque extérieure Sud pour les rapprocher et mettre de niveau (p. 56 milien) il est décidé de déposer les assises du dallage central pour les remonter au niveau primitif (croquis bas p. 37)

Oikos Vat. - En prévision de la visite annoncée d'un membre de l'Institut et du Directoire je fais enlever les blocs de grès à la base du Soubassement extérieur : ils sont rejeter par-dessus la balustrade de l'esplanade Sud du côté de la bouzerie, ceci afin de rendre à cette partie du Temple son aspect propre et nettoyé d'avant l'éroulement de la galerie.

Visite
13^h 1/2

- Arrivée par auto du Directoire, de M^r Hambis, représentant Institut de France et du Chef de Cabinet M^r Mam Charn de S.S. le Ministre des Cultes, après-midi Visite

sous direction de M^{me} Sommesous du Phnom
Krom - et sous la direction de Prah Khan, Nak
Pan (où je constate un éroulement tout
récent de la margelle du grand Bassin
au nord du pavillon Est) et de Bantay Kdei
Dimanche 4 mars.

Page des Couleis

Visite - Sous direction Sommesous Bantay
Samre et sous la direction Oukor Vat
Baksei Cham Kroul, Baphuon,
Thommanon et Chau Say.

Explication sur place des travaux de la
conservation afin de faire comprendre à M^{me}
Mam Chan, à la fois l'importance et
l'urgence de ces travaux, et les divers
problèmes que soulèvent les dégagements
consolidations, anastyloses des temples.

M^{me} Malleret insiste sur les difficultés
techniques à résoudre qui exigent des
connaissances d'architecte et d'ingénieur
et des connaissances historiques, pour
classer les différents styles des temples et
utiliser le résultat des thèses des
savants d'après les époques, les formes
architecturales et sculpturales.

Lundi 5 mars. —

Visite Départ à 8 h ½ de M^{me} Malleret et
d'Hambis

M^{me} Mam Chham vient me voir au
bureau et me consulte très longuement
au sujet du courant des travaux de la
conservation, rapport, écritures, comptabilité,
desirs. Il m'interroge sur

les travaux en cours et ceux des années précédentes.


Il tient à savoir si les locaux dont dispose l'Ecole sont sa propriété personnelle, etc.

Son enquête se termine sur l'affaire du Trésor trouvé près du Bayon en Janvier 1947 - Heureusement le Cahier de Correspondance peut prouver que le Conservateur de cette époque a agi comme il le devait, d'après les textes officiels des arrêtés à ce sujet. C'était là pour le Chef Coll. miniculpe un Terrain moins esoterique. Evidemment la lecture des Comptes rendus du Bulletin de l'Ecole pourraient fournir aux Cambodgiens tous les éclaircissements désirables... Grecum est mon législat !

Mardi 5 mars.


Dirkior Vat - La dépose de la partie centrale du dallage Bibl. Sud Est² du porche Ouest (croquis p. 37) montre en infrastructure des blocs de laterite en fondation sous la dalle A qui vient d'être retirée

Ce sont ces blocs qui se sont affaissés en causant le dénielllement.



Baphnum Galerie 2 Est - On commence à dégager cette extrémité Nord B obstruée par

Extremité Nord - Les éboulis pour reprendre le mur Est de la galerie très incliné, vers l'intérieur, en bleu - et vers l'extérieur.



en rouge, double mouvement dû à des affaissements du sous-sol contradictoire

Vandalisme - Constaté à l'angle nord Ouest
Mépris des Règlements. de la route du Grand Circuit

en C — ci-contre,

des coupes et abattages


de arbres (belles

essences et trous ANGOR

THOM très importants, que l'on debite) très récents.

On continue à massacrer et de plus en plus cette belle forêt, parure des ruines. Et c'est justement à proximité de Prak Khan que la forêt khmère étant la plus belle.

J'avise S. E. le Délégué Royal, ne pouvant faire mieux.




mercredi 7 mars. —

Ancor Wat Le soulèvement au
Bibl. extérieure Sud palan des piliers



du porche Ouest fait constater que la base des dits piliers présente une cavité qui s'adapte sur l'assise de soubassement portant un léger tenon correspondant.

Prak Khan Krou On continue la réfection du Sanctuaire Central soubassement du gradin supérieur en remplaçant les blocs de latérite désagrégés et consolidant les autres qui se sont déplacés



On commence les dispositions pour abattre avec la dessouduie un grand dipteroscarpe (yao) très proche du parement du soubassement du gradin ~~inferieur~~ inférieur en A.


Cet arbre qui constitue un danger au cas où il viendrait à se renverser pourra servir, débité par les deux scieurs de la conservation à fournir des planches pour les coffrages en cours.

Vendredi 8 mars.

Sortie d'une "A l'occasion de la présentation de la lettre de Crédence de Statue du S.E. Nong Kiumy comme 'envoyé Extraordinaire et ministre Depôt Plénipotentiaire du Cambodge aux Etats Unis', S.M. le Roi me fait demander de choisir une sculpture de Valence pour offrir en tant que « présent diplomatique à M. le Président Truman. » Mon choix se porte sur un buddha assis de facture remarquable h = 0.40 Compris court-torsou. Le torse d'un beau modèle est complètement nu, mains en dhyanamudra. Trois plis du corps du serpent-chaperon heptacephale, dont 2 fentes sont conservées, reste écorne, face assez large, yeux clos, lèvres assez épaisses. Extrémité du nez cassé : un léger raccord contamine le lobe de l'oreille jusqu'à l'épaule. N° Inventaire 102/4 CA 101/4 fut trouvé en Décembre 1919 dans les déblais retirés du Bayon (d'Angkor Thom.) Ces 2 derniers mots pour la notice a été établi. (Prise Photo H.R. n° 6739)

Vendredi 9 mars


Antor Vat - La remise en place des étraveillons qui avaient Galerie Sud (Ouest) été déposés dans la 1/2 galerie latérale pour laisser la place des Contreforts en Ciment se poursuit, avec quelques ajustements. Il faut en effet entailler la partie A de l'étraveillon pour laisser la place du Contrefort (en bleu) Cette extrémité qui, avant, venait reposer sur le chapiteau du petit pilier étant taillé en pointe pour venir s'insérer entre les 2 architraves B et C



C'est cette pointe qu'il faut recréuser pour laisser la place du Contrefort, tout en laissant l'épaisseur nécessaire pour la stabilité.

Bakhsei Chamkrong - L'arbre A au nord de la Pyramide du Sautraine pyramide (croquis p. 62) a été renversé sur le sol au moyen de la dessoucheuse. Après élagage des branches on pourra débiter le tronc en planches.

Thommanon - A tout hasard, et pour profiter Gopura Ouest de l'enlèvement du dallage au centre du passage axial j'ai fait faire un sondage pour savoir si quelque dépôt ne se trouverait pas en sous-sol.



A 2.60 on a trouvé un bloc de grès taillé, sans aucun décor, ni relief sur ses faces de ~~0.44 x 0.23 x 0.14~~ 0.44 x 0.23 x 0.14 et un fragment décoré de tête de naga de 0.51 de longueur sur 0.17 d'épaisseur?

Samedi 10 mars.

Bantay Kdei - On dépose la 1/2 Voute Ouest de Gopura 3 Est la Chambre latérale Sud (en bleu) comme on l'a fait pour la demi-voute symétrique Est afin de remettre les assises de niveau.

On vient de retrouver dans les déblais presque tout l'ensemble du fronton qui surmontait la porte Ouest A

de la chambre extrême Sud de ~~ce~~ ce Gopura.

Malheureusement le linteau qui supportait ce fronton n'est plus en place et les recherches pour le retrouver n'ont encore rien donné.

Une colonnette, pour supporter le linteau, manque également, mais on pourra la remplacer, comme on l'a fait fréquemment en pareil cas, par un potelet en béton.

Lundi 12 mars.

Chittor Vas On a terminé le remontage des parties chausseï extérieure inclinées du mur de soutènement (Voir p. 27 et 18) On enlève actuellement les dalles en grès de toute la partie contigüe à ce mur de soutènement et qui se sont très fortement enfoncées par suite de l'affaissement du remblai intérieur.

Prah Khan Avant-corps central Est On a terminé le remontage du fronton au dessus de la porte latérale Nord de cet avant-corps en A du croquis (bas de la p. 48)

On commence à préparer la remise en place des 4 dvarapalas de chaque côté des portes Est et Ouest de la terrasse en latérite immédiatement à l'Ouest de l'édicule dit à colonnes rondes au nord de la Salle des danses.

On repare un peu le dallage, plus ou moins défoncé par endroits, et on remet de niveau les socles en grès sur lesquels on remontera les morceaux de Corps de dvarapalas dont les débris gisent sur la terrasse.

Mardi 13 mars


Prasat Châk - Étant allé le matin pour avoir moins chaud voir les travaux de dégagement j'ai

éte' surpris par une très forte pluie (des mangues, à cette saison) qui ne m'a pas permis de poursuivre mes relevés cotés (p. 56 - 57). Toutefois pendant ma visite du chantier on a trouvé dans le sanctuaire nord en cours de dégagement, parmi les déblais intérieurs de terre et de briques, un fort beau morceau de sculpture, statue masculine debout (malheureusement sans tête, bras, ni jambes).

Ceinture très basse, nombril très accentué, drapé plissé avec poche sur le côté.

CA 4649

Le n° 4649

(Voir bas
p. 70)

La stylisation
du niveau de
la ceinture
par-dessus

est assez curieuse

mercredi 1^{er} mars.

Paphnu Les étalements étant terminés on commence
Galerie 2 Est la dépose des pierres de fonte à l'extrémité
nord de cette galerie afin de reprendre les
murs inclinés. (voir schéma p. 61 en bas)

Baksei Cam Krion En extrayant les racines du Yao que
Bas de la pyramide l'on vient d'abattre (bas p. 62) on
trouve en sous-sol un dallage en latérite
à 0,60 ~~m~~ au dessous du
sol extérieur.

Les Cotes ci-contre
devront inter- sol 0.22 0.47
venir pour extérieur ~~0.22~~ X
modifier le profil dallage 0.43
donné par moi de la
pyramide jusqu'au niveau du sol. (p. 18
en haut)

Prah Khan - Édifice à piliers ronds On commence

a nettoyé et dégagé l'extrémité Ouest de cet édicule en vue 1^o de redresser le soubassement sous les piliers du porche Ouest et de rebâtir ceux qui ont été renversés et cassés par la chute d'un arbre.

Dans la branche Nord des entrées Est de la galerie 2 Est (croquis bas p. 48) on trouve à la base du mur extérieur Est en

A B une cavité traversant le mur pour aboutir extérieurement à une évacuation des eaux intérieures suivant 2 rigoles dans le dallage (en bleu ci-dessus)

Jeudi 15 mars.

Sortie d'une Statue du
Dépot

— Suite à Jeudi 8 mars p. 63 —


S.E. le Délegue Royal me demandant une nouvelle

statue de taille plus importante de la part du minâferes je fais choix au Dépot de la Pteah Thma d'un Bouddha assis, analogue à celui déjà envoyé, mais de 0. 80 de

LA 2893 hauteur .. 71° 28' 93 - trouvés dans la région d'Antor

Bantay Samre — Étant allé à Pradat pour toucher le C^t du

Corps Franc, en vue de lui demander le débroussaillage de Ben mala, mais ne l'ayant pas rencontré, je fais un détour jusqu'à Bantay Samre où travaillent en permanence 2 coulis. Le temple et ses abords sont très bien dégagés et très propres; on respecte les 2 bougainvilliers plantés par M^{me} Gtaize, mais après l'enlevement de toute brousse, ces arbustes sont assez pittoresques, ainsi isolés au milieu des architectures sobres et puissantes de ce beau monument, décidément un des plus beaux du Parc d'Antor. B. Srei est mieux à côté.



Je fais prolonger le débroussaillage à l'entrée extérieure Ouest pour faire apparaître les bornes.

Vendredi 16 Mars

Bantay Kdei On a retrouvé une partie du linteau de Gopura 3 Est la porte Ouest de l'aile Extrême Sud (A sur le croquis bas de la p. 64) que l'on peut remettre en place sur le Cadre de la porte après avoir intercalé une pierre en grès retaillée B (en rouge ci-contre) qui servira à reposer le rebord interne du linteau.


On commence à placer les pierres basses retrouvées du fronton au dessus du linteau (en bleu)

On a retrouvé dans les déblais sculptés à proximité de la douve, au Sud Est de ce gopura, une partie du grand fronton à scène dont la base est encore en place sur les deux piliers du porche Central Est.

Samedi 17 mars.

Diwor Vat Galerie Sud aile Ouest On remet en place le huitième étroïllon, en rouge ci-dessus, les parties noires correspondant aux piliers non doublés par un contrefort. on en est arrivé aussi au pilier n° 12

Thommanon Gopura Ouest On commence, côté Nord, à placer sur la rangée d'assise 34 déjà remise en place, la rangée 33 ; cette rangée correspond à l'assise supérieure du soubassement. (croquis schéma page 33)



Dimanche 18 mars

Alle' vous le Ct Dasp ch'bon au sujet du nettoyage de
Ben Mâta demandé par Bousquier : il est convenu que
j'enverrai un Caporal sur place dirige le travail et
qui avec un mot du Ct il trouvera sur place les outils
nécessaires. Ce Caporal partira mercredi matin pour
Damdek (Kim descendrait ce jour là à Phnom Penh)
et là il rencontrera des militaires du Corps Franc.

Le 'attaché' Culturel me prévient qu'il a constaté
à Banteay Srei que la Colonne Nord du Gopura Est
(le 1^{er} à droite à l'entrée) est tombée et est cassée.
(D'autres dégradations, m'écrivit-il, — pas graves ont été
connues.)

Il sera nécessaire d'y envoyer une équipe prochainement.

Lundi 19 mars.


Prasat Chai. Complète Coupe sur le plateau Est du
Prasat Sud comme ci-contre



2. 80 de profondeur a fait trouver des débris sculptés, petites mains et fragments de massue (mis sous le N°) et de nombreux morceaux de tailles en Terre cuite. Déblais: Terre sablonneuse et briques.

Prasat Châk
Sanctuaire Nord

Relevé du perron Est:



Un sondage au Centre a montré une excavation qui descendue à 1.70 de profondeur a fait trouver - 2 menues parcelles d'or, minces feuilletts, l'un de 5 mm de Côte l'autre de $16\text{ mm} \times 9\text{ mm}$, puis 3 têtes. 1^o une, face seule, Complètement effacée seul l'ovale du visage et le devant du diadème est visible ainsi qu'un fragment d'oreille et les mèches de cheveux à hauteur $0,095\text{ m}$.

La seconde assez abimée, tête de l'époque du ~~X~~^{III^e} siècle mutata, diadème, arcades sourcilières se rejoignant, bouche assez large, œil allongé pupille indiquée.

CA 4651 hauteur = 0.140 m Ces 2 têtes mises sous le n° 4651

La troisième - même description que la précédente, bouche et gencives moins allongées moustache indiquée par un trait ondulé et barbe

sous le menton indiquée également par un motif incisé au trait. Hauteur = 0.20 m



Gres très dur et poli - Mises sous le n° 4650 ainsi que des débris de

~~grec ou brise très fin~~. Cette tête

CA 4649 s'ajuste sur le Corps 4649

On a également trouvé 2 blocs en grès parallélépipédique, l'un de $67\text{ cm} \times 23\text{ cm}$ et 0.115 m d'épaisseur, l'autre de $37\text{ cm} \times 0.225\text{ m}$ sur 0.110 m d'épaisseur

Ces deux derniers blocs ainsi que la dalle à angle retroussé en gris (p. 50) sont laissées en place.

Pour mémoire je rappelle que le Prasat Sud a déjà fourni 2 statues (non encore enregistrées) voir p. 57 en haut.

Mardi 20 mars.

Prasat Khan

Alerté par Duth Sar je vais constater une fissure au bouton Vrai de la porte centrale Est de ce Gopura. En réalité c'est une fissure déjà ancienne qui avait été arrangée avec du Ciment. Le Ciment est tombé ce qui peut révéler un mouvement des machineries qu'il sera prudent d'arrêter par une poutre de 10x15 avec 4 percs.

Terrasse en latérite - Après avoir rentré les 2 balai de support au N-O de la Salle des Danses à un même niveau on a reconstitué debout sur ces balai les deux statues de Warapada gardiens du Perron Ouest. On reconstruit également un des lions cassé en morceaux, de l'échiffre nord du dit perron. Ce qui va donner à cette terrasse, assez banale par elle-même, un aspect imposant du fait des sculptures remontées.

Mercredi 21 mars

Prasat Chak - Ce chantier est arrêté et l'équipe est transportée à Phnom Vat pour refaire le

Akhor Vat - barrage près de l'angle Sud de la dome Ouest. Les piquets plus ou moins renversés par les buffles laissaient de nouveau s'introduire le luc-binh dans les parties nettoyées.

Ben Mala - 1 Caporal et 2 coulis sont partis à Ben Mala pour le déroussaillement du temple avec un billet du C.T.A.P Chmon (voir p. 69 en haut) pour obtenir

les coulis nécessaires.

Jeudi 22 mars

BatseiCham Krai On a consolidé les échiffres du
Tous Centrale person Ouest, côté Sud, renis des pierres qui étaient tombées et remplacé celles qui manquaient ou étaient trop désagréges par des nouvelles retaillés à la demande. - On 3^{me} gradin on a ainsi introduits trois pierres et 2 au 4^{me} gradin.

On a sectionné le Trou du gas qui a été renversé par la dessoucheuse pour permettre aux sciens de venir débiter les planches.

Tep Pranam - A la demande du Chancéthikar je vais constater la pose du plafond en planche (le phidan) au dessus de la statue et la préparation du sol autour de la base du piédestal pour y placer un dallage en Carreaux Cérames.

Je constate que les rives autour des frontons sont non en bois sculpté mais en Ciment moulé avec les abouts de naga aux extrémités un peu minces et d'un profil peu heureux. J'espère que la peinture atténuera ce motif et le fera se fondre dans l'ensemble.

Vendredi 23 mars

Suivant Télégramme de Bouselur la Citoyen part le cherches avec sa famille et M^{me} Gitcan à Phnom Penh

C'est le chauffeur Niel prié par M^r Sommesous qui me conduit sur les

Chantiers avec la Camionnette Ford de la Conservation.

Trah Khan La charrette de la Conservation hors d'usage à cause du moyen dont la fusée ne s'adapte pas dans les zones, la Camionnette va chercher du sable au Stang pour le ramener à Trah Khan, où l'on commence à remonter les 2 dvarapalas du perron Est après avoir remis en place sur leurs socles les deux dvarapalas du perron Ouest.

Antiquité Le gardien me remet une tête de Bouddha trouvée par lui dans des déblais rejetés au Nord de la balustrade de la plateforme qui entoure le temple central : nombreuses cassures et pointe du nez refaite au ciment, traces d'enduit résineux noirâtre. Cette tête provient d'un corps auquel elle avait été fixée par un goujon (type XI^e siècle) fossette au menton. — ushuha a deux casse. — h = 0.23



0.23

v

CA 4656 mise sous le N° = 4656

Visite Arrivée à 17^h 1/2 de maître Maurice Garçon de l'Académie

Samedi 24 mars

Accompagné Maître Maurice Garçon au Grand Circuit. Remarqué que Trah Khan impressionne beaucoup.

On Pre Rup constate la présence plus qu'insolite d'un arbre déjà grand dans la chambre contigüe Sud de l'entrée Est (Gopura 2). Il sera prudent de faire enlever cet arbre susceptible en se développant de démolir les magazineries voisines.

Dimanche 25 mars


Paye des Comptes. — M^r Bousquier, sa famille et M^{me} Giteau sont arrivés la veille à 13 heures 1/2.

Lundi 26 mars

Jour férié - bureaux fermés


Je fais la visite des chantiers avec M^{me} Boisselot, sa famille et M^{me} Giteau.

Prah Khan - Boisselot préconise un sondage au angle Nord Est de la 3^{me} Enceinte Centre de la terrasse A où l'on travaille actuellement, à l'ouest de l'édicule B à pilier rond (ci-dessous schéma précisant les emplacements - D = Salle des Danses. G = grand Srah) galerie 2 Est galerie 3 Est



Le dallage en brique de la dite terrasse A est interrompu au centre par un socle en grès légèrement surélevé en grès (base d'édicule disparu?)

Baksei Chamkrong - Boisselot désirant des précisions sur le sondage interrompu au Centre du Sanctuaire (p. 21-22) On décide d'enlever les blocs de latérite du Centre du pignon Ouest E pour creuser un tunnel dans la masse de la pyramide jusqu'au puits central.



Mardi 27 mars

Bantay Kdei On remplace les morceaux du Gopura 3 Est fronton retrouvé au dessus du demi-linteau remis en place de la porte Ouest (entreinité Sud) - p. 68 en haut. Sur la chambre ~~XXX~~ Sud (bas de la p. 54) on a remplacé, calés et d'aplomb, les demi-voutes latérales;

on repose actuellement les assises de la porte centrale.



Salle de Danse - constate une fissure

importante dans le linteau vrai N ← de la porte Sud A de la façade

Ouest de la Salle des danses. A prévoir un cadre en béton armé; 2 poteaux 20×25 avec 4 fers et une traverse sous linteau de 25×30 avec 6 fers.

mercredi 28 mars.

Chloro Vat On a redressé les piliers et resserré
Bibliothèque extérieure les joints du soubassement du porche

Sud Ouest (croquis en haut p. 47) On a déjà posé les 2 architraves latérales et on remet en place celle du milieu sur laquelle on pourra remonter les fragments importants du fronton à l'cene retrouvés dans les déblais.

Baphuon On reprend le dallage sous l'angle Terrasse supérieure Nord Est du soubassement (celui extérieur) du porche central. Pour cela on a déposé deux assises du dit soubassement pour relever le niveau de ce dallage.


Jeudi 29 mars

Ben Mala - Boiselier et M^e Giteau sont allé à Ben Mala voir les travaux entrepris par le Caporal Sem (bas de la p. 71)

Cette journée s'est révélée négative pour le personnel de la Conservation. A 8 heures le gardien de Chloro Vat Van Luong est venu se plaindre d'avoir été trouble la nuit dernière et maltraité par des militaires Cambodgiens du D.F.L

accident Ce midi on me ramène à la conservation un à Akhor Vat Couli du Caporal Svay (Akhor Vat - 2^e étage) grièvement blessé par la chute d'une pierre.

De l'enquête que je suis allé faire sur place il résulte que le Couli Phet Sing se trouvait sous la demi route latérale Sud de la bibliothèque Nord du 2^{me} étage où travaille actuellement l'équipe du Caporal Svay (bas de la p. 46) près de la porte Sud centrale. Une pierre de Voute très décalée avait été retenue par un poteau en bois, lui-même insuffisamment calé à la base par un morceau de pierre A. Ce morceau A ayant glissé, heurté ou déplacé, l'étai en bois est tombé et la pierre qui il soutenait, mesurant 1.00 x 0.65 sur 0.18 d'épaisseur, est tombé également sur le dallage. Le Couli heureusement n'a pas reçu directement, mais n'ayant pu se reculer suffisamment (le Couli est B en rouge) la pierre l'a très violemment heurtée dans sa chute et il a eu une partie de la poitrine et des fesses déchirées et froissées. À l'Hôpital on me dit qu'il n'y a pas de fracture, mais un traumatisme et des fortes contusions.



L'après midi je fais la visite des chantiers avec M^{me} Saurin Chef du Service géologique d'Hanoi, recommandé par le Directeur. À Takhéo la qualité du grès s'avère beaucoup plus dure pour certains blocs, ce qui explique

Visite

Takhéo

l'absence de sculpture des façades de ce temple. Le fait m'avait d'ailleurs été signalé autrefois par l'Ingénieur Marolle. Deux blocs ~~que~~ je voulais faire prélever des échantillons résistant au ciseau qui se casse sans les entailler. Toutefois à Ta Prohm on remarque d'autres pierres du grès ordinaire des autres temples d'Angkor.

Rencontre à Mr Savin pour examen des échantillons du Baphuon, Angkor Vat, Banteay Srei et Ta Prohm. Ce soir à l'Hotel je suis présenté par M. Sommerson à M. Paul Ruegger, Président du Comité international de la Croix Rouge.


Vendredi 30 mars.

Pras Khan.

Terrasse en latérite
à l'Ouest de la Salle
des danses.

Le sondage préconisé par Boisselier (p. 74) au centre de la terrasse est déjà parvenu à près de 3"00 de profondeur. On n'a trouvé que du remblai en sable pur, sans aucun débris, pierreux ou autres.

Le niveau du dallage de cette terrasse au dessus du sol extérieur est 4,"50 repartie en 2 étages du sous-sol.



Baphuon

Galerie 2 Est

On commence à déposer l'extrémité nord de cette galerie dont les pierres de voûtes viennent d'être enlevées. Cette partie de la galerie est dans un état de délabrement très accentué et les blocs déjà cassés, se brisent à la manipulation.

Thommanon

On commence à remettre en place l'assise n° 32 (schéma p. 31) qui correspond à l'assise du socle au dessus du sous-sol.

Samedi 31 mars

Palais Royal
Bassins nord

Ne pouvant plus trouver de blocs de latérite en nombre suffisant pour refaire l'infrastructure sous le dallage en grès du Gopura Ouest de Thommanon j'ai loué un Camion à un entrepreneur qui vient chercher des blocs de latérite épars dans la brousse entre les 2 bassins de l'angle Nord Est du Palais Royal pour les transporter à Thommanon.

Tep Pranam — Encore lui, je n'en sortirai jamais!

Exaspéré de loin au passage sur la route de la Porte Nord d'Antor Thom par des tons bleus agressifs sur le fronton de la pagode en construction, je me suis approché.

J'ai été horrifié par l'assemblage de tons où le bleu pur voisine avec des jaunes qui hurlent : le dessin de ce fronton, un bouddha sous l'arbre de la Bodhi dans un paysage de verdure à faire grincer des dents, et un fond de ciel d'un extrême violent, le dessin lui-même est fort laid d'une pauvreté malhabile et nauséante.

L'absence de goût des bouzes modernes est effarante. Et là encore le digne Chan Alikor n'a ~~pas~~ ^{suivi} mes instructions —

Je lui avais expressément recommandé de se conformer à ce qui existait au Vat Teah Nok, au nord ouest du Bayon, Vat Sihamois d'une très belle élégance et d'un dessin de fronton remarquable, Composition et enluminure. Or ce Vat avait été refait par des bouzes vers 1928 ou 29

Il n'y a donc pas énormément de temps ; Et les bouzes sur mes instances avaient refait alors ce délicieux décor des frontons qui on peut voir encoré, non pas le Chromo d'une laideur vraiment excessive qu'on a mis au Tep Tranam, et que l'on continue sur les 4 autres faces ; mais l'ancien décor traditionnel des anciens Vats en bois sculpté, rinceaux et ornements rehaussés d'or, de plaques de plomb colorés ; c'était du pur art khmer, et de l'art pur. Actuellement !?!

J'en peu laisser le horreur actuelle des frontons de Tep Tranam et, de nouveau, je vais entrer en lutte avec le digne Chan Athitak pour changer ça.

Bois sculpté, rehauts d'or, ornementation pure ~~et fine de~~ polychromie et tableau d'une vulgarité désolante. Heureusement le Wat Troh riok est là pour montrer ce qu'il faut faire.

On cours des explications données par un des bouzes travaillant à cette pagode j'ai compris qu'ils travaillent en vitesse pour avoir fini à temps l'exécution de cet pavillon au moment de la fête d'inauguration qui est très proche.

D'où les grosses erreurs, ou les à peu près du décor hâtivement poussé.

L'affaire devra être reprise et c'est à d'autres en l'espèce le Directeur qui agira près des autorités compétentes de Phnompenh que je laisse le soin de la poursuivre.


Lundi 2 avril

Prab Khan (p. 77) Le sondage arrivé à 3^m 30 Terrasse en latérite de profondeur n'a encore fait trouver qu'un tesson en terre émaillé sur une face, teinte verdâtre, avec coulure de fabrication peu soignée. Débris de vase

Terre gris claire de $90^{\text{m}}/\text{m}$ sur $65^{\text{m}}/\text{m}$ épaisseur =
 CA 402 DB $10^{\text{m}}/\text{m}$ mis sous le n° 402

Baphum Note au cours de la dépose des assises
Galerie Est du de la route aux extrémités Nord que
2^e étage l'assise inférieure en

A, immédiatement
 au dessus de l'archi.
 Arche recouverte
 intérieurement pour
 la poutre en fourrure
 disparue, est constituée
 par 2 morceaux en épaisseur.



Mardi 3 Avril

Chau Say - avec de multiples tâtonnements
Sopima Ouest Son est arrivé à places de niveau
 les 2 assises qui constituent le soubas-
 sement du Côté Est (Voir p. 51).

On va caler ces pierres à l'intérieur
 par des blocs de béton qui permettront
 de venir places sur ce soubassement les
 superstructures.

Baksai Chau Kroui On commence à

Escalier Ouest entailler sur une

largeur de sol extérieur 0.90 la base de l'escalier en B ci-dessus pour creuser le tunnel d'accès à la chambre supposée exister à la base du sondage central. (voir p. 74)

Sopai - appelle délimiter avec le Chau Athukar l'emplacement d'une balustrade - en béton - of course - dont il demande l'autorisation autour du Vihara

Prah Kô - Accordée. Je fais mettre 5 Coulis et 1 caporal pour nettoyage de Prah Kô.


Prah Khan - Mercredi 4 avril
Terrasse en latérite - Le sondage Central fait ressouder de nouveaux tessons similaires à ceux déjà trouvés dans la terre sablonneuse.

CA 402 DB mis également sous le n° 402 (en haut p. 80)

Edifice à pilier ronds - On a déjà replacé 2 rondelles sur la base de pilier resté in situ à l'angle Nord-Ouest du porche Ouest A ci-dessus. Au moyen d'une échelle je monte sur les architraves de cet édifice et reconnais qu'on pourra remonter les morceaux du 1^e étage jadis trouvés par moi et rassemblés à la base.

Bantay Kdei - On a remis les trois

Gopura 3 Est - 1^e premiers assises de la voûte intérieure Centrale de la chambre au Sud du passage



Central - Les lits de ces assises sont inclinés vers l'extérieur pas suite du mouvement de renversement du mur du rez de chaussée qui n'a pas été déposé ni modifié. Ce même mouvement a produit un sommet, à l'endroit où les 2 assises supérieures devraient se rejoindre, un écart de 0.40 et même plus en certains endroits.

Constate également du côté Est un décâlage de niveau de 0.07 entre le dessus de l'assise ouest et celui de l'assise Est.

Jeudi 5 avril.

Alle à Poip Malai pour ramener Bousquier et mœGilean à Siemreap

Kulen - En passant à Euk Lich, guidé par Carrières magnétiques qui connaît bien cette région je


Ch. J. du F.
 VI p. 115-116
 et XIII p. 16

fais un petit détour de 3 à 4 kilomètres vers les pentes ^{Est du plateau} (pour aller voir un des emplacements de carrières des anciens Khmers).

References : Parmentier BEFEO - 1913 - n°1
 p. 36 (218 bis) - Delaporte - Voyage au Cambodge
 p. 113 - Fr. Garnier Voyage d'exploration en Indochine (I p. 26 - cité par moi dans AAK - I - 1 - p. 24)

Cet endroit où l'on me conduit est une excavation en plein air d'environ une cinquantaine de mètres de côté dont le rocher a été taillé à rebours verticalement sur plusieurs côtés, correspondant aux extraits des blocs. Sur une partie en terrasse, le centre étant recouvert d'eau, M. Magnavas me dit avoir vu des blocs roulés, sorte de rouleaux.

Vestige inédit - À proximité de cet emplacement un Trapāñi Snōr petit monticule d'éboulis de briques est désigné sous le nom de Trapāñi Snōr. De ce monticule émergent d'Est deux piliers droits dont la base est enterrée, sur l'un d'eux (montant Sud) est une inscription en Vieux Khmer assez peu lisible dans le haut un peu plus nette vers le bas



Environ 12 lignes. Colonnettes ébranchées.

Des débris de statues en grès gisent à proximité de ce monticule, et 1 petit piédestal

Ben Malā - C'est la 3^e fois que je retourne à cet temple que Boisselier vient de faire dégager et aménager pour une visite aisée : pour la 3^e fois je recherche l'extrémité Ouest de la balustrade à maga de l'allée d'arrivée occidentale et

ne peux le retrouver. Sans la photo très nette n° 8735 où figure cette extrémité de Chausse, je pourrais croire à une confusion dans ma mémoire. Ce naga, décidément disparu (?) est dans le guide Glaise, nouvelle édition, dernière page fig. 126. C'est actuellement les seuls documents que l'on possède sur ce beau morceau de sculpture. Boisselier suggère qu'il a pu être renversé par des éléphants : c'est assez probable.

Du monument lui-même je n'ai rien à dire puisqu'il vient d'être étudié en détail par M^{me} Goban et Boisselier.

Je signale simplement le beau et surtout curieux linteau de l'avant-corps du sanctuaire central, façade Est j'ai pris un rapide croquis de la figure latérale, divinité debout sur un naga à 3 (?) têtes.

De chaque côté de cette figure une petite apsara sort d'un corps d'un bouton de lotus, mais ce qui a retenu mon attention c'est sur les crosses descendant de la tête centrale une tête sans corps A, assez inattendue. Voir photo 8722

Je suis allé voir la terrasse dite Kong Phuk sur le bord de la route allant au Prah Khan 173 et près du phum Boeun Mealea le prasat Darm Chan - enceinte en latérite, bibliothèque très escouffée en latérite au Sud-Est et prasat central ouvert à l'Est, l'intérieur de porte non



acheté et a demi croulé, en grès sans aucun décor.
J'en insiste pas puisque Boisselier et Mme Giteau
s'en sont occupés.

Vendredi 6 avril


Sculpture Allé avec le Pne Chouy Chet chercher une
à envoyer troisième sculpture à faire parvenir au Président Truman
en USA (Voir p. 63 et 67) - On tombe d'accord à
la Pteah Thme sur la stèle à 2 faces sculptées

CA 4419 n° 4419 de 0.78 de hauteur.


Bantay Kdei - Les 3^{es} assises

Gopura 3 Est de la Voute

Centrale remise
en place, voir la
Coupé p. 81 document
en plan la silhouette



Ci-contre avec des écarts au sommet variant
de 0.55 à 0.60 - Boucher tout ce hiatus
avec du béton comme je l'avais prévu d'abord
serait peu facile, et pas très efficace. Je
décide donc entre les
2 blocs opposés de



faire une poutrelle en béton de 0.20 x 0.20
avec 4 fers pour maintenir l'écartement
et prévenir tout mouvement de bascule
Cela fera en tout 4 poutrelles à placer
(en bleu ci-dessus)


Samedi 7 avril

Départ pour Battambang par avion de Boisselier
et Mme Giteau

Chau Say
Gopura Ouest

On commence à placer l'infrastructure
en latérite derrière l'assise du pare-
ment extérieur mouluré, solidement
caféé et mise de niveau.

Comme tous les parements en grès formant revêtement sur le mur intérieur en latérite dans la construction khmère, l'épaisseur de ce parement, ici de 0.22 et 0.27 est nettement insuffisante et on remédie à ce défaut par des clous en fer.



Pras Khan La coupe
Terrasse sur le sondage
en latérite entrepris
au centre de cette terrasse

(p. 74 et 77)
montre trois zones en profondeur nettement délimitées

A = terre et sable ($h^2 = 1.90$)


B : latérite en formation et rognons minuscules de latérite ($h^2 = 1.00$)

C = sable pur ($h^2 = 1.00$)


au dessous la zone D où l'on creuse actuellement montre une terre noirâtre par endroits avec du sable terne mêlé de rognons de latérite

Il est curieux de constater que la zone de sable pur commence au niveau du ressaut inférieur formant sousassiseur du parement extérieur.

Chithor Vat — On est obligé de couler une fondation
Bibliothèque extérieure Sud



en béton armé de 25×30 (6 fers)
 en A sur les chapiteaux des piliers
 ou pilastres 1 et 2 afin de pouvoir
 placer à ce niveau les 2 morceaux d'architra-
 ves qui furent retrouvés. Porche Ouest de cet
 édifice.



Lundi 9 avril

Vol. - 1 rail de 5.00 fut volé la nuit précédente
 sur le chantier de la Bibliothèque extérieure
 Sud d'Antor Vat; ce rail avait été
 rangé par le Caporal à l'intérieur même de
 la dite bibliothèque

Baphnuon - Les pierres de toute de l'extrême Nord
Galerie 2 Est que l'on est en train de déposer s'avèrent
 de dimensions assez petites (voir croquis
 en haut p. 80) mais beaucoup sont cassées
 ce qui produit des morceaux qu'il sera
 difficile de réunir.

Mardi 10 avril

Vol. - On a retrouvé le rail volé la veille à
 Antor Vat dans la douve Ouest, où proba-
 blement les voleurs l'avaient déposé pour le
 reprendre plus tard.

En revanche un autre rail de 5.00
 a été volé la nuit précédente sur le chantier
 de Chau Say.

Il règne en ce moment une grande
 animation dans le Parc d'Antor en pré-
 vision des fêtes qui imminrent : Vendredi
 13 fête des Enfants organisée par S.E. le
 Délégué Royal, puis fête du Chao Chhnam
 et fête d'inauguration du Vat édifié à Tep
 Pranam. Célébrées et venues de populations

Venues d'un peu partout, des baraquements et salas sont dressées un peu partout... je crois même qu'on a suspendu l'abattage des arbres de la foret.

Mercredi 11 avril.

Prah Khan Terrasse en latérite J'arrête le sondage en cours à une profondeur de 5' 00 soit 0.43 plus bas que le niveau du sol extérieur
(Voir p. 85)

A = zone de Terre et Sable

B = latérite en formation avec rugosités minuscules

C = zone de sable pur sur 0.20 de hauteur qui plus bas se mélange avec de la terre

D = zone de 0.15 à 0.20 d'épaisseur de Terre noirâtre - Au dessous Terre et sable mélangé avec des débris de grès non taillés, éclats ou fragments bruts.

On retrouve encore des tessons vernissés dont un tout petit à couverte vert clair porte un décor en relief (dentelles d'arcature?)



Sous ces tessons et éclats de grès sont inscrits

CA 402 DP sous le n° 402 comme ceux précédemment trouvés (p. 79 bas et 80 haut)

Jeudi 12 avril

Bautay Kiri
Gopura 3 Est
Aile Sud

Après l'établissement de collage des Voutes par un étresillon en béton armé (p. 84) pendant que secoule le béton, avant de venir fermer la Voute par l'assise supérieure on repose, rapproche les pierres et resserre les joints ~~du~~ le parement du soubas-




Segment Ouest du mur extérieur.

Les recherches pour réunir les fragments sculptés de frontons autour de ce gopura continuent.

Orikor Vat - On a rétabli la pierre d'architrave du Galerie Sud porche qui débordait au-dessus des Torche Centrale Sud. Pilier Ouest (en bleu ci-dessous)

On relève l'architrave du côté Est de ce porche pour resserrer les pierres du pilastre A qui se sont fortement déplacées et rendent très peu stable l'architrave reposant sur ce pilastre



Cet architrave a dû être consolidé il y a très longtemps par une de ces pâcheuses chantelles en béton armé qui avaient autrefois horreur, et avec juste raison, le Gougal Albert Sarrout.

Ce pilier va pouvoir être supprimé ~~pas~~ et remplacé par une poutrelle insuis voyante

Vendredi 13 avril

Fête des Enfants

Primitivement prévue pour cette date cette fête fut remise au lendemain.

Méaunouis j'avais cru devoir donner aux Coulis et Capora un congé payé pour ce jour - Dans les chantiers c'étaient; comme je suis terriblement éprouvé par la température j'en profite pour me reposer.

à 18 heures grand lunch chez S. E. le Délégué Royal - Divertissement. Lam Thion, etc.

Samedi 14 avril

Page des Coulis — Ouverture des Couges du
Chauk Chnam.

Fête bouddhique Après midi, invité par le Commandant du Corps Franc
à Ankor Thom Chnum. Mochul Pich je m'rends à Ankor Thom
la fête devant avoir lieu autour de la Place Royale
(et non sur la place royale même) Je visite donc
Prasat Pithu, Tep Pranam, et les alentours où
s'élèvent des quantités de Salas, pavillons,
abris pour débits, théâtres, etc. Un vrai champ
de foire. Tout est dévasté au nord de la Place
royale, on a rase toute la végétation pour
permettre les ébats de la foule et les prières des
bouyés. Toute le paysage autour des Grands ^{Prasat} est dénudé.
Inutile d'insister, d'essayer de résister à ce
courant... il n'y a qu'à se retirer. Je suis fatigué,
ce sera mon prétexte.

Retour de
Bousselier et
m^{me} Giteau

Retour vers 15 heures (?) de Bousselier
et m^{me} Giteau qui ont séjourné à Battambang
et ont pu visiter en plus du Wat Phoal, Prasat
Sneng 867 - 868 - Wat EK. ⁸⁶⁵ Banteay
Chnum.

Lundi 16 avril

Prasat Khan En compulsant d'anciens J. de Fouilles je trouve
édicule à des renseignements graphiques — et côte sur
piliers ronds la restitution de l'étage qui achève à l'
rez de chaussée et dont des pierres avaient été
recueillies et rassemblées par moi en Décembre 1930
(J. de F VIII - p. 130 et 132) Il faudra
mettre le dessinateur à reprendre et mettre au
net ces croquis. — (Voir page ci-contre)

Visite

Arrivée à 13^h de Bernard Grossier
qui remplace Dupont à Saigon (musée Blanchard
de la Brosse)

Bureaux fermés Fête du Chant Chnam.

Mardi 17 avril


Reste au bureau pour identification des N° d'insigne demandés par le Directement en me reportant aux Journaux de Fouilles.

Mercredi 18 avril

Prah Khan
Edicule à piliers
rouges

Proprié de ce que les Chantais sont encore arrêtés (Fête du Chant Chnam) pour aller relever sur place le profil du Rég de Chaussée de l'édicule à piliers rouges.

Le dallage de l'étage est constitué par une épaisseur de deux assises d'une largeur totale de 2.22 et reposant sur les chapiteaux 1.65 des piliers. Les cotés ci-dessus



Tout pris en A-B là où les piliers sont le moins déversés. La partie centrale entre les 2 rangées de piliers semble avoir été vide. En G ci-dessus sont les 2 assises de base du mur de l'étage actuellement partiellement reconstitué sur le sol mais dont j'espère pouvoir retrouver encore des fragments. D'ailleurs la taille

des pierres de cet étage n'est restée inachevée, et à peine dégrossie en certains endroits. A côté de cela les pierres attribuées à l'étage G sur la Coupe Ci. contre montre ~~non seulement~~ une taille en façade à la fois soignée et décorée. Il y a là quelque chose d'anormal que je n'explique pas. L'étage fut-il construit et les pierres sont elles tombées - Je ne doute pourtant pas qu'inclinerai à croire qu'il fut préparé d'avance sans être monté. Ceci d'ailleurs est tout à fait à l'opposé des habitudes des Constructeurs Khmers qui ne ravaient les façades, qui une fois la maçonnerie mise en place.

J. P. REFFO
1931
T. XVII. 9

En un mot il s'avère que les assises attribuées aux façades extérieures de l'étage sont terminées et finement sculptées, alors que tout le rez de chaussée est fruste, à peine ébauché, très grossier de taille, à ce point que les fameuses "colonnes rondes" sont en réalité des blocs à peu près ronds pour le fût et polygonaux pour les chapiteaux.

Jeu di 19 avril

Batkheng - En voulant envoyer une élévation demandée par M^r Tiliyat (via Directeur 1012-D) de la pyramide centrale du Batkheng, je m'aperçois après des recherches dans les Fournereaux, Delaporte, Lagonquier, Guides | connaît
communale
martial etc. que si les
Glarze
Fournement
plans du Batkheng sont donnés un peu partout
on ne trouve nulle part une élévation.

Le dessin demandé étant très pressé, il n'est pas question d'aller faire un relevé sur place, et à l'aide de photo, je puis établir par le dessinateur une élévation aux échelles approximatives. Mais il est bizarre qu'on n'ait jamais établi de relevé en façade de ce monument.

Vendredi 20 Avril
Reouverture des Chantiers.

Thommanon On commence à placer sur l'angle
Gopura Ouest nord Est du sous-bassement l'assise

n° 31 qui correspond à l'assise de la base moulurée des murs de façade.

Baksei Chamkrong - La taille du massif en latérite
Pyramide Centrale sous l'escalier Ouest s'avérant



longue et difficile, ce massif présentant une très grande épaisseur.
Après avoir consulté Boisselier à ce sujet on décide de déposer les blocs du 1^e gradin en

A ci-contre immédiatement au nord de l'escalier pour N ← .
Je rende compte de la composition de l'infrastructure en cet endroit.

Peut-être rencontrera-t-on le remblai intérieur plus rapidement et on pourra faire ainsi un couloir souterrain longeant l'échiffre de l'escalier. (Voir p. 80 et p. 74.)


Palais Royal Un nouveau chantier est ouvert, c'est
Terrasse Centrale le dixième, pour continuer les travaux de réfections de la partie Centrale de la terrasse des éléphants, redressement et consolidation des murets et balustrades de Nagas.

On commence par le muret A B au Nord de la partie Centrale et sur le côté Ouest du terre-plein supérieur.




Samedi 21 Avril

Antor Nat Je fais sortir
Chaussée Occidentale la dalle A
qui présente à son
extrémité un fragment de bas-relief provenant
peut-être d'un fronton des Entrées Occidentales,
donc intéressant à récupérer. On la remplacera
par une dalle en grès taillée de même dimension
 0.46×0.94 . Je rappelle qu'à la dalle B
incorporée dans le même dallage, un peu au
Sud Est présente aussi un réemploi, deux
bases de pieds de géants porteur de nagas.



Palais Royal - Le gardien m'emmène voir un
mur d'enceinte nord énorme tronc de Yag (pres de
40 m de longueur) qui s'est renversé
à la suite d'un
violent orage il y
a environ 6 jours
brisant et démolissant
des fragments importants du
mur d'enceinte extérieur Nord, immédiatement
à l'Ouest du Gopura Nord (Est)
G ci-dessus. L'arbre, non pourri, a été
complètement brûlé à la base (en rouge)
par les chercheurs d'huile.



Je constate qu'une route automobile
a été aménagée (en bleu ci-dessus) pour
pénétrer à l'intérieur du Palais Royal
par la brèche qui existait à l'Est du
Gopura G mentionné ci-dessus.

Dans le même ordre d'idées je suis averti
par un gardien que le nomme Taks a coupé

des arbres pour faire une maison d'habitation au Nord du Prasat Ta Prohm Kel. a quasi bon donnez suite à l'affaire puisque le abattage est devenu général dans tout le parc d'Angkor?

Dimanche 22 avril

Descends à Phnom Penh pour acheter divers produits photographiques, accessoires auto, etc.

L'appareil 13 x 18 de la Conservation emporté par Chuc qui m'a accompagné ne peut être réparé.

Je profite de mon séjour à Phnom Penh pour chercher au musée dans les photos des documents pour ma notice sur le Stupa Khmer; j'en relève quelques formes modernes sur des photos de pagodes où je fais la constatation suivante: plus les pagodes se rapprochent de l'époque actuelle plus la construction des divers bâtiments prend un aspect standard en béton armé, très laid.

J'en conclus que depuis qu'il a échappé à l'influence siamoise, l'art cambodgien a sombre dans un manque de goût total.

Les anciennes pagodes de Battambang et quelques autres ailleurs sont des modèles d'elegance et de silhouettes de formes impeccables.

Quant aux Chedis (stupas) ils se surchargent à l'époque actuelle d'un décor pas toujours très heureux, et ils ont tendance à se rapprocher d'un prasat que vient coiffer en guise de toiture et flèche un stupa de forme traditionnelle.

Ce qui était autrefois simple soubassement se rapproche



d'un édicule rez de chaussée.

Mercredi 25 avril

Arrivé de Phnom Penh à midi

Kompong Thom En passant à la pagode de Kompong Thom actuellement en cours de démolition pour en reconstruire une autre dont les murs en béton armé sont présages p. horreur qui s'élèvera à cet endroit je vais vous ce que sont devenus les 6 linteaux qui étaient encastres dans la maçonnerie des façades de l'ancienne, linteau porté à l'I.R.I. - p. 238 sous le n° 169

3 murs Sud, Ouest, et Est n'ont pas encore été démolis et j'ai revu, sous l'étroite veranda encore encastres, un linteau, Côté Est, 2 linteau Côté Sud et 1 linteau Côté Ouest

Le mur nord est démolî partiellement et je n'ai pas trouvé traces des 2 linteau qui devaient s'y trouver; les réponses que j'ai faites des bouzes qui étaient là sont évasives et ils disent ne pas connaître ces linteau.

Jeudi 26 avril

Wat Thmey - Je me rends immédiatement pour constater les dégâts qui m'ont été signalés des entrées occidentales dès la veille à l'entrée Centrale Ouest

d'Wat Thmey, au Sud du porche Ouest.

Le splendide naga d'about de balustrade qui s'offrait au visiteur arrivant devant cette entrée s'est cassé, fragmenté et émincé, le 24 avril vers 15 heures paraît-il. Il ne subsiste

subsiste en place que les 3 têtes du Sud, tout le reste gît morcelé sur le sol. En A des fissures

très légères, mais inquiétantes, presagent un morcellement prochain.



La cause de ce bris qui prive le temple d'un de ses plus beaux spécimens de sculpture est due uniquement à la mauvaise qualité du grès d'Chittor Vat ; nombreux sont les exemples de ce genre que j'ai déjà pu constater. Ce grès est travaillé intérieurement par une mousse qui rouge la pierre et qui se révèle à la cassure par des taches rougeoantes. Je me souviens avoir ramassé un fragment de balustrade (chasse occidentale) qui s'était détaché de lui-même et dont la cassure montrait très nette la tache rouge en question. Parmi les morceaux du naga tombés, quelques uns ^{sont} réunis en fragments très petits, Cinq ou six morceaux pourront être réajustés à grand renfort de goupous et pers formant liens.

Ce naga primitivement abrité (et menacé) par un énorme banyan qui s'elevait à un mètre cinquante environ au Nord avait été déjà cassé et morcelé par la chute d'une des branches maîtresses du dit banyan.

Le guide Commaillé Pl. 8 page 37 donne 3 très bonnes photos de ce naga sous son arbre.


L'Album Dienbahn pl. 22 - 2° donne une vue d'ensemble avec la masse de l'arbre surplombant le naga.

Les photos du naga raccommodé ont été prises souvent : j'en donne une assez bonne photo dans RAA. Tome IX - n° II pl. XXIX p. 76 et les mémoires archéologiques

Voir dessin par Groslier
Cambo-Sg p. 248
Recette pour
C. P. 1958

Tome II . I - pl. 17 en montre un aspect dans une vue d'ensemble .

Prah Khan On a repris et remonté
Edicule à piliers les 3 piliers en
rondo rouge ci contre dont
la base ou soubassement
n'était pas affaissé : pour la
partie Sud une reprise du dallage s'impose
avant de remonter les piliers (en bleu) très
dévissés.




Des coulis recherchent et renvoient
parmi les nombreux blocs gisant au Nord
les fragments de frontons, baies, etc qui
proviennent de l'étage.

Vendredi 27 avril

Bautay Kdei - On commence les échafaudages pour venir
Gopura 3 Est consolider les 4 piliers de ce porche et
Porche Central Est ensuite replacer au dessus des 2 piliers
en façade les fragments retrouvés du fronton
dont l'assise de base est encore en place.

Salle des danses - On prépare l'établissement d'une
poutre en béton armé de 0.25×0.30
de section avec 6 fers intérieurs pour
consolider le dessous de l'architrave brisée
en A porte latérale Sud
de la façade Ouest de la Salle des Danses.



Samedi 28 avril.

Chloror Vat On a mis de Côte tous les morceaux
Porche Central tombés du Naga Nord (p. 95 - 96)
des Entrées Occidentales et on commence le remontage
des fragments qui pourront retrouver
leur place, retenus par des goujons en fer

et des scellements au ciment.

Tep Pranam - Le Chan Athika s'installe dans une paillette qui il vient de faire construire aux abords de la Chaussée précédant la statue : m'ayant consulté, je lui avais demandé de choisir un emplacement un peu plus éloigné et à l'Ouest, c'est-à-dire derrière la statue. Il me répondit que cette paillette était déjà construite, ce que j'ai pu constater sur place. D'ailleurs c'est tout un village qui s'est progressivement installé à cet endroit ; bouges, charpentiers, coulis et des fidèles se joignent pendant toute la durée des travaux.

Car le Chan Athika consent à faire reprendre les frontons en bois sculpté et doré comme ceux du Proh Viok qui doivent servir de modèle, mais cela coûte très cher, il demande des délais, 3 - 4 mois etc....

Je prévois d'ailleurs qu'une pagode avec ses dépendances et le reste finira un jour pas s'installer là, mais progressivement, lentement... et j'espere ne plus être là témoin et complice des horreurs qui vont se perpétrer.

Evidemment en autorisant la anastylose de ce buddha je n'ai pas prévu toutes les conséquences qui entraîne une statue rendue au culte.


Dimanche 29 avril

Estampage au Prasat Trapai Snor Ce prasat découvert par Mⁿ Boisselier et Sommesous et repéré par moi le 5 avril (p. 82) présentant une inscription inédite je suis allé avec Mⁿ Sommesous

et Krusdi en prendre un estampage. L'inscription étant assez usé et les caractères illisibles, par place l'estampage est d'autant moins net que dans la Jeep qui nous ramenait de Tuk Lich nous avons été pris au retour par une pluie diluvienne qui nous a accompagnés sur une grande partie du trajet et le papier encore frais s'est imbibé malgré les efforts de Krusdi pour le protéger.

Je rappelle que ce prasat inédit se présente comme un tumulus de briques à 2 kilomètres environ au nord un peu Ouest du village de Tuk Lich; deux montants en grès émergent à l'Est. L'inscription est sur le montant Sud qui mesure de section 66 cm sur 18 $\frac{1}{4}$ d'épaisseur on n'a pas eu le temps et les coulis nécessaires pour dégager la base de la porte encore enfouie dans le sol. quelques vestiges sculptés gisent ça et là, mentionnés p. 82 plus une petite stèle à 3 personnages de sur déterrée devant l'entrée Est. mise sous le 12°.

Prasat Beng. - Ce prasat bien que porté sur la Carte au Cent millième n'a jamais été visité : ne pouvant aller à Ben mālā relever les cotes qui manquaient à Boisselier et qu'il m'avait prié d'aller prendre à cause de la hauteur des eaux de l'Or Samro, nous nous y sommes fait conduire. M^r Sommesous en arrivant découvrit un chignon ou jata de statue émergeant du sol à l'Ouest du Gopura Ouest. On fit appeler à des coulis du village qui déterrèrent à cet endroit une superbe statue de divinité debout



, pieds détachés trouvés à proximité. L'ensemble mesure, non compris tête, 0^m 84. Style du début du XI^e siècle, jata avec collier à la base, figure arrondie et douce propre à cette époque poitrine nue, sans gêne échancrée sur le ventre plus en poche sur le côté : les avant-bras manquent. mise sous le n° 4657

CA 4657

On coté fut déterrée une seconde statue sans tête, ni pieds, avant-bras cassés, de 0.73 de hauteur. Divinité debout, même style que la précédente. mise sous le n° 4658

CA 4658

Pensant que M^r Sommesous dirigeait le dégagement de ces 2 statues qui fut assez long et difficile car elles étaient enfermées dans les éboulis de briques de la porte Ouest du Gopura, j'ai pris les notes suivantes sur l'ensemble de ce monument.

Prasat enfermé par un mur d'enceinte soigneusement appareillé en blocs de latérite interrompu à l'Est au Sud et à l'Ouest par des vestiges de Gopura en briques : au Nord le Gopura est détruit ou inexistant, car on ne voit pas d'éboulis.

L'enceinte est un carré d'environ 25^m de côté : le tout est dans un massif de bambous épineux qui rend malaise le relèvement.


Sur centre le prasat est en briques avec avant-corps à l'Est en latérite.

Ces motifs de porte, à l'Est, emergent d'un tumulus d'éboulis qui dérobent les murs de façade.

Et l'intérieur de l'avant-corps, faites du cadre de la porte extérieure en grès,


git un antéline creux en forme de réduction de prasat de 0,85 de hauteur.

Le cadre de la porte intérieure, enfermée dans les éboulis de briques ne laisse voir que le linteau décoratif qui émerge, linteau assez curieux par la scène représentée



sous une arcature au milieu, scène que je n'ai pu identifier. Un personnage central, en posture de danse un genou levé tient un petit personnage sur la cuisse opposée : à la base est un motif indistinct. De chaque côté deux acolytes brandissent arc et bâton (?) Les extrémités A ne sont pas sculptées et au bas en B est une tête de Râma assez fruste.

Dimension des pieds droits de la porte extérieure Est à leur sommet.



Les briques des éboulis ne sont pas toutes du même calibre, les plus grandes mesurent 30^{cm} x 14^{cm} x 5^{cm}.

Le gopura est à ses cadres de porte encore visibles et l'on voit un Sita les pilastres en grès décorés de chaque côté de la baie, motifs en chevron du côté Est et motifs en rinceau sortant d'une gueule de lion du côté Ouest.

Le gopura Ouest où furent trouvées les statues est très écroulé.

Un dégagement de ce temple amènerait très probablement des trouvailles intéressantes et le linteau ci-dessus décrit mériterait d'être nettoyé d'algues puis décrassé ensuite pour une photo.


Pour mémoire - Ol Tuklich au moment du départ ou ramené de la brousse différents motifs sculptés que du leur point de vue peuvent importe

Lundi 30 avril

Chan Say - Le Chef de Chantier Suon qui suit de Gopura Ouest très près pour le diriger le remontage de ce pavillon me signale une difficulté qui se présente - Bien le Soubassement de la façade Est est reconstitué, mais en plaçant les pierres de socles, il constate un décalage qui fait que les pierres ne retrouvent pas exactement l'emplacement qu'elles avaient avant, emplacement visible par une légère saillie de l'assise inférieure. Et pourtant les assises du soubassement et celles du socle se raccordent exactement entre elles. On a commencé par le centre de la façade, et c'est du côté Sud que plus loin un décalage se constate.

On commence à mettre en place les assises du Soubassement à l'extrême Nord (Côté Ouest) - Voir en haut p. 51

Le raccord avec le Côté Est se fait de part et d'autre du mur de l'enceinte en brique.



A cet endroit la maçonnerie du socle n'est pas nettement déterminée.

Mardi 1 Mai

Fête du Travail - Bureaux fermés.

Bantay Kdei Un poteau en béton
Gopura 3 Est (hadhuri) soutenant l'architrave cassée, à l'Est de l'aile Sud, juge, insuffisant de section, est renforcé par un poteau de remplissage contre le pilier voisin A lui-même déjà cassé



J'indique en bleu le remplissage en béton.

Baphuon — On commence à déposer le mur

Gopura 2 Est extérieur de face à

Est de l'aile Nord

du gopura 2 Est

en bleu ci-dessous

Toute la partie A

du soubassement, qui

a d'ailleurs été remaçon-

née en briques dessus

et reprise et exhaussée ~~partie déjà~~ ^{partie déjà} déposée

pour relever le niveau du mur extérieur

(en rouge ci-dessous) qui est notablement plus descendu que du côté intérieur.

C'est d'ailleurs pourquoi ce mur intérieur

en briques est provisoirement respecté.

Mais tous ces murs qu'on dépose sont

fissurés, crevassés, morcelés et à la reprise

il faudra introduire pas mal de béton.

Mercredi 2 mai. (page 12)

Palais Royal

En allant voir l'arbre tombé (p. 93),

Gopura Nord (Est) je constate que des étais en béton armé

place pour soutenir le linteau vrai de la

porte se sont déplacés et que le montant

Ouest de la dite porte Sud est très incliné.

Il y aura là une consolidation à réviser.

Baksei Chamkrong

On a enlevé 3 ~~étranges~~ assises


Escalier Ouest en latérite sur une

largeur d'environ 1.00

au nord de l'escalier du

personne Ouest en A et la masse

intérieure laisse toujours apparaître une infrastructure ~~maisonnée~~ en latérite et



que il faut creuser pour établir le couloir intérieur prévu. (Voir p. 92)

V
Jundi 3 mai

Prah Khan
Edicule à
piliers ronds

On a déposé les rondelles des 2 piliers Sud du porche Ouest (en bœuf sur le schéma p. 97) pour reprendre le dallage en grès ~~fortement~~ fortement affaissé à cet endroit. on refait une aire en béton au dessus de l'infrastructure en latérite de ce dallage.

On a retrouvé en enlevant les racines d'un arbre au Sud-Ouest de cet édicule des morceaux sculptés, parements moulurés provenant de la terrasse qui supporte cet édicule, et la cuisse qui manquait au dvarapala reconstruit au nord de l'escalier Est de la terrasse en latérite voisine. (p. 71)

Cela a permis de reconstituer intégralement le susdit dvarapala en enlevant la bêquille en béton qui suppléait au morceau qui manquait.

Vendredi 4 mai

Batoni - Allé à Batoni remettre en place les morceaux tombés des deux statues d'Avalo dans le Gopura 1 Est, à savoir bras et avant-bras des deux Avalo Sud et la tête de l'Avalo Nord. Ces morceaux par précaution avaient été rentrés au dépôt de la Conservation. Les coulis amenés pour ce travail sont ensuite occupés à continuer le remblai dans la partie éroulée du mur de soutènement Nord de la chaussée traversant la

douze à l'Est.

Vandalisme Je profite de la présence de M^e Sommesous sur place pour me faire indiquer les dégradations qu'il n'avait signalées il y a quelque temps au monument Central. J'ai pu en effet constater que parmi les blocs de grès en parement des divers gradins de la pyramide et sur toutes les faces on avait ~~peut~~ fait sauter au marteau des fragments, parfois assez importants, la cassure fraîche est nettement visible, des assises. Les morceaux sont le plus souvent restés sur place : d'autres fragments de dimensions plus importantes et qui laissent une cavité vide à l'endroit d'où ils furent détachés furent transportés ailleurs. Enfin des morceaux des corps de lion d'échiffre ou d'éléphant d'angles ont été également détachés au marteau.

Les entrées des gopuras de la pyramide à l'Ouest et à l'Est sont jonchées ainsi de blocs importants, dont je n'ai pas repéré l'emplacement. Qui sont les auteurs de ces actes de Vandalisme, ~~qui peuvent être~~ connus d'après M^e Sommesous qui visitait souvent ce monument et ~~les a~~ constatés ~~que~~ le lendemain de la fête du Choul Chhnam, il sera sans doute impossible de le savoir ? mais ce qui est inquietant c'est que ces cassures aussi nombreuses que systématiques révèlent un état d'esprit et une malveillance que je n'arrive pas à expliquer : quel était le but de ces Vandales ? - Ils n'ont pu tirer aucun profit des débris qu'ils ont laissés un peu partout.

Aux murs du prasat immédiatement au Nord de l'escalier Est (celui du Civa entre ses 2 épouses) des briques ont nettement été enle-

Vés de la magouerie qui existait aux angles. là,
l'explication est facile, des Bouzes avaient besoin
de matériaux pour leurs constructions.

Gronailles - Allés voir avec M^r Sommesous le prasat
Trapain Phou, et au retour arrêté au Prasat Prei
Monti que j'en n'avais pas encore vu depuis son
dégagement par Glaise

À Trapain Phou M^r Sommesous pas prudence
ramené dans sa Jeep une statue de sculpture un
peu fruste mais intéressante de détails de costume
sans tête, bras, ni pieds. Hauteur = 0^m. 52
mise sous le n° 4659

CA 4659

+ voir Rapport
Mars Avril 44
Photos 15976
15947
et 15947
p. 159 a 159

À Prei Monti je tombé en arrêt sur une cuve
qui présente cette singularité de paraître en
grès et en briques à la fois : j'imagine que
Glaise trouvant les morceaux de cette cuve
en grès les a fait rembourser en mettant la
brique pour remplir les intervalles laissés par
les fragments qui manquaient. *

À une soixantaine de mètres à l'Ouest
des pavillons centraux sur un monticule qui
semble une base de prasat, le oeil exercé de
M^r Sommesous découvre trois statues en grès
adosées sur un remblai de terre, sans doute
par Glaise. Nous jugeons qu'une d'elle
malgré le poids important qu'elle représente,
merite d'être ramenée au dépôt d'Ankor et
on la charge, non sans difficulté, sur la jeep.

Comme la précédente elle est du style X^e siècle,
torse nu, sans bras. Tête, ni jambes, calcaire
rayé et par vertical à double hamac.

CA 4660 Hauteur = 0.73 mise sous le n° 4660

Prah Kô - arrêté au retour à Prah Kô je constate

que la très belle stèle gisant à l'entrée près de la
doune Sud mériterait une présentation plus digne de
l'inscription qu'elle a, j'en ignore le Contenu.

Une porte dont le cadre en grès très oblique
risque de tomber, façade Sud du bâtiment en
longueur Nord avant d'arriver aux temples centraux,
mériterait d'être consolidée et remise verticale.


Eupuis la Voussure de la Voûte d'entrée
du pavillon en briques au Sud Est des
prasad Centraux présente des
parties cassées A et B
qui laisse les parties supérieures
en un état alarmant très inquiétant

On décide avec le Chef de Chantier Suan de
revenir un jour à Prah Ko faire les travaux de
consolidations qui s'imposent, et de remettre la stèle
inscrite en un endroit plus digne de sa valeur.

Samedi 5 mai

Bantay Kdei'
Gopura 3 Est
Porche Est-

Pendant qu'on redresse les tables et
verticales les piliers du dit porche
avant de remettre le fronton de façade
(voir p. 97 au milieu) je décide de faire
reprendre tout l'angle (en
rouge ci-contre) de la
partie Nord de l'entrée
intérieure Est qui se
décolle très fortement de
plus un fragment de façade
decoré de l'~~de~~ devata d'angle est
gisant dans les déblais et pourra être
remis à sa place.



Batbeii Chamkroo - Noté en retirant les blocs sur
Escalier Ouest nord de l'échiffre du perron Ouest

(Voir Croquis p. 92) que la masonry en latérite de la infrastructure des gravins de ce temple est très bien construite et très solide. Comme au Bakhem les blocs en parement sont liaisonnés par des ressants qui les rendent solidares les uns des autres.



Dimanche 6 mai

Fête avancée

La fête de l'anniversaire de la Proclamation de la Constitution du Royaume Khmer, initialement annoncée et fixée officiellement au lundi 7 mai est avancée d'un jour et doit avoir lieu aujourd'hui même à 8^h 30 à Ankor Thom.

Le style (d'ailleurs un peu cavalié) qui teste qui me renseigne de ce changement de date, dont je suis avisé - la veille à 18 heures fait qu'il m'est impossible - (ayant prévu mon emploi du temps de ce jour pour me réservé libre d'assister à la fête ~~du~~ à la date ^{provisoire} 7 mai) - de m'y rendre.

J'avais donné congé et journée payée à tous les Coulis de mes chantiers pour le lundi 7 mai

D'où je qui il m'est possible d'assister à des fêtes à proximité des temples à Ankor qui transforment ces emplacements en champ de foire et fêtes foraines.

Je conserve encore trop ~~vifs~~ mes souvenirs d'autan des temples khmers farouchement isolés dans leur cadre de forêt.

Lundi 7 mai
Bureaux et chantiers arrêtés -

Paye des Coulis le matin
 L'après-midi entrevue avec M^r Rollet, Inspecteur des Eaux et Forêts, au sujet des déboisements dans le Parc D'angkor.

On a échangé de nouveau des paroles inutiles puisque toutes les suggestions proposées resteront de nouveau sans effet : 15 gardes asservements, une répartition des zones où la Coupe est permise et de celles où elle est interdite, avec programme de rebuissement. Telle est l'unique solution, que j'ai préconisée à diverses reprises. Oui, mais Ces points de suspension

Seuls me dispensent d'en dire plus long, comme on chante dans la Belle Hélène !

Suite - Le lendemain le même jeune homme vient me faire part de ses conclusions : la Conservation d'Angkor prendra une dizaine de gardes asservements (à ses frais) et se chargera de faire cesser les coupes de bois intempestives

Ceci révèle une telle incompréhension de la situation actuelle qu'il n'y a qu'à hausser les épaules. Incompétence partout !


mardi 8 mai

Oikosar - Après avoir terminé la révision en état du porche Central Sud on prépare l'échafaudage qui permettra de remettre en équilibre stable le linteau architrave, assez fortement déplacé, qui repose sur les 2 piliers de façade du porche extrême Sud de la galerie Est.

Entre temps ayant récupéré deux corps de naga balustrade dans les déblais rejettés au Sud de l'esplanade de pourtour on en remet un en place avec support en béton, et l'autre est simplement posé sur la pierre socle supportant la

balustrade

Bibliothèque Extérieure - On dépose tout l'angle Sud (aikor vat) en rouge ci-contre au Sud du porche Ouest dont toute la magouerie s'est nettement séparée, par une fente verticale du reste des murs de façades.



Chaussé Occidentale - On dépose les dalles (aikor vat) affaissées du platelage de cette chaussée d'est en ouest du perron médian Sud pour les retablir de niveau comme on l'a fait précédemment de l'ouest du dit perron. (Voir croquis en haut p. 10)

mercredi 9 mai:

Construction Klemere

2 exemples très différents de constructions, pris dans 2 temples d'époques éloignées.

Baksei Chamkrong Bloc 1^{er} gradin de la pyramide que l'on extrait devant moi du parement parement en façade extérieur du 1^{er} gradin - (Voir p. 92 et p. 108 en haut) On notera le soin avec lequel ces blocs sont redentés (2) pour s'emboiter les uns dans les autres et le ressaut déjà noté p. 108.

Cet édifice solidement construit présente une stabilité très voulue.

Chau Say Dans la repose des assises du Gopura Ouest je note

en plan le profil suivant où une languette de pierre en parement de façade à une épaisseur de 0⁰⁴⁸ à une extrémité et

0, 058 (en rouge)

Cette assise est la 1^{re} pierre de base du soubassement, donc destinée à


supporter une série d'assises au dessus.

L'explication est très simple : les Khmers posaient les blocs sans se soucier du profil qu'il pourrait avoir après la taille et le ravalement.



En bleu ci contre ce qui était retranché du bloc
Jeudi 10 mai

Prah Khan
Edifice à
piliers ronds

Parmi les morceaux sculptés dégagés au cours de l'enlèvement des terres et déblais à la base du soubassement de cet édifice (côté Ouest) on a retrouvé deux fragments de ~~stèles~~, l'un nettement de l'époque Bayon avec le Garuda obligé au centre des têtes et l'autre qui s'apparente à ceux de Bautay Samré, Prah Palay, etc avec les têtes coiffées du motif en chapeau de gendarme. La même observation pour les Sei prouve que des motifs d'époques différentes interviennent dans la décoration de ce monument.



Vendredi 11 mai



Stupas - Pour ma notice en cours sur le Stupa Thuner je projette de faire nettoyer d'abord puis essayer l'anastylose, avec les pierres du sommet qui gisent à côté de l'imposant Cheley au Nord du decrochement central de la galerie Sud. Ce Cheley étant daté par l'inscription présente de ce fait même une grande importance : j'avais fait autrefois un relevé de ce stupa, dessin qui a été détruit par l'incendie de 1946. Il reste un croquis dessiné par moi sur le journal de Fouille I p. 206.

Je vais revoir dans la brousse au Sud-Est du Bayon un des stupas repérés par moi lors de mes recherches de terrasses bouddhiques.

La silhouette de ce stupa qui par chance est complète ressemble beaucoup à celle du Stupa trouvé près du Bayon et reconstruit près du dépôt d'artillerie Thom

Baphuon
Soubassement du
2^{me} étage au nord
du Gopura 2 Est

Le mur Est de la galerie 2 Est (côté Nord) étant complètement déposé on fait des sondages dans l'infrastructure du soubassement

(A sur le Croquis en haut p. 103)

On trouve de la latérite, d'ailleurs maçonnée sans aucun soin reposant sur de la terre. Il faudra reprendre toute cette partie du soubassement avant de venir remettre en place les assises déposées de l'autre côté du Gopura 2 Est et de la galerie lui faisant suite.

Samedi 12 mai

Prah Ko - alle' avec une équipe de dix coulés faire les travaux notés p. 107.

La belle stèle inscrite qui gisait sur le sol a été relevée sur un petit terre plein au Sud avant d'arriver au Gopura 1 Est. Ce terre plein maçonné grossièrement par un cordon de blocs de grès montre au centre une base de pavillon en brique, arasé à faible hauteur. C'est sur des blocs de latérite placés à cet endroit qu'on élève la stèle.

Remarqué pendant qu'on bouche les cavités dangereuses aux endroits crevoulés dans les voûtures de la porte de l'édicule en briques près de l'angle Sud Est de la 1^e enceinte (voir p. 107) que les briques de cet édicule ne sont pas d'un gabarit constant.

Il semble que l'épaisseur la plus constante soit 37 mm mais on en trouve, sur le même parement de pagade de 34⁷/8", 40⁷/8", 45⁷/8", 50⁷/8".

Constaté que des étaiis obliques en béton armé formant contreports pour maintenir certains pans de murs inclinés ont glissé et sont soit tombés, soit déplacés du fait que la base de ces étaiis reposait sur la Terre extérieure.

Lundi 14 mai

Congé Pentecôte

Bantay Srei - M'sommesons sur son départ, désirant revoir une dernière fois ce temple où l'on nous a annoncé quelques dégradations, nous constatons en effet quelques bris de pierres cassures d'angles, malheureusement il faudrait pourvoir confronter avec une photo les endroits où il semble y avoir des cassures récentes, pour savoir si ces cassures existaient avant. Note à la base Nord du fronton Est de la bibliothèque Nord une cassure (en rouge) (Renseignements pris sur ancienne photo, cette cassure



existe depuis longtemps.) Ceci démontre qu'il faut être assez prudent en présence de cassures, quel'on peut croire récentes, par oubli de l'état ancien.

J'ai remarqué que en général on est assez tenté d'accuser des visiteurs pour des traces de bois qui parfois ne sont pas dues à une intervention humaine: le beau naga d'Onkor Vat (bas p. 95) en est une preuve flagrante.

Toutefois, Ceci dit, j'ai noté à Bantay Srei des parties qui semblent bien cassées ou détachées récemment (pilastre Ouest) de la fausse porte Nord de la tour Centrale et surtout plusieurs boutons de lotus (A ci-contre) à la saillie très accusée des moulures de base des temples.

Enfin une colonnette ronde de l'édicule en latérite devant la bibliothèque Sud s'est séparée en deux et un morceau gît sur le sol.

Le Commandant Dap Chouon, auquel en revenant m'Sommesous est allé faire une visite d'adieu en passant à Pradak, m'a dit de s'occuper de faire trouver un gardien fixe à Bantay Srei par le muséum de Phnom Penh.

Le Commandant m'a également fait part de son désir d'acheter le terrain de la Conservation annexé à Prom Trân rive gauche.

mardi 13 mai.

Thommanon - Gopura Ouest. - On a terminé la pose de la rangée 31 et on met

en place la chèvre pour le palan qui servira
à monter les assises suivantes.


Ta Prohm - alerté par M^e Sommeseus je vais constater
des constructions assez récentes de paillettes, village
en formation, au Sud du sentier qui donne
accès au temple central par la porte Est.

Des rues commencent déjà à éclaircir la forêt
à cet endroit. Je donne des instructions aux gardiens
de ce temple pour faire disparaître ces cases et je
veillerai à ce qu'on y donne suite.

Palais Royal On déposant les blocs en parement du
Terrasse d'honneur mur de soutienement
de la partie supérieure
de la terrasse (au Nord) de
la partie centrale et en
rouge ci-contre on trouve
un blocage intérieur en
laterite et terres. Dans
ces dernières on met au
jour des tessons, ~~et~~ tuiles
on fragments de jarres en
terre grossière cuite sans émail. Des
travaux analogues avaient déjà été
faits quand on avait déposé le mur de
façade du porche central de la terrasse
des éléphants. (J. de F. XIX - p. 82)

On peut donc conjecturer que des habitations
se trouvaient dans la partie centrale de la
Terrasse des Elephants avant la construc-
tion de celle dernière.

Mis quelques uns des débris ainsi
trouvés, dont fragments cols de jarre
sous le n° 403 (catalogue poterie).



mercredi 16 mai


Visite M^r Sommessois étant parti la veille m'avait demandé d'accompagner M^r Gauquié, Ambassadeur de France aux Indes néerlandaises. Suivant désir exprimé par ce dernier, je lui ai fait faire une rapide visite au temple d'Aukor Vat qui l'avait fortement impressionné.

Il a pris l'avion pour Saigon à 10 heures.

Jeudi 17 mai

Chhor Vat

On remet en place les derniers étresillons dont on vient d'achever la taille pour encastre l'extrémité (en rouge) dans le piedroit en béton armé placé en contrefort dans la demi galerie latérale. (cf. en bas p. 63)



Chedey - du XVIII^e siècle

En vue de la reconstitution de ce stupa je fais rechercher dans l'herbe qui les dissimule plusieurs blocs taillés provenant de ce monument et qui rapprochés pourront servir à compléter le dessin que fait mon dessinateur qui commence à être entraîné à ce genre de relevé

(voir p. 112 en haut)

Chhor Vat - On retire de la douve au Sud, partie Chausseé Ouest (nord de cette chaussée) un certain nombre de blocs provenant de la balustrade de naga qui bordait jadis cette chaussée. A ci-contre mais il est impossible de songer à les remettre à leur emplacement ancien pour 2 raisons :



- 1° absence de la pierre dallage B qui les supportait
- 2° usure de la pierre, corrodee par son sejour dans l'eau, qui n'a plus de profil tres net.

Vendredi 18 mai

Tlhommanor - On commence, au palan, le remon.
Gopura Ouest - Enleve des assises 30 des façades, (cfr. J.-deF XXII p. 158 et 195) et remet en place les ~~basse~~ piedroits des portes Est et Ouest


Chau Say. Après avoir remonté le soubassement Gopura Ouest de la façade Nord, en réglant la hauteur d'après le niveau supérieur, ce niveau étant supposé le même Côté Est et Côté Ouest (voir p. 51) en plaçant au dessus d'abord la pierre de socle, puis les 2 assises (les seules que l'on ait actuellement) du mur de façade (cfr. Photo 6720) A B
 on découvre que pour araser horizontalement ces 2 assises en AB C' D' il faut descendre toute la partie Ouest qui a été arasée fantolement de niveau en C D et C' D'

Ce pauvre Suon est obligé de reprendre une fois de plus son nivellement des assises de base. Il faut reconnaître que la construction de ce Gopura présente des inégalités de niveau dans les assises et les moulures qui sont bien déconcertantes.

Je n'aurais pas entrepris ce travail d'anastyllose si je m'en étais rendu compte avant.

Bantay Kdei-Gopura 3 Est aile Sud - On achève les ..

Consolidation des voûtes remontées en A chambre latérale au Sud du passage central, etais lousoles au remplissages des pentes en béton.



Samedi 19 mai

Prah Khan On a déjà
Édicule à piliers ronds.. remonté cales et verticaux les deux piliers 1 et 2 en blanc du porche Ouest.

0	0	0	0
0	0	0	0

0	0
0	0

On commence le N → même travail sur les piliers latéraux 3 et 4 en rouge. Ces piliers sont constitués, à l'instar des temples grecs d'Olympie, de rondelles superposées.

Ghirkor Vat ayant décidé de Chedey du XVIII^{me} remonter sur la 1/2 base Ouest, encore partiellement conservée (en rouge) les blocs retrouvé du couronnement (p. 116) je fais aménager la partie supérieure de cette base. 2 coulis me remettent des prah patinas en or et en argent trouvés à cet endroit mis sous le n° 701



CA 701 DB

Dimanche 20 mai

Visite En l'absence de m^e Sommecoux, son successeur n'étant pas encore arrivé je prends contact au Grand Hôtel avec m^e Smyser, Secrétaire à l'Ambassade d'Amérique à Bangkok

M² Schuyler van R. Camman Professeur d'archéologie
à l'Université de Pensylvanie

M² Karl J. Pelzer géographe de l'Université de Yale
qui me sont recommandés par M² Millet, Chargé
d'affaires de France en Thaïlande.

Lundi 21 mai

Jour Férié — Fête du Visabanchea.

Mardi 22 mai

Thommanon — On commence la pose des assises de
Gopura Ouest la rangée 29 qui correspond à l'assise
inférieure du Cadre des fenêtres (J. de F. XXII p. 158 - 195)

Chau Say Le soubassement de la façade Nord, par
Gopura Ouest suite des différences de niveau, aussi bien
dans les assises de base que dans la mouluration
fait l'objet de tâtonnements et repris pour
la remise en place du Côté Ouest. Le Côté
Est étant réglé¹ de hauteur.


Monks Val — après lecture de l'inscription où est relatée
Chedey du XVIII l'érection de ce Chedey, je décide de faire
un sondage à l'intérieur, ne serait-ce que

pour me rendre compte si une chambre ou cavité
magique existe à l'intérieur pour y placer les
restes de la dame Pen, épouse de Jai (auteur de
l'inscription) et de ses 2 fils. (aymonei Cambodge III
p. 317). Ce sondage sera exécuté¹
du Côté Est qui est la partie la

plus écorchée, donc qui se prêtera
le mieux à cette
démolition partielle, et se

situera au niveau des
gradins en latérite

en rouge ci-contre
entre les 2 parements



revêtus de vestiges de mouluration en mortier.
J'ouvrirai aussi latéralement une brèche
pour atteindre l'intérieur.

Mercredi 23 mai

Visite

Ouvrée à 15 heures par arrivé du General
Gracey Commandant les forces anglaises d'Extreme
Orient et de sa femme. En l'absence d'un attaché
Culturel je le reçois au Grand Hotel et me
met à sa disposition - Visite du Sarah Sain
et de Ta Som, siebon et ~~Nak~~ Pan.

Le lendemain matin

Judi 24 mai


- id - je les accompagne à Ta Prohm, Prah Khan
et Ankor Vat.

Dîner officiel chez S. E le Délégué Royal
où, as usual, je ne suis pas invité.

Ankor Vat L'après-midi voulant faire ma visite des
Galerie Sud Chantiers je suis pris à Ankor Vat par un
et Ouest orage terrible : obligé de séjourner sous les
Galeries du 1^{er} Etage j'assiste au ruissellement
des eaux à l'intérieur par des fissures
des Voûtes, ou des murs.

J'ai noté en particulier :

Galerie Sud (face ouest) au droit du 3^{me} pilier
en venant de l'Ouest une fente de la 1/2
Voûte laisse passer la pluie en grande quantité
Galerie Ouest (face Sud) le deuxième pilier
intérieur en venant du nord reçoit l'eau de
pluie qui ruisselle sur son parement ; d'ailleurs
le pilier extérieur corres-
pondant - en rouge ci-contre,
à toute sa base rongée
et en partie délitée.



Ginkor Vat — Le sondage à la base, Côte Est, fait
Chedey du XVIII^e trouver dans les terres, mélangées à des blocs
de latérite plus ou moins désagrégés un
prah patina intact en or - Buddha
debout 1 avant bras replié devant
la poitrine, bracelets, mantan
tombant envasé sur les pieds opposés
Cinture et pli vertical par devant



Remarque une hésitation avant de me le remettre
chez le couli qui me le présente. Je lui donne
la jumelle supplémentaire habituelle.

CA 701
DB

Je classe ce patina avec les autres sous le n° 701
(p. 118)

Vendredi 25 mai

Ginkor Thom
Vérité de Stupa ?

Pour ma notice sur les stupas j'ai relevé
dans BEFEO 1918-8 - p. 17 et 18 un vestige
qui pourrait être un ancien Chedey. Désireux
de le revoir j'essaie de m'y rendre accompagné du
chauffeur Kim qui situe assez exactement ces
anciens emplacements. Après une rambouissée au
coupe-coupe dans la brousse au Sud de la route qui
va à la porte des morts (voir loc. cit. carte p. 40)
on tombe sur un vestige d'ancienne terrasse
boudhique avec semas et débris sculptés,
notamment 1 taureau sans tête près d'un
escalier en latérite à l'Est de la terrasse.
Nombreux balai - 1 statue de divinité
debout, ébauchée seulement à 4
bras, coiffée du diadème à jata →
adossee à une dalle, - 1 antefixe
d'environ 0.70 de hauteur en
forme de réduction de Stupa.



Le terrain à cet endroit est fortement

défoncé par les orpailleurs. Je ne trouve dans cette brousse épineuse rien qui puisse s'appeler un fragment de Chetdey.

Thoumanon On pose la rangée d'assise n° 28

Gopura Ouest La montée des murs se fait désormais assez rapidement et à coup sur, la période de tâtonnement étant terminée.

2 Coulis remettent en place des morceaux moulurés ou décorés des parements de façade qui ont éclaté ou se sont détachés lors des manipulations de dépôse. Ces petits morceaux avaient été rangés à l'abri des touristes désireux d'emporter le "petit souvenir" un n° précisant leur emplacements.

Prab Khan On a terminé l'extraction des racines
Edicule à piliers ronds après brûlage de la souche de l'arbre qui était comme incrusté à l'angle Sud-Ouest de la plateforme soubassement de cet édicule. On a trouvé encastré dans les racines un assez grand nombre de fragments de blocs, appartenant à l'édicule, architraves, frontons, etc., et plusieurs corps et têtes de nagas, balustrades provenant des chaussées supérieures qui encadrent cette construction au Sud et à l'Ouest.

Samedi 26 mai

Oukor Val Constatant que la fouille ou plutôt le sondage prévu précédemment (p. 119 en bas) ne permet pas d'atteindre le centre même du stupa où j'espérais trouver une logette ou cella destinée aux ossements sans risque de faire écrouler les parties supérieures, j'arrête le dit sondage

Chetdey du XVIII^e

et fait commencer une fouille en profondeur au Centre en A.

Le soir même des Coulis n'apportent une abondante moisson de prah


pattuma, en or et en argent plus un débris de statue en ^{feuilleté} argent bouddha assis sur balai 2 petites têtes en argent de $27^{m/m}$ et $19^{m/m}$ de hauteur et une coupelle en alliage d'or et de cuivre $\frac{1}{2}$ sphérique de $23^{m/m}$ de diamètre et de $1^{m/m}$ d'épaisseur - Range le tout dans une boîte sous le même N° que précédemment 701 - que je place dans le Coffre fort. A l'heure actuelle on ne saurait montrer trop de prudence,

Prah Khan

On commence à

Edicule à pilier remonter et redresser
rond

Verticalement les 2



piliers de la rangée Sud

en rouge ci-contre. Ces sont les piliers extérieurs qui sont très inclinés et ont seul besoin d'être repris

Troummanou On commence à remplacer la rangée 27

Gopura Ouest des assises déposées.

Baphuon

On remet en place les assises déposées

galerie 2 Est (partie

de la façade Est de l'aile latérale Nord du Gopura 2 Est après reprise du sous sol et de l'infrastructure portement défoncée.

Dimanche 27 mai

Fête des Coulis.

Lundi 28 mai

Chinkor Vat

Le sondage A au centre (croquis en

Chreday du XVIII^e - haut de la page) fait découvrir à 0 "92 au dessous de l'arase actuelle de la magounerie

en parvenant une petite cuve rectangulaire en grès d'environ 0.45 de hauteur : cette cuve avec un trou d'écoulement à la base. Sur le grand côté est comme encastrée dans un blocage de latérite.

Je fais suspendre la fouille me réservant de venir demain avec le dessinateur prendre un relevé exact de la dite cuve et sa situation à l'intérieur du Chetdey ou Chedey (peut-il être A ? je vois les 2 orthographies de ce mot.)

Chau Say Tevoda - Je prends le relevé ci-joint du Gopura Ouest profil du mur en grès, parement du soubassement Ouest de la façade Nord que l'on a terminé de remettre de niveau après d'assez nombreux taillonnements.

Voir croquis p. 51

Ce profil prouve la façon illogique dont les constructeurs Khmers montaient leurs assises dans un soubassement supportant un mur de façade en retrait et dont le poids (flèche verticale) venait reposer en porté à faux, ou sur un remplissage en matériaux insuffisants.


Mardi 29 Mai

Distors Val
Chedey


Suite à début de cette page.

Le relevé et la coupe sur la fouille qui a fait découvrir la cuve, est donné en haut page suivante. débris bouddhas en terre ou en lamelle argent, ou alliage or sont

trouvé au cours de cette fouille (mis sous n° 701)



S Y
Plan au niveau de l'arase



On peut remarquer que cette cuve étant placée dans la partie Octogonale moulurée base et haut en doucine avec pétales de lotus sculptés sur enduit, immédiatement au dessous de la partie ronde. Le haut de la cuve étant exactement au niveau AB de la partie supérieure moulurée du piedestal octogonal supportant la partie ronde du Chetey.

Cette cuve était encastrée dans un blocage de latérite que je fais enlever, après avoir sorti la dite cuve.

Palais Royal - Gopura Est — On redresse après avoir retiré la terre de l'ouverture des joints le montant nord de la porte extérieure du porche Ouest : cette dalle, cassée par le bas, s'était incliné et menaçait de tomber. Toutefois par suite du glissement de la dalle il a fallu rebatisser le pilier voisin pour pouvoir faire rentree avec le cric le bas de la dalle.

Tchommanon

On vient de remplacer la rangée 26 et on commence la rangée 25. (Voir J. de F. XXII p. 158 et 195 pour repérer le niveau des dites assises)

Mercredi 30 mai

Ginkor Vat - La curie une fois extraite de la gangue où elle était maçonnée je reconnais que cette gangue était composée d'un mélange de blocs de latérite, de terre argileuse (pas sablonneuse) qui devait former une sorte de mortier pour liaisonner la latérite et de petits débris de grès.

Au dessous est une assise de latérite que je fais retirer pour savoir s'il se dérobe quelque chose au dessous de ce niveau.

La dalle de grès qui fermait la curie comme une sorte de Cuvette est taillée assez irrégulièrement et présente vue par dessous l'aspect ci contre. En A une cavité demi sphérique. Vue par dessous

Épaisseur variable ; en A = 0,18

Dans la creche qui avait été couverte du côté Est (voir bas de la page 119) je trouve 2 briques dans les déblais ; il n'y a aucune maçonnerie en briques dans ces parages, la brique est inconnue à Ginkor Vat.

Jeudi 31 mai

Bayon Bas. reliefs extérieurs - À la demande du guide Buth Sar je mets les Coulis entretien à nettoyer les bas. reliefs extérieurs surtout face Sud et Est, très encrassés et envahis de lichens.

Benimata - Suis avisé par le chef de Bataillon C^t le Corps Franc qu'il a mis 2 Coulis (depuis le 29) à l'entretien de Benimata.




Batir le Chau Rong Le

monument central travail

préconise pour
Boisselier,
percer l'infra-
structure des
gradius pour
parvenir à la

chambre, supposée, intérieure de la base
est très lente et très pénible. On a
construit une baliste fait d'une barrière
prolongée par un manche en bois suffisam-
ment long pour pouvoir se manœuvrer
à plusieurs individus. Actuellement le
croquis ci-dessous montre l'avancement du
travail, le creux obtenu est de 1. 10 profondeur
sur la hauteur de 3 assises. Le travail se
fait après enlevement des 4 premières
assises supérieures (en rouge) du gradin
inférieur. (voir croquis milieu p. 140)



Chau Say Sur la moitié Nord on a remis en
Gopura Ouest, place les assises 26 - 24 et 25, qui
correspondent au soubassement (voir croquis
en haut p. 124). Sur la façade Est cette
remise en place est terminée; on continue le
remontage au Sud de la façade Ouest.


T hommanor. Les 2 portes intérieures (Sud et Nord)
Gopura Ouest du passage Central ayant leur
linteau brisé, partie supérieure du cadre
cassé, il faudra passer un fer par
dessous avant de les reposer sur les
montants.

Bantay Kiri - Gopura 3 Est - Porche Est - On a

remonté, après resserrage des joints, tout l'angle Nord de ce porche (en rouge sur le croquis bas de la p. 107) en le complétant par toutes les parties hautes qui manquaient et furent retrouvées -

Palais Royal
Terrasse d'honneur -

Vendredi 1 Juin.



On commence N ←
à déposer le fragment
A de la terrasse d'honneur dont les pierres
se sont déplacées prenant à la fois un mou-
vement d'inclinaison et d'affaissement.

Toute cette partie avait d'ailleurs été
déjà contributé, très grossièrement, par
un empilage de blocs en latérite.

En enlevant ces blocs il semble que
cette partie interne de la terrasse décorée
comme sur la façade de lions et garnitures
alternées alternées ait été sculptée plus
rudimentairement, peut-être inachevée.

Bantay Kdei

Gopura 3 Est
Passage central

On a retrouvé la moitié B !


du linteau

au dessus de


la porte A, côté Sud

(en rouge
ci-contre) ce
demi-linteau va
peut-être
remonté en
place après avoir

fait rentrer
un morceau du fronton (en brèches) qui
est descendu dans son alvéole.



axe ouest
Est



une poutre en béton soutiendra (en bleu) la base du linteau remis en place

Olivier Tat

Chedey

On continue au pic dans la latérite le sondage commencé au centre sous l'emplacement de la cuve (p. 125 - 126)

Dans la latérite assez compacte on trouve des débris blancs (pris d'abord pour des ossements) reconnus à l'examen pour être des morceaux de chaux : la présence de cette chaux à cet endroit ne s'explique pas.

Dans les parties terreuses on trouve toujours des patinas ou débris, or et argent (n° 701) et de petites cupules en cuivre de 17 mm de diamètre

Samedi 2 Juin

Baphuon

Galerie 2 Est (côté nord) La remise en place des pierres de façade

est déposées du Gopura 2 Est, A chambre latérale Nord (en rouge) * montre une différence très sensible dans le niveau des assises de base

Cette différence (voir p. 103) provient de l'affaissement considérable du sous-assement dans la partie B C (en bleu ci-dessus). Cet affaissement se fait sentir devant le Gopura 2 Est. Comme il est impossible de remonter toute l'infrastructure de ce sous-assement sans démonter le susdit Gopura, on va reprendre un alignement intermédiaire qui par un léger rehaussement progressif rejoindra le niveau au nord de B qui lui



est resté dans l'état ancien.

Lundi 4 Juin

Thommasson — On commence à reposer la rangée
Gopuram Ouest 24 et on remet en place la colonnette
Sud de la porte Ouest.


Baphnum On place une poutre en béton
Galerie 2 Est (côté nord) armé pour suppléer à la partie cassée du Cadre Supérieur de la fenêtre dont on vient de remettre en place les assises au Nord du passage Central du Gopura 2 Est - Façade Est.

On dépose les pierres du soubassement au Sud de B (voir Croquis page précédente) qui se sont déplacées et ne présentent plus aucune solidité :

Mardi 5 Juin

Tremmamou On place la rangée 23 ; les
Gopura Ouest deux portes des Cadrés supérieurs des
portes Est et Ouest ont été remplacées
ainsi que le linteau décoratif de la
porte Est.

Ainslie Vat - j'arrête
Chidley XVIII "suite le sondage
à 2[°] 30 au
dessous de
l'arase des
magoumeries encore
in situ. Le fond
de la Cuve étant
situé à 1. 34



J'ai fouillé à près de 1 m au dessous:

Ce niveau d'arrêt de la Fouille est
~~est~~ au-dessous de la base du socle

extérieur mouluré, décoré de pétales de lotus en mortier.

La fouille à cette profondeur ne donne plus rien qu'un blocage magouiné de latérite, avec une grande quantité de morceaux de chara (sigillés déjà p. 129 en haut) quelques uns assez gros de $8 \frac{1}{2}^{\text{m}} \times 4 \frac{1}{2}^{\text{m}} \times 6 \frac{1}{2}^{\text{m}}$. Certains sont agglomérés à une matière brune terreuse. (mis sous le N° CA 404 DP 404 D.P.)

Autorisation Je fais abattre de grosses branches
Galerie Est qui surplombent le porche Est de
Extremité Nord L'extrémité Nord de cette galerie afin d'éviter une chute qui briserait les magouineries au-dessous. On a retrouvé une partie des frontons décorés de scènes de ce porche, ainsi que ceux du porche Nord de l'extrémité Est de la galerie nord.

Immeuble de la Conservation à Siemreap - Mercredi 6 juin Entrée avec S.E. le Délegué Royal au sujet de l'immeuble occupé par le Centre d'Accueil (Corps Franc) à Chnor. Daup Chnor est disposé à laisser cet immeuble mais il en demande un autre à la place. (C'est ce qu'il m'avait d'ailleurs déjà dit). De son autre côté tout le personnel du Bureau et moi-même préférions rester dans la maison que nous occupons, en plein centre près de la Poste et des autres services que nous installer à 1800 mètres de la Ville de Siemreap.

J'attends le Directement pour résoudre avec lui cette question. L'immeuble appartenant à l'E.F.E.O ne deviendra utile que si un remplaçant arrive de France ce

necessitera un logement pour lui, et sa famille s'il est marié.


Toutefois j'apprends que le ~~Président des~~
~~Procureur du Roi~~ à qui appartient
 l'immeuble (^{où sont les bureaux de la Conservation})
 serait tout disposé à reprendre
 pour lui cet immeuble, et mettrait à la
 disposition du Centre d'accueil du C.F.K.
 la maison qu'il habite actuellement.

En ce cas, avec assentiment du Commandant
 du C.F.K. le transfert des locaux pourrait
 avoir lieu dans les plus brefs délais.

Jeudi 7 Juin

Autorité ayant repéré plusieurs blocs
Entrées Occidentales de volume important provenant
Tour Nord des étages supérieurs de cette tour
 on a aménagé une échelle pour accéder
 à son sommet et mesurer sur place les
 emplacements de blocs tombés, pour voir
 si ils correspondent à ceux trouvés à la
 base.

Autorité On remonte trois
Bibliothèque assise de l'entablement
extérieure Sud sous la voûte centrale
 intérieure en A ci-contre
 dans la salle Contiguë au porche extérieur
 Ouest.




On a remis en place deux morceaux de
 voûte retrouvés dans les déblais au dessus du
 porche Ouest.

Vendredi 8 Juin.

Baphouon Contrairement à ce que j'avais
Galerie 2 Est (aile Nord) précisé bas de la page 129 la
 différence de niveau entre l'extrémité


Nord de la galerie et son départ au Sud est telle qui il faut - après examen sur place se résoudre à une autre solution : à



partir de A ci-contre toute la partie rouge, mur de façade Est qui on se prépare à remonter, sera relevée à son niveau normale pour rejoindre l'extrémité susdite Nord. En A cela occasionnera un ressaut de 9^{cm} dans la ligne des moulures du soubassement.

C'est à mon avis la seule façon de rattraper les différences de niveau dues à l'affaissement de la partie centrale, affaissement que les photos de Rapport 6501 et 6748 montrent très visiblement.

Château Vat Constate 2 fissures
Pavillon d'angle Nord Ouest aux cadres



1^{er} Etage Supérieurs des 2

bâies A et B ci-contre

qui entraîneront la pose,

d'un poteau en béton armé pour prévenir la rupture des dits cadres : vu le poids des machineries qui les supportent on prescrit une section de 20^{c/m} x 20^{c/m} avec 4 fers de 12^{m/m}.

Samedi 9 Juin

Visite - Alerté par M^r Minguet chef de la Sureté remplaçant l'Attaché Culturel je me suis porté à accueillir les 3 Inspecteurs d'Outre mer annoncés, MM^{rs} Sanner, Berthier et de Bouteiller. Ils devaient arriver à g^{ème} un retard d'au moins 24h.

arriver à 15 heures. Je les conviens à
Dikor Vat et fixe un programme de
visite pour le lendemain où je ne paraîtrai
pas. Monsieur Bitard le nouvel attaché
Culturel qui vient d'arriver se chargeant
de les accompagner lui-même.

Envoi de Statues - Pour remplacer la tara 2830
à Phnom Penh actuellement sur un socle dans le
CA 2830

Vestibule de la Salaketh et qui est
demandée pour le Musée de Phnom Penh
je fais choix d'une statue au Dépot de
la Pteah Thma n° 4620 Divinité
debout style du Bayon à 4 bras, hauteur
sans tison 1^m 39 pour remplacer la
précédente. (Provenance Battambang)

Lundi 11 Juin.

Envoi de Sculptures - Une équipe de Coulis a ramené sur
au Musée de Phnom Penh un Camion loué à un entrepeneur,

CA 4620 cheve, palan et la statue 4620 ci-

dessus pour la mettre en place dans
le Vestibule de la Salaketh, à la place

CA 2830 de la tara 2830 qui va être mise en Caisse
ainsi que le Vishnu debout avec massue,

CA 4351 4351 qu'on a retiré de son socle dans le
Jardin du Président du tribunal. Cette
statue ne sera pas remplacée.


Thommanon On met en place la rangée 22 qui

Gopura Ouest Correspond au niveau du Cadre supérieur
des 2 portes latérales intérieures, soit à
peu près 4^m 50 au-dessus du sol extérieur.
(voir Coupe dessin 74 du Rapport Ann 1950)

Mardi 12 Juin

Pras Khan - Edicule à piliers ronds - On

a remplacé les dalles d'architraves sur les 4 premiers piliers de la rangée Sud (voir croquis p. 123) redressés et consolidés. Ces dalles sont doubles laissant un intervalle A entre elles. En B en rouge sur la tranche Sud de l'architrave le caporal me montre un graffito dont ci-contre copie, repère de manœuvre semble-t-il.



Ces ~~aines~~ architraves étant cassées on est obligé de passer un rail installé pour



Coupe sur les architraves

soutenir les 2 fragments au-dessus du vide.

Batsei Chau Kroui - En continuant à décapser le sol Trottoir pourtourant à la base du 1^{er} gradin on trouve à la base parmi les débris de briques en A ci-contre, angle Nord de l'escalier Est, un torse de statue de Bouddha avissé au naga, ce dernier disparu, sans tête de 0. 28 de hauteur.



Mercredi 13 Juin.

Bantay Kdei - On a retrouvé un dernier morceau, très Gopura 3 Est. Porche Est abîmé il est vrai, du fronton qui surmonte ce porche en pagade et dont une partie a déjà été remise en place : des blocs de bâtonnets retaillés remplaceront, as usual, les parties qui manquent.

Tout l'angle Nord du Vestibule Est (en rouge sur le croquis p. 107 en bas) a été remonté et complété avec les pierres de pagade sculptées retrouvées dans les décom-

bres : on a également remis en place le demi fronton, des assises de Voutes et des fragments de l'entablement de la partie Centrale du Vestibule.

Bantay Kdei - On a terminé le travail de remise Gopura 3 Est en place du morceau de linteau au aile Sud dessus de la porte Tel qu'il est énoncé au bas de la p. 128. La poutre en béton du Croquis (en bleu) consolide cet ensemble.

Jeudi 14 Juin.

Prah Khan Edicule à piliers ronds En manipulant les blocs pour consolider le rez de chaussée, côté Sud, extrémité Est on trouve une ancre en fer plat 0.04 x 0.11 qui présente cet intérêt qu'une partie du scellement en plomb dans lequel elle était enrobée y adhère encore. mise sous le n° 703 CA 703 DB

Ainkor Vat Chedis au XVIII^e On rebouche la brèche qui avait servi pour sortir la Cuvé intérieure. (p. 130 et 131) Dans la manipulation des blocs un morceau de doucine d'angle découpée de pétales de lotus s'étant détaché je le fais rentrer au dépôt à titre d'échan. 0.34 Aillon sous le n° 704

Palais Royal - En allant surveiller Gopura Est Encernez les sciures qui débloquent le tronc de l'arbre tombé sur le mur d'enceinte Nord du Palais Royal (p. 93) je constate au Gopura Est de ce mur des pierres de la façade Sud en équilibre assez instable.



Vendredi 15 Juin

Fête officielle - bureaux fermés


Envoy à Phnom Penh Le Charpentier prépare les Caisses de Sculptures de Sculptures réclamées par Boisselier.

En même temps à Oukor Vat on récupère toutes les herbes retirées des douves et laissées à secher sur les bords pour faire un matelas protecteur contre les chocs et préserver les parties taillantes ou fragiles des statues.

Oukor Vat après avoir remis en place les parties hautes,

Bibliothèque Sud de l'entablement

à l'intérieur (en rouge) de la Salle Contiguë au porche Ouest (p. 132) on commence un travail analogue du côté Sud (en bleu)



Chedai an - En comblant la cavité du sondage qui fit

XVIII^e siècle Trouver la cuve (p. 130 et 131) on trouve

encore dans les terres de remblais de petits fragments de prah patina, or ou argent.

CA 701 DB mis sous le n° 701

Samedi 16 Juin

Suite de la Fête officielle (Occasion anniversaire Signature accords d'application Traité Franco Khmer.)

Oukor Vat

On prépare charre et palan pour remon-

Galerie Est

ter sur le porche Est du pavillon d'angle

Extremité Nord

les morceaux de frontons signalés p. 131

Dimanche 17 Juin

Paye des Coulis.

L'attaché culturel me signale qu'ayant fait une visite à ~~Phnom Penh~~ il a trouvé très enterrée, une statue importante, à aller voir.

Mardi 18 Juin


Environs — Elle retire du Galon de S.E. le Délégué
Musée de Phnom Penh les deux statues retenues par Bounleu
 CA 3016, 4421 3016 Volon sur Garuda — 4421
 Ordhanari — pour en préparer l'emballage.

Dépot Bayon — En remplacement des 2 statues
 ci-dessus je fais choir au Dépot du
 Bayon d'un autelice, ascète assis
 en prière, bande autour des genoux
 h = 0.47 sans tenon, n° 2616,
 provenance inconnue et une divinité
 féminine debout sans bras h = 0.72
 sans tenon n° 2891 provenance inconnue.

Pluie torrentielle impossible faire chantiers

Mardi 19 Juin

Bautay Kdei On a repéré sous les buddhas réunis
Gopura 3 Est au milieu du passage central des
 blocs sculptés d'accastres qui peuvent
 reprendre leur place au dessus du
 linteau vrai (cadre supérieur) de la
 porte de l'aile
 Est intérieure en A Ci-contre.



On déplace les buddhas ci-dessus et
 on leur refait un nouveau piedestal
 de fortune.

Pras Khan On souleve le dallage trop
Edicule à piliers ronds, affaisé à cet endroit
 à l'angle Sud Est extérieur sous
 les piliers 5 et 6 du plan
 schema p. 123 pour remettre

les piliers, dont les rondelles ont été déposés, en position verticale et stable.

Tour au sud On remet en place la rangée 21 qui correspond au niveau au dessus des cadres supérieurs des portes intérieures (voir bas p. 134)

Cham Say - On a terminé la pose à leur emplacement exact et niveau exacts des assises de bases de toute la façade Ouest

Antior Nat On prépare le palan pour remonter Entrées Occidentales sur la porte intérieure du porche

Tour Nord Porche Est Est. Tous les morceaux retrouvés du fronton à la base de la tour.

mercredi 20 juin

Lohei - Allé voir avec M^r Bitard attaché Culturel la statue qu'il a fait déterrer (bas de la p. 137) Elle se trouvait dans un amas de Annulus, terre et débris, immédiatement au nord du perron Est du gradin inférieur de la pyramide. C'est une statue de divinité debout sans tête, avant bras cassés du type de celles trouvées et retranchées dans le Gopura Est de Bakhon, calcyon court rayé et courte chute en ancre stylisée sous la ceinture. Les pieds sur tenon sont cassés et gisent à côté. Hauteur sans tenon 1^m 56, X

En passant à Bakhon remarqué un arbre qui pousse sur le 2^e étage du sanctuaire, face nord.

A Prak Ko constate la présence du couli et le bon état d'entretien.

Jeudi 21 Juin

Prak Khan - Le Caporal me conduit constate Salle des Danses un élargissement inquiétant

des joints verticaux à l'angle nord du porche central Est en A on étaye



CA 4661


* Je ramène un petit morceau de cette stèle au dépôt sous le 71° 4661

en attendant de venir déposer les assises de cet angle pour les replacer en équilibre.

Batsei Cham Kroii En continuant

Base du person Est la mise au jour

du Astrotoile en



laterite devant le person

Est on trouve dans l'axe en B ci-dessus une base de mur en briques réduite à quelques assises; dans les déblais on trouve plusieurs morceaux sculptés provenant de statues de buddha avec nâgas (voir milieu p. 135) et des éléments de montants de porte, provenant sans doute du gopura Est; la partie supérieure du cadre est à demi-enterrée en G ci-dessus

Batsei Cham Kroii

Sondage base du
2^{me} gradin Ouest


La profondeur de la

cavité ~~est~~ ayant atteint 2^{me} vo (Voir Coupe

en haut p. 127) le système

de balise avec baramine ne

peut plus fonctionner et il faut reprendre l'ancien mode au ciseau, ce qui rallentit encore le travail



Envoi de sculptures Cinq Caisses Contenant les sculptures
à Phnom Penh.

deja envoies - 2830 Tara - 4351 Vishnu
CA 2830, 4351, 4587 debout - Civa debout 4589 - 4587 lotusvara

4589, 4421

1 caisse

1 caisse

3016

- 361/2 Vishnu en 8 morceaux et (4421 ardhanari
1 caisse 1 caisse

Et 3016 Vishnu sur Garuda (1 seule caisse)
sont prêts à être chargés sur le Camion.

Vendredi 22 Juin

Bautay Kdei - On commence à déposer la 1/2 voûte sud
Gopura 3 Est du vestibule faisant suite au porche central Est (A sur le Schema p. 138)

AntorvatEntrées OccidentalesTerrain à l'Est de la Tour Nord.

Ayant remarqué que les Calets sortaient d'une éminence du sol à l'Est de la Tour Nord un certain nombre de blocs de latérite, dont quelques uns taillés et équarris

je fais décapée le sol à cet endroit et arrêter le prélevement des pierres, j'ai impression que des fondations ou bases d'ancien murs sont dissimulées en sous-sol. On sait que j'ai déjà relevé des emplacements de constructions tout à proximité du perron du porche Est de la Tour Nord. (J. de F. II. p. 145)

Samedi 23 Juin

Descente à Phnom Penh

Parti à Phnom Penh le matin 6 h^{me}
à la demande du Directeur qui prépare une
Cérémonie au Commissariat de la République
pour me faire remettre la rosette d'Officier
de la Légion d'honneur qui vient d'être
accordée.

La Cérémonie combinée pour coïncider avec mon
anniversaire (75 ans) a lieu le 24 Juin en
présence de S.A.R. le Prince Suramarit et sa femme,
de la Princesse Ping Pas Yuktawhor et différentes
Excellences et d'une grande partie de la population
Européenne ; M^r de Raymond, me remet la
décoration et me donne l'accostade.

Je profite de mon séjour à Phnom Penh pour me
procurer des ferronniers, introuvable chez les commerçants.

Grâce à l'obligance de M^r Mondet Architecte Chef des
Bâtiments Civils aux Travaux Publics il pourra
me donner 200 kilos de fer de 9^m/m et 600 kg
de fer de 22^m/m : j'écris, à la demande de
l'Chef des T.P., une lettre à S.E. le Ministre
des Travaux Publics pour le mettre au courant.

Mercredi 27 juin

Retour à Siemreap à 13 heures.

Jeudi 28 juin

Chitkor Vat

Entrees Occidentales

Tour Nord

Aukor Vat

Chedi du XVIII

On a commencé le remontage des morceaux retrouvés du fronton derrière le porche Est (p. 139)

On commence à remplacer les blocs en

~~grès~~ — retrouvé à la base — sur la partie Ouest en latérite

qui a été reprise et

consolidée. (En grisaille

Ci-contre.) Cette portion de haut

couronne correspond à la base du Corps du Stupa (anda, -œuf - dans l'Inde)

Les pierres s'ajustent assez mal et la reconstitution faite par moi sur le sol n'est qu'approchée puisque toutes ces pierres se trouvaient dispersées.



Voir p. 125 en

haut

Battsei Cham Krou' — Les fragments de bases de Base du personnage Est murets en briques déjà signalées

(p. 140 en haut) font apparaître au cours du dégagement plusieurs débris sculptés en grès, petits fragments de statues bouddhiques et un petit garuda debout ~~il~~ il manque la partie haute.

Je fais déterrer la dalle G sur le schéma de la p. 140 qui est un linteau dont la face principale repose sur la terre.

Thommanon


On met en place la rangée Gopura Ouest N° 20 et déjà les bases des 2 frontons au dessus des portes Est et Ouest sont remontées.

Palais Royal - Le remontage des blocs déposés
Terrasse d'honneur du bas-relief, situé dans la cour
 intérieure Nord (plan en haut p. 128)
 après Consolidation des parties inférieures en
 latérite (en rouge ci-dessous)

est arrivé au niveau AB

Les pierres 3 et 4 qui
 termineront la reconstitution
 du bas relief restent encore
 à replacer.

Les assises, au niveau
 AB, loin d'être arasées horizontalement
 présentent une ligne
 ondulée que j'exagère à
 peine sur le schéma ci-contre



Autorisation de couper une Sala et explicatives données par l'abbé
qui m'avait demandé l'autorisation
d'élever une Sala pour les bouses et la
population à l'Est de
la route d'Aukor Thom Axis du
un peu au Sud de l'axe Bathien
Est Ouest du Bathien, je
tolère une distance de 25 mètres à
partir de la bordure de la route, au lieu
des 60 mètres que j'avais prescrit la
veille, mais il est entendu que la petite
brousse seule sera coupée et les grands arbres
ne seront pas abattus.

Vendredi 29 juin

Vol au Dépot - Le gardien du Dépot du Bayon
du Bayon vient m'aviser que la nuit précédente
 on s'est introduit par une fenêtre en

Brisant ce treillis métallique de fermeture et qui ont fait sortir par la porte en fer forgé qui s'ouvre de l'intérieur 40 planches récemment sciées de 0.20×0.02 et de 5 mètres de longueur qui venaient d'être entreposées.

Le vol a été constaté ce matin par le couloir chargé de la garde du dépôt magasin.


Arrivage de fers et matériel Les fers commandés à Phnom Penh sont arrivés aujourd'hui ainsi que 2 palans et 1 cric par le camion qui avait transporté les sculptures au musée Albert Sarraut.

Samedi 30 Juin -

Vol au Dépot L'enquête sur place démontre que les voleurs du Boayon (ils étaient certainement plusieurs) ont escalader une hauteur de 2.80 pour arriver au rebord de la fenêtre dont ils ont brisé le grillage. On voit sur le mur des traces de pieds: ils ont pu utiliser une dalle inscrite (en rouge) d'environ 1^m 00 de hauteur pour accéder au grillage.

Ils ont ainsi pénétré dans la salle G où se trouvaient déposées les planches: la porte A fut ouverte facilement et ils ont pu arriver à l'intérieur de la salle Ouest jusqu'à la porte de l'extérieur B qui se ferme par l'intérieur.

Ce matin une des planches s'est retrouvée sur l'herbe près de l'angle



que fait la route qui contourne le Prayon à l'Ouest pour aller à la Terrasse des Elephants un peu au Nord-Est du Vat Phra Ngok. Comment cette planche a-t-elle été déposée et abandonnée à cet endroit, c'est une énigme.

Il est évident que les voleurs connaissaient la disposition intérieure du Dépot et y avaient déjà pénétré, peut-être en tant que Coulis, pour manipuler des sculptures ou même rentrer les planches scierées.

Le gendarme à qui j'ai fait une plainte contre inconnu est venu sur place faire une enquête.

Chau Say Tevoda - On remplace les cales en bois provisoires du Gopura Ouest provisoires sous l'assise inférieure de l'abuttement du soubassement de la façade Ouest par le béton définitif (p. 139 - en haut)


Orkor Vat - M^r Martin ~~m'a demandé~~ consulté par lettre

Bas-reliefs pour savoir si le phalat que Suryav. II tient en guise de sceptre est un attribut réservé à ce seul souverain : Or cet outil, de nos jours entre les mains de tous les paysans, se voit très souvent sur les bas-reliefs, entre les mains des dignitaires sur les bas-reliefs historiques, sur celui de la bataille de Kuruksetra porté par certains guerriers panavas et Kawavas et enfin, sur le barattage à l'extrême nord, porté par les serviteurs debout.

Lundi 2 juillet

Palais Royal - Je fais décapé le Gopura Est sol autour ~~du~~ du soubassement de la

façade Ouest du Gopura Est du Palais Royal, moitié nord - On dégage ainsi un petit trottoir en ~~bâtière~~ que limite un rebord (en rouge) grès




→ N

Voraymonier
Cambodge t. II
p. 246.
254. 255. etc

~~ayant~~ en latérite.

Oukor Vat - L'enlevement des terres qui recouvrent
Entrées Occidentales les vestiges en latérite présumés (p.
Terrain à l'Est 141 en haut) fait reconnaître en
de la Tour Nord sous-sol deux assises de latérite su-
 perposées.



Le sol à cet endroit est composé d'une zone A d'environ 0.40 de hauteur constituée par de la pierrière de grès, cassée en petits morceaux et qui semblent des débris de tailles accumulés. Le dessous B est de la terre simple.

Ces assises de latérite actuellement sont en direction Sud-Nord à 10 ou 12 mètres à l'Est de l'échiffre Sud du perron du porche Est de la tour Nord.

Mardi 3 Juillet,

Baphuon
Galerie 2 Est
aile nord

On a déjà remis en place 3 travées de la façade Est (en rouge croquis en haut de la p. 133) correspondant à une porte et deux fenêtres ; les pierres aussi remontées sont très cassées et il faut soulager les cadres supérieurs des baies, séparés par le milieu au moyen de poutrelles en béton armé. L'utilisation de fers à T pour ce rôle est simplifiée le travail mais je suis en ce moment complètement démunie de fers. - Les 4 rails que j'ai obtenus sans difficulté du Chef de la Division des TP à Siem reap sont déjà employés à Pras Khan.

Les fers arrivés de Phnom Penh sont de sections inutilisables pour ce genre de travail : ce dont j'ai besoin c'est des fers

de rails decauville comme j'en ai vu à l'atelier des T.P. ici, mais ces fers sont mis en stocks pour être vendus, et le Constructeur actuel fait de la résistance pour m'en céder.

Prah Khan - La dépose des rondelles constituant Edicule à pilier rond les piliers du porche Est pour les remettre au niveau et les redresser verticaux me précise que ces piliers ne sont de section ronde que pour la partie du fût : chapiteaux et bases sont à moulures décagonales (en plan).

Mais la taille est rudimentaire et négligée ce qui fait que les profils sont peu nets.

Mercredi 4 Juillet.


Resté au Bureau pour rédiger le Rapport de Juin.

Jeudi 5 Juillet.

Thommanon On commence à placer la rangée 19
Gopura Ouest qui correspond extérieurement aux moulures décorées de lotus (petals) sous la corniche.

Cham Say Teroda après un blocage
Gopura Ouest bien dame de pieraille

Coucassée (en bleu) ou prépare une aire en béton d'environ 12 cm d'épaisseur




Sur laquelle on viendra poser les assises de latérite pour doubler et renforcer les assises du parement extérieur en grès dont l'épaisseur par endroits est d'une section très faible. (Le même travail a déjà été fait en façade Est. Voir plan en haut p. 85)

Chitkor Vat (On a terminé la remise en place
Galerie Est (angle Nord Est) des 2 morceaux retrouvés du fronton sur le porche Est, et on

A ci-contre

prépare la charre pour faire le même travail au fronton du porche Nord, B ci-contre, avec les pierres retrouvées dans les déblais.



Vendredi 6 juillet.

Antor Val

En grattant les terres ^{du côté Est} au niveau

Chetdei au XVII^e de la partie de doucine moulurée de pétales de lotus, c'est à ce niveau que fut trouvée la cuve, (bas p. 130) on trouve une petite tête de buddha en terre revêtue d'une feuille d'argent estampé

CA 701 DB (mise sous le n° 701) hauteur = 0.^m022^m


On remet à cet envoi un blocage de latérite pour continuer le remontage de l'anda (corps) du stupa dont les morceaux gisent sur le sol.

Thommanon

Schéma du dispositif

Gopura Ouest que Suon a

installé pour lever les pierres au niveau de l'assise en cours



de remontage: AB rail sur lequel on fait glisser un chariot G recevant les pierres à leur arrivée. En D un palan les recueille et les monte à hauteur voulue.

Samedi 7 juillet.-

Batsei Cham Krosi - Le travail se continue, balisage avec Sondage base du une baramine emmanchée d'un 2^{me} grain Ouest. fort manchon en bois, à travers la masse de latérite formant l'infrastructure de la pyramide. Ce jour, la mesure prise dans la profondeur de la cavité donne 2^m 40 (Voir p. 140)

Dimanche 8 Juillet.

Paye des Coulis.

Lundi 9 Juillet.

Chikor Vat


On a terminé le remontage et l'assemblage, entre les deux entrées occidentales bouchant les manques avec des blocs de Tour Nord latérite, des morceaux retrouvés du fronton derrière le porche Est. (p. 142) Un couvert de Ciment, as usual, dissimule le ton rouge trop vil de la latérite.

Chikor Vat - Un travail analogue s'exécute au Bibliothèque Sud dessus du porche Ouest : toute une partie du fronton a pu être ~~être~~ remplacée sur la pierre d'architrave renouissant les 2 piliers.

On vient de couronner le tout en plaçant la pierre de sommet A.

En grisaille ce qui avait été remplacé en grès - en rouge latérite.

On il apparaît très nettement avec cette dernière pierre que l'axe du fronton est très fortement déplacé vers la droite (Sud) au fil à plomb le décalage mesuré entre les 2 piliers est de 15 cm. Ce qui oblige à déplacer toutes les pierres déjà remises pour reculer l'ensemble vers le nord.




Mardi 10 Juillet.

Palais Royal Ayant terminé le remontage des Gopura Est pierres en parement de la terrasse d'honneur à l'intérieur de la Cournette au Nord de ce dit Gopura (voir Schémas en haut p. 128 et en bas p. 143) on prépare à l'instigation de Suon le remontage d'un linteau Complet, actuellement gisant un peu au

Sud de la porte extérieure Est de ce Gopura. Pour supporter ce bloc énorme monolithique il est nécessaire de préparer la partie de maçonnerie de façade sur laquelle il sera remonté.

Prah Khan On commence à édifice à piliers ronds remonter la base de l'extrémité



Ouest de la façade du 1^{er} étage (en rouge) dont les pierres sont disposées en attente sur la chaussée qui longe au Sud cet édifice. (Voir ce que je dis de cette façade p. 91)

Pendant ce temps on continue à caler de niveau et redresser verticaux les piliers du porche Est.

mercredi 11 Juillet

Thommanon On commence à placer la rangée
Gopura Ouest 18 qui correspond extérieurement à la corniche de façade et à l'intérieur des salles latérales à la première assise de voûte.

Chau Say Tevoda - On commence à grouper les pierres mesurées et décroées qui gisent à l'Ouest du Gopura Ouest pour essayer de compléter les murs de ce gopura dont les ailes latérales sont écroulées : on retrouve au cours de ce travail un certain nombre de blocs des fronsas provenant du sanctuaire central, plus exactement des avant-corps.

Jeudi 12 Juillet.

Batsei Cham Krom - La cavité creusée à la barrière sondage atteint ce jour, la profondeur de 2^m. 70 (voir p. 148 en bas et p. 140)



Je juge opportun d'interrompre ce sondage, jusqu'à la venue sur place de M^r Boisselier qui a presurisé ce sondage. D'après le croquis de Coupe, il resterait encore une épaisseur de plus de 8 "^m 00 à perforer pour atteindre la paroi du puits central. avec les moyens dont on dispose cela représente un travail tellement considérable que je préfère le cesser.

Sans compter les difficultés d'éclairage et d'aération qui ont fait interrompre le sondage vertical du puits p. 20 et 22 qui risquent d'entraver le travail à partir d'une certaine profondeur.

Vendredi 13 Juillet.

Récupération Avec un Camion de l'usage j'ai pu transporter de vieux fers à la forge d'Antor Vat (Bougerie Sud) les fers obligamment mis à la disposition de la Conservation par l'atelier des Travaux Publics de Preureaps, notamment des fragments d'une passerelle Eiffel en fers cornières devenus hors d'usage par suite de sa rupture. La remise en place des dallages de l'étage de l'édicule de Prab Khan exige beaucoup de ces fers pour soutenir les dalles cassées. (p. 135 milieu)

Chedey d'A-Vat 777 is la Cuvé et la dalle formant couvercle au Dépot du Bayon sous le N° 4663
CA 4663 (p. 125 - 126 et 130 au bas)

Samedi 14 Juillet

Congé - Revue au DFL à 10^h.30

Lundi 16 juillet

Immeuble de la n'ayant reçu aucune réponse à ma Conservation à Preu Trin demande d'entrevue avec le C^t du Corps Franc pour la restitution à l'E.F.E.O de cet immeuble occupé par ses troupes (Centre d'accueil)

je vais me rendre compte sur place des travaux qui pourraient dorénavant être confiés à un entrepreneur et commencés avant le dégagement des occupants. (p. 131 - 132)

Les occupants des bâtiments en bois des dépendances à l'ouest du B⁺ principal pourraient continuer à y loger ; il faudrait donc trouver un local pour les dix personnes qu'un officier m'a dit occuper actuellement ce bâtiment principal.

À l'occasion de l'apéritif offert le 14 juillet au Bungalow d'Arikorat où sejourne le DFL j'avais fait le terrain et constaté qu'une grande partie de ce bungalow (toute l'aile nord) était insoccupée - donc logement tout indiqué pour le Centre d'accueil du Corps Franc, mais par suite de l'hostilité qui existe entre ce dernier et les autres troupes, le Capitaine du DFL refuse (et empêche) de l'occuper. « Pour l'ARK je dirai Oui tout de suite » dit ce dernier.

D'un autre côté le C⁺ Dap Chum refuse de quitter la conservation tant qu'on ne lui aura pas assuré un autre local. La question en est là.

Chau Say Tevoda On pose les assises de latérite Gopura Ouest qui doivent renforcer intérieurement le mur de grès en parement du soubassement de la façade Ouest, les fondations pourraient commencer et être en béton étant terminées (voir p. 147 en bas)

Mardi 17 juillet

Visite au C^t Dapchouu - Le C^t du C.F.K m'ayant fait savoir à Pradak qu'il étant disposé à me recevoir, je vais aussitôt le rencontrer à Pradak - Je reiterai mes offres de la veille, à savoir de me remettre l'immeuble en maçonnerie près de la rivière pendant que ses troupes pourront continuer à occuper le bâtiment bois et paillotte à l'Ouest. Le Commandant craint que je ne sois dérangé par les alleés et venus et après avoir de nouveau demandé l'achat du Terrain de la Conservation annexe sur la rive gauche du Stein il me dit qu'il va écrire au President du Consulat d'Husun Tchuk pour lui demander le Terrain situé au Nord de la Conservation pour y installer son centre de liaison. Il me demande donc encore 4 ou 5 jours de délai jusqu'à ce qu'il ait reçu une réponse.

Visite pris contact à l'Hotel avec le Professeur Cagniard de la Faculté des Sciences de Paris et madame et M^e Moline Proviseur du Lycée d'Hausi, recommandés par le Directement.

Ils refusent, très aimablement, ma proposition de les accompagner au Bayon pour ne pas me déranger. En fait, atteint d'un Coryza assez fort, ce refus me permet de me reposer.

Mercredi 18 Juillet

Dégâts par l'Orage Un très violent orage s'est produit vers 5 heures du matin et une pluie abondante m'interdit la tournée des chantiers. À 10 heures le gardien de Bantay Kdei vient m'apprendre que le Gopura extérieur Nord de Bantay Kdei, celui récemment reconstruit par anastylose, a été assez

fortement endommagé par la chute d'un arbre.

Il est à redouter que d'autres dégâts de ce genre se soient produits dans les monuments.

Demain matin j'irai me rendre compte sur place.


Jeudi 19 Juillet

Bantay Kdei constate la chute de 2 arbres situés Gopura Nord de l'autre côté de la route dans l'axe même du passage central. Le plus grand s'est renversé par suite de l'orage, ses racines ~~racantes~~ s'étant dénudées par la pluie, l'arbre étant comme simplement posé sur le sol ; le second, située immédiatement à côté, a eu son tronc brisé par la chute du premier. Tous deux sont tombés sur les parties supérieures du Gopura. Le plus grand est tombé sur le fronton du porche Nord, les dégâts sont actuellement difficiles à préciser sous l'abondance des branches qui masquent la façade. Le plus petit entraîné obliquement dans sa chute est tombé sur le fronton refait de la façade Ouest, en a cassé plusieurs pierres et a également renversé et cassé les pierres de cretes du mur d'enceinte à cet endroit.

L'équipe qui travaille au ~~Gopura~~ Est de Bantay Kdei a été mise à l'enlèvement des arbres tombés.

Pour éviter en sciant

Le tronc incline sa chute lorsque sur le porche Nord,
On va mettre 2 étais sur la route en A et B



Thoummanou - On commence la remise en place

Gopura Ouest de l'assise 17

Batson - ayant été avisé d'une statue gisant à l'ouest du fosse' Ouest de ce temple je vais la reconnaître. C'est un groupe de 3 personnes, à peine ébauchés, un homme entre 2 femmes plus petites hauteur sans tête = 2.25 plus grande largeur 1.70 (déjà vu par Glaize dit Kim)


Lolei - Fait remonter sur la plateforme, contre le mur Est de la Tour Nord Est, la statue précédemment déterrée par M^e Bitard. (p. 139) Je rappelle que le petit morceau détaché de cette statue actuellement au Bureau de la Conservation sous le n° 4661 appartient au bas de la jambe.



Vendredi 20 juillet

Olivier Vaut - On remonte quelques blocs provenant Entrées Occidentales du fronton A

(lateral Nord de la tour Nord) qui furent trouvés dans les décombres




Vestiges en sous-sol - L'importance des bases de murs en latérite que l'on dégage sous le tumulus exactement dans l'axe de la Tour Nord est telle que j'augmente le nombre des couloirs à cet endroit. (p. 146 en haut)

Dès maintenant il est évident que les constructions qui s'élevaient là, disparues aujourd'hui, s'axaient nettement sur le portail Est de la Tour Nord.

Bayon - Mes l'équipe de Baksei Chai Galerie Est extérieure. Krosi a renommé en état la partie de cette galerie écroulée et brisée

à la suite de la chute d'un arbre le 6 novembre 1950 (J. de F. XXII - p. 165)

Il faut redresser des piliers actuellement étayés par des morceaux de bois, et surtout réparer les cassures, des piliers refaits et cimentés avec des ancrages à la base par Broulé se sont brisés par suite du choc qu'ils ont reçu.



Samedi 21 juillet

Bantay Srei - Accompagné le Proviseur Moline, sa femme et un professeur Hansap (?) à Bantay Srei pour me rendre compte de l'état actuel du monument avant que les pluies rendent la piste impraticable.

Le couli prescrit par le C^o du Corps Franc Khmer ne paraît pas s'occuper activement de sa tâche, nous l'avons croisé en cours de route au Ph. Khna : il a fait signe à l'auto de s'arrêter pour monter avec nous. Il m'a objecté qu'il a mal au pied et ne peut marcher, je lui ai dit de se faire remplacer. Le pont en rondins qui traverse le Stuvi est en très mauvais état, beaucoup de rondins ayant disparu on passe assez difficilement. Le monument est très mal entretenu, les sanctuaires de l'enceinte 1 ne sont pas trop envahis, mais toute la cour de l'entrée Est est pleine d'herbes.

Les coulis en général limitent leur tâche de nettoyage aux enceintes 1 et 2.

Noté que la colonnette ronde tombée (évidemment en latérite devant la bibliothèque Sud - p. 114) est actuellement gisante sur le sol en 3 morceaux.

Noté au centre du linteau Est du

Gopura 1 Est la cassure qui paraît récente de la tête du personnage sous arcature à l'enfant Krishna aux prises avec un éléphant et un lion et accomplissant des prodiges de force. » dit Goloubew (voir pl. 39 b dans le Temple d'Icavarapura) (1)

On retourne je m'arrête voir le C^t du C.F.K pour lui signaler l'état du pont et la carence du couli qu'il m'a procuré.


Bantay Samre - Passez voir ce beau temple qui est toujours dans un état impeccable de propreté.

Vu les 2 coulis sur place.

Lundi 23 Juillet

Baphuon - En arrivant sur ce chantier allez constater un éboulement, éboulement très important des parties hautes au nord Est du sanctuaire ~~supposé~~ central. Les gradins de latérite placés en contrefort ont cédé sur une assez grande hauteur et le sable de remblai s'est déversé de nouveau; ces gradins ~~étaient~~ placés sur le remblai et des appuis internes ont dû se produire à la suite des pluies violentes et continues de ces derniers jours.

Une partie du dallage de la terrasse supérieure à cet endroit s'est affaissée et à l'angle nord Est du soubassement du sanctuaire il ne reste en place qu'1^m 20 de dallage; à côté c'est un trou géant. J'interviens la remise en place du 2^e étage (galerie nord) pour mettre l'équipe immédiatement aux consolidations qui s'imposent d'urgence. Repare la maçonnerie de contrefort en latérite à la base jusqu'à un niveau AB à évaluer.



(1) M^r Sesa, le Ravis del Hotel, me montre une photo prise par lui, il y a environ un mois et demi, où la tête du personnage figure encore intacte.

Sur place et ensuite assemblé sur cette base une mur de soutènement G (en bleu) en béton armé. Provisoirement des rondins viennent étayer la partie supérieure du dallage resté en place.

Mardi 24 Juillet.

Chikkor Vat. — Les bases ou fondations de murs en latérite Vestiges en sous-sol à l'Est de la Tour Nord des Entrées Océidentales s'étendent sur une assez vaste superficie. Ces fondations, toujours dans un sous-sol de pierrière en grès concassé, s'arrêtent à une vingtaine de mètres du bas du perron de la Tour. Comme le remblai se continue encore plus bas je fais creuser une tranchée de recherche nord Sud un peu plus loin.

Chikkor Vat On a terminé le remontage des Bibliothèque Sud pierres d'entablement de la salle contiguë au porche Ouest (p. 137) et on achève de reconstituer, avec les blocs ~~d'entablement~~ retrouvés la Voûte du porche lui-même, remplaçant as usual ceux manquant par de la latérite.

Mercredi 25 Juillet.

Thommamon — On commence à placer la rangée Gopura Ouest N° 16 sur la façade Ouest. Cette rangée sur les ailes latérales du dit Gopura correspond à la 1^e assise de la Voûte ~~intérieure~~ extérieure, l'unique assise qui existait en place avant la dépose : au-dessus la Voûte était peut-être en briques comme semblerait l'indiquer les photos prises avant le début des travaux 6509 à 6511.

On a retrouvé dans les déblais deux morceaux d'about de naga appartenant

au second fronton au dessus de l'entrée Ouest, à la base de l'attique centrale. Ces morceaux sont venus compléter cette partie de façade ; on peut espérer que d'autres morceaux seront également récupérés.

Bantay Kdei - On a redressé ou remis en place Gopura nord les morceaux renversés des frontons façade centrale Nord et façade latérale Ouest qui avaient reçu le choc de la chute de 2 arbres. (p. 154)

Jeudi 26 Juillet

Visite. - Pris avec moi dans la Camionnette M^e Granger, Professeur au Lycée Paris de Vientiane, recommandé par le Directeur pour la Visite des divers Chantiers.

Palais Royal - En recherchant les blocs épars devant la Entrée Est façade Est de ce Gopura on trouve et reconstruit sur le sol le fronton supérieur du 1^{er} étage au-dessus du porche Est. Une pierre manque au centre de cette reconstitution qui se trouve justement encore encastree in situ dans la façade. Aucun doute sur l'emplacement de ce fronton ne peut exister. Avant la remise en place il sera nécessaire de reserrer les joints des parties hautes du Gopura et d'assurer l'équilibre de certains blocs.

Pras Khan
Edicule à pilier - En arrivant sur ce chantier à 11 heures 20 exactement je constate que les Couliers ni le Caporal ont arrêté le travail et sont en train de déjeuner : le Caporal proteste qu'il ignore l'heure.

L'effet est pâcheux pour M^e Granger qui m'accompagne.

Vendredi 27 Juillet

Emmené avec moi M^{mme} et M^e Granger que je dépose

à Autkor Vat pour les ramener en fin de tournée
Autkor Vat La tranchée de recherche à l'Est des bases
Vestiges en sous-sol de murs en latérite mises au jour (p. 158)

ne donne plus aucune indication. Je fais un relevé de ces vestiges que je résume dans le Schéma ci-dessous.

En rouge:


partie autrefois
mise au jour
(parties Puisée
en blanc disparues)

En bleu partie

qui vient d'être
excavée

En gris A base

de pilier en grès
reposant sur de la terre à un
niveau BC qui correspond
à l'arase actuelle des mā.
couveries en latérite qu'il on vient de mettre à
jour.



Samedi 28 juillet.

Autkor Vat. — On a terminé les travaux de la tour
Porte Éléphant Sud Nord des Entrées Occidentales et on commence
les recherches à l'Est de la porte Sud des
Éléphants pour rassembler fragments plus
ou moins complets du fronton et des piliers
du porche Est, pour les remettre en place.

Chedey au XVIII Les magouineries en latérite formant
infrastructure de ce stupa sous le Corps
en anda (p. 148) sont terminées, on
a remplacé 5 assises provenant de
la partie en grès retrouvée à Côte du


Stupa; Ses assises retroussées sont complètes mais on ne peut en remonter qu'une partie (p. 142) du côté Ouest, tout la partie Est du gopura formant une brèche assez large qui n'a pu être comblée que partiellement.

Dimanche 29 Juillet.

On devait ce jour payer les Coulis, les 3 semaines étant terminées depuis la dernière paye, mais n'ayant pu toucher le mandat d'avance de 50 000^{Rs} à la perception, qui manque des fonds nécessaires, je renvoie la paye à une date qui, je veux l'espérer pour les Coulis, ne sera pas trop éloignée.

Lundi 30 Juillet

Colei - Allé ouvrir un chantier à Colei pour les réparations urgentes qui s'imposent pour compléter les parties excavées à la base des tours, particulièrement aux angles. On décape détritus et déblais qui encourent ces cavités pour mettre à nu la ~~masseruite~~ partie inférieure des masonry qui reste encore *in situ*.



La Cavité A sera ensuite comblée par un renforcement en briques ~~jaunes~~ jointoyées au ciment après enlevement des racines.

Prah Ko - En passant voir ce temple je constate une partie de voûte récemment détachée au dessus de la corniche intérieure de la paroi Ouest ~~de~~ de la tour médiane de la deuxième rangée (celle de l'Ouest). Pour éviter que le décolllement ne prenne plus d'extension et n'entraîne le reste de la voûte une consolidation en béton s'impose d'urgence.

Batloni - Un nouvel acte de Vandalisme faisant suite à ceux ennumérés p. 105 a été constaté : une pointe d'une mache en accolade à l'Ouest de la tour de façade Est, côté Nord, a été brisée récemment, séparée en 2 morceaux.


Bantay Kdei On a terminé tous les travaux de Gopura 3 Est reprise des porches et vestibules de l'avant Corps Central Est (voir plan d'œuvre p. 138) et on commence à placer les échafaudages pour soutenir tous les blocs des voûtes à l'intérieur de la partie centrale et assurer leur stabilité avant de déposer les assises fortement déplacées à cet endroit et ayant pris un mouvement de bascule inquiétant.

Mardi 31 Juillet

Chitrasvat On a terminé le remontage des Galerie Est angle Nord blocs retrouvés du fronton du porche Nord (B sur le Schema p. 148) on a remis également en place quelques assises de Voûte du dit porche.

Actuellement on remonte deux pierres provenant du demi-fronton au Nord du porche Est (A sur le schema ci-dessus) Ces 2 pierres complètent la scène représentée sur ce demi-fronton.

Bantay Kdei - Remarque sur l'aile Sud l'élargissement Gopura 4 Est de la fissure verticale qui sépare cet aile de la tour centrale. A l'intérieur du passage central le départ de la voûte au dessus de l'angle-Sud. C'est est en équilibre des plus instables et une armature en béton armé



en bleu ci-dessous s'impose pour porter la partie en porte à faux.

Mercredi 1 Octobre -

Prah Khan


Edicule à colonnes piliers rondes

Pendant que l'on continuait à placer

la façade Sud du 1^{er} étage avec les morceaux de cadres et d'architraves

qui surmontaient les fenêtres et qui furent retrouvés dans les déblais, on déposa les rondelles des piliers AB au nord du porche Est pour

reprendre le dallage très affaissé à cet endroit. Le côté Sud de ce porche est terminé.



Baphuon

Galerie 2 Est

Aile Nord

On a commencé à ~~planter~~

remettre en place les archi-

traves au dessus des 3 baies



de façade qui ont été remontées (voir bas p. 146). Certains traverses

des fenêtres (linteau Vrai) manquant ou étant brisées sont remplacés par une poutre en

béton armé de 20×20 section insuffisante

pour recevoir l'architrave susmentionnée qui présente la section illogique Ci-dessus laissant

une vaste cavité G prête pour une poutre

en bois disparue, of course. On va remplir cette cavité G par des blocs de latérite

qui porteront sur la poutre en

béton (en bleu) et on

remplacera la moulure absente

du linteau Vrai (en rouge) par

un montage en ciment qui

pour l'œil évitera l'effet peinible d'une

poutre trop large posée sur une poutre étroite



Jeudi 2 aout

Batson - Le me VAT ayant demandé à construire une autorisation de maison à proximité du monument je me rends Construire sur place examinée l'endroit. Je constate, comme toujours, dans ces cas là, qu'il a déjà commencé les travaux d'implantation et des fouilles de fondation. C'est situé en dehors de la 1^{re} enceinte dans la partie Ouest de l'Sud donc peu gênant. J'autorise.

Lopei alle voir le chantier (p. 161); la tour Nord Est a ses excavations de base bouchées aux angles comme cela a déjà été expliqué. Il reste à reprendre les dalles des perrons plus ou moins déplacées ou affaissées, en comblant avec de la brique le dessous de ces dalles. Puis on passera aux tours suivantes. Je vais voir le Chef de la boulangerie pour lui demander l'autorisation de faire disparaître 2 arbres, un bauian A au centre même de l'ensemble et un dacum Chhan à l'angle nord Est.

Ces arbres beaucoup trop près des magouneries de façade entretiennent une humidité nefaste avec leurs branches.

On prend les mesures pour placer 2 cadres sous les linteaux de façade G et D des tours Est. Celui D pendu dans toute sa hauteur depuis longtemps déjà est retenu contre un mouvement de renversement en avant par un fer solat formant chainage, mais une chute est à prévoir du fait de son poids et des colonnettes trop faibles et délitées qui le supportent. Un cadre semblable sera placé en G.

où le linteau commence à se fendre par une fissure verticale qui ira en s'agrandissant.


Remarque que la statue en deux morceaux que j'avais remontée sur la plateforme supérieure et appuyée contre le parasat Nord Est (p. 155) a été déplacé par les bouzes, l'un d'eux étant tombé malade, la statue en a été rendue responsable. O Buddha ! que ton enseignement est mal compris par les bikshus eux-mêmes.

Vendredi 3 aout.

Clinor Vat

Porte Eleph + Sud

3 piliers seulement sont retrouvés, sur les quatre qui manquent du porche Est : le pilier d'angle nord Est sous le fronton qui on espérait remonter est justement celui qui manque. On déplace des pierres du soubassement de ce porche qui ne se trouvaient pas en bonne position pour remettre cet ensemble d'aplomb avant de venir placer les 3 piliers retrouvés. On étudie avec Sason la question de savoir comment on pourrait remplacer celui qui manque A ci-contre



Forgeron -


On confectionne une petite paillotte pour abriter le forgeron qui travaille à réparer les ciseaux et préparer les ferrures cornières de la passerelle Eiffel à la boulangerie Sud d'Clinor Vat.

Samedi 4 aout. -

Baphuon On a repris la partie basse des gradins en latérites Breche Nord Est éboulés et arrivé au niveau de l'arase supérieure du soubassement de la galerie du 2^e étage on donne soigneusement une aire en latérite concassée pour venir établir une semelle sous le mur de soutènement prévu à cet endroit, bas de la p. 157

Cette semelle aura 0.80 de large sur 0.20 d'épaisseur et sera armée d'un grillage en fers ronds : elle aura environ 4" 70 de longueur.

Olkorvat -
Bibliothèque Sud
extérieure



Les pierres de voûtes du porche Ouest remises en place sont, pour la partie haute, dans un état d'instabilité auquel il faut remédier ; provisoirement on a placé des étais en rondins. Une armature poutrelle et potelet en béton armé, - en bleu ci-dessus, s'impose pour éviter la chute des blocs remontés,

Dimanche 5 aout

Fait la peinte des Coulis, jusqu'au 29 Juillet puisqu'elle n'a pu être faite plus tôt. (Voir p. 161)

Lundi 6 aout -


Réunion à la Salak Roth pour la passation de service entre S.E. Huy Moun, Délégué Royal sortant et le nouveau Gouverneur de Siemreap monsieur Say Chhin

Lohei -

Alle préparez l'établissement des 2 cadres en béton sous les linteaux des portes Est des 2 fours (rangée Est) - voir p. 164 .


à mon retour de Phnom Penh où je suis convoqué par le Directeur Suon ira avec le matériel nécessaire, fer, ciment, pierre concassée, sur un camion de louage pour faire ce travail -

Après un long examen de la Tour Sud Est dont tout le haut de la paroi intérieure se décolle dangereusement on a décidé de placer à hauteur de la corniche 2 robustes poutres en



béton armé AB et CD sur le schéma précédent supportant en E et F deux potelets qui montent jusqu'en haut de la Voute dont les parois se décollent. Bien entendu, comme déjà dit, ce travail ne pourra être entrepris qu'en saison sèche.

Emportez les 3 seules planches de Fourneau 98 - 99 et 100 donnant d'excellentes vues des portes avec leurs linteaux A, B
C des Tours ci-contre.



La Conservation ne possédant aucune autre photo de Colei je décide de compléter cette documentation par des photos que je viendrai prendre du linteau D de la porte de la tour Sud Ouest et du linteau E de la fausse porte Nord de la Tour Sud Est.

En dégagant les bases de la tour Nord Est pour remplir les cavités de briques et ciment comme expliqué p. 161 les coulis trouvent une poterie en Terre Cuite décorée, mais non émaillée ni couverte d'une engobe, assez intéressante.



CA 405 DP

mise sous le N° 405

Mardi 7 donc -

Thommanon — On a retrouvé le haut du fronton de la façade Gopura Ouest — Sud qui a pu être ainsi complète !

Les ailes latérales sont terminées avec la réserve faite au bas de la p. 158 : avec la repose

des rangées 16, 15, 14, 13, etc commencent les remplisages à l'intérieur en latérite doublant les parements en grès de la façade.

Bautay kdei - On met en place l'armature et le Coffrage
Gopura A Est sous la Voûte Sud du passage central

mais 2 potelets seront nécessaires pour soutenir les portes à paux au lieu de 1 seul indiqué au bas de la p. 162

Angkor Vat l'équipe ayant non sans peine terminé
Bibliothèque Sud l'essai de reconstitution du Chevrey du
de la Cour du 1^{er} étage XVIII^e siècle on la met à la bibliothèque

Sud du 1^{er} étage pour reprendre les
échiffres Est de l'escalier Sud. Des pierres
déplacées, retenues actuellement par des
potelets en béton armé pourront être remises
en équilibre en resserrant les joints débarrassés
des racines intérieures.

Mercredi 8 Août

Voyage à Phnom Penh

- Descendu par Citroën à Phnom Penh lorsque
par le Directeur pour assister à la Cérémonie du
transfert musé Albert Sarraut et Conservateur
d'Angkor et à la signature des Accords
(Cérémonie le Jeudi 9 août à 11 heures
dans la grande Salle du Musée)

J'en profite pour faire divers achats
et recevoir les dernières instructions du
Directeur qui va prochainement rentrer
en France.

Dimanche 12 Août

Rentri à Siem reap; pris dans ma voiture
M^{me} Hunebelle journaliste écrivain et fait
cortege Phnom Penh Siem reap avec la voiture
du Commissariat amenant M^{me} Yvonne Pagniez

écrivain ainsi que plusieurs professeurs du lycée Descartes.

Lundi 13 aout -

Visite - à l'improviste, n'ayant pas été prévenu à l'avance on me demande d'accompagner les Generaux Salan remplaçant le General De Lattre et Dio de passage à Siemreap : je leur fais visiter les 3 temples caractéristiques pour un temps limité - Ainkor Vat - Bayon - Ta Prohm.

Mardi 14 aout.

Ainkor Vat On a remonté les 2 pilier Sud du Porte éléph^t Sud porche Est (croquis p. 165) après resserrage des pierres du soubassement et remplacement par des blocs de latérite de deux assises qui manquaient.


On commence à déplacer les assises du soubassement côté Nord, mais après examen le pilier manquant A du Croquis sus indiqué ne pourra être remplacé, et les deux morceaux, assez frustes d'ailleurs, le bas. relief étant très effacé, du fronton resteront sur le sol ; le peu d'intérêt de ce fragment de fronton ne vaut pas l'armature en béton que nécessiterait sa remise en place.

On se contentera donc de démonter le deuxième pilier de ce côté'

Baphuon On a coulé la semelle en béton Breche Nord Est armé sous le mur de soutènement


projeté à cet endroit (p. 165 - 166)

Palais Royal On dégage toute Gopura Est. Entrée la base du soubasement du porche Est Côté Nord A ci-Contre et on extrait la



souche de l'arbre qui vient d'être abattu à cet endroit. comme juge à la fois encombrant et dangereux en cas de chute pour les parties hautes de la façade du Gopura que l'on se propose de reconstituer.

Dans l'enlèvement des terres accumulées à cet endroit, on trouve trois épis de faîtage en terre cuite du type ordinaire ; Ces épis proviennent probablement de la crête de la Voute des ailes du Gopura. On sait que les Voutes latérales de ce Gopura étaient construites en briques. (E.A. II - p. 73)



Thommanon — On peut compléter les divers frontons Gopura Ouest des façades qui ont été remontés par des fragments retrouvés parmi les pierres décorées rangées jadis autour de ce pavillon.

Chau Say Tevoda — On enlève la partie centrale du Gopura Ouest dallage en latérite qui avait été maintenue jusqu'à ce jour pour remettre le niveau du dit dallage qui s'est asséché maintenant au-dessous du parement en grès du soubassement. On fait un remblai composé de pieraille de latérite concassée et de sable pour rattraper ce niveau avant de remplacer les blocs du dallage.

Mercredi 15 Août.

Visite — Arrivée par avion de Boisselier et M^{me} Giteau.

Lo Pei — Les 2 cadres en béton armé sous les linteaux des deux portes Est des tours de la rangée Est (p. 164) sont terminés. L'équipe qui bouchie les cavités avec de la brique à la base de la tour Nord Est a commencé le dégagement des perrons de

l'entrée Est qui descend à 0.70 au-dessous du sol actuel avec une première marche en accolade assez usée.


De chaque côté de ce perron on met au jour deux socles d'échiffres en briques dont manque la partie supérieure : Ces socles étaient décorés en façade d'un bas-relief.


Je fais continuer la mise au jour d'un muret de soubassement mouluré en briques qui apparaît de chaque côté des socles d'échiffres.

Le dégagement de la base de ce perron fait découvrir une série de poteries remplies de terre et menus ossements.

4 # petites fioles anciennes dont une sans couverte (col cassé)  et 2 à couvertes noirâtres, l'un avec

le col cassé  et l'autre

Complete forme toupie contenant encore ses ossements, une sans couverte 



1 bol moderne chinois de 0.12 de diamètre sur 0.06 de hauteur. Ces 5 pièces sont mises sous le même

CA 406 DP Numéro : 406.

Batian — Boisselier qui travaille à Batian avec m

Giteau me remet un fragment de main tenant un disque, cassé, entre le pouce et l'index trouvé à la base de la tour de la 1^{re} enceinte Nord-Est et provenant très probablement d'une des 2 statues de Vishnu actuellement redressées dans le gopura Est.



77° 4664

Constaté que la partie circulaire de la chaussée Est entre douves et consolidée avec des piquets et traverses, menace de s'effondrer à nouveau les piquets étant démolis.

Jeudi 16 aout.

Clinkor Vat


Chedey du XVIII^e siècle qui a pu être récupéré est finie.

La reconstruction, de tout ce

La silhouette est beaucoup moins élancée que celle donnée par moi dans mon dessin de reconstitution où j'avais trop donné de hauteur à l'anda A ci-contre. De plus j'avais omis une pierre carrée B en bleu qui s'interpose entre le corps de l'anda A et le chatravali en succession de courrolets au-dessus.


En bleu : plan Carré
en rouge : plan rond
partie non teintée : plan octogonal.

On rebouche au tuileau les cavités des parties de maçonnerie refaites en latérite



Silhouette actuelle.
(Vue de l'Ouest)

Bantay Kdei Cheuvre mise en place, au sommet de la Gopura 3 Est. Voûte centrale du passage axial, on a déplacé et mis sur la voûte de la nef nord la grosse dalle qui recouvrira l'intersection des voûtes et l'on commence à déposer les pierres de sommet de la



Voûte latérale Sud (en rouge)

Thommanon On commence à placer l'assise Gopura Ouest N° 13, les ailes étant terminées les assises qui on remonte appartenant à la partie centrale dite attique. Il n'est pas sans intérêt de remarquer

que cette rangée 13 fut déposée là au dernier dans la dernière quinzaine de Juillet.

Vendredi 17 aout.

Visite - Accompagné M^e le Gouverneur Général ^{Gautier} et sa femme ^x dans sa visite à Ankor pour lui présenter, sur sa demande, les principaux chantiers. L'anastylose de Chau Say et Thommanon l'a particulièrement intéressé.

Samedi 18 aout.

Batkor Vat


Sondage à l'Est de la tour Sud des Entrées Occidentales

Ayant voulu faire des recherches dans le sous-sol sous une élévation de terre analogue et symétrique à celle déjà explorée au Nord de la Chaussee d'accès (p. 160) j'ai fait faire deux tranchées perpendiculaires Sud-Nord et Est-Ouest. Le résultat est moins visible que du Côté Nord; Toutefois, mais plus à l'Est du porche de la tour Sud que les vestiges trouvés au Nord quelques blocs de latérite continus commencent à apparaître.

Prah Khan

On a remis une partie des dalles d'arcade à pilier rond chitravés sur les pilier Côté Nord, comme on l'a fait Côté Sud.

J'en profite pour relever le plan de ces architraves à l'angle Nord-Est avant qu'on ne replace le dallage par dessus. On y constate une fois de plus le goût des constructeurs Khmers pour les joints angulaires et les coupes biaisées.



Dimanche 19 aout.

Paye des Coulis.

Départ à 7¹/₂ du Gongal Gautier et sa suite.

^x accompagnés de M^e Gautier, M^e Estebli Conseiller diplomatique et M^e Merlot Directeur du Cabinet.


Lundi 20 Août.

Batton mis une équipe de din coulis à réparer la creche de cette Chaussée Est chaussee, côté Nord (Voir détails J. de F. XXI - p. 48)

Je décide de faire décapier la base de la partie éboulée, afin d'essayer avec les pierres tombées de remonter une partie du mur de soutènement qui s'est renversé sous la poussée des terres. au dessus on établira un remblai en talus.

Côler - ~~avant de prendre~~ ~~enfoncé~~ La photo de un linteau encrassé par du sable je le fais nettoyer; deux minuscules fragments s'en détachent que je range de côté espérant pouvoir les recoller; ils proviennent du linteau au-dessus de la porte A de la tour Sud

Ouest. Le bauian en B que l'on avait commencé à démolir au milieu des 4 prasat devra avoir sa base et ses racines maintenues, car ces dernières entourent un petit tombeau en brique chinoise dont la tête se dresse au Nord (en rouge)



J'enregistre la thèse de Boisselier qui m'accompagne que les 2 prasat Nord devraient être des prasat median et qu'il y en eut six de primitifs et non quatre qui restent.

à l'appui de cette thèse vient le fait que l'escalier de la pyramide ou plutôt des 2 sousassements qui supportent l'ensemble est dans l'axe des prasat nord.


Il sera difficile de préciser cette thèse car l'emplacement des 2 prasat, disparus ou non conservés, en bien ci-dessus se trouvent sur le terre plein aplani et regale à un niveau plus bas où sont actuellement les bâtiments de la boulangerie

Mardi 21 aout. —

Oukor Vat
Bibliothèque Sud
du 1^{er} Etage

On a remis en place, après dépose, des blocs mal équilibrés de l'échiffre Est du perron Sud qui retenaient des potelets en béton : ces derniers ont pu être supprimés.

On commence un travail analogue à l'échiffre nord du perron Est : en déplaçant des blocs, dont les joints s'étaient écartés ou trouvés en A dans une cavité intérieure au niveau de la 5^{me} assise en partant du sol un fragment d'avant-bras avec main — (extrémité des doigts cassé) en bronze.



ca 705 DB mis sous le n° 705

Oukor Vat Susan, avec juste Entrées Occidentales raison, préconise aile Sud de rentrer au dépôt un beau



fronton à bas relief assez bien conservé et reconstruit sur le sol au milieu de l'aile Sud des Entrées Occidentales, façade Ouest.

Ce fronton est celui du porche médian entre la tour latérale Sud et la porte Sud des Elephants. Il est absolument impossible de songer à le remettre en place ce porche médian n'existant plus, les piliers en sont disparus comme tous les autres de la ½ voûte verandah de cette aile Sud.

Ce beau fronton, scène de bataille, comprenant pas mal de petites figures, combattants, risque d'être endommagé par des touristes amateurs de petites têtes, (cfr. en haut p. 157.)

12

Tourmanon On met en place l'assise ~~III~~^{II} couvrant Gopura Ouest pourtant à la moitié de la base de

l'attique au dessus du passage central.

Palais Royal - On dispose un échafaudage pour reprendre Gopura Est le haut de la façade Sud, au dessus du mur d'enceinte, ayant remarqué en nettoyant la Courte Sud, derrière la terrasse d'honneur, un certain nombre de blocs mouillés qui pourront être remis en place.

Comme d'habitude avant de remonter les blocs retrouvés il faut reserrer les joints et rétablir l'équilibre des blocs de maçonnerie encore en place.


Logement de la nouvelle Conservation - Fait une nouvelle demande, après entente avec S.E. le President du Conseil et M. Malleret, auprès de l'otkha Say Chhin le nouveau Gouverneur de Siemreap pour obtenir la restitution du local habité actuellement par le Centre d'accueil du C.F.R ; la question reste en suspens faute de crédits pour construire les nouveaux locaux que réclame le C^t Tap Chhun pour loger ses hommes, et par suite libérer l'immeuble de l'E.F.E.O

Mercredi 22 aout.

Baphuon - Dimensions du mur de soutènement en béton Brèche Nord Est quel'on va commencer à couper sur la semelle déjà établie. (p. 165 - 166 - 169) :

$l^2 = 5.00$ larg $^2 = 0.40$ hauteur 2.00
Soit un cube de 4^{me}. On procédera par couches successives de béton de 0.60 de hauteur

Prasat Khran On remet en Édicule à place les dalles Piliers ronds d'architraves sur les piliers ronds de la façade nord. La plupart de ces




dalles étant cassées ou les soutient par des ferrures cornières provenant de la passerelle Eiffel cédée par les E.P et qui a pu être démontée et sectionnée. (voir p. 151)

Bantay Kdei - Ramené au Dépot d'Antiquités (où Gopura 3 Est Mr Boisselier et Mme Giteau passent leurs journées à faire le Catalogue des pièces sculptées ou inscrites) un petit Buddha sans tête sur balai décoré, avec traces de dorures et peintures ; ce petit Buddha m'a intéressé par le décor du piédestal dont la bande verticale médiane porte devant un petit quadrupède - et derrière une prabhavati h² du Buddha = 0^m. 19 h² du balai = 0^m. 28 CA 4665 mis sous le n° 4665

Tep Pranam - Passé voir à la demande du Chau Othitha les travaux en cours de Sculpture en bois des 4 frontons pour remplacer les ignobles coloriages existant actuellement : ces groupes reproduisant les modèles anciens des dessins ornementaux rentrent dans la bonne tradition Khmère et je donne mon approbation au loutk Kru.

Jeudi 23 Aout

Battein - Ayant fait dégager les tours d'angle Nord Est
Prasat Sang- de la 3^{me} enceinte, je peux ainsi voir les 2 tours latérales b et c
Krey Kong du groupe de 3 tours dit par les habitants Prasat Sangrey Kong au Nord de l'angle Nord Est du mur de la 3^{me} enceinte. La tour centrale 2 seule n'était connue et son linteau remarquable était photographié. La tour b très démolie montre devant la façade Est un linteau sur le sol assez détruit. A l'Est de cet angle des tours montrent à



l'intérieur une statue debout, et l'autre un linga avec à l'extérieur des fragments de colonnettes intéressants dont Boisselier et M. Géan prennent des photos.

Loteri On a poursuivi le dégagement du mur et inferior de soubassement en briques devant la façade des 2 tours Est. (voir p. 174 en haut)

Ce soubassement est commun aux deux tours

Dans le dégagement on a trouvé un muflet très déterioré de lion, deux fragments de pattes de ce lion et des pierres d'angles en grès avec décor.

L'établissement des 2 cadres en béton armé sous les linteaux mal calés des portes Est des 2 tours de la rangée Est (bas de la p. 170) a nécessité 4 sacs de ciment (dosage 1 de ciment - 2 de sable - 3 de gravier). Le cube est de 14^m00 de longueur, section 0.20 x 0.20 soit 0^m3 560

Vendredi 24 Août

Baphnuou

La première partie du coulage du mur de soutienement béton du mur de soutienement sur la brèche Nord Est est terminée (hauteur 0.60).

Le coulage du béton a nécessité

4 sacs et demi de ciment, pour un cube de 5.00 x 0.60 x 0.40 = 1^m3 200 (dosage:

1 de ciment pour 3 de sable et 5 de gravier)

Battei Cham Kroo - L'équipe qui avait dû être transportée à Ankor Vat pour terminer le Chevrey est revenue reprendre le dégagement du trottoir pour tournant la base de la pyramide, angle Sud Est.

Bantay Kdei - On a terminé la dépose de Gopura 3 Est la voûte supérieure centrale de l'aire Sud (Voir croquis bas p. 172) On commence à déposer la demi-




voute latérale Est dont les assises sont en bascule.

Samedi 25 aout

Oukor Vat

Prem Cruciforme
(Prah pean)

Ramassé un fragment de plafond de $\frac{1}{2}$ voute latérale tombé sur le sol - de lui-même - en A Ci-contre, dans la branche Sud du préau



CA 706
DB

Ce fragment mis sous le n° 706 présente cet intérêt d'échantillon d'une croûte superficielle d'une épaisseur maxima de 3 cm et qui se débite en feuillets comme du schiste. Très souvent des plaques semblables se détachent des voûtes des galeries de Oukor Vat, souvent pulvérisées en tombant. Enfin le fragment recueilli montre sur le décor des rosaces des traces de peinture rouge ces peintures très fréquentes sur les parois des galeries ou les piliers du 1^{er} étage d'Oukor Vat et dont il est difficile de dater l'ancienneté.

CA 706
DB

Le fragment n° 706, décoré en partie, mesure 32 cm x 35 cm; la partie décorée en rosaces mesure 32 cm sur 18 cm.

Je fais rentrer une pierre de sommet de fronton décalée et qui risque de tomber au dessus des escaliers centraux conduisant au 2^{me} étage.

Lundi 27 aout.

Dépot d'Oukor Thom - Allé avec M^e Bousquier et M^e Giteau pour repérer l'origine de certaines pièces sans n° ni désignations. - Bousquier emballé et expédie par le Camion de l'Attache Culturel qui doit se rendre demain à Phnom Penh 4 mains ou avant bras qui l'intéressent. Ce sont les n°

Aukor Val
Bibliothèque NORD
intérieure
(1^{er} étage)

- L'équipe qui travaillait à la Porte Sud des Entrées Occidentales ayant terminé le remontage sur soubassement des 3 piliers retrouvés (p. 165 et 169) après rangement et alignement des blocs sculptés devant le soubassement Est de l'aile Sud est transportée à la Bibliothèque Nord du 1^{er} étage pour resserrer les joints et remettre en place certains blocs tombés du soubassement de la façade Sud ; avant ce travail Suon décide de faire remonter les blocs sculptés épars dans le prah pān ou pān cruciforme, et dont il dit avoir repéré les emplacements.

Mardi 28 août

Aukor Val m^e Boumelou et m^{me} Giteau faisant les Entrées Occidentales Chantiers avec moi j'en profite pour choisir avec eux 2 appuis du mur des entrées occidentales que Krusch prendra en estampage à la Lotin de Laval en vue d'en faire un moule. Travail demandé par le Directoire.

Chau Say Tevoda - Plan au niveau des assises 22 (façade Est)


Gopura Ouest et 21 (façade Ouest) Ces 2 assises se trouvant au même niveau par suite du restant

des joints horizontaux du à une inégalité d'épaisseur des assises.

(cfr. p. 40)

On vient de retrouver et replacer l'assise de l'angle Sud Est qui a été retrouvé (en rouge ci-contre)

Le grès très friable de ce pavillon exige de





multiples ancrages en fer ronds pour retenir les fragments qui se détachent.

Mercredi 29 aout.

Départ de Boisselier et Mlle Giteau par l'avion

Batton - Un violent orage qui a duré toute la matinée a fait Chaussée Est érouler une partie de la palissade retenant des terres (en haut p. 174) - On a décapé le sol à la base et on commence à poser une première assise de latérite pour reconstruire une partie du mur dessous-ment qui s'est renversé. Ce sont les pierres mêmes de ce mur qui serviront à la reconstruction : ce mur mesure 3" 20 actuellement à partir du remblai qui obstrue la base 3" 20 avec une épaisseur, constitué par 2 assises, de 0. 80 Chaque assise mesure 0. 18 à 0. 20 de hauteur.




Poteri Suivant le desir de Boisselier on dégage Tour Sud Ouest. L'intérieur de cette tour obstrué actuellement par des éboulis de briques mélangées à de la terre, à 0. 80 de profondeur, au-dessous de l'arase des éboulis on a trouvé neuf semas en grès de forme assez allongée : l'un d'eux ci. contre porte en bas un buste d'orant émergeant de pétales de fleurs (?) en forme de palmette.



On a trouvé aussi des poteries modernes contenant des débris calcinés et un fragment de bras de statue en grès avec le coude et un fragment de l'avant bras. Me souvenant que c'est à l'intérieur de cette même tour que

J'avais trouvé la superbe statue de Rayendradevi
aujourd'hui au Musée de Phnom Penh (cf. Ars.
Asiatica XVI Collections Khmères par Groslier
pl. XXVII - 1) il se pourrait que
ce morceau de bras soit le bras
gauche (cassé et manquant) de
la statue. Mis sous le n° 4666

CA 4666



Folklore - La statue trouvée par M^e Bitard
à la base Est de la ~~pyramide~~ terrasse (p. 139)
et remontée par moi sur la plateforme pour qu'elle
ne reste pas gisante dans les décombres, (p. 155)
puis déplacée par les bouzes eux-mêmes comme
attirant le mauvais sort sur la bougerie (en haut
p. 165) est définitivement retirée de la plateforme
supérieure de la terrasse et remise à demi-
enterre, dans l'endroit où elle avait été trouvée.

Le génie interroge', car un des bouzes, paraît-il,
gravement malade rend responsable cette statue,
prétend que cette statue doit rester à l'endroit
où elle gisait, c'est-à-dire dans une rigole
d'écoulement des eaux (?!) Elle a manifesté
son mécontentement d'être déplacée, (cf.
BSEI tome XXVI - n° 2 p. 161)

Vendredi 31 aout.

Diakor Val Les travaux de réfection et consolidation
Bibliothèque Sud par une batterie d'étais en béton
Extérieure armé sous les Voutes reconstituées du
porche Ouest étant terminés, cette
équipe commence un travail analogue
au porche central de la façade Sud
On replacera les architraves fortement
déplacées sur les piliers de ce porche et on
cherchera dans les décombres les blocs qui

pourront être remontés.

Bantay Srei - L'attaché Culturel n° Bitard revenant
JK. 575 d'une visite à ce temple situé près de Daudet me signale avoir vu une troisième enceinte avec gopura Est et Ouest ^{où gisaient} des débris importants de briques.

Il en a rapporté une comme échantillon qui mesure $292^{\text{m}} \times 136^{\text{m}}$ sur 60^{m} d'épaisseur.

CA 707 DB Mise sous le n° 707

M^r Bitard qui s'occupe de linguistique indochinoise me dit que le ~~nom~~ nom exact de ce temple est Bantay Srei.
Voir p. 204

Thommanon On commence à replacer l'assise 11
Gopura Ouest qui correspond au sommet du fronton supérieur de la façade Ouest.

Baksei Chamkrong - Dans les déblais du trottoir quel'on
Base de la pyramide dégage à l'angle Sud Est on trouve toute une série de débris sculptés dont plusieurs morceaux paraissent provenir du Bouddha dont le buste et la tête, gisant à la base du personnage, furent ramenés au Dépot du Bayon il y a un an environ (J. de F. XXII - p. 311)

Samedi 1 Septembre.

Bation On a déjà placé les 2 premières assises inférieures
Chaussée Est du mur de latérite que l'on va remonter partiellement pour soutenir les terres de la partie centrale : on donne un léger fruit à ce mur pour lutter contre le renversement vers l'est.

Remarqué que plus à l'Ouest le mur de soutènement en latérite de cette chaussée est en retrait sur le mur extérieur actuellement en cours de reconstruction ; des bornes jalonnent cette partie de la Chaussée. Il y a en peut-être là une réfection ancienne des bouges.

Lolei — Le dégagement intérieur de cette tour
Tour Sud Ouest fait trouver d'autres pierres semas du
 type de celles déjà trouvées (bas de la p. 181)
 J'en ramène une au Bureau comme échantillon
 $(h^2 = 55 \text{ cm} \text{ larg } ^2 = 0.34 \text{ épaisseur } 0.08 \text{ cm})$
 mise sous le n° 4667.

CA 4667

Certains de ces ~~#~~ semas se terminent
 en accolade  d'autres ont un
Lolei petit culot de couronnement 
Stèle inscrite — La belle dalle inscrite, encore en partie
 semblable à l'an Sud Est de la plate-forme
 supérieure (Aymonier Cambodge II - p. 436-437)
 avait une inclinaison qui pouvait présager une
 chute. Voulant la faire redresser j'ai fait
 dégager la base qui montre le tenon enga-
 gé dans un bloc de pierre àaillé, sorte de
 piedestal : je ~~voulais~~ fais continuer le déga-
 gement de ce piedestal (?) actuellement
 recouvert de terre.

Sousbaissement — Le dégagement du petit mur de
 briques moulurées sous les façades Est des
 2 tours Est est interrompu à l'angle Nord
 Est (Voir Croquis p. 174) par la présence d'un
 arbre dont les racines ont boulversé les
 maçonneries. D'après Parmentier, (BEFEO-XIX
 p. 33) reproduisant l'opinion de Fournier et
 Lajonquier le 2 prasat Nord n'ont jamais
 été construits, ce qui paraît assez vraisemblable,
 mais que sont devenus les décombres de galeries
 évidées ou édifices secondaires et les nombreux
 piliers en grès dont certains inscrits dont
 parle Aymonier (Cambodge II - p. 435)
 Parmentier en signale quelques uns (loc.

cit. - p. 33.)

Chinkor Vat
Praean Cruciforme

Mardi 3 septembre.

ayant pu réparer l'empâtement des pierres sculptées, fragments de fronton ou corniches de soubassement, etc., qui gisent à cet endroit on commence à les remettre en place, en agrafant celles qui seraient d'une stabilité insuffisante.


Cham Say Devata - On remonte en ce moment l'assise

Gopura Ouest - 18 (voir croquis p. 44) et on a remplacé les 4 montants des deux portes Est et Ouest. On déplace les blocs rangés de part et d'autre du dit Gopura pour les replacer plus loin et faire des sondages en sous-sol à l'endroit où reposaient ces blocs : il s'agit ~~d'effet~~ de rechercher les nombreuses pierres qui manquent pour reconstituer les façades des deux ailes latérales. En effet avec l'assise 21 remplacée (croquis p. 40) on est au niveau de l'arase de ce qui restait en place des mangeries de façade.

mardi 4 septembre

Bantay Kdei
Gopura 3 Est: étudié sur place avec Suon la meilleure disposition pour caler et supporter des dalles de la $\frac{1}{2}$ voûte latérale à l'angle Sud Est de la partie centrale (en rouge). On va établir une batterie d'étais en béton armé et consolider l'entretoise d'angle qui est cassé. Le pilier adjacent devra également être ceinturé pour éviter qu'il ne se délite davantage.

Prah Khan - On remplace le dallage sur les Edicules à piliers ronds. architraves qui viennent



d'être reposées, beaucoup avec cornières de soutien, sur les chapiteaux des piliers (bas de la p. 176). On commence à placer la première assise moulurée et décorée de la façade Nord.

Mercredi 5 septembre.

Batton
Chaussee Est

On replace la deuxième assise en latérite (sur deux assises en épaisseur) avec un léger ressaut à chaque nouvelle rangée pour ne pas avoir un parement extérieur vertical.



Prah Ko

- Je fais réajuster des blocs déplacés et des fragments de montants de porte inclinés au Gopura 2 Est.

En l'entendant dans la partie Ouest de l'enceinte 1 je trouve quelques débris sculptés intéressants gisant dans la brousse que je fais placer sur la plateforme centrale.

Dans la 2^{me} enceinte Ouest je remarque un bâti en longueur très ruiné (au Sud du Gopura 2 Ouest) mais dont la première marche (double) en accolade décorée pourrait être envoyée à Bousselou qui en cherche une pour son Musée. Cette marche, quoiqu'en Situ est dans un vestige ruiné envahi par la brousse et son entretien (après avoir repéré son emplacement exact) n'aurait pas d'importance.

Lolei


Je cherche en vain les piliers, dont certains inscrits, mentionnés par Ceymonier et Parmentier au Nord de la plateforme central.

Je trouve au ras du sol 3 morceaux, bases de piliers cassés, reduits à fort peu de chose, à proximité du perron Nord de la pyramide.

Plusieurs morceaux plus importants de piliers en grès quadrangulaires servent à protéger du contact du sol une certain nombre de pièces de charpente approvisionnées par les bûches près de l'angle Nord-Ouest de la plateforme centrale.

Le dégagement du soubassement inférieur de la plateforme centrale a laissé voir, malgré les racines de l'arbre abattu (p. 184) un retour à angle droit vers l'Ouest, ce qui met fin à l'existence supposée de 2 autres prasat plus au Nord.

Un décolllement très fort et très inquiétant de la maçonnerie haute du pilastre Ouest de la fausse porte Nord du prasat Nord-



Ouest m'oblige à placer un fer plat de chainage agrafé en A dans la maçonnerie de l'angle en briques (en bon état à cet endroit) et en B dans la partie haute du linteau décoré en grès. Un arbre poussé sur la corniche est la cause de ce décolllement; les racines enlevées ou arracheraient les fissures au ciment.

Jeudi 6 septembre.

Dépot Siem reap
Pteah Thma

Commencé l'établissement de.

l'inventaire des brouges et débris

divers du Dépot que Boisselier et M^e de Giteau n'ont pas eu le temps de faire, en vue du transfert prévu aux accords du 9 aout 1951.

Beaucoup de débris, déchets divers recueillis par moi autrefois au cours des fouilles ont perdus leurs N° rouge et ont disparus, et de ce fait perdent tout intérêt. Je les range à titre d'échantillons de


mais ne crois pas devoir les inscrire à l'inventaire qui d'ailleurs me prendra assez de temps étant donné le nombre de pièces, parfois de très peu de volumes, que je trouve sur les étagères.

Vendredi 7 septembre

Chau Sai Tevoda On a retrouvé quelques pierres parmi les décombres provenant des façades des ailes latérales, retrouvées, - voir photos - à très peu de choses; on a pu aussi remplacer un montant et la traverse supérieure de la fenêtre Ouest de l'aile Nord - un montant de fenêtre a été également remplacé à l'aile Sud.

Thoummanou - Dans l'étage dit attique, que l'on reconstruit au dessus du passage central il manque un certain nombre de blocs, notamment à hauteur de la corniche casse. Pour essayer de retrouver ces blocs Suon fait sonder les deux élévations de terre à proximité de ce gopura, après avoir fait ranger au dehors de l'enceinte les pierres qui avaient été alignées autrefois sur ces élévations.

Palais Royal - On a déposé toute la partie haute du mur de façade Sud (p. 176 en haut) dont les pierres étaient en bascule, mais en présence de deux énormes fissures verticales en A et en B on décide de déposer ces deux ménagères d'angle à l'Ouest et à l'Est de la dite façade.



Chokor Vat après avoir remplacé les fragments de Prah Peas ou Pran cruciforme sculptés qui gisaient dans le dit

l'oean ou place des échafaudages pour faire rentrer. Certains motifs de sommets de frontons au dessus des galeries qui assez fortement déplacés en avant risquent de tomber ; l'un d'eux est déjà couché sur la voûte voisine.



Samedi 8 Septembre.

Arrêt des Chantiers (Circulaire 52 - AGF du ministre de l'Intérieur) en vue des élections de demain.


Paije des Coulis, avancée d'un jour pour cette raison.

Lundi 10 Septembre.

Orikor Vat — Le sampau appartenant à la Conservation dont Vol - se servaient 2 coulis pour enlever les herbes de la douve et laisse lamarre près de la rive a été volé, malgré la chaîne et le câbles qui le retenaient.


Les coulis font des recherches sous l'eau au cas où les voleurs l'auraient ainsi dissimulé en le noyant.

Baphnum — On a terminé la remise en place des dalles de la voûte dans la partie en rouge ci-dessous.



Galerie 2 Est

Aile nord — Contre adjacente à l'aile nord du Gopura 2 Est. On a établi une armature composée de 2 potelets formant consoles en bœuf ci-contre posés sur la traverse remplaçant le linteau vrai de la baie n° 2 (en bœuf sur le plan schéma ci-dessus en remplacement de la pierre moulurée de corniche A absente sous le départ de la voûte).



Mardi 11 Septembre



Archivé l'inventaire des bronzes déposés à la Pteah Thma (bas p. 187)

Mercredi 12 septembre

Ainkor Wat Douwe La pirogue, volée (p. 189) a été retrouvée submergée sous la nappe d'eau.

Bantay Kdei Tandis que l'autre partie le béton coule Copara 3 Est, pour les armatures de la $\frac{1}{2}$ Voute Est de l'aile Sud (base p. 185) on commence à déposer les pierres de la $\frac{1}{2}$ Voute symétrique Côté Ouest.

Lo Pei - Cette stèle vient d'être dégagée. Stèle diigraphique et les fouilles ont fait apparaître de Yacovaman les bases de 4 piliers en grès de 0.37 de côté et de 0.61 de hauteur formant les angles d'un Carré dallé en grès avec un muret de rebord également en grès de 0.20 d'épaisseur sur 0.36 de hauteur. La stèle a été retrouvée verticale et cassée.



Une interruption du muret de rebord à l'Ouest en A ci dessus semble indiquer qu'il y eut là une base d'édifice avec l'entrée en A. Trouvé dans les fouilles Côté Est un fragment d'about de fronton sans naga et à coquilles (Type Koh Ker, Bantay Srei).

Tour Sud Ouest - Le dégagement intérieur de cette tour montre une interruption du dallage en briques au centre avec l'ouverture d'un puits rond de 1.00 de diamètre.

189


Jeudi 13 Septembre.

Baphuon

Breche Nord-Est

Mur en beton armé pour soutenir le remblai en bœuf

Ci. contre - Par 2 fois ont été coulés des fragments de 0.60 de hauteur, dont 0.20 soit 0.40. Chacun a nécessité 4 sacs et donne (soit 225 Kgs de Cement - voir p. 178) Pour la partie qui reste à couler soit $0.80 \times 0.40 \times 5 = 1^m^3$ 600 en se basant sur les chiffres précédents c'est donc 300 Kgs de Cement à pression sur 6 sacs.



Trah Khan - On commence à monter l'angle Edicule à pilier rond Nord Ouest de l'étage, les pierres d'architraves moulurées étant remises en place sur les chapiteaux.

On continue les recherches au Nord de cet édicule, occupé par un vaste bassin envahi par la brousse, pour l'évacuer, parmi les très nombreux blocs gisant à cet endroit, les blocs moulurés se rapprochent à l'étage en cours.

Vendredi 14 Septembre.

Inventaire des bronzes

- Je termine et mets au net l'inventaire des bronzes en ajoutant les feuilles d'or actuellement enfermées dans le Coffre de la Conservation - pour précaution.

Palais Royal Gopura Est Dans les débris de terre qui sont retirés devant l'aile Sud, pagode Est, pour mettre au jour les massifs ou murs de latérite qui relient ce gopura à la partie centrale de la terrasse d'honneur on trouve une Aile plate creuse, encaillée à l'intérieur de 0.14

de largeur sur 0.13 de plus grande longueur; cette tuile
 CA 637 DP n'étant qu'un fragment. mis sous le N° 637

Samedi 15 septembre

Batlong - On termine la 4^e assise en latérite du
Chausseï Est mur de soutènement en reconstruction
 (côté Nord) les pierres écrasées dans le bassin-
 douve sont récupérées, d'un format assez petit
 mais taillées avec soin.

Lotter - La dalle en latérite formant litage

Stèle diagraphique - sous le niveau de pourtour en grès
 (Voir p. 190) a 0.33 d'épaisseur.

En agrandissant la fouille tout autour
 on rencontre à l'angle Nord Est de cette base
 d'édicule une assez grande quantité de
 tessons, tuiles, fragments de jarre etc. le tout
 à 1^m 00 au dessous du niveau du sol ~~actuel~~


Ce sont des poteries très ordinaires sans
 couverte : j'en préleve quelques unes à titre
 d'échantillon dont une extrémité de
 tuile à double épaisseur en forme
 d'arcatures.

Ces débris sont mis

CA 638 DP sous le N° 638

Le chef de la boulangerie m'ayant demandé de
 reboucher la cavité faite par cette fouille
 qui gêne le passage à la boulangerie et la
 circulation des fidèles j'en prendrai une
 dernière photo avant de remblayer.

Tour Sud Ouest - Le puits en cours de dégagement au Centre
 arrive à 2^m 00 de profondeur ne présente
 intérieurement qu'un remblai de terres : la
 maçonnerie de pourtour continuant je fais
 prolonger la fouille.



Lundi 17 septembre

Ghommanou

On vient de placer la rangée 10 dont un assez grand nombre d'assises qui manquaient en façade Est ont pu être retrouvées dans les fouilles de dégagement au pourtour de ce gopura (voir p. 188). On commence à remplacer la rangée n° 9.

Baphnuon

Terrasse supérieure Terminé le travail de dégagement Partie Nord-Ouest du trottoir extérieur pourtournant

la pyramide (p. 183), dégagement limité d'ailleurs à la partie Aoutai Baphnuon en rouge ci-contre (la façade postérieure n'offrant pas un intérêt particulier) Cette équipe est reportée suivant désir exprimé par le Directeur à l'angle Nord Ouest de la Terrasse supérieure du Baphnuon cet angle présentant un affaissement inquiétant.

Travail préliminaire : enlèvement des herbes et broutilles qui masquent dallage, blocs éroulés - à l'Ouest - et murs de soutènement encore en place.

Prasat Kravanh - Un nouveau chantier est ouvert

pour venir consolider le mur en briques de la façade Nord du prasat Nord qui penche dangereusement vers l'extérieur.

Ce mur dont manque toute la partie haute présente l'intérêt d'avoir à l'intérieur un bas-relief qui il serait regrettable de voir disparaître. Ce mur est très disloqué, la maçonnerie devra être en partie rejointoyée au ciment : deux contre-



N

forts devront contribuer extérieurement le mouvement de renversement.

Mardi 18 septembre

Chau Say Tevada On commence à placer, sur la partie Gopura Ouest centrale puisqu'à ce niveau les assises des pagodes des ailes Sud et Nord n'existaient plus au début de l'anastytose, la rangée N° 16 (Voir Schema p. 35) Pendant ce temps les recherches dans les pierres de déblais à proximité de ce gopura se poursuivent en vue de recréer les parties qui manquent.

Chrommanon - Dans les recherches des blocs qui manquent à proximité de ce Gopura (p. 188) on arrive à recomposer partiellement des motifs de frontons décorés de scènes - frontons provenant du Sanctuaire Central.

On a recréé en grande partie les pierres rayonnantes du sommet de la Tour Centrale du Sanctuaire placées sous la couronne terminale en pétales de lotus.

Arikor Vat On a relevé toutes les assises de la 1/2 voûte latérale Ouest de l'aile Sud (en bleu ci-contre) fortement inclinées. Il faut maintenant empêcher les dites assises mal équilibrées de retomber et pour cela on emploie le système ordinaire de 2 petits potelets sur les étrierillons supportant une poutrelle soutenant la ~~base~~ intrados de la 1/2 voûte.

Prah Kan graffiti relevé sur un des blocs retrouvés
Edicule à piliers ronds dans la partie Est du bassin au Nord
de cet édicule: 6769 8LJTH

Dépot de
la Ptéah Thma
Bronze.

allez au dépôt mettre des N° sous tous
les fragments de brique dont le N° n'a
pu être retrouvé, effacé, disparu.
Je leur mets, pour qu'ils figurent à
l'inventaire, un N° à partir du dernier
N° inscrit, et commençant au 708 (DB)
(Voir bas p. 187)

Copei
Tour Sud Ouest


Le sondage intérieur du puits maçonné
du niveau du dallage en briques a atteint 1.40 au-dessous
du niveau du dallage en briques. Je rappelle
que le niveau de ce dallage est lui-même à 0.72 au-dessous du
niveau de la porte d'entrée (seuil) — puits — 0.33 — seuil —

Stèle — En poursuivant le sondage
diographique, autour de la stèle, plus exactement dans
l'angle Nord-Est, intéressé par les trouvailles
faîtes à cet endroit (p. 192) on découvre
un début de massif en maçonnerie de latérite
(en rouge) autour duquel on a recueilli des fragments
de poteries et tessons dont
dont deux morceaux de tuiles d'about en
terre cuite décorée de pétales de lotus avec base en double accolade

CA 638 DP



mis tous ces débris sous le
même N° 638 que ceux déjà
trouvés au même endroit.
aucune glaçure, ni couverte.



Antkor Vat
Galerie Ouest du
1^e Étage

Jeudi 20 septembre.

On consolide, fait rentrer certaines pierres débordantes des frontons au dessus des voûtes de l'entrée latérale Sud (façade)

En recherchant dans les déblais les pierres sculptées susceptibles d'être remises en place (sur le sol au ~~sud~~^{sud} de la terrasse royale)

on trouve une petite cuve analogue et de dimensions presques pareilles à celle retirée du Chedey ou Chetdei en Chaidey ou Caitya ou Cetya (Toutes ces orthographies me sont communiquées par une lettre de Coedès, j'imagine que Martin m'en fournirait une sixième) de la façade Est de Antkor Vat je mets en parallèle les dimensions :

Cuve trouvée façade Ouest - Cuve du Chedey (face Est)

l" = 0,85

0,85

largeur = ~~0,43~~ 0,39

0,43

Km 1
P. 125

hauteur = ~~0,32~~ 0"32

0,42

Toutes les deux cuves présentent un orifice d'évacuation des liquides.

Prasat Kravanh - En préparant le sol de la façade nord du prasat Nord pour y placer un contrefort extérieur en bœuf ci-contre le couloir ramasse dans la terre une petite tête malheureuse. en latérite libage ment très abimée la face est disparue et



CA 4668

La partie postérieure également : une partie du diadème et du collier de barbe ainsi que le mututu à étages est tout ce qu'on peut distinguer. Je la mets, néanmoins sous le N° 4668 plus grande largeur de la face 0,11.

Vendredi 21 Septembre

Baphuon A la suite de forte pluie un nouvel affaissement du dallage (brèche Nord Est) se produit immédiatement à l'Est du vestige du Gopura I Nord. Je fais enlever ce dallage pour reprendre tout le remblai du sous-sol qui s'est affaissé et je le remplace par le procédé en cours assises de latérite soigneusement maçonnées avec retraits successifs pour donner une pente de contreventement capable de résister aux poussées intérieures.

Dans la partie Nord Ouest de cette terrasse on a déplacé (après une prise de photo) les restes de la galerie qui autrefois reliant à cet étage le gopura central à la tour d'angle, cette dernière disparue depuis très longtemps.

Cette galerie s'annonçait sur le sol par une série de bases musulmanes où devaient s'encastrer des motifs de support (bois ou pierre) entre lesquelles des pierres longues creusées de trous réguliers paraissaient être des bases de fenêtres (les trous devant recevoir les tenons des barreaux) dispositif unique dans l'art khmer (à ma connaissance) et très anormale ; des fenêtres au milieu d'une galerie ouverte ne s'expliquent pas.

Un mur coupant en 2 dans toute sa longueur une galerie aussi étroite et percée de fenêtre faisait croire du dehors comme du dedans à l'existence d'une galerie à fenêtres, abritée d'une veranda continue >> BEFEO - 1921 - p. 128, mais la galerie elle-même était inexistante et il n'y avait

que les 2 verandah qui existaient.

Le seul relevé que nous en ayons, fait par Parmentier, (BEFEO - 1917. n° 6 p. 53) ne me paraît pas très exact par la façon dont il faut se raccorder cette pseudo-galerie avec le Gopura 1 Est.


Samedi 22 septembre

Visite - Arrivé par avion de M^e Daulte (membre de la Croix-Rouge) que je rencontre à l'Hotel.

Lopei

En relevant le plan du personnage d'accès à la plateforme supérieure je m'aperçois que plans et niveaux de la terrasse diffèrent au Nord et au Sud du dit personnage.

Si j'appelle A le niveau du sol extérieur et B le niveau du palier intermédiaire, il existe au Nord un



troisième ~~niveau~~ niveau G qu'on ne trouve pas au Sud. Je me demande si les très vagues vestiges de construction en latérite que l'on continue à mettre au jour dans la fouille de sondage de la petite terrasse autour de la dalle inscrite plus au Sud (bas de la p. 195) ne feraient pas partie de ce niveau ~~G~~.

Je fais rentrer au dépôt de la pteah thma

2 étoiles assez effacées mais d'un galbe intéressant trouvés en poursuivant la mise au jour du mur de soutènement devant les deux tours Est (voir bas de la p. 184)

Ces 2 débris proviennent d'antefixes qui garnissaient les étages des tours et qu'on retrouve gisant sur le sol; elles

CA 4669



Sont mises toutes les deux

sous un même n° 4669
(b est remise en place).

Je fais placer

au centre des 4 tours



en A dressé sur le sol une sorte

de sema moulu et creux trouvé

Voir Croquis p. 174

dans les fouilles et sur lequel on place une pointe
qui s'adapte, plutôt mal que bien, sur le sommet
(en hachures ci-contre)


Ce sema est carré en plan et
semblait fait pour contenir des liquides.

Des rigoles (en bleu ci-dessus) se

rencontraient autrefois à cet endroit

A, il en reste encore des fragments
sur le sol.

(Voir Parmentier (BEF
XIX - 1. pl.)




Tour Nord Ouest mis un 2^e fer plat de chainage à l'angle
nord Ouest de la Tour Nord Ouest, en B

Ci-dessus, où un décollement des maçonneries
risquait de faire s'écrouler tout cet angle.


Ensuite après avoir fait enlever la racine,
cause du décollement (Voir p. 187) je fais
garnir le dessus de cet angle très fissuré
par un glacis de ciment qui penetrera dans
les fentes et rejettera la pluie pour empêcher
de s'infiltrer à l'intérieur.


Batiori - On a placé la 8^{me} assise
Chaussée Est en latérite pour remplacer
Brèche Nord le mur de soutènement qui
s'est écroulé (soit une hauteur
de 1. 60) - Voir p. 174 en haut.
Dimanche 23 Septembre.




Pum Ben Les chantiers devant s'interrompre Vendredi
prochain (Congé du Pum Ben) ont demandé à

Travailler aujourd'hui.

Prasat Kravanh Oillé indique sur place l'emplacement
Tour Nord des 2 contreforts au
 bleu à placer contre le mur Nord (Voir profil p.196) 
 La base reposera sur une semelle en béton de 0.25 d'épaisseur de 0.50 x 0.70
 Les contreforts auront 0.30 d'épaisseur et un goujon en fer solidement fixé dans la semelle s'opposera à tout mouvement de glissement.



Aukor Vat On a déposé toutes les assises supérieures de l'angle Sud de l'escalier Ouest (en rouge) pour les replacer en resserrant les joints après enlèvement des terres qui s'y étaient accumulées 

On prépare des échafaudages pour remonter plusieurs morceaux du fronton supérieur de la porte centrale Sud dont les morceaux ont été récupérés

Grand Circuit Alerté par les gardiens je vais constater Déboisement Sur les nombreux arbres abattus en bordure de la route entre Ta Som et Nâk Pâ - Ce qui explique les Camions (ARK ou autres) que je croise fréquemment en allant sur les chantiers

Lundi 24 septembre

Baphuom Le mur pour retenir les terres en Breche Nord-Est béton armé est terminé (Voir en haut p. 191) on va pouvoir garnir l'intérieur

avec un remblai de sable pris dans la coulée de sable provenant du massif érosé pour préparer un second palier de soutènement.

Baphnuor Galerie 2 Est aile nord - On a terminé la refection, voûte comprise des 3 premières travées à partir du Gopura, en rouge sur le Croquis p. 189 et on commence le remontage de la base du muret sous les fenêtres suivantes: des fragments de traverses supérieures des fenêtres ayant disparu il faut recourir à l'intermédiaire d'une poutre en béton pour supporter la superstructure suivant le procédé déjà employé dans les travées précédentes.

Mardi 25 Septembre

Thommanon - On met en place l'assise de l'attique n° 7 Gopura Ouest qui correspond à la base du fronton supérieur sur les façades Ouest et Est.

Un violent orage m'empêche de faire la visite des autres chantiers.

Mercredi 26 septembre.

Batton Chaussée Est - On commence à rebâtir la talus de remblai en terre à partir du niveau de l'assise supérieure du mur qui vient d'être refait. (bas p. 199) Ce mur est très régulier et le parement assez soigné du fait que les pierres de latérite qu'on orientalise (provenant du mur érosé) sont taillées régulièrement; chaque bloc mesure de 0.40 à 0.50 de longueur sur une épaisseur de 0.40 et une hauteur de 0.20

Lopéi Le dégagement des bases de murs trouvés à l'angle nord Est de la terrasse à la stèle (bas de la page 195) montre deux fragments de murs en latérite se recoupant à angle droit et reliés du côté Ouest à une base de

prasad en briques.

J'arrête le sondage au centre de la tour Sud Ouest (bas des p. 190 et 192) le puits s'arrêtant à un niveau de 1.90 au dessous du dallage de la tour sur un massif en latérite. Les dimensions de ce puits sont à l'orifice de 1.00 sur 1.00 mais il se retrécit légèrement au fond. On a trouvé dans les terres de déblais l'avant-terrasse de la statue dont le coude avait déjà été trouvé précédemment - Voir haut CA 4666 bis de la p. 182. - Missus le même N° 4666 bis

Un coulé me désigne un fragment de pilier inscrit gisant au sud du perron Ouest de la terrasse supérieure; il mesure $0.86 \times 0.30 \times 0.41$

Le chef de la boulangerie me dit qu'il a été déjà estampé par Krusch: c'est un des piliers dont parle Aymonier et qui a signalé l'Amour.


Voir bas p. 184 et haut p. 185 - Je le fais remonter par des 4 prasad mis à l'intérieur de la tour Sud Ouest.

Jeudi 27 septembre

Olikor Vat - En rangeant les pierres sculptées Galerie Ouest à proximité de la terrasse royale façade extérieure devant l'entrée principale et en réunissant les morceaux ~~sculptés~~ de frontons qui peuvent se raccorder on retrouve des fragments de frontons provenant de l'entrée Nord, de l'entrée Centrale et de l'entrée Sud.

On prépare les échafaudages pour commencer la remise en place des morceaux au-dessus de l'entrée Sud.

Bibliothèque Sud (Cours du 1^{er} étage) Le travail de




reprise et reserrage des joints, terminé du Côte Sud du perron Est, est commencé sur le socle d'echiffre symétrique au Nord. (voir Croquis p. 200)

Poantay Kdei - On a decouppé l'énorme

Gopura 3 Est pour que qui a servi à

replacer le morceau cassé de l'architrave en A B, $\frac{1}{2}$ Voute latérale Est de l'aile Sud - et sur l'architrave on remonte le mur au dessus, qui portera la Voute centrale qui on a déposée.



Vat Kompong Kdei - M^{me} Bitard me remet deux statues que lui a confiées le Chef de Bouge et qui lui ont paru intéressantes. Le Chef de Bouge ne paraissant pas disposé à en faire don je les fais photographier et les enregistre sous les n° suivants :

CA 4670 4670 - Une statue ^{masceline} du IX^e siècle sans tête ni pieds, un bras manque ; jupe longue rayée, pan en double hameçon, trou du nombril très accentué. $h^{\prime \prime} = 0.55$

CA 4671 4671 - Une statue assez fruste sans tête ni pied, mêmes caractéristiques que la précédente $h^{\prime \prime} = 0.59$.

Vendredi 28 Septembre

Arrêt des chantiers et paye des Coutis
Fête du P^{re} Cum Ben.

Lundi 1 Octobre

Pagode de Kompong Kdei Où avec M^{me} Bitard rendue au Chau Ashika de la pagode les 2 statues dont il est question ci-dessus. Le Bouge n'étant pas disposé à les laisser sortir de sa pagode on lui explique que ces 2 statues numérotées et figurant à l'inventaire sont sous sa garde

et qui il en est responsable.

Banteay Srei En passant à Damdek nous avons été
575 del IK Vous connaissez en empruntant la piste
 de Samrong d'où part une chaussée accédant
 à la pagode. - J'ai pu voir la levée de terre
 à l'Est qui délimite la ~~double~~ enceinte et
 le gopura Est de cette enceinte basé en
 latérite, socle en grès et le reste des murs
 demolis devant être en briques. Les cadres de
 baies, portes et fenêtres non moulurés ni
 décorés sont presque tous restés *in situ*.

Des fragments de bornes gisent là et là
 du type de celles à l'Est de PreRup

Vu à l'Est de la pagode, près de la levée
 de terre de la 2^{me} enceinte sous un abri à
 Nāk Ea une assez belle statue masculine
 debout du X^{me} siècle buste nu, caleçon rayé
 double ancre sur le devant. La tête à la
 nez et la bouche miabolés, diadème et
 Cōne amitaka. Le tout, assez fruste,
 mesure 1.50 de hauteur.

Une rapide visite au temple lui-même me
 convainc une fois de plus que le dégagement
 et le classement des blocs éroulés s'imposent
 et pourra fournir des renseignements intéres-
 sants, sculptures, inscriptions, etc.


Ce dégagement sera à prévoir pour la
 prochaine saison sèche.

D'après M^r Bitard le nom de ce temple
 serait Banteay ^{FU 5} (voir p. 183)

Mardi 2 Octobre

Tatras Royal On a enterré les terres qui masquaient
Gopura Est les bases des soubassements des façades

au Nord et au Sud de l'entrée principale. On se trouve à cet endroit devant une série de murs ou dallages en latérite assez hétéroclites, limités au Nord et au Sud par 2 murets en latérite (blocage non régulier formant infrastructure derrière le parement en grès mouluré et décoré de lions atlantes) en rouge.



En A un dallage en latérite dont une partie fut enlevée autrefois pour dégager l'escalier central du gopura, ou plus exactement la moitié Sud - En C est la terrasse en latérite qui relie la terrasse d'honneur centrale au porche Est du Gopura - En B des ouvrages en latérite intermédiaires au profil assez confus. J'en fais prendre un relevé par le dessinateur, relevé assez difficile car il y a des différences de niveaux et les contours sont assez découpés.

J'en ai fait prendre également 2 photos par Chue, celle du Nord montrant le dallage A que je viens de faire enlever, car reposant sur un simple remblai de terre il se serait affaissé.

Antor Vat - On place l'échafaudage qui
Galerie Ouest permettra de remonter les morceaux
Entrée latérale Sud retrouvés du fronton supérieur de
 cette entrée (bas p. 202)


Bautay Kdei - On a repris toute la $\frac{1}{2}$ voute,
Gopura 3 Est latérale de l'aile Sud et resserré
 les joints du soubassement de
 la façade Sud de l'aile Ouest.

On commence à poser les assises
 de la voute centrale de l'aile Sud.

Mercredi 3 Octobre


Loïci
Sondage à
l'Est

Le dégagement de la base d'un édicule en briques immédiatement au nord de la terrasse de la stèle (p. 195) montre nettement deux murs maudis extérieurement se recoupant à angle droit avec du côté Ouest une dalle plate en grès que j'ai prise pour une marche en accolade, mais trop usée et délitée pour qu'on puisse rien affirmer.



Ces bases de murs reposent sur un litage de fondation en latérite. Je fais poursuivre le dégagement.

Tour Sud Est - Je prépare l'installation d'une poutrelle en béton armé pour retenir la traverse supérieure du cadre de la porte très fissurée et dont les découllements risquent de s'agrandir (en bleu ci-dessus).



Cette poutrelle retiendra en même temps le bas de cette traverse.

Des consolidations sérieuses s'imposent dans la voûte de l'arc de décharge ^B au-dessus des 2 poutres en bois en fourrures qui existent encore en place. Cette voûte a des fissures très larges.

Tour Sud Ouest. Le sondage du puits central étant arrêté (p. 202) je fais replacer sur l'ouverture le bœuf balai et la snana. Droni qui se trouvaient à cet endroit avant le commencement des travaux et devaient servir de support à la belle statue de Rayendraderi, actuellement à Phnom Penh.

Vendredi 4 Octobre.

Palais Royal - On a terminé le remontage des pierres de l'angle Sud de la façade Est qui avaient été déposées (B sur le croquis du bas de la p. 188) On commence le même travail du côté intérieur Ouest (A sur le croquis susdit)

On a du reprendre le parement du mur en latérite (côté Nord) en C sur le schéma en haut p. 205 qui limite à l'Ouest les constructions sur lesquelles s'élève la terrasse centrale, dite de l'honneur, devant le Palais Royal. Ce mur commençait à présenter des traces de dislocation; jusqu'à ce jour il était en partie maintenu par les remblais de terre qui masquaient le soubassement de la face Est du Gopura. Ces remblais ont été enlevés pour restituer au Gopura son aspect intégral de ce côté'.


Vendredi 5 Octobre

Bation Les onze assises en latérite qui constituent
Chaussée Est le mur de soutènement de la creche atteignent une hauteur totale de 2^m 20 (voir hauteur A du mur primitif p. 181) En rouge partie qui vient d'être refaite. On a déposé puis remonté une vingtaine de blocs de la partie haute du mur encore debout en A, ces blocs s'étant légèrement déversés en avant sous la poussée des terres et disjoints par des racines qui furent extirpées.

On va s'occuper de reprendre la partie B

à l'Ouest dont la maçonnerie terriblement disloquée prend une inclinaison inquiétante.

Prasat Kao Préparé dans l'angle
Tour Centrale vers l'Ouest le
2^{me} rangée Angle Scellement d'un
Nord Ouest fer plat pour
 retenir à hauteur pilastre



du chapiteau du pilastre tout le bloc de maçonnerie A qui se détache et qui de plus dans la partie inférieure est en porte à faux. Ce porte à faux sera supprimé par l'établissement d'un poteau en béton armé.


Lolei Les vestiges de maçonneries, briques
Sondages à et latérite (voir en haut p. 206) se
l'Est de la plateforme continuent vers le nord et je fais
 prolonger la fouille en conséquence.

Samedi 6 octobre.

Prasat Kravanh On a acheté de couler la semelle
Tour Nord (0.50×0.70 épaisseur = 0.25 voir p. 200)
 et l'on s'apprête à couler le béton dans
 le coffrage des 2 contreforts précis.

On a abattu avec la déssouschense le gros
 arbre à proximité des façades Est des 2
 tours Nord et dont les racines empêchaient
 le dégagement de la base de ces façades.

Prasat Klian On a remonté tous les cadres de baies
Édicule à pilier rond de la façade Nord de l'étage et
 on commence à remettre l'assise
 supérieure de cette
 façade, assise moulurée
 et décorée de pétales de lotus et d'un rang



de fleurette qui devait recevoir l'assise inférieure de la dernière voûte, cette dernière, introuvable, ne pourra être reconstituée.

Accident. — À 16^h ½ le Caporal Saing vient prévenir qu'un couli à Phak Khan en tirant sur la chaîne d'un palan mal assyetti ~~a fini à la chaise~~ est tombé par suite de la chute de ce dernier. Il a des blessures assez graves à la tête et sur le corps.

J'envoie immédiatement la Commissionne pour le ramener à l'hôpital de Siemreap.

Samedi 7 Octobre.

Accident. (suite) Renseignements pris

le Couli était sur le mur de façade Nord du 1^{er} étage en reconstruction de l'école à piles ronds. Entraîné par la chute du palan causée par le glissement de la traverse en bois qui le retenait le Couli est d'abord tombé sur le dallage de l'étage en A puis immédiatement après sur celui du rez-de-chaussée en B


À l'hôpital il a repris connaissance et ses blessures à la tête vont paraître mieux. Une blessure à l'épaule est plus grave, mais l'infirmier a dit que dans une quinzaine il pourrait quitter l'hôpital.

Lundi 8 Octobre

Clôture Val

Sur un des blocs que l'on déplace près du Bibl. extérieure Sud Soubassement Sud je relève le graffito suivant:

□ □ □ □ □ □ ce bloc appartient à la voûte du porche Est de cet édifice.



Schema de l'accident

Ainkor Vat Pour pouvoir remplacer au Sud les
Bibliothèque Sud 2 gros blocs de l'assise supérieure
du 1^e Etage du Soubassement (angle Nord de l'échiffre
du person Est) on place deux blocs
intermédiaires en latérite retaillés à la
demande pour remplacer les assises
du dessous qui n'ont pu être retrouvées.

Barrage à Une partie de ce barrage s'étant
l'angle Nord Est écroulé l'équipé d'entretien va
des douves refaire le remblai de Terre pour empêcher
l'eau de la douve Nord de se vider dans
la rivière par le Canal qui communique
avec cette dernière

Chau Say Tevoda On met en place les assises de
Gopura Ouest la rangée 14 (voir p. 35) correspondant, au Centre, à la base du fronton
au dessus du linteau de la porte.

Sur les Costés on retrouve certaines
assises parmi les blocs épars ça et là
autour de ce pavillon et qu'on est en
train de ranger pour pouvoir les exami-
ner plus facilement et repérer ceux
qui faisaient partie de ce Gopura.

Bantay Srei - un Couli, habitant le Village de Râhal
à 2 kilom. du temple de Bantay Srei étant
venu se proposer pour assurer l'entretien
de ce temple, j'en ai embauché à 8^{fr} 00 par
jour. La piste pour se rendre à cet temple
doit être à peu près impraticable ; dès qu'il
y aura possibilité et une occasion de s'y
rendre, j'en ferai me rendre compte du
travail exécuté

Mardi 9 octobre

Prasat Khom Les 2 murs des façades Nord et Sud
Edicule à pilier ronds de l'étage étant renversés on commence
la façade Ouest, formant porche en saillie
Prasat Kravanh On a acheté de couler le béton dans
Tour nord les deux contreforts de la façade extérieure
Nord, dont la maçonnerie de base est très
disloquée, briques déplacées, mélangé de
terre. Il faudra reprendre cette base qui
heureusement est en surépaisseur sur le
parement supérieur.

On commence à nettoyer l'arasement
actuel du sommet du mur Nord du
côté intérieur et où subsistent des restes
de bas-reliefs : une femme debout entre deux
orants. Une photo de ce bas relief prise en
Octobre 1935, il y a donc exactement 16 ans,
me prouve que depuis cette date trois rangées
de briques ont disparu, écroulées sans doute
car ce mur est très fissuré. Sur cette photo de
Rapport (n° 3711) on voit nettement le haut
du mukuta, complet, de l'orant de gauche
(disparu) une partie in situ ~~à l'entree du personnage~~
~~du bas du~~ femme debout central et une partie de
la tête et le haut des mains devant la poitrine
en angali de l'orant de droite - (disparu)

Je fais utiliser pour combler les interstices
intérieurs de ce mur le tuileau, approvisionné
quand le ciment manquait (brique ou tuile
écrasées en poudre) et dont j'ai de nombreux sacs
au dépôt. Par dessus on couchera les fentes
ou cavité avec du béton de ciment.

Le travail qu'on fait actuellement eut
dû être exécuté dix ans plus tôt quand les


mâconneries, ainsi que le prouvent les photos 3667 et 3711, n'était pas encore dans l'état pitoyable où elles se trouvent.

Mercredi 10 Octobre

Bakon Un ravinement s'étant produit à la suite Chaussée Est des pluies à l'extreme Ouest de la dite Chaussée, les ouvriers ont commencé à y placer des blocs de latérite dans l'excavation.

Bien qu'à vrai dire l'entretien du platelage de cette chaussée relève des E.P je fais remplir cette excavation par du Cailloutis et remblayer par dessus.

Cotei Ce sondage à mesure qu'il se prolonge vers Sondage à l'Est le Nord s'avère de plus en plus important de la plateforme et on peut l'identifier maintenant. C'est la base d'un Gopura dont la porte à



l'Ouest est exactement dans l'axe des 2^{me} tours nord et du perron d'accès à la terrasse. On le niveau de la base de mur en cours de dégagement comme celui de la plateforme de la stèle est au-dessous du niveau supérieur de la terrasse et doit correspondre au niveau que j'ai appelé 'G' Croquis p. 198. En réalité il semble bien que le 2^{me} gradin de cette terrasse ait été primitivement à ce niveau G auquel appartient la stèle et le prasat en cours de dégagement.

Ce niveau C, est encore visible au Nord du porche (croquis p. 198) et une surélévation du terrain aurait été exécutée postérieurement, à basse époque (?) qui aurait enterré la base de la stèle et du gopura. Ce gopura dont la base de mur est très nette, face Ouest, avec une belle double marche en accolade, à l'entrée.

semble ne pas avoir eu de mur du côté Est:

Comme au prasat Battambang, face Sud il aurait été en dérochement sur le mur d'enceinte, ce qui aurait correspondu, vraisemblablement au Croquis ci-contre.

Il y aura lieu de vérifier sur les autres faces de la pyramide cette surélévation.

En tout cas le mur Est de la pyramide accuse très nettement à l'œil

postérieure, la partie en parement (en rouge ci-dessus) est moins soignée que la partie du dessous qui fut enduite.

Jeu di 11 Octobre.

Aukor Vat. -
Bibliothèque Sud
du 1^{er} Étage

On prépare la remise en place des morceaux de frontons retrouvés sur le sol du porche Est. L'un des 2 piliers qui supportera ce fronton a été débité et son épaisseur est inférieure à celle de l'autre (celui au Sud). D'ailleurs il avait été autrefois complété par un renforcement de ciment. Ce qui précède montre

qu'il faudra établir un cadre solide en béton armé avant de remonter le fronton, comme on a fait pour des cas semblables au Gopura Nord porche Nord de Bantay Kdei (J. de F. XXII p. 34 - 36 et 42) Ici à Banteay Vat les données sont les suivantes : dimensions des piliers 40×46 Ecartement soit portée de la poutre et de la semelle = 2.50 (de Bantay Kdei, l'écartement étant de 2.40 , mais le fronton avait un poids supérieur à celui du fronton incomplet de la bibliothèque d'Ankor Vat)

On peut donc prévoir les mêmes dimensions soit une semelle de 50×12 avec 8 fers de $8^{m/m}$ et une poutre au dessous de 30×20 avec 5 fers de $10^{m/m}$ en bas. Les poteaux seraient de 20×30 avec 4 fers de $10^{m/m}$. et auraient une hauteur de $4^{m}07 - 32$ soit $3^{m}75$ (Voir p. 216 au bas)

Prasat Kravanh. On nettoie les interstices et cavités

Tours Nord. — du mur nord, pour après l'introduction de l'arleau (bar de la p. 211) faire le renforcement en glacis de ciment qui évitera la pénétration des eaux de pluie


En même temps on enlève la souche de l'arbre qui vient d'être abattu entre les façades Est des 2 Tours Nords (p. 208) ce qui permettra de dégager la base des 2 façades de ces tours.

Baphuon Après ébrasement du dallage on Terrasse Supérieure remet en place les bases de murs de l'aile Ouest et de la porte Sud du Gopura

Nord 1 dont tout l'aile Est a disparu.

Samedi 13 Octobre.

Colei - Le dégagement en cours d'un vestige de gopura près du perron Est montre la façade Ouest, ce qui en reste dans toute sa longueur (voir Croquis p. 212) L'angle Nord arrive tout près des logements de bouze qui ne voient pas sans inquiétude le terrain bouleversé si proche. Je leur dis qu'après relevé et photos on remblaira.



Oyant noté que la terrasse supérieure se trouve à un niveau plus haut que le niveau primitif du 2^{me} gradin au-dessous du sol (déjà signalé p. 213)

Je fais le tour du remblai supérieur que maintient un mur en latérite avec chaperon mouluré et m'aperçois que ce mur est interrompu au Nord à l'Ouest et sur les ½ faces Sud et Est.

Je relève un fragment sur le sol à l'Ouest et dans l'axe des prasat centraux en A une base ou fondation d'un gopura en latérite symétrique de celui en cours de dégagement à l'Est en B - En C près de l'angle nord Ouest

un double escalier marches en grès soigneusement taillé relie le niveau supérieur au niveau intermédiaire puis continue jusqu'au niveau du 1^{er} étage (sans échafaud) mais les constructions des boutiques qui occupent tous ces emplacements et qui ont nécessité le remblai supérieur rendent assez difficile les recherches d'états primitifs car ils ont tout remanié et bouleversé.

En tout cas les vestiges en cours de dégagement et le socle de la statue inscrite sont en contrebas du niveau supérieur, fort probablement au niveau de ce qu'on appelle le niveau intermédiaire (G sur le croquis p. 198).


Le Provost de Launay
Accompagné M^r ~~Le Provost de Launay~~ et le
Capitaine Murphy à Ollikor Vat
Ex ancien Président du Conseil.

Puis contact à l'Hôtel avec l'Amiral Ortoli et madame.

Lundi 15 Octobre

Départ par avion pour Saigon de M^r Le Provost de Launay
Ollikor Vat On a reposé plusieurs fragments du
Galerie Ouest fronton supérieur de cet entrée; avant
Entrée latérale Sud de remettre ce qui reste on remonte quelques assises de la voûte également retrouvées dans les blocs gisant sur le sol,

Ollikor Vat Fait le cube des blocs à remonter sur les
Bibliothèque Sud piliers du porche Est (p. 214) en
du 1^{er} étage ce moment sur le sol.
 $A = 3.77 \times 0.40 \times 0.80 = 1^3 206$
 $B = 1.20 \times 0.70 \times 0.40 = 0^3 336$
 $C = 1.70 \times 0.70 \times 0.40 = 0^3 476$
 $D = \text{même cube que } C = 0^3 476$



$\left. \begin{array}{l} \text{ensemble } 0^3 952 \\ \text{ensemble } 0^3 952 \end{array} \right\}$

$E = 0.95 \times 0.45 \times 0.40 = 0.171$ soit un poids
 Total à prévoir : $1^3 \cdot 206 + 0^3 \cdot 336 + 0^3 \cdot 952 + 0^3 \cdot 171 =$
 $2^{m^3} 665 \times 2 \text{ Kgs} 400$ (poids du décimètre cube) = 6396 Kgs
 à répartir sur une longueur de 2.50 (voir p. 214)

Pour mémoire : le poids du fronton replace d'une façon analogue sur un cadre et semelle au Gopura Nord de Prasat Kravanh Rrei était de 7 833 Kgs.

Mardi 16 Octobre.

Prasat - Alla constater la chute d'une maîtresse angle Nord Est branche d'un yas tombée d'une hauteur de la Galerie extérieure de plus de 25 mètres à la suite de pluies violentes. La porte Sud du pavillon d'angle Nord Est a en une colonnette brisée en plusieurs morceaux et des fragments de balustrade de la veranda extérieure ont été renversés et brisés.

Le tronc de cet arbre très haut, incisé et calciné à la base, as usual, est une menace pour toutes cette partie du monument. Il faudrait prévoir l'abattage de tous les arbres importants à proximité des temples, galeries, chapelles, etc.

C'est un programme si vaste qu'il est difficile de le mettre totalement à exécution. Toutefois on pourrait prévoir un ordre d'abattages pour ceux présentant le plus de risques de chute prochaine.

Folklore Dans cet ordre d'idée le couli qui a fait tomber l'arbre trop encumbrant entre les 2 prasat Nord de Prasat Kravanh (p. 208) est tombé malade et il attribue à son acte la cause de la maladie : le génie habitant cet arbre ayant été ainsi dérange. Il est, m'a dit le Caporal, revenue à la santé en faisant le sacrifice d'un porc.

Prasat Khan - Édifice à piliers ronds. — On commence

à poser sur le dallage du 1^{er} étage, Côté nord,
les ~~4~~ quatre piliers Carrés doublant intérieurement
le mur de façade avec fenêtres déjà remis en place.

T hommanon On commence à placer la rangée n° 3

Gopura Ouest qui correspond à la première assise
de la Voute barlongue qui sur-
monte l'attique (en rouge Ci-
Contre) - Pour mémoire cette
rangée fut déposée le 8 Juin 1950.



Malheureusement cette rangée d'assise est
très incomplète, toute la façade Est manque.

Chan Say Tevara - Dans les pierres qu'on retrouve
Gopura Ouest pour compléter les ailes Nord et
Sud sont beaucoup de blocs provenant
de la corniche avec frise décorative au-
dessous, ce qui d'ailleurs facilite les recher-
ches, mais les blocs du parement de
façade au-dessous, qui sont nus, sans
décor sont beaucoup plus difficiles à
reperer. Si on s'évertue pour reconnaître
ces blocs : ce qui complique les recherches.
C'est que les très nombreux débris alignés
tout autour du gopura proviennent, les
uns du gopura Nord, dont il ne reste plus
grand chose en place, les autres du gopura
Sud, écroulé également en partie, et les
autres des façades du sanctuaire Central.

mercredi 17 octobre.

Lopei - Le dégagement du mur de base d'un gopura après
Vestige inédit Son retour vers l'Est s'arrête et comme ce-
mur est très près de la maison commune que
la tranchée ouverte gêne les bouzes pour
leurs déplis et renvies, à la demande du

Chan Athika, après relevé des vestiges mis au jour et photo générale de l'ensemble je décide de faire remblayer toute la partie nord voisine des maisons des bouzes.

Contrebas dans la tranchée pour dégager l'angle Nord-Est du mur apparaît une pierre en grès couchée dans le sol : je la fais sortir et reconnais que cette pierre parallélépipédique percée sur toute sa hauteur d'un trou cylindrique porte sur 2 de ses faces 2 inscriptions, l'une de 5 lignes mais fortement endommagée par une cassure qui en a fait sauter la majeure partie, mais l'autre assez bien conservée montre 29 lignes.

Dimensions de cette pierre $0.97 \times 0.34 \times 0.37$
CA 4673 Diamètre du trou = 0.235 (Rentrée au Dépot N° 4673)

Un relevé des différents niveaux de la terrasse supérieure me donne les chiffres ci-dessous (malheureusement ma vue défaillante ne me permet qu'en de contrôler les lectures faites par le dessinateur).

A dallage sous latérite



inscrite = 95 soit 1.90

B dallage à l'Ouest de l'entrée Ouest

du Gopura en cours de dégagement : 96

Ces 2 points sensiblement à [soit 1.92]


au même niveau

G base du mur appartenant des prasat Base du Sol
niveau du dallage en latérite = 86 soit 1.72 S → N

D base du même mur angle NE = 86 soit 1.72

Le soubassement des 4 prasat se trouve donc à 0.20 cm au dessus de l'ancien gopura Est


E sur le terre plein de la terrasse supérieure en haut du perron Est = 825 soit 1.65 : ce niveau de la terrasse supérieur est donc à 7 cm au dessus du



Coupe sur la pierre inscrite

niveau de base du soubassement des 4 gopas et à 0.25 m au dessus du niveau de base des murs du gopura en cours de dégagement.

Je repète que je n'entonne ces chiffres sans réserve.



En résumant ces cotés dans le schéma ci-dessus on peut voir que le niveau supérieur du sol de la plateforme est sensiblement celui de la base du mur ~~et de la base~~ de soubassement des gopuras et que la base de la stèle et l'ancien dallage extérieur du gopura est à un niveau de 0.25 inférieur aux précédents.

Jeudi 18 Octobre.

Accident. — Le Couli accidenté à Phah Khan (p. 209) a été autorisé à quitter l'hôpital, ce qui semble indiquer que son état est satisfaisant.

Authorisation de planter des lotus un commerçant de Siemreap à dans la douve Nord planter des lotus dans la douve Nord de Phnom Vat. Je reçois une plainte des habitants.


+ après enquête je ne retrouve pas l'autorisation, ayant également demandé au Corps Franc du Comptoir, que ces plantations gêneraient, leurs bestiaux ne pouvant plus s'y baigner. Cet agriculteur qui, au nom du Gouvernement, ne peuvent pas planter que pour les autochtones : je ne peu en effet pour le profit d'un individu créer une entrave à la vie journalière d'un village. *

Bantay Kdei Trouvaille d'un Buddha assis sur un socle en slabana, buste nu, sans tête, un bras manque troué dans la brousse au Nord du temple

est transporté à l'intérieur du Gopura 3 Est sur le socle où sont déjà réunis d'autres bouddhas ;

CA 4672 hauteur = 0. 44 je l'inscris sous le n° 4672 <sup>mis depuis
au dépôt
(du Bayon)</sup>

Baphuon On a remis en place les assises de base Terrasse supérieure de l'aile Ouest du Gopura 1 Nord et l'on a commencé la dépose de tout le dallage à l'ouest. On laisse en place comme repère la partie A qui n'a pas bougé et a conservé le niveau ancien pour retirer les dalles de la partie B ci-dessus. On trouve l'assise habituelle des édifices khmers entre l'assise de base en grès et le sous-sol, en latérite (en rouge). Cette latérite sera enlevée pour être remise à son niveau ancien après remblai du sol.



Vendredi 19 octobre

Encore un accident - A 15 heures on vient m'aviser de la sur un chantier. Chute d'un couli à l'équipe qui remet les pierres de la Voute supérieure sur l'entrée Sud de la Galerie Ouest du Prasat Vat. (Voir p. 216 - 15 oct.)

On l'a ramené d'urgence dans une auto prêtée par le DFL à l'hôpital de Siemreap. Lui son état ayant été reconnu grave, forte blessure à la cuisse, il est décidé qu'il sera évacué sur Phnom Penh où l'ambulance le conduira demain.

A mes précédents séjours ici je n'eus jamais d'accidents aussi fréquents.

Samedi 20 octobre

Détails sur l'accident - A 11 heures 1/2 un couli nommé Srey recueillis sur place. Il était monté sur le demi-fronton latéral nord de l'entrée Sud des galeries Ouest du 1^{er} étage, voulant rallonger la chaîne, trop courte, du

palan qui servait à remonter la pierre terminale de ce demi-fronton est tombé sur le rebord du soubassement de la galerie, soit une hauteur de Cinq mètres environ.

La chute est due, paraît-il, à la chaîne mal attachée qui a cédé. Il a ~~probablement~~ une fracture à la cuisse pour avoir été évacué sur l'hôpital militaire de Phnom Penh.

Les deux derniers accidents sont donc dus à l'emploi des palans mal ajustés ou insuffisamment solides; la responsabilité des Caporaux est donc engagée, car il leur incombe de veiller au bon état des échafaudages, l'agrafage et la utilisation du matériel employé.

Prasat Kravanh — Je fais enlever à la base extérieure du mur nord une

partie du parement ~~extérieur~~

qui s'est décollé et ne tient

plus avec le reste des maçonneries (partie de fondation

en rouge ci-contre). Ensuite après le

découfrage des 2 contreforts en béton (p. 200, en haut) je ferai remblayer la cavité provoquée

par le dégagement du mur pour couler


Semelle et Contrefort et rétablir le niveau du sol extérieur comme il était avant.

On a terminé le calfeutrage en ciment des fissures et cavités sur la face interne du mur nord (côté des bas-reliefs) et le renforçé, sur le dessus du mur, en ciment pour éviter les penetrations d'eaux de pluie.

Un travail analogue se fera sur les murs Ouest et Sud, dont les bas-reliefs sont mieux conservés mais dont des lésions assez fortes séparent les maçonneries.

Dimanche 21 Octobre

Paye des Coulis



Lundi 22 Octobre.

Lo Pei - Le dégagement de vestiges inédits retrouvés en sous-sol se continue à l'Ouest de la base du Gopura déjà mis au jour; (p. 215 et 219) à 3[°] 00 du seuil de la porte Ouest de ce dernier apparaît un nouveau seuil de porte marqué par une première marche en grès en arcature. Un dallage de briques avec départ de base de mur en briques sur litage en latérite indique qu'il y eut là un ancien pavillon, au même niveau que le gopura.

En allant examiner le mur d'enceinte qui circonscrit la terrasse supérieure je constate un éroulement récent d'un fragment de ce mur qui actuellement se présente

Comme ci-dessous.

Les 3 blocs internes remontent à la plateforme supérieure. Ces assises chaperon ne sont pas en parpaings; un vide existe au milieu séparant les deux parements. Ce qui explique le peu de solidité du dit mur.



Prah Ko. On continue à consolider des fragments d'angles prêts à se détacher à la tour centrale Ouest. Je fais ranger quelques débris sculptés qui traînaient là et là et le Buddha debout adossé à une stèle qui git sur le sol à l'angle Nord-Est de la tour Nord-Est est placé sur un socle dans le gopura 1 Ouest. Ce Buddha parmi ces prasat était un anachorétisme illogique.

mardi 23 Octobre

Palais Royal. On a terminé déposé et resserrage des joint des assises d'angles de la façade Gopura Est

Sud. On a pu remonter le double fronton de cette façade, au-dessus du mur d'enceinte, avec les morceaux retrouvés à la base.

On va redresser le montant Sud de la porte latérale Ouest de cet aile Sud ; fortement déplacé et de plus brisé il menace de tomber.

Ensuite on replacera avec les morceaux gisant près de cette aile Sud partie ou totalité du fronton de la dite porte latérale.

Angkor Vat — On commence à placer sur l'archi-Bibliothèque extérieure. Ainsi restée en place les morceaux Sud du fronton qui surmontait le porche Sud.

Angkor Vat — On prépare les échafaudages pour Galerie Ouest remonter les morceaux de frontons Entrée principale (au dessus du porche Central) qui ont été retrouvés dans les déblais.


Pour mémoire une très bonne photo n° 71 de ce porche central ayant paru dans les Mémoires Archéologiques (Angkor Vat) Je ne juge pas qu'il soit expédient d'en prendre une avant le commencement des travaux.

Mercredi 24 Octobre.

Prasat Kravanh Ayant terminé bouchage des fissures Tour Nord on cavite sur le mur Nord, avec renflement en ciment formant glacis sur le dessus de l'arase. On commence un travail analogue sur la face interne du mur Ouest. Ce mur semble avoir moins souffert dans ses parties hautes que le mur Nord si j'en crois une photo n° 2421 prise il y a longtemps.

Extérieurement je fais retomber la terre qui empêche de voir la terrasse en briques

commune au 5 prasat. Le dessus de cette terrasse apparaît très désagrége à la base de la façade Ouest qui vient d'être dégagée; un seul vestige de moulure reste visible à la base, du profil habituel ci-contre.




Chau Say Tevada Il est reconnu que Gopura Ouest les pierres moulurées ou sculptées des parties démolies pourront peut-être être retrouvées, mais toutes les pierres des murs à parement lisse, sans décor, telles celles des assises des ailes latérales au-dessus des portes ont disparu, enlevées par les Travaux Publics autrefois, avec l'autorisation^[2] de l'Aménageur pour construire le pont voisin sur la rivière et sur lequel passe la route 61 du Petit Circuit. À cette époque non seulement une remise en place ~~intentionnelle~~ des pierres tombées n'était pas entrevue, mais encore toute reconstruction, même partielle, était interdite: ce qui explique la gêne terrible qui paralyse aujourd'hui les travaux d'anastrophe.

Jeudi 25 Octobre.

Colei

Un vestige de second pavillon s'amorce vers l'Ouest du vestige de gopura déjà mis au jour. Un dallage en briques A apparaît avec l'emplacement de 2 portes dont il ne reste que la première marche en accolade sur les façades Est et Ouest (p. 223 en haut). Le sondage de ce second pavillon est impossible du côté Sud à cause d'une terrasse B d'ailleurs de date assez récente et, magouine grossièrement. Le niveau des pavillons T en cours de



dégagement étant au-dessous de la base du mur de cette terrasse, il s'est produit un éroulement de l'angle (en bleu sur le bas de la p. précédente). Parmi quelques blocs en grès qui il fallut déplacer pour le sondage du pavillon est une dalle qui, retournée, présente une base très détériorée de taureau couché en ronde bosse.

Ce taureau Nandin - devant, comme à Prak Ko, se dressent devant le sanctuaire principal.


Tour Sud-Ouest. Une fissure à la base du linteau de la porte Est risquant de compromettre la solidité de ce bloc je fais passer un fer simple ~~et~~ T pour le soutenir, engagé de chaque côté dans le Chapiteau des Colonnettes.

Vendredi 26 Octobre.

Prak Khan

Edicules à pilier rond. L'étage la ~~meilleure~~ baie latérale nord de la

On vient de remplacer à



façade Ouest dont le N demi-fronton est reconstruit quasi intégralement, pierres assez usées, le polastre décoré B et le montant nord de la porte Centrale avec sa colonnette G.


On s'occupe de rechercher les blocs de la partie symétrique Sud pour les remettre en place.

Le Caporal me fait observer que la recherche de ces blocs parmi beaucoup d'autres évacués au hasard dans le bassin au nord de cet édifice est assez longue, c'est évidemment un puzzle mais dont les éléments se manient difficile

vu le volume et le poids des dits. Pour l'avenir il attire l'attention sur la nécessité impérieuse ~~d'assassinat~~ lors du dégagement de tout édifice écroulé en partie de surveiller très attentivement l'emplacement des blocs qu'on évacue et de les ranger dans un endroit le plus voisin possible de cet emplacement. Éviter la méthode défectueuse, plus rapide et plus facile, usitée autrefois, de disperser les blocs enlevés au hasard ~~sous~~ de leur point de chute.

Samedi 27 Octobre.

Prah Khan - Note le profil d'un des piliers carrés édicule à pilier rond de l'étage que l'on reconstitue avec beaucoup de stottements : ils sont constitués par 6 blocs Carrés, compris base et chapiteau



Or les 4 blocs intermédiaires non moulurés sont interchangeable puisque aucun détail ne révèle le endroit de leur provenance ; je rappelle qu'il y a en tout 8 piliers semblables (4 de chaque Côte)

Ces blocs ont environ 0.50 de Côte sur 35 à 36 de hauteur

Chau Say Tevoda. On commence à poser sur le mur Gopura Ouest - Ouest de l'aile Sud la rangée n° 12 correspondant à la première pierre de Voute. (Voir p. 26 et 35)


Thommanon - On a à peu près achevé de ~~remonter~~ ^{remonter} Gopura Ouest ~~élever~~ les pierres de voutes qui restent encore en place au moment de la dépose.

Du côté Est de cette voute barlongue beaucoup de blocs manquaient ; on a pu en retrouver quelques uns qui, remise

en place, grâce à des pierres intermédiaires en latérite, reconstituent la silhouette du fronton supérieur.

Sous fait sonder quelques tumulus tout près de ce gopura où l'on retrouve une grande quantité de débris sculptés de tous genres : malheureusement la plupart proviennent du sanctuaire central.

Lundi 29 Octobre.

Lo hei Vestiges inédits Le dégagement du nouveau vestige de pavillon mis au jour à l'Ouest du premier A sur le Croquis au bas de la p. 225 montre un angle mouluré de base de mur au Nord de la marche en accolade de la face Est qui se ~~retourne~~ retourne vers l'Ouest à 2.50 de l'angle.  Les moulures de base sont très détruites, à peine lisibles. Comme pour le vestige précédent elles reposent sur une assise de libage en latérite.

Prasat Central - Le dégagement de la base du mur de la terrasse commune aux quatre prasat est arrivé ~~à~~ aux angles Nord Ouest et Sud Ouest. Sur cette façade Ouest, d'ailleurs très proches de celles de bonges, je fais interrompre ce dégagement à un endroit où s'élèvent des arbustes fruitiers.

Bâti en Chaussée Est Je fais ramener à la base du mur de soutènement récemment construit des blocs et fragments de balustrade de naga tombés dans la douve ça et là. Dans cette manœuvre j'assiste à la séparation en deux morceaux, suivant la longueur d'un des corps de naga d'environ 3" vo de longueur. 

Cette manœuvre s'était effectuée sous mes yeux avec toute les précautions voulues et la pierre semblait en bon état. Une fissure intérieure, cas fréquent, avait miné le grès. C'est ce qui rend si délicat dans les temples khmers la dépose ou le déplacement des pierres.

Mardi 30 Octobre.

Palais Royal - On moment de remonter la partie de Gopura Est maçonnerie tombée au dessus de la porte Sud de la façade Ouest on a remarqué que plusieurs tumulus à proximité de cette façade renferment des grandes quantités de blocs en grès taillés et sculptés. Avant d'entreprendre le travail de remontage prévu (p. 224 en haut) on va souiller ces tumulus, comme on le fait pour des tumulus semblables à Cham Say et à Thommanon, en vue de récupérer les pierres utilisables. On peut conclure de ces tumulus à proximité de prasat éversibles que l'apport des terres au cours des siècles a recouvert les éboulis ; la ruine se serait donc produite il y a assez longtemps pour que l'humus de la forêt ait pu s'accumuler et protéger ces tumulus.

Décès du Comrep - Avisé officiellement de l'assassinat de M^e Jean de Raymond frappé d'un coup de poignard dans son lit pendant la sieste.

Mercredi 31 Octobre.

Travail de bureau - Resté à rédiger Rapport mensuel. Correspondance


Jeudi 1 Novembre

Loiei Le dégagement de la base du second pavillon Vestiges inédits dans l'axe des Tours Nords fait trouver quelques blocs sculptés, about de fronton droit en spirales types Prah Ko et Bantay Srei et une petite colonnette, ne pouvant provenir que des

motifs de portes, dont les marches sont encore en place sur les faces Est et Ouest. On ne peut dégager que la moitié Nord de ce vestige puisque toute la partie Sud est sous une terrasse grossièrement maçonnée à ci-contre.

La colonnette mentionnée ci-dessus est du type à bagues et nus engagés

ci-contre



elle n'est pas complètement hexagonale et se rapproche

de la section carré avec angles abattus, type colonnettes style Jayar. II


Sa hauteur, elle est cassée en deux, est de 0.62

On arrache le pourtour à la base des tours centrales dont on a retiré la terre en vue de boucher les excavations produites par des renouvellements dans la brique.

à l'intérieur de la tour Sud Est dont toutes les parties hautes de voûtes menacent de s'écrouler des pans du parement intérieur sont encore tombées récemment ; une nouvelle surveillance inspection des parties hautes en équilibre très instable, nous confirmé, Suon et moi, dans notre avis déjà exprimé p. 29 milieu.

Hauteur considérable à atteindre et impossibilité d'étayer faute de points d'appui satisfaisants

Bâton On commence la dépose des pierres, numérotées Chaussé Est au préalable, de la partie à l'Ouest du mur



C vestiges mis au jour
B - i.d. - en cours
de dégagement
Voir Croquis p. 212

recentement reconstruit en B sur le Croquis de la p. 207
 Le Caporal nous emmène constater la chute d'un
 morceau de Corniche à l'angle Sud-Ouest ^{du 1^{er} étage} de l'édicule
 remonté par Glazie à l'angle Nord-Est du 4^{me} gradin
 de la pyramide. La Cassure toute récente est très nette
 et ne peut être imputée à un choc, vu la hauteur de
 cette corniche: C'est donc une preuve de plus de la
 façon dont travaille le grès d'Orisor; fissure très
 fine et invisible de l'extérieur qui par un travail
 lent intérieur (du à un animalcule?) finit par
 séparer un bloc en 2 morceaux.

Vendredi 2 novembre

Baphuon On vient de terminer le remontage de
Galerie 2^{me} étage la 5^{me} Traverse y compris les voûtes
aile Nord en placant à intervalles réguliers les
 étrierillons en béton armé nécessaires à
 maintenir au sommet l'écartement des
 assises supérieures; quelquesunes de ces
 assises n'ayant pas été retrouvées on les rem-
 place par des blocs de latérite, afin de pou-
 voir replacer celles du dessus.

Palais-Royal - On remonte les pierres de fronton
Gopura Est retrouvées au dessus de la porte Sud
 de la façade Ouest. (p. 229) et on a
 redressé et consolidé le montant Sud
 de cette porte qui, cassé, avait pris une
 inclinaison inquiétante

Prah Khan On essaie, non sans multiples
 édifices à pilier ronds. Actuellement, les blocs carrés
 retrouvés des pilier du 1^{er} étage, pour
 une reconstitution de ces piliers: les 4
 intermédiaires entre base et chapiteau
 (voir p. 227) ne possèdent aucune moulura-


tion, ni décor, il est impossible à priori de voir
 de quel pilier ils proviennent. On se base
 sur le niveau supérieur des chapiteaux déjà
 remis en place afin de prévoir la horizontalité
 des architraves qui les surmonteront et recevront
 la frise sculptée de l'entablement.

Samedi 3 Novembre.

Congé C'est congé ce jour d'après un entrefilet
 de journal - Fête du Tang Toe - je veux bien
 mais ne suis pas avisé officiellement. Je m'habitue
 à ce que tout fonctionne au petit bonheur.
 mais les Chantiers n'interrènptent pas.

Antor Vat On commence à remonter les
Bibliothèque extérieure pierres du fronton supérieur
Sud derrière le porche Sud dont un
 certain nombre ~~est~~ déjà été retrouvé.

Galerie 1^e étage Ouest Je fais placer deux
angle Nord Ouest potelets en béton
 armé sous les cadres des
 baies A et B du pavillon
 d'angle Nord Ouest. De larges fissures
 à cet endroit risquant de s'accroître
 et compromettre la solidité des magoumeries



Lundi 5 novembre.

Loïci Le dégagement du vestige de pavillon
Vestiges incités B sur le schéma de la p. 230 est terminé
 tout au moins dans sa partie Nord puisque
 le côté Sud est enfoui sous la terrasse B
 Le mur Nord de ce pavillon se raccorde
 avec un beau mur en briques bien magoumée
 qui doit délimiter en tant qu'enceinte les
 4 prasat Centraux. Le pavillon B à cheval
 sur ce mur s'avère donc un gopura.

Le mur d'enceinte
se prolonge très loin
vers le Nord et le Chan
Athika, qui suit mes travaux de
fouille d'un air très angoissé (car
c'est en pleine époque de fêtes à la
Pagode et les défoncements du sol
gêneront les évolutions des fidèles,) donc
le Chan Athika m'affirme connaît
l'endroit où le mur se retourne à
angle droit vers l'Ouest. Les Cotes
ci-dessous sont prises au niveau
du libage en latérite car la
masonry de la
base moulurée en
briques est très
déteriorée et n'offre pas un contour précis.

Mardi 6 novembre.

Congé -

Fête du Tang Toc.


Une partie des chantiers chôment pour assister à
une grande fête de Rathen à Ongkor Vat.
Assez fortement indisposé j'en profite pour me reposer
mercredi 7 novembre.

Ongkor Vat

On a acheté de remplacer les fragments de
Galerie 1^{er} étage Ouest frontons retrouvés au dessus du porche Central
Partie Centrale Ouest (p. 224) et maintenant cette équipe
resserre les joints écartés du dallage de la terrasse
royale qui précède ce porche.

Ongkor Vat.

On coule le béton dans le coffrage du
Bibliothèque Sud cadre et de la semelle destinés à soutenir
du 1^{er} étage le fronton du porche Est dont les fragments
ont pu être reconstitués sur le sol (Voir
p. 216 au bas)



Chan Say Tevoda On refait les parties des murs
Gopura Ouest des façades Sud et Nord entre
 assises de base et corniche supérieure
 avec des assiseaux de latérite retaillés à la
 demande, puisque les blocs de grès à pare-
 ments lisses de ces murs ont disparu nevermore
 (Voir explication p. 225)

Jundi 8 novembre.

Baphuon Avant d'achever le remontage de la
Galerie 2 Est Arrière et devant qui reste encore à faire
 à l'extrémité Nord de cette galerie, il est
 jugé opportun de dégager les éboulis dont
 l'amoncellement empêche toute cette entre-
 mure pour se rendre un compte exact de
 l'état des maçonneries non écornées et
 prévoir les consolidations à apporter à
 cet endroit.

Palais Royal Pouvant que continuer les sondages
Gopura Est à l'angle Sud Ouest du dit Gopura
 pour y retrouver des pierres provenant
 de la façade Ouest écornée (p. 229) on
 va faire tomber un gros Yos trop proche
 de cet angle et qui à ce titre est un
 danger pour les maçonneries en cours
 de réfection. (Voir p. 243)

Terrasse du
Roi Lépreux Allé constater au mur intérieur une
 très large fissure dans l'angle Sud Est
 qui est due à une épaisse racine qui
 décolle la maçonnerie sur toute sa hauteur.
 Le gardien me montre un picus très
 important sur la terrasse, et à l'angle
 Nord Est, d'où provient la racine ci-
 dessus qui s'est infiltrée à l'intérieur

T. - ÉLÉPHANTS

du massif en macounerie. Le gardien me conduit voir également un naga balustrade sur la saillie nord de la terrasse des Éléphants, au Sud du Cheval pentacéphale, dont la tête par solide risque de tomber. Des parties de dallage à ce même endroit présentent également des traces d'affaissement, notamment à l'endroit où Manger retrouva un vestige de bas-relief intérieur (BEFEO - 1937 - 2 p. 355)



Bantay Kdei Avant de déposer les assises de la Gopura 3 Est Voûte aile Est (A ci-contre)

il faut déplacer la massive pierre de couronnement centrale (B ci-contre) qui avait été légèrement reculée vers le nord pour permettre la refection de l'aile Sud

Cette pierre de 2" 00 de Côte et d'une épaisseur moyenne de 0.30 forme un cube de $2'' \times 2'' \times 0.30$ soit $1^{m^3} 200$ qui multiplié par la densité du grès ($2^{kg/m^3} 400$ le décimètre cube) donne un poids de 2880 kg soit près de 3 tonnes. La manœuvre du déplacement avec le palan de 5 tonnes est délicate du fait qu'elle a lieu au sommet de la Voûte supérieure, pour éviter de la descendre sur le sol. On la recule sur l'extrados de la Voûte de l'aile Ouest C qui ne sera pas déposée.

Vendredi 9 novembre

Batton - L'enlèvement des blocs à demi éroulés à Chaussée Est à l'Ouest de la Grotte repaire (bas p. 230) monte plusieurs blocs de Corps de naga balustrade enterrés dans le sol.



Locle
Vestige inédit

je fais prendre³ photos et achève le relevé du plan des bases de murs en briques (voir p. 233) afin de donner satisfaction au Chau Athika qui ne cesse de me prier de rendre au sol son état ancien en remblayant la fosse : en effet la préparation de la fête Sampach prah Khei (offrandes à la lune) s'active de plus en plus ; c'est justement sur l'emplacement qui vient d'être défoncé qu'a lieu l'exposition à la pleine lune, dans grille. Je donne donc les instructions pour faire remblayer cet endroit.

Je ramène au Dépot les 2 fragments de Colonne mentionnés (p. 230) ces deux fragments, colonnette engagée je le rappelle, mesurent réunis 0. 61 de longueur.

CA 4674 Mis sous le n° 4674

Samedi 10 novembre

Chikor Vat
Galerie Ouest
1^{er} Etage

On a placé dans le pavillon nord-Ouest les 2 potelets en béton mentionnés p. 232 sous les cadres des fenêtres. Une consolidation analogue va se faire au pavillon symétrique Sud-Ouest pour caler des parties crevassées : on déplacera un des balustres d'une fenêtre, insuffisant comme résistance, pour mettre à sa place un potelet en béton armé.

Chikor Vat
Bibliothèque Sud
du 1^{er} Etage

Pendant que le béton fait prise et en attendant de remonter le fronton du porche Est (bas de la p. 233) on travaille à déposer et remonter des blocs déplacés du socle d'échiffre Est de l'escalier Nord. Un certain nombre de blocs sculptés retrouvés sur le sol et provenant de cette échiffre seront remis en place.

Bantay Idei On a commencé la dépose des pierres supérieures
Gopura 3 Est. de la Voute de l'aile Est - passage Central -
 A sur le Schema p. 235.

Dimanche 11 novembre

Page des Coulis

Lundi 12 novembre

Stèle Voir p. 236 en haut - Contre trace des
Vestiges inédits dits vestiges et de la plateforme de la
 stèle inscrite à actuellement disparue
 sous le remblai, pour donner satisfaction au bouge.

On continue à reprendre les magoumeries
 en sous œuvre des parasat et à dégager les
 abords en mettant au jour la base de murat
 du soubassement commun à ces parasat.

Mardi 13 novembre

Chikor Vat On remet en place les morceaux
Bibliothèque extérieure retrouvés du fronton supérieur
Sud du porche Sud.

Antidor Vat - Galerie Ouest - Les morceaux de frontons
du 1^{er} étage retrouvés dans les déblais et
 provenant du sommet du porche
 latéral Nord (Entrée principale) sont
 remontés à leur place.

Prah Khan - On continue à rechercher et recueillir
Édicule à piliers ronds tous les morceaux sculptés ou moulus
 provenant des diverses parties des
 façades du 1^{er} étage pour permettre la
 reconstitution de cet étage.

Chau Say Tevoda - On achève les 2 murs
Gopura Ouest de façade Nord et Sud
 avec des moulures retaillées en late-
 rite (p. 234 en haut) pour pouvoir
 remettre en place frieze et corniche en

grès qui ont été retrouvées.

Thommanon

Sondages

autour du gopura ouest

Les pièces de sculptures retrouvées en profondeur, parfois assez forte, s'avèrent de plus en plus nombreuse à mesure que l'on continue le sondage.

Ce remblai recouvrant des fragments de pagode tombés m'étonne par sa hauteur et on ne peut l'attribuer à une cause naturelle.

Voyage à
Phnom Penh

Mercredi 14 Novembre
Descendu par la Citroën à Phnom Penh pour assister à la Cérémonie organisée par le Directoire au Hall d'Information en l'honneur du Cinquantenaire de l'E.F.E.O.
La Cérémonie eut lieu le Jeudi 15 novembre à 17 heures présidée par S.M le Roi Sihanouk et le Comte - p.i - le General Dio.

La Citroën ayant dû rester au garage Bainier pour réparer ou changer certaines pièces (Cartan, amortisseur, frein, silencieux.) pendant plusieurs jours je descends pour apprendre famille à Saigon par avion.

À Saigon grâce à Bernard Groslier je peux faire la Commande de Cement et de fer que les maisons de Phnom Penh ne pouvaient me fournir actuellement.

Revenu de Saigon le Mardi 13 Novembre je peu rentrer à Siemreap avec la Citroën réparée le

Jeudi 22 Novembre.

Rompong Thom Je m'arrête en passant à Pagode. - Rompong Thom à la pagode en

Cours de reconstruction et dont le nouveau bâtiment s'élève sur une partie de l'ancienne pagode dont la verandah de porche contenait, encastrés dans la base des murs, six linteaux anciens (p. 95)

L'état est le même qu'à ma visite du 25 avril dernier : mur Est 1 linteau encore en place
 mur Sud 2 — — —
 mur Ouest 1 — — —

Rien du côté du mur Nord partiellement démolie.

Vendredi 23 novembre.

Oikorvat On a complété avec les pierres retrouvées.
Galerie Ouest Jus' à tout le sommet du fronton au-dedans.

1^{er} Etage sur du porche latérale Nord : on remet en place ce qui reste des deux piliers disparus, qui viennent d'être retrouvés du porche de cette entrée latérale.

L'un pourra être remonté intégralement puisque l'on possède les 2 morceaux cassés qui seront agrafés avec goupions et ciment : l'autre est incomplet, on n'en a que la base.


Oikorvat On a reconstitué à peu près en Bibliothèque Sud entre le socle d'échiffre Est de au 1^{er} Etage l'escalier Nord (bas p. 236) mais il faut maintenant caler certains morceaux remis en place soit avec des consoles en béton soit avec des crampons de fer pour enlever les étais en bois qui consolident actuellement ces morceaux.

Tsah Khan On a remonté sur Edicule à piliers ronds. Les piliers Carrés intérieurs de l'étage les architravés

et une partie des blocs décorez de la frise qui les surmontait sur le Côté Nord.

On consolide par un chainage en fer plat un montant fortement fissuré de la porte Centrale de la Salle de danse immédiatement au Sud de l'édicule à piliers ronds.

Bantay Kdei - On a déposé pour les remplacer Gopura 3 Est. d'aplomb en équilibre toutes les pierres de Voute de l'aile Est du passage Central A sur le schéma de la p. 235 - On a commencé la repose de 2 assises sur la partie Sud, mais pour remplacer la partie Nord, on constate qu'il est nécessaire de déposer l'aile Nord de ce passage Central car la partie en rouge ci-contre est solidaire des pierres de Voute de l'aile Est A qui vient d'être déposée. (en bleu ci-contre)



Prasat Kravanh. Ayant terminé les consolidations qui s'imposaient, intérieurement et extérieurement au Sanctuaire Nord on commence à nettoyer et dégager la base de l'édicule suivant

2. sur le schéma ci-contre pour y faire les mêmes travaux de consolidation.

L'enlèvement des Touches de l'arbre abattu B (en rouge)



permet de se rendre compte qu'il existait comme à l'origine une petite terrasse à paroi moulurée sous les Cinq Tours (en pointillé sur le schéma).

Chau Say Tevoda On a remplacé les assises en grès du Gopura Ouest, décolorées et moulurées retrouvées dans les déblais au dessous des blocs en latérite intermédiaires remplaçant les assises disparues du mur de façade Nord.

L'aile Nord façade Est est munie au dessus du Cadre de la fenêtre d'une poutre en béton armé remplaçant le linteau absent de la dite fenêtre.

Thommanon Ayant terminé l'anastylose du Sanctuaire Central du Gopura Ouest je fais reprendre le porche Ouest (non par anastylose, car les étiquettes de l'exposition de l'EFEO au Hall de l'Information de Phnom Penh m'ont appris qu'on employait ce mot pour n'importe quel travail de réfection partielle de maçonnerie à l'ancienne) je fais donc déposer les montants du Cadre de la porte Ouest du porche Ouest pour les remonter verticaux et soigneusement agrafés.

Baphuon On a terminé la reconstitution de Galerie 2 Est. Tout ce qui avait été déposé de la galerie au Nord du pavillon central. Il reste encore à poser des pierres de Voute quand les Cadres en béton armé que l'on vient de couler aux endroits des fenêtres incomplètes auront fait prise. On déblaiera l'extrémité écrasée Nord, comme dit p. 234.


Samedi 24 novembre

Lopéi - Le dégagement et remplissage des cavités à la base des 4 tours étant terminé, on enlève la végétation qui recouvre les étages des tours; la magounerie des façades apparaît de ce fait en certains endroits très rougeâtre avec des portes à fauves dangereux: l'irrégularité des surfaces en parement rend la réparation assez difficile. Je note en particulier l'angle Sud-Ouest du 1^{er} étage de la tour Sud-Ouest.

Ce sont les racines des arbres qui ont été retirées qui provoquent ~~à~~ ces hiatus inquiétants.

Quand aux herbes qui tapissent les surfaces jenelles croisent pas dangereuses, elles calfatent si je puis dire, la magounerie plutôt qu'elles ne la rougent. Aussi j'ordonne aux coulis de la respecter.

Bâton après avoir déposé le mur de soutènement Chaussée Est: fortement disloqué (B sur le Croquis au bas de la p. 207) on commence à replacer les pierres retirées en les remontant en gradins pour obtenir un fruit nécessaire au rôle de soutènement que joue ce mur.

Prah Ko' - Boisselier m'ayant demandé, entre autres pièces de sculptures, le beau linteau gisant au Nord-Est du Gopura 1 Est je fais relever les dimensions pour exécuter une caisse qui permettra de le charger sur un camion des S.P devant aller à Vîde à Phnom Penh. Le poids de ce $0.90 \times 2.62 \times 0.64 = 1^{m^3} 810$ linteau dont je fais détacher  au ciseau les parties latérales, en grisaille, non sculptées, est de

Soit $1.510 \times 2400 = 3624 \text{ Kp}$. Ce poids dépasse les possibilités du Camion des T.P. car il faut en outre ajouter le poids de la caisse; il me faudra avisé à un autre mode de transport.

Lundi 26 novembre.

Palais Royal On a abattu 3 gros arbres

Gopura Est à proximité de la façade



Ouest de ce gopura, ce qui permet N de continuer les sondages en sous-sol pour retrouver des pierres susceptibles d'être remontées en place. (p. 229)

Baphuon La partie écroulée N

Brèche de l'angle de

Nord Est

cet

angle

forme à la base un En noir ↑ partie reconstruite de la galerie Est du 2^e étage entassement de blocs

plus ou moins en équilibre qui compromettent la solidité des parties ^{nord} ~~supérieures~~ de la galerie du 2^e étage reconstruite. Je fais dégager ces blocs afin de les replacer en assises appareillées et formant mur de soutienement.

Chau Say Tevoda Ayant remarqué un certain

Gopura Ouest nombre de taches noircissantes sur les

pierres du porche Est, côté Sud, qu'on vient de remontes, le Caporal m'explique


que cela est dû à la présence de termites qui se sont logés dans les joints et interstices.

Je fais nettoyer et brosser ces taches mais si les termites sont à l'intérieur de la maçonnerie, cela peut devenir un danger car les termites attaquent le grès très tendre d'Ankor.

Mardi 27 Novembre

Prah Khan

note deux linteaux vrais de bâti à la Gopura 3 Sud à l'Ouest du Gopura 3 Sud dans un état assez inquietant. L'un déjà décalé, mais imperfectement par des poteaux en bois doux non durables, et l'autre ~~qui~~ cassé et de plus supportant de la maçonnerie des voûtes en porte à faux



Terrasse des Elephants - Constate une partie tombée

Entrée Nord du mur de soutènement de cette terrasse, un peu au sud de l'avancée Nord (cheval à 5 têtes). Un décollement s'annonçait qu'il y aura lieu d'annuler.

Palais Royal

Constate un décollement très Bassin Nord sensible de la paroi Sud sculptée 3^{me} gradin, un peu à l'Ouest de la partie aménagée en escalier d'accès.

Palais Royal

Le gardien chef me connaît Gopura encinte Nord également voir le montant Est (Ouest) ^{de la porte Sud} cassé (dont un morceau prêt à se détacher, renversant précaire l'équilibre du linteau qui il supporte)

Prasat Phnom Krom


- Le gardien me connaît ensuite à ce temple constate un décollement de maçonnerie à l'angle Nord Est du 2^{me} gradin qu'il y aura lieu de ceinturer.


Bayon

- Ensuite constate une brisure qui morcelle le montant Est de la porte Galerie Sud du 1^{er} étage. Centrale Nord : ce dernier menace de tomber et la l'urgence oblige une consolidation se renforce du fait que c'est

le passage habituel des touristes visitent ce temple.

Mercredi 28 novembre.

Battani - Relevé exact des longueurs de parement repris
Chaussée Est au Bord de la Chaussée 

A partie Bord de la douve 

de mur non touché et conservé intact. 3.80 A

B mur en gradins de latérite récemment refait. 17.20 B

C mur en cours de reconstruction, la partie inférieure suffisamment solide n'a pas été touchée

7.80 C

3.60 >



Le bord extrême du mur en parement est à 3° 60 de la partie centrale de la Chaussée qui ne s'était pas écroulée (en rouge talus en remblai à partir de l'arase supérieure des gradins en latérite)

Solei

Un décollement dangereux de cette


Tour Sud Ouest Tour à l'angle Nord Ouest

en A oblige à prévoir un

ceinturage en fer plat de

40 x 3 $\frac{1}{4}$ m sans la moulure de

de corniche.



Sur la même tour on bouché avec une maçonnerie de briques brûlée en mortier de ciment les cavités provoquées par l'enracinement des racines à la base de l'angle Sud Est du 2^{me} étage.

Je ramène au dépôt une statue ronde bosse adossée (antefixe des tours dont

plusieurs furent déjà trouvées lors du dégagement de la terrasse de pourtour sous les 4 prasat.

Cette statue qui mesure 0.72 de hauteur à la tête coiffée d'un mukuta en forme de tour ; les traits sont très effacés mais l'expression du visage est assez particulière par suite du rictus de la bouche et de la forme du menton.

Mise sous le n° 4710

Jundi 29 novembre.

Baphuon Après dépôse et reposé du dallage Terrasse supérieure à l'Ouest du vestige de Gopura 1 Nord (en haut p. 221) on entreprend le même travail sur la partie suivante à l'Ouest, tout l'angle Nord-Ouest de cette terrasse est effondré et on va se trouver une fois de plus devant des terres affaissées et blocs effondrés qui il faudra consolider. Contefois à cet endroit le massif de pierres entassées à destination d'un Bouddha couché qui n'est qu'ébauché ~~#~~ constitue au niveau du 2^e étage un contrefort qui a son utilité.

Chitkor Vat Ayant remis en place les fragments Terrasse royale retrouvés des 2 piliers du porche de l'entrée latérale Nord de la galerie ~~III~~ du 1^e étage Sud on remonte deux colonnes rondes qui gisaient cassées à l'angle ~~III~~ Nord-Ouest de la terrasse précédant l'entrée Centrale du temple.

Vendredi 30 novembre.

Surpris par une pluie violente dans ma visite de chantiers je suis obligé de revenir au bureau où je commence la préparation du Rapport.

Samedi 1 décembre.

Batiori Je fais récupérer des blocs de latérite épars dans le
Chaussée Est talus du remblai de cette chaussée pour surélever
le mur de soutènement en cours - partie C sur le
croquis p. 245. Je note que toutes ces pierres de latérite
que je récupère ainsi, provenant des murs de la chaussée
qui écrasé, sont de très petites dimensions. Cela
peut expliquer le peu de résistance que ces murs de
soutènement ont opposé à la poussée des terres
intérieures de la chaussée.


Loslei On aménage l'espace intérieur
Prasat Centraux entre ces 4 prasat en rangeant
le long de la base des tours les diverses pierres sculptées retrouvées dans les déblais, antefixes,
colonnettes et un fragment de sei en 2 morceaux
dont je ne vois que l'emplacement d'où il provient.
A l'étroit du ficus Coupé, dont il ne reste que
la souche j'ai fait mettre une pierre de partage de
tours^(?) et je maçonner régulièrement des dalles
formant rigoles qui se trouvaient là et que
j'ai pu compléter avec des morceaux retrouvés.
Ces dalles partent du centre et se dirigent
vers l'extérieur se recoupant à angle droit.

Dimanche 2 Décembre

Paye des Coulis

Lundi 3 décembre

Thommanon On a enlevé les caisses et montants
Sanctuaire Central du porche Ouest et on dépose le seuil
de la porte: mais avant de remonter
ces pierres il est nécessaire de faire le
même travail de dépose aux
porches Sud et Nord A et
B ci-dessous afin de



rétablir de niveau les blocs supérieurs du soubassement commun à ces 3 porches.

En effet le sanctuaire central s'est enfoncé et son niveau - de ce fait - est plus bas que celui des porches, indépendants d'ailleurs de la Cella Central.

01 17 heures Réunion à la Salaketh du Comité provincial d'organisation de la Campagne du Noël des soldats d'Indochine sous la présidence du Gouverneur Say Chhiv et la Vice-présidence de l'attaché Culturel Bitard.

Mardi 4 Décembre

Pras Khan La reconstitution de la façade
Edifice à piliers Ouest de l'étage se continue
Ronds par la remise en place du demi-fronton, à tympan décoré de figurines, au dessus de la baie latérale Sud.

Olinkor Vat Ayant terminé les travaux de
Chaussée Ouest remontage des divers fragments
intérieure de frontons tombés. Tant à l'intérieur du préau cruciforme que sur les voûtes de la galerie Ouest du 1^{er} étage. Cette équipe récupère les dés de support du naga balustrade qui furent retrouvés dans les déblais rejettés au Sud de la galerie Sud du 1^{er} étage: on les replace sous la balustrade, dont les corps de naga qui étaient au niveau de la chaussée.


Baphuon Une partie des voûtes de ce
Gopura 3 Sud gopura se trouvant en état

d'équilibre instable on prépare une armature
Composée de la poutrelle habituelle
reposant sur la corniche en

A B (20×20 avec 6 fers) $N \leftarrow$

supportant 2 potalots (15×20)


places aux endroits où la voûte a
des pierres en porte à faux.



Mercredi 5 Décembre.

Terrasse des Elephants
Perron lateral Nord

Fait reprendre des
Trompes des elephants



engagés à mi-corps, sur les
échiffres du perron lateral A ci-dessus
des morceaux, en dont tombés et d'autres
déplacés risquent de tomber également.

En même temps je fais reprendre le sondage
à l'intérieur de l'avancée extrême
Nord de la dite terrasse en B où Manger
avait mis au jour un fragment de bas-relief
intérieur : Ce bas relief se rattache d'une
façon assez inexpliquable au reste de la
Terrasse. Il n'a l'air de n'avoir été
sculpté que dans sa partie haute. (Faux !)
(Voir BEFEO - 1937 - 2 - p. 355)

Tep Pranam Le Chan Attucar est venu me présenter
du remplacement des paumeaux peints
ignobles des tympans de fronton de l'abri
du Buddha par les paumeaux en bois
sculpté que je lui avais demandés : il
desirait fait peindre ces paumeaux en jaune
ce qui ~~est~~ ont été fort laid. Je lui ai conseillé
et même l'ai fortement engagé à donner à
ce paumeau un ton bois brûlé pour que il n'a
pu trouver de revêtement en or qui eut donné

à Ce panneau toute la richesse désirable, nous sommes en 1951 il y a vingt ans on eut pu se procurer les plaques de plomb colorées qui placées dans les surfaces de fond faisait si bien ressortir le relief du dessin.


Jeudi 6 décembre.

Prah Ko. — A la demande de Boisselier je fais préparer l'emballage du linteau mentionné au bas de la p. 242 : pour cela il est aménagé avec un palan jusqu'au bord de la route où l'on confectionne la caisse sur place et où le prendra le Camion des TP le jour où il ira à Phnom Penh.

CA 4711 Ce fort beau linteau où le Christ sous la guirlande évoque bien l'origine, arcature au dessus de l'entrée, de ce motif est mis sous le n° 4711 (Voir Photo Cons. Cambodge - 241)

Lohei — On continue à boucher les cavités des étages à la tour Sud Ouest, façade Est.

Having fait nettoyer les étages de la tour Nord Est je remarque à l'angle Nord Est du 1^{er} étage une de ces pierres d'angles que les ~~Allemands~~ constructeurs Klemers intercalaient dans les tours de briques à cette époque.



Toutes les autres étant tombées sur le sol où j'en ai retrouvé quelquesunes, je vais consolider cette pierre, la seule encore en place, en cimentant la corniche (en rouge) qui la supporte.

On a placé le fer plat ceinturant l'angle qui se décelait à la tour Sud-Ouest

cf. BEFEO - 1935 - 2
p. 290

en A sur le Schema de la p. 245 au bas.

Vendredi 7 décembre

Musée Phnom Penh — À la demande de Boisselier je fais ramener au dépôt Pteah Thma les 2 buddhas en bois n° 1744 et 1745 (BSEI - XXV - 3 - p. 299 et seq.) pour en faire préparer l'emballage dans une Caisse. Après entretien avec l'agent des T.I. de Siemreap, après accord avec le Gouverneur, et avec le Dr du Grand Hotel il est entendu que leurs camions respectifs qui ont l'occasion de descendre à vide à Phnom Penh consentiront à prendre une ou deux caisses, suivant poids et encombrement. Je prépare donc un certain nombre de caisses d'avance pour être prêtes à charger quand l'occasion se présentera.

Terrasse des Éléphants Le sondage

Extrémité Nord pour remettre

au jour le bas-relief de

Manger (p. 249) indique

que ce bas-relief se continue

vers l'Est et semble se retourner

en A vers le Sud.


Route

Etant ce un premier état de la terrasse des éléphants et le bas-relief du cheval à 5 têtes aurait-il quelque rapport avec le bas-relief enterré? La suite du sondage que je fais poursuivre le dira.

Du fait que je n'ai pas le Journal de fouilles de Manger et que j'en ai pu retrouver dans les BEFEO traces de ces sondages il n'est impossible de préciser quelque chose sur cet travail du Conservateur du Cambodge.

+ cf. BEFEO - 1934
p. 769
Renseignement plus
qu'insuffisant!

Thommanon — On commence à déposer les Sanctuaire central parties hautes très désagrégeés




et déplacées du soubassement sous le porche Ouest pour en remettre en place les assises avant de venir remonter le Cadre de bâie du porche.

Samedi 8 Décembre

Terrasse des Elephants - La reprise des pierres déplacées en Perron latéral Nord façade de la partie Sud de ce perron (A sur schéma p. 249) amène à déposer toute l'infrastructure qui, as usual, est composée d'un magma de terre et blocs de latérite qui il faut déposer pour le remplacer par une maçonnerie plus solide.

Prasat Khan On abat deux grands arbres Edicule à pilier rond situés à proximité et très près de la façade Est dont on retrouve une partie du fronton décoré de l'étage.

Prasat Kravanh - Le dégagement des abords à l'Est amène à mettre à nu en A entre le sanctuaire central et la tour suivante au nord une partie de base de terrasse en brique dont les moulures sont en assez bon état de conservation sur 0.97 de hauteur coupe sur A



Cette partie conservée mesure 4^m de longueur : le reste se présente très démolie à la base est un vague dallage en latérite.

Visites. - Pris contact à l' Hôtel avec l'écrivain anglais Sir Graham Greene et m^r Trevor Wilson, ancien Consul britannique à Hanoi, recommandé par le Directeur.

Dimanche 9 Décembre

Lunch à 19 heures chez le Gouverneur de Siem reap en l'honneur de la Fête de la Journée des Droits de l'Homme.

Lundi 10 Décembre

Journée de congé payé accordé aux Coulis de la Conservation
en l'honneur de la Fête des Droits de l'Homme.

Mardi 11 Décembre

Prasat Kravanh Le dégagement de fragment de base de
Terrasse en A sur schéma de la page précédente
se termine au Nord par un retour de magouinée
de brique vers l'Est. A cet endroit les fouilles
ont trouvé quelques débris ou tessons dont je
ramène au Dépot: 1° un petit couvercle rond
Terre blanche sans couverte, reste
d'email à l'intérieur.



2° un fragment de vase zoomorphe, anse
cassée à tête d'éléphant ornée de cercles



CA 712 DB n° 712 (objets en métal et échantillons)

Trouvé à l'intérieur du balcon


Central du 2^{me} prasat en venant

du Nord des morceaux de cylindres en grès

à base carrée et extrémité arrondie dont

l'explication ou plutôt

l'emplacement exact est



donné par deux de ces motifs restés encore

intacts en haut et au centre des murs

intérieurs du dit prasat. Le fait avait

d'ailleurs été déjà signalé par moi quand
j'avais dégagé autrefois le prasat Kravanh.

Personne à ma connaissance n'a parlé de
ces simili porte-manteau encastrée en haut

des murs en briques: l'explication reste à
trouver.

Prah Khan mis une équipe à déblayer, puis
Gopura 3 Sud ranger et classer les pierres écornées.)

et brisées lors de la chute d'un arbre le 11 décembre 1950 (J. de F. XXII - p. 193), en vue de remettre en place de l'avant-corps Sud.

Mercredi 12 Décembre


Dinkovat Le Directeur dans sa lettre du 7 Décembre (n° 3188-D) Galerie Ouest me demandant de porter l'effort de Consolidation aile Sud sur la demi-galerie extérieure dont certains petits piliers sont fortement inclinés vers l'extérieur pour avoir quelques précisions sur ces inclinaisons je vais sur place avec un fil à plomb les mesurer. Ces piliers mesurent 2° 16' de hauteur ~~autre~~ totale, mais pour la commodité de la chose je mesure l'écart en A au niveau du listel de la base, le fil étant tendu immédiatement sous le listel du Chapiteau en B. La hauteur sur laquelle j'ai fait porter mes observations entre A et B est de 1.60

Le résultat est le suivant - je numerote les piliers en partant du Centre et en allant du Nord au Sud

$$\begin{array}{llll}
 (1) = 16^m/m & (2) = 10^m/m & (3) = 20^m/m & (4) = 35^m/m \\
 (5) = 45^m/m & (6) = 50^m/m & (7) = 50^m/m ? \text{(l'arête étant cassée la mesure ne peut être précisée)} & (8) = 56^m/m \\
 (9) = 70^m/m & (10) = 70^m/m & (11) = 70^m/m & (12) = 46^m/m \\
 (13) = 35^m/m & (14) = 28^m/m & (15) = 17^m/m & \\
 (16) = 22^m/m & (17) = 36^m/m & (18) = 18^m/m &
 \end{array}$$

La longueur totale de cette galerie étant de 48m 25 on voit que c'est surtout vers le milieu, aux piliers 9 - 10 - 11 que l'inclinaison est la plus forte : elle redescend minime aux extrémités.

D'un autre côté la partie centrale de la galerie, je veux dire la partie sous Voute complète n'a pas bougé ; malgré l'affaissement des grands piliers la Voute est restée



en équilibre stable, et par contre le mur du bas relief de la bataille de Kuruksetra ne présente aucun indice de renversement. C'est pourquoi cette partie de galerie ne m'avait jamais très fortement inquiétée. Boisselier attachant une grande importance à la reconstruction de la $\frac{1}{2}$ galerie par prudence je vais entreprendre ce travail, dès que le fronton sera remonté sur le porche Est de la Bibliothèque intérieure Sud. C'est justement l'équipe qui a reconstruit la galerie Sud écroulée.

Jeudi 13 Décembre

Lo Pei On a remis en place ce qui fut retrouvé des Terrasse Centrale dalles plates, creusées en rigole d'écoulement, partant du Centre de cette terrasse et se dirigeant vers les 4 points cardinaux. (Voir p. 199 en haut et 247)

Du Côté Nord on a


retrouvé et remis en place sur un massif de briques (en rouge Ci. contre) pour conserver le niveau de la partie centrale l'extrémité de cette coulotte.

Où, exactement dans l'axe de cette coulotte, à la base du muret de soubassement récemment dégagé, on a trouvé sur le sol extérieur en A un vestige de balai Carré en grès de 0,40 de Côté sur 0,30 de hauteur.

Ce demi-balai, puisque la partie supérieure manque devait contenir un déversoir pour recevoir les eaux s'écoulant. Il y a là un système de rigoles dont je n'ai pas vu d'exemple ailleurs.


Vendredi 14 Décembre.

Bantay Kdei Toute la Voûte de l'aile Est
Coppura 3 Est de la partie centrale (A - schéma p. 240)



ayant été déposé puis reposé en équilibre stable
on commence le même travail à l'aile Nord du
dit passage B sur le schéma p. 235

Des étrierillous entrez écarts
au sommet des voûtes en A
devront caler les assises
supérieures et prévenir tout mouvement de
bascule



Prah Khan - On commence à remonter les
édifices à piliers ronds piliers carrés de l'étage côté
Sud, comme on l'a fait côté Nord.
(Voir détail de ces piliers p. 227)

Terrasse des Éléphants On a déposé les blocs en
Perron latéral Nord parements du socle d'échiffre
Sud, mais pour les remonter
d'aplomb Cela va entraîner la
reprise des marches de l'escalier
qui se sont profondément affaissées
par endroits

Samedi 15 Décembre

Bantay Srei - Allé avec le General Stibio ^{medecin}, ^{Directeur du Service de Santé} des
troupes d'Indochine, à Bantay Srei - La
piste est encore mauvaise, nombreuses coupures
et le pont franchissant le Stein ^{disparu} complètement
disparu : nous avons passé sur un rocher en
bambois, mal ligaturé, et trop court pour la
largeur du Stein, c'est à dire très difficilement.
Le Couti était à son poste et commençait à
dégager la 3^e enceinte (celle des dons)
L'avenue Est est encore encombrée par les
herbes. Le Centre est bien nettoyé!

Bantay Samré - En revenant passé à ce temple
très bien entretenu, un des magas de

La Cour intérieure, angle Sud-Est, est assez branlante.

Lundi 17 Décembre

Prah Ko - Fait installer chevre et palan pour charger la caisse du linteau (p. 250) sur le camion des G.P qui doit l'emporter à Phnom Penh demain matin à 6 heures.

Pteah Thma - On prépare l'emballage (celui des 2 Bouddhas musée Phnom Penh de bois d'olivier Vat étant terminé) (p. 251 en haut) des 2 colonnettes de Battambang (longueur = 2.80) qui se trouvaient sous la verrière (angle Nord-Est) de la ~~nouvelle~~ Conservation (occupée par le Corps franc).

Ces 2 colonnettes sont sans aucun numéro et mes recherches dans le J de F. de Glaise et le registre des Sculptures à la date de novembre 1943, date donnée par la photo 5926 d'une des colonnettes, restent sans résultat. Avant de les envoyer au musée de Phnom Penh je leur donne donc le N° 4712 : elles proviennent, dit la Photo, de la tour n° 9 (3^{me} enceinte) à Battambang.

On a retiré du jardin du Président du Tribunal CA 4359 la statue de Civa debout - n° Dépot 4359 et photo n° 5949 hauteur 1.87 sans tenu : on va préparer la caisse d'emballage pour l'envoyer à Phnom Penh.

Iolei - Le dégagement des herbes des étages des tours, que j'avais limité autrefois, est repris et laisse voir en de nombreux endroits des cavités dans la brique qui il sera prudent de reboucher, comme on le fait ailleurs.

Mardi 18 Décembre

Musée de Phnom Penh - Je retire du bureau de la Conservation le petit Bouddha debout (probablement devant un Bouddha par retouche)

CA 3627 n° 3627 (Inventaire) et photo n° 6533 provenant de Beng Tum (Damdek) hauteur: 0^m 46

Cette statuette demandée par Boisselier

pourra être mise dans la caisse du Grand Civa debout

CA 4359 I = 4359 (voir page précédente)

Prasat Kravanh Il s'avère que le muret monture en cours
muret Terrasse à l'Est de dégagement à l'Est
du 2^e Sandstone Nord. des prasat Nord (p. 252
 et 253) s'interrupt justement dans

l'axe du second prasat nord en A et montre en
 décrochement un vestige de person en briques.

On cours de ce dégagement on a trouvé un
 bras double et un fragment d'avant-bras

Quelque provenant vraisemblable-
 alement d'une même statue l'avant-
 bras ne se raccorde pas au bras

Mis sous le N° 4713




CA 4713

Dinkor Vat Mis l'équipe qui travaillait à la Bibliothèque
Galerie 1^e Etage Ouest Sud intérieur (fronton Est remis en place)
Allée Sud à préparer la dépose de la 1/2 Voûte de
 cette galerie pour en redresser les piliers
 extérieurs.

Vue du dehors Cette 1/2 Voûte montre un
 mouvement de bascule très net indiqué par
 une fente interrompant les assises : cette
 fente horizontale


qui se présente comme une ligne noire
 nord-sud

de A en B est placée entre la 1^{re} et
 la 2^{me} assise avec un écart plus
 sensible vers le milieu de la
 galerie, correspondant aux
 chiffres de la p. 254 et de B en
 G soit entre le 1^{er} et le 2nd pilier en
 venant du Nord à la base même
 de la 1^{re} assise qui se sépare par



un mouvement de bascule de l'architrave sur laquelle elle repose.

Les inclinaisons des piliers sur ^{face} BC mes Croquis Schemas sont très exagérées.




Mercredi 19 Décembre.

Prasat Kravanh

Trouve ce jour dans le dit dégagement mur et base Est en (Voir page précédente) un bas de jambe Cours de dégagement sans le pied provenant visiblement de la même statue dont j'ai parlé. Longueur :

CA 4713 21^{c/m}. mis sous le même n° 4713 et un fragment de vase, couverte brun rouge, bord de faire décoré de stries et triangles qui présente cette particularité d'avoir une section presque droite et une surface gauche, certainement pièce de rebut.



CA 639 DP Pâte très grossière mis sous le n° 639 (Poterie) et mis 2 autres tessons sous le même n°.

Prah Palilay Le linteau décoré, cassé en deux, mais encore Sanctuaire Central en place, au dessus de la porte Ouest s'étant déplacé et menaçant de tomber on décide de remonter au cri la partie inclinée et de passer une poutre en béton armé pour le soutenir.

Vu en passant le naga de la terrasse royale à l'Est qui branle sur sa base et qui risque de se renverser.

Palais Royal - On va également renforcer le linteau Gopura Ouest de la façade Sud (voir p. 244) en agrafant l'enceinte Nord solidement par des crampons en fer la colonnette séparée en 2 morceaux qui ne remplit plus son rôle de support.

Thommanon On a terminé la dépose des portes Sanctuaire Central

Ouest et Sud et on commence celle du porche Nord (bas p. 247)

Chau Say Tevada On commence la mise en place
Gopura Ouest de l'assise N° 10 , dans la partie

centrale , puisqu'elles parties hautes
des murs des 2 ailes latérales
n'existaient plus en place et s'étaient
écroulées . Avec des assises interme-
diaries en latérite on est parvenu à
reconstituer une grande partie de
ces murs latéraux et 1^{re} première
assise de la Voute a été posée du
côté Est .

Pour repérer l'assise 10 ci-dessus cf.
croquis p. 26 et 35 .

Phnom Bakheng - ayant remarqué ces deux derniers jours
Campement un Campement avec tentes , cuisines etc.
installé à la base même du Bakheng et
tout près de la route , après enquête , j'ai
appris que c'était un midship et quelques
matelots qui faisaient la du Camping . Sur mes
observations ils se sont excusés prétendant qu'ils
ignoraient d'abord qu'ils campaient au pied
d'un escalier conduisant à un temple et ensuite
que c'était dans un périmètre interdit . Je leur
ai promis qu'ils nettoieraient les lieux
occupés avant leur départ (presu au lendemain
matin)

Samedi 20 Décembre

Colei On continue à élagouer avec bûches et ciment
Tours Centrales les cavités à la base des divers étages qui appa-
raissent deantes après enlevement des herbes
folles qui les masquaient .

Bation On remet quelques blocs tombés en latérite sur le mur d'enceinte Est au Nord du gopura : une brèche dans le mur existe à cet endroit.

Chitor Vat. On s'apprête à remonter


Bibliothèque extérieure en A les pierres du 1/2

Sud

fronton latéral de la façade

Ouest qui ont été retrouvées dans les déblais et réassorties.

Après le porche Ouest dont on a remis en place voûtes et fronton extérieur. Cette reconstitution donnera son aspect définit à la façade.



Vendredi 21 Décembre

Prah Khan

En extrayant les bouches des deux arbres abattus devant la façade Est (p. 252) on retrouve dans le sol quelques pierres provenant de l'étage de l'édicule. Cela nous induit à enlever le remblai de terre accumulé à la base de cette façade Est dans l'espoir de compléter les pierres qui manquent encore.

Prah Khan - On a déblayé l'encombrement des

Gopura 3 Sud blocs écornés du porche Sud à la suite

de la chute d'un arbre. On a redressé le montant Est de la porte donnant accès à la galerie intérieure, et on remet en place de chaque côté des morceaux de pilastres et colonnettes qui avaient été renversés ; le linteau vrai de cette porte, bien que cassé en deux pourra être remonté, avec une poutre de soutien en béton, ce qui permettra de remettre en place le beau fronton à scene qui devait reconstituer l'angle sur le sol. Le dit fronton reposait sur les 2 piliers extérieurs du porche.

Samedi 22 Décembre

Autor Vat

Galerie 1^e Etage Ouest supérieur (3 sur le schéma ci-dessous)
Aile Sud des deux premières travées

Sud de la 1/2 galerie extérieure. On étaie

les étrier sous cassés en A ci-contre pour éviter leur chute au cas où un mouvement

se produirait à la suite d'un déséquilibre provoqué


par l'enlèvement des assises de la 1/2 voûte.

Comme je le craignais, etc c'est ce qui m'a fait retarder ce travail que j'en ai jamais considéré comme urgent, la dépose des assises dans ce grès friable et dont la coupe ci-dessus montre les parties en biseau aigus extrêmement fragiles entraine des épanouissures, ou plus exactement des écornures (voir en rouge ci-dessus). Ce qui va entraîner ces reprises en ciment si désagréables en façade, par le blanc, impossible à dissimuler que fait le ciment sec à côté du ton gris du reste. La galerie Ouest côté sud qui a été reconstruite n'a jamais pu être préservée de ces tâches formant bigarrures sur l'extra-dos.

La coupe longitudinale sur les assises 3 donne le profil suivant

la coté x variant

entre 30 à 36 cm.



Voir bas p. 268




Baphouon - Terrasse supérieure. La refection du dallage

à l'Ouest du Gopura 1 nord arrive près du bord extrême Nord de la dite terrasse encadré de blocs qui empêche de voir l'état exact des masonneries à cet endroit. Toute cette partie Ouest de la terrasse est incomplète et partiellement écroulée. Il faut donc savoir au juste ce qui en est pour prévoir les consolidations à apporter à cet endroit.

Lundi 24 Décembre

Les bureaux chouent - Noël -

Prasat Kravanh - Je suis obligé d'interrompre le sondage pour mettre au jour le mur de soutènement extérieur Est afin de laisser un passage en A pour accéder à l'intérieur du prasat central rapporté au niveau du prasat central marches rapportées. Le sondage se continue ensuite vers le Sud.



Trouvé dans ce début de sondage sud une main tenant dans la paume une extrémité de ruban (?) et un petit coquillage (?) posé traditionnellement, assis sur les pattes de derrière pattes de devant cassées, en 2 morceaux. Sculpture très fruste, tête à peine ébauchée, sexe indiqué. h totale = 0" 258^m Ces 2 sculptures mises sous

CA 4714 le n° 4714

Terrasse des Elephants La sculpture intérieure que l'on extrémite 'nord' met au jour (continuation du sondage de Manger - p. 251) dans son retour vers l'Est, donc parallèlement à la façade Sud de l'avancée, s'arrête à 6. 40 et la fouille en profondeur déjà arrêtée à 1. 60 sous le niveau du dallage prouve que le motif en bas relief des elephants se

Contamine plus bas.

Prasat Phalay On a rapproché horizontalement
Sanctuaire Central les 2 morceaux cassés du linteau
 en place de la porte Ouest.

On prépare le coffrage d'une poutre
 en béton armé pour soutenir les dits morceaux

Prasat Phalay On a consolidé le naga chameau
Terrasse royale Est de balustrade (décrochement Sud)
 en reprenant les pierres du socle qui
 mal équilibrées avaient pris du jeu.

Ces Prasat - Les 4 frontons en bois découpé et
 enduit d'huile résineuse sont en place

Mardi 25 Décembre

Fête de Noël
 Les chantiers choment.

Conférence

J'en profite pour mettre au point la Conférence
 demandée pour les élèves officiers de l'ARK qui
 vont venir visiter au KOR.

Mercredi 26 Décembre

Prasat Khan L'enlèvement du remblai de terre
Edicule à pilier rond. à l'Est, mentionné p. 261, permet
 de retrouver un certain nombre de
 pierres décorées de bas-relief provenant
 de frontons qu'il s'agira ensuite de repérer
 quant à l'emplacement d'où ils proviennent.

On remonte sur les piliers carrés de
 l'étage, côté Sud, les 3 assises qui
 constituent l'architrave et l'entable-
 ment et qui devaient supporter la Voûte
 centrale que d'ailleurs il sera impossi-
 ble de retrouver.

Des fers, des usages, viennent soutenir
 les morceaux cassés d'architrave.

Bantay Kdei On achève de remonter les assises de Gopura 3 Est. - Voûtes déposées de l'aile Nord du passage Central.

Jeudi 27 Décembre

Tep Pranam - Les 4 frontons en bois sculpté remis en place sont complétés par des planches de rideau qui masquent l'about des chevrons de la charpente sur les pignons ; ces planches surajoutées auraient été inutiles si les constructeurs avaient prévu les bandes rampantes du pignon en forme de nagas à creux plus larges.

Telle qu'elle est actuellement cette pagode massive qui surplombe et coiffe le Bouddha sculpté en grès auréole toute la beauté de cette sculpture. Ce Daibutsu qui autrefois surgissait seul au milieu de la forêt, paraissait colossal, de présent il paraît mesquin, de proportions très modestes, tellement le cadre et l'ambiance peuvent déformer une œuvre d'art.

Chau Say Tevoda On a déterré en enlevant les terres Gopura Ouest de remblai à l'Est une partie des fragments sculptés qui composaient le fronton pignon supérieur de la façade Nord.

En rentrant au Bureau j'apprends la mort de la femme du Chef de Chantier Suon, malade depuis plusieurs jours.

Vendredi 28 Décembre.

Obsèques de la femme de Suon Le personnel s'occupe des préparatifs divers pour les obsèques : le cercueil transporté sur camion spécial ^{est} conduit jusqu'à la boucle Nord d'Okkor Vat où il est inhumé dans l'ancienne

page de à l'Ouest de la page de actuelle.

Samedi 29 Décembre.

Visite - Arrivée de M^r Bernard Grossier qui vient prendre des vues d'action accompagné de M^r et Madame De La Ferrière et de M^r De Ferry, archiviste de Saigon.

Conférence - À 18 heures je fais une Conférence à la fois historique et esthétique sur Angkor devant les élèves Officiers de l'ARK. Le soir assiste au dîner donné par le Gouverneur de Siemreap dans ses jardins.

Dimanche 30 Décembre

Vol en avion Accompagné Grossier qui fait un vol de prises de vue en Couleur dans le Dakota de la marine au dessus de la région d'Angkor.

Paysage des Couleuvres Lundi 31 Décembre.

Congé - Les chantiers chôment. — Prépare le Rapport.

Année 1952

Mardi 1 Janvier

Congé - Les chantiers ont repris.

Visite J'accompagne M^{mme} et M^r David de Saussa Directeur de la maison Descours et Cabaud qui, pour une série de prises de vues en Couleur (Cinéma) des Travaux de la Conservation d'Angkor, m'ont demandé mon concours, ainsi que celui du Chef de Chantier Suon et de plusieurs couleuvres.

Mercredi 2 Janvier

Le Chef de Chantier, assez gravement malade, je fais seul la tournée des divers chantiers.

Prat Khan On a trouvé en desserrant un arbre ~~écorce d'un arbre~~ à l'Est du porche Sud en cours de Gopura 3 Sud réfection le Corps et la tête d'un Wara-

pala (Côté Est). Celui de l'Ouest ayant déjà été retrouvé dans les décombres.

Prasat Pravanh Les quelques Coulis — qui faisaient semblant de travailles au sondage de la base Est, ont été remis à la disposition de leur Caporal (Bautay Kdei). Ils ont dégagé devant le 2^{me} prasat (en venant du Sud) en 2 un vestige de perron en briques semblable à celui dégagé symétriquement au nord en 7 (p. 258 et 263).

Il y aura lieu de remblayer au Nord et au Sud (en bleu) l'excavation des vestiges de murets de briques mis au jour cesseront à ces endroits.

Terrasse des Elephants La fouille arrivera à plus de 2^m de l'extrémité Nord profondeur (voir bas p. 263) dégage le ventre des éléphants, ce bas-relief étant très nettement la suite de la partie extérieure plus au Sud. Il est impossible de savoir pourquoi Manger a touché et remblayé ce bas-relief si il l'a dégagé sur toute sa hauteur. Il est beaucoup plus probable qu'il a interrompu sa fouille de dégagement sans poursuivre jusqu'à la base du mur décoré.

Jeudi 3 Janvier

Lolei


Suron étant malade je prends le magasinier Preum avec moi pour transmettre mes indications aux Caporals.

On achève de maçonner et reboucher, ciment ou briques, les cavités produites par la chute des parements en briques des étages supérieurs des tours : on extrait aussi quelques racines inquiétantes.

Balkon - On remonte les Corps de balustrade en
Chaussée Est nagas tombés dans les douves ou retrouvés
dans les déblais (voir bas p. 235) sur le mur
de soutènement en Paterite qui vient d'être
reconstitué en A
Ci-contre.

On remonte un
Sein à l'entrée Est
du Gopura Est en
attendant de remplacer
les pattes absentes par des potets en béton.

Vendredi 4 Janvier



Thoummanour Sanctuaire Centrale

On commence après dépose des assises de revêtement monolithique du soulèvement à replacer les assises de bases de niveau et à resserrer celles qui n'ont pas été déposées sur les faces latérales en enlevant terre et racine qui s'étaient infiltrées dans les joints

Chitkor Vat Galerie Ouest aile Sud

On commence la dépose de la 5^{me} travée de la $\frac{1}{2}$ voûte (en venant du Sud). Les 2 pierres supérieures 3 et 2 sur la coupe de la page 262 sont déposées sur le dallage de la $\frac{1}{2}$ galerie. Les assises N° 2 avant la manipulation de la dépose montrent un profil déchiqueté du à la friabilité du grès et à l'extrême minceur de la section angulaire de cette assise. Profil tout à fait irrationnel causé par la taille de cette




assise sous la voûte montée en épaulement grossier.

Samedi 5 Janvier

Prah Khan On a pu remonter le
Gopura 3 Sud demi fronton extérieur

lateral Est (A) en pagade
sur le porche Sud: étant
cassé ou le consolidé par
une poutrelle en béton armé (en bleu)



Une poutrelle plus resistante en B est
passée au dessus des 2 montants de la porte
centrale qui viennent d'être redressés et
consolidés (bas p. 261)

On redresse le pilier incliné C de la $\frac{1}{2}$
galerie Ouest pour pouvoir replacer de niveau
le $\frac{1}{2}$ fronton à cet endroit.

Mangue de
Ciment

Ne trouvant pas de ciment sur le
marché de Siemreap et mon stock en
magasin étant épuisé, (ma commande chez
Descomps et Cabaud n'ayant pu m'être
envoyée puisque tout l'arrimage de ciment
est immédiatement préquisitionnée par
l'armée pour être envoyé au Tonkin.)

Beaucoup de mes chantiers subissent de
ce fait un assez fort ralentissement.

Le subdivisionnaire des E.P à Siemreap
à qui je m'étais adressé est lui même démunis.
Pris contact au finir à l'Hôtel avec l'Amiral Bourgoin
et sa femme à qui je fis un programme de visite.

Visite

Lundi 7 Janvier

Battois Tandis qu'on achève de remonter les corps de magasins
Chaussée Est dans douves et remblais (en haut p. 268) on commence à
dégager le mur de soutènement en latérite formant
raccord de cette chaussée (côté Nord) avec les gradins

de la dalle. Dans sa partie haute ce mur a des pierres déplacées et qui constituent un parement incliné qu'il faudra déposer pour la remettre vertical.


manque de Ciment

Son reste chez lui pour se faire soigner.
mes démarches pour trouver du Ciment sur place restent infructueuses. Les E.P n'en ont pas non plus. Il faudra prendre des dispositions jusqu'à l'arrivée du Ciment promis par Descours et Cabaud et mettre les divers chantiers à des travaux où le emploi de Ciment n'est pas nécessaire, ce qui va désorganiser ou interrompre la plupart des chantiers en cours.

Mardi 8 Janvier.

Terrasse des Elephants - On est arrivé à la base du Extremité Nord parement muré en cours de

dégagement: le bas - 7° 0.56
relief des elephant apparaît entier avec le personnage du Cornac. 3° 1.6
Toutefois le mur intérieur s'arase un peu au dessous du mur en parement extérieur -




Le mur intérieur a une hauteur de bas-relief décoratif = 2.44 et socle mouluré = 0.50 -

Le mur extérieur a une hauteur totale de 3.46, il descend donc plus bas de 0.16 et s'arase plus haut de 0.36 : mais le mur extérieur a sa partie supérieure diminuée d'une hauteur d'une assise qui dut être enlevée au cours des modifications de cette partie

de la terrasse.

Bantay Kdei Le manque de Ciment qui apporte un certain retard aux différents chantiers m'oblige à différer la répose de la grosse dalle déplacée A à la jonction des 4 ailes latérales au dessus des Voutes (voir p. 235) en attendant de venir par dessous équilibrer ou consolider les assises des Voutes par les supports ou armatures en béton armé qui s'imposent.




Musée Albert Sarraut Envoi par Comité des E.P. de 4 caisses Phnom Penh de Sculptures contenant les n° 4712 deux

CA 4712, 4359, 3627 colonnettes de Bâton; - Civâ debout - n° 4359 et 1744, 1745 bouddha(?) debout de Ben Viem n° 3627. les deux bouddhas en bois du 2^e étage d'Angkor Vat - n° 1744-1745

Prasat Chedei M^r Bitard, attaché Culturel, me ramène une tête de Bouddha sur naga qui il a trouvée gisante près de ce monument. La boussole signalera pose Lajonquere III - p. 123 et vuencore par moi en 1936 ou 1937 n'existe plus.

La tête est d'une sculpture un peu fruste ou plus exactement restée inachevée mais le modèle est très bon : le haut du chaperon des nagas est cassé. Au dos du chaperon sont 2 mortaises rondes qui ont pu servir à assujettir ce motif contre une paroi - Mis sous le n° 4715




Mercredi 9 Janvier

Tat Keo Les consolidations qui m'ont été signalées
Sanctuaire Central demanderont une poutre en béton armé sous la porte extérieure du porche EST et sous la porte extérieure du porche Nord,

Travaux qu'il faudra attendre pour exécuter que je sois approvisionné en Ciment.

Thommanon — mesure le décalage des assises de socle au-dessus de la base de l'angle Nord-Est du sanctuaire. — La base s'est enfoncée à cet endroit de 16 cm au dessous du niveau du socle, reste au niveau primitif en 1 et de 17 cm en 2 (en rouge ci-dessus)




Bantay Kdei — En attendant l'arrivée du Ciment et pour Gopura 3 Est pouvoir procéder à la dépose de l'aile Ouest du passage Central, qui est la seule voûte qui reste à remettre en équilibre, le Caporal ramène sur de gros rondins la dalle centrale A du Croquis en haut de la p. 271 sur les parties de voûte déjà remises en place.

Jeudi 10 Janvier.

Solei — En levant les débris et décombres à la base Prasat Central du mur Sud de la terrasse récemment mis au jour, on trouve deux linteaux sculptés plus ou moins mutilés, provenant des portes Sud des tours de la rangée Sud.

Bakor — Pendant qu'une partie de l'équipe remonte Chausseé Est en place après dépose les blocs déplacés de l'extrémité Ouest du mur de soutènement pour Nord (voir bas p. 269) une autre partie de cette équipe recherche à l'angle Sud symétrique B des pierres de grès sculptées ou moulurées qui gisent éparses à cet endroit à demi enterrées.



Vendredi 11 Janvier

Prah Khan


Edicule à piliers ronds

Suon remis m'accompagne sur les chantiers. - On dégage à la base du person Est accédant à cet édicule un dallage en latérite. Dans ce dégagement sous les racines des arbres abattus à cet endroit (cf. milieu p. 261) on continue à retrouver des pierres moulurées ou sculptées provenant de l'étage de cet édicule.

Cintorin - On a redressé les

Galerie Ouest 4 premiers pilier
Aile Sud sous la demi-voute

(en venant du Sud) et on repose les assises 3 et 3 sur ces piliers. Seulement les grands piliers étant enfouis dans le dallage le niveau de la paroi du mur au dessus est plus bas de 3 Cm que son niveau primitif ! On est donc obligé de rebatir la gorge où venait aboutir l'assise n° 3 qui a repris l'ancien niveau du fait du redressement des petits piliers.



Samedi 12 Janvier

Suon encore fatigué est aujourd'hui resté chez lui.


Baphuon

Bordure Nord-Est Les gradins en latérite formant soutien pour retenir les terres sont arrivés à un niveau A-B à environ

3.80 au dessous du

niveau de la terrasse du 2^{me} étage - Voir en haut p. 191

supérieure : je fais damer à ce niveau un mélange de ferraille de latérite et de sable pour venir y placer la dalle-semelle en béton armé qui supportera un nouveau mur



en béton armé semblable à celui déjà construit plus bas (p. 191)


Bantay Prei - Rencontré m^r Bitard qui me signale qu'à Bantay Prei (n° 524 de l'IK) au nord de Phnom Khan la tour Centrale présente du côté Sud des tendances inquiétantes à s'écrouler.

Mes 10 chantiers en cours dans le pays ne me laisse guère le temps nécessaire pour repérer les endroits ainsi signalés.


Déboisements - m^r Bitard me signale également que les déboisements reprendent sur le Grand Circuit entre n^o 524 Pan et Ta-Som.

Lundi 14 Janvier

Colei - Je fais dégager les blocs de latérite affleurant le sol à l'Ouest de la terrasse Centrale pour en prendre relevé et photo - C'est tout ce qui reste d'un gopura disparu, symétrique de celui qui a été soufflé à l'Est (Voir A p. 215) Du côté Sud des




Cases de bonges ont fait disparaître toutes traces de ce gopura.



Le mur en briques de l'enceinte A B ci-dessus est encore très visible sur le sol

On a retrouvé au Sud et dans l'axe de la terrasse central en G un second pedestal semblable à celui déjà trouvé au Nord (voir p. 255) et que j'ai supposé être une base de recipient pour recueillir l'eau des rigoles se croisant au centre de la terrasse.



Toutefois un tesson supérieur semble infirmer cette supposition. Un bêche-de-roche pour rejetter l'eau au dehors existe sur le baucon supérieur.

Mardi 15 Janvier.

Autres Sat

Bibliothèque extérieure Sud Fronton Central au dessus de l'entrée

Sud se complète par le remontage de quelques unes des assises de la Voute du porche Sud qui ont pu être récupérées dans les déblais.

On installe le palan pour faire rentrer une dalle de la Corniche d'angle Nord de la façade Est dont une partie se trouve en porte à faux. On pourra ensuite remonter le 1/2 fronton Nord de cette façade Est.

Terrasse des Elephants - Bien qu'arrivée à l'endroit où Extremité Nord se termine le bas. relief sculpté

qui vient d'être dégagé pour ne pas risques d'omettre un renseignement sur ce retour intérieur du parement extérieur. Je fais pousser le sondage un peu plus loin (vers l'Est)

Il m'avait semblé en effet voir apparaître un bloc sculpté isolé.

Pour ne pas risquer un éroulement je fais déposer un morceau de bâton.

Arête de naga en A Ci-contre qui surmonte l'emplacement où l'on prolonge le sondage. (Voir p. 270)

Baptimon

En faisant une section verticale dans le Prieche Nord Est remblai pour placer le mur de soutènement en béton armé prévu au niveau

A B du croquis au bas de la p. 273 je note à nouveau (Voir J de F. XIX p. 7 et 22)


une ~~petit~~ zone de sable pure B 9 0.60 à laquelle succède une zone

C de sable et latérite (en rouge) d'environ 0.60 de hauteur.



Mercredi 16 Janvier.

Prah Khan On a remonté le linteau en 2 morceaux
Gopura 3 Sud au dessus de la porte Centrale (B sur le
croquis p. 269) en le soutenant par un ~~ail~~
ail glissé au-dessous et reposant sur les
2 colonnettes.

On prépare la remise en place 
des fragments cassés des deux piliers 1 et 2 du porche au moyen de goujon et scellement (Le scellement ne pourra être fait que quand j'aurai reçu le ciment, qui tarde à venir et retarde tous mes chantiers. La base des susdits piliers est restée in situ)

Terrasse des Elephants - Extrémité Nord Après déposé du naga balustrade A du schema de la p. 275 on retire des déblais plusieurs blocs sculptés, dont un fragment de bas-relief représentant un buste d'apsara qui semble provenir du parement en façade Est de cette extrémité Nord.

Il est vraisemblable que cet endroit de la terrasse des Elephants a dû subir des modifications ou remaniements que prouvent les blocages maçonnés du bas-relief des elephants qui vient d'être remis au jour et celui du Cheval pentacephale plus au Nord.

Tat Keo — Pris une photo de 3 buddhas à l'intérieur de la Cella Centrale et d'un double bas-relief sur une dalle qui gisait sous le porche Ouest du prasat d'angle Sud-Est.

Jundi 17 Janvier.

Chez sujet de la Conservation d'Angkor utilisée par le Corps Franc. — J'ai eu une entrevue avec l'officier Gouverneur de Siemreap Say-Chhun conformément à la lettre du Directeur n° 183 - D du 11 courant pour prendre une décision au sujet du dit Immuable et lui proposer la solution suivante : ayant tenu l'avis que les bâtimens en bois — donc démontables — qui restent inutilisés sur la Crête Ouest du Phnom Krom pourraient être mis à la disposition du commandant du Corps Franc pour y loger les troupes actuellement à la Conservation j'ai voulu savoir de ~~ce~~ qui dépendent les pavillons du Phnom Krom construits par la Marine. Le Gouverneur croit que ces bâtimens ont fait l'objet d'une cession au Gouvernement Cambodgien mais n'a aucune preuve écrite de cette cession. D'accord avec le Gouverneur je vais prendre l'initiative d'une demande officielle auprès du Chef de la Marine pour savoir à qui m'adresser pour solliciter la remise des pavillons sus-désignés au Commandant du Corps Franc.

Visite

Pris contact à l'Hôtel avec le R.P. Boisselot Supérieur des Dominicains de Paris et Dr des Editions du Perle recommandé par le Directeur. (lettre 88 - D)

Vendredi 18 Janvier


Bantay Kdei Gopura 3 Est La dépose des pierres de voûtes de l'aile Ouest des passages central est terminée sur le côté Sud  et on replace  la 1^{re} assise. La pierre d'angle A sur ouest qui manquait a pu être remplacée par une

nouvelle pierre en grès taillée à la demande du profil des 3 autres au dessus de la corniche au milieu du passage central. Cette pierre permettra de venir remplacer par dessus les assises suivantes qui constituent la voûte à cet endroit.



Terrasse des Elephants Après avoir remonté en place Perron latéral Nord le parement sculpté en grès de l'échiffre Sud on dépose les blocs du parement en grès de l'échiffre Nord. - L'infrastructure en latérite de ce côté se révèle assez bien construite et les pierres taillées réglées de hauteur. D'aucune liaison, là comme partout ailleurs dans la magoumerie khmère, n'a été prévue entre le massif intérieur en latérite et le revêtement extérieur en grès.

Terrasse des Elephants Le dégagement du Extrémité Nord. Bas-relief intérieur qui avait semblé s'interrrompre en B, en continuant le sondage montre qu'il se prolonge à cet endroit un retour vers le Nord, nettement marqué par la base moulurée du bas relief. Le bas-relief lui-même après une interruption à l'angle semble reprendre un peu plus loin.



Visite. Le R.P. Boisselot vient au Bureau choisir parmi les photos de Rapports un certain nombre de vues de monuments et chantiers pour illustrer un reportage dans une Revue Catholique.*

* La Vie Catholique illustrée.

Samedi 19 Janvier

Visite — Fait visiter au R.P. Boisselot les bas reliefs eschatologiques d'Ankor Vat (qu'il n'avait pas vus), les temples du Baphuon, du Prasat Pithor et de Prasat Khan.


Achat aux artisans des ~~objets~~ bas-reliefs cuirs découpés où je constate, une fois de plus, que la Clientèle des acheteurs influence cette production artistique, déforme le goût de ces braves artisans et aboutit à une laideur commerciale d'où l'art est absent. Beaucoup de mal à trouver pour le R.P. Pere quelques motifs pas trop déformés et conservant un peu de la saveur si curieuse et si intéressante des motifs d'autrefois.

Dimanche 20 Janvier

Page des Coulis.

Lundi 21 Janvier


Ankor Vat On démonte l'angle nord Est de la dite bibliothèque dont les blocs se sont écartés du reste des magouneries pour en resserrer les joints avant de procéder à la remise en place du demi-fronton retrouvé dans les déblais. (Voir p. 275)





Galerie Ouest aile Sud On a achevé de remplacer les assises déposées de la 1/2 voûte après redressement des piliers sur 4 travées (en venant du Sud) on commence le même travail sur les 4 travées suivantes.

Prasat Khan. — Après avoir remonté architraves Edicule à piliers ronds et seuils sur les 4 piliers du porche Est on commence à mettre en place les piliers Carrés du 1^{er} étage de ce porche.

Mardi 22 Janvier.

Baphnuon La refection du dallage à l'Ouest du
Terrasse supérieure Gopura 1 nord (p. 263 en haut) est
terminée jusqu'à l'endroit où ce dallage
n'existe plus, écrouté. On commence la
reprise du rebord
extérieur de ce dallage .
dallage A qui
constitue le socle au-dessous
du parement extérieur du
soubassement Nord. Ce socle s'est affaissé
considérablement et le rehaussement du dallage
qui vient d'être exécuté laisse un hiatus B
qui est rempli par des blocs de béton (en rouge)

Baphnuon On a mis en place sur le sol drainé (p. 273
Breche nord Est en bas) l'armature en fer ronds  espacés de 0.20 entre les planches formant coffrage 
sur une hauteur de 0.20, le tout
préparé pour recevoir le béton. Faut de
ciment, toujours pas arrivé, ce chantier
comme les autres est en suspens et les
travaux subissent de ce fait un retard consi-
dérable.

Bantay Kdei - Comme suite à ce qui précède pour
Gopura 4 Est emploier les coulis occupés à la refection
du gopura 3 Est (voûtes déposées), travail
en attente pour suite du manque de
ciment, je fais remblayer des cavités
du sol de chaque côté du gopura 4
Est qui risquent en saison des pluies de
se remplir d'eau et interrompre
la circulation, travail évidemment peu urgent.

Mercredi 23 Janvier.

Thommanon On remet en place la première assise
Sanctuaire Central basse du socle mouluré du porche Nord


A ci-contre. Cette assise
 régle avec la base du san- 0.^m 14
 ctuaire qui n'a pas été déplacée.
 Par suite de l'affaissement du
 Sanctuaire, cette pierre A se trouve être
 à 0.^m 14 au dessous de la pierre supérieure
 du soubassement B : on devra donc entailler
 cette dernière comme sur le croquis ci-
 dessus quand on viendra la remettre en place.

Chan Say On vient de remonter les 2 frontons
Gopura Ouest superposés au dessus de la façade Nord
 façade dont le mur a, en grande partie,
 dû être reconstitué en blocs retaillés
 de latérite, pour remplacer les pierres
 manquantes (voir p. 225)

On recherche et fait le tri de tous les
 blocs sculptés et moulurés retrouvés dans
 les déblais dans l'angle Sud Ouest de ce
 temple.

Je suis obligé d'avoir recours à ce travail
 pour occuper les Coulis en attendant l'arrivée
 du Ciment qui permettra de reconstituer ce
 qui reste à mettre en place des façades.

La séance se prolonge pour l'arrivée de
 ce ciment. Caren répond à un télégramme
 de rappel à Descourier je reçois un
 télégramme me disant qu'ils ont bien le
 ciment commandé en magasin, mais que
 par suite des congés du Tet (qui en réalité
 ne commencent que dans deux jours) ils



ne trouvent pas de transporteurs pour l'amener à Siemreap. Les congés durant au moins 8 jours cela promet !



Visite - A 20 heures dîner offert à la maison de France à l'occasion de la venue à Siemreap de Son Excellence Sir Franklin Gimson Gouverneur de Singapour.

M^r Bitard, attaché culturel, l'accompagne dans sa visite des monuments d'Angkor

Jeudi 24 Janvier.



Ciment - Je me décide à envoyer la Camionnette à Phnom Penh pour aller prendre 20 sacs de Ciment chez Descourier, à la suite de CA 2834 mon Télégramme. La Camionnette partira demain matin en portant pour le Musée de Phnom Penh le Virolin de Prah Ko 2834 déjà placé dans deux caisses.

Lo Pei - On a remis en place sur la Terrasse Centrale les divers morceaux d'un Sein qui présente cette particularité d'avoir l'avant-train vertical dans la station au repos, c'est-à-dire les 2 pattes de devant alignées, alors que les 2 pattes de derrière sont en mouvement, ce qui donne, vu par dessus, le contour suivant ; le train de derrière est oblique.



Un lion semblable, mais dont les pattes manquent est en place sur l'échiffre Sud du perron Est de la terrasse.

Note une pierre d'angle décorée, à peu près intacte entre les 2 tours Est sur la terrasse centrale.



Vue latérale


Les croquis ci-contre précisent l'aspect de la dite pierre.

On terminel enlevement des déblais de terre autour

Vue en plan de la terrasse centrale et achève le rebouchage des cavités au sommet des tours grâce à du Ciment prêté par le Chana Atikar.

Bâtiments On a terminé la reconstruction du mur Chaussée Est en latérite à l'extrémité Ouest, Côte Nord de la Chaussée. Ce mur a une longueur de 6 m sur une hauteur d'environ 2 m : il s'arase à un niveau de 0.90 au dessous du niveau supérieur de la chaussée.

Je rappelle que ce mur n'est pas dans l'alignement mais en retrait sur l'alignement primitif AB des mur de soutènement Nord primitif



Vendredi 25 Janvier

Sans chauffeur, j'ai demandé celui de l'auto-chenille (riel) qui m'a piloté dans la Citroën.

Chitror Vat

Le démontage des blocs disjoints de Bibliothèque Sud l'angle Nord de la façade Est entraîne celui du soubassement dont les assises se sont décollées du fait de racines intérieures à extirper (Voir Croquis p. 279)

Baphuon

L'enlèvement du rebord mouluré Terrasse supérieure supérieur du soubassement à l'Ouest angle Nord Ouest du Gopura Nord insiste toute l'infrastructure en latérite portement descendue (socle A sur le Croquis p. 280)

Samedi 26 Janvier

Prah Khan
Gopura 3 Sud

On étaie l'intérieur de la Voûte du passage Central en vue de déposer les assises supérieures restées en place mais en état instable d'équilibre avant de venir remonter les blocs tombés retrouvés dans les déblais du porche écroulé.

Thommanon — On rétablit le raccord entre le Sanctuaire central niveau affaissé du Centre et les porches Nord démonté par la retaillage des blocs aux angles (voir p. 281 en haut); l'angle Nord-Est se trouve à un niveau plus élevé que l'angle Nord-Ouest, lui-même descendu au dessous du niveau primitif.

Ciment — Arrivée de la Camionnette, retour de Phnom Penh, avec le Ciment à 17 heures.

Lundi 28 Janvier.

Bureaux fermés — Têt —

Chau Say — Les pierres de corniche étant posées sur les façades latérales on vient placer la dernière assise supérieure A retrouvée qui correspond à la 1^{re} assise de la Voûte: mais pour une raison que j'ignore, cette assise A a une queue très longue qui intérieurement dépasse de beaucoup la surface de l'assise inférieure (corniche). Il en résulte un déséquilibre qu'il faudrait venir caler par en dessous par des consoles en béton. Je juge plus pratique et plus simple de tailler la queue débordante (en rouge) de l'assise A pour maintenir un équilibre stable en supprimant la partie rouge.



en bascule. Cette opération a d'autant moins d'incertitude qu'on n'a retrouvé aucune des assises de voûtes supérieures. L'assise A est la dernière de la façade.

Baphuon


Suite à Bas de

Terrasse supérieure la page 283

Le relevé des

2 assises A et B

Ci-contre Constituant le



(1) à l'extrême té Ouest

la terrasse⁽¹⁾ montre un résultat assez inattendu. L'assise inférieure

B a pris une très forte inclinaison vers l'intérieur tandis que l'assise supérieure A a pris une inclinaison non moins forte, mais en sens contraire vers l'extérieur. Comment expliquer ces mouvements contradictoires dans une même magouerie ? Peut-être par des tassements inégaux du remblai : nouvelle preuve des malfaçons dont ce malheureux monument montre tant d'exemples divers.

Les pierres A et B s'ouvrent comme par une charnière qui laisse un hiatus (en rouge) de 8 cm (je précise que le croquis ci-dessus est pris à l'envers, il faut l'inverser).

Baphuon

Extrémité Nord
de la 2^{me} galerie E.


de la 2^{me} galerie Est

En dégageant l'extrême nord de la

Galerie des blocs tombés des parties


Supérieures en C

on trouve un fragment en métal tubulaire formant douille avec collet tinter.



Plus grand diamètre intérieur = 5 cm
longueur de la partie tubulaire = 5 cm éga-
lement. Mis sous le n° 713 du registre
CA 713 DB Objets en métal.


Lolei - Suite du bas de la p. 282 - On a remonté avec des tiges de fer supplémentaires aux pattes qui manquent, sur son socle le lion au train de derrière oblique qui pose un problème nouveau par son attitude sur 2 pattes de derrière en marche.



Celion est donc in Situ sur l'échiffre Sud du perron Est. L'autre lion, plus complet, avait été remonté en B entre les 2 Tours Est : sa place évidemment serait sur l'échiffre Nord du perron Est, mais le socle ayant été magouillé et cimenté je le laisse où on l'a remonté, mais en attirant l'attention qu'il n'est pas in Situ, sa place serait en A'

Bationi Ce problème du lion en marche m'obsédait
Chaussée Est Je vais revoyez tous les lions assis de Trantho et Bationi, tous appartenant à ce que Stein (le Bayon d'Angkor - p. 143-144) appelle le premier style Angkorien, succédant au Cambodge pré-Khmer. Tous ces lions sont assis et ne marchent pas.

Or au Bationi une découverte non moins importante me prouve qu'aux extrémités Ouest en C et d dans le prolongement du Corps rampant du naga il existait deux garrudas marchant sur un socle. Les deux socles que je crovais appartenir à des lions, à l'examen, une fois les morceaux rapprochés, se sont révélés par la trace des pieds



trace
des pattes
sur les socles

appartenir à un animal bipède. La découverte dans la cour Nord d'un fragment, évidemment très usé et très mutilé, mais dans lequel on peut reconnaître un buste et fragment de tête de Garuda donne l'explication des socles.

~~Mardi~~ 29 Janvier

Bantay Srei - Profite d'une Jeep prêtée (à ma demande) par M^e Bitard à madame et M^e Glaize, fils du Colonel Aviateur et du célèbre Conservateur, mon successeur, pour les accompagner à Bantay Srei. On répare la piste qui est devenue possible et il semble qu'on prépare des matériaux, poutres et madriers, pour un pont solide et... durable. Le pont actuel est refait en rondins, mais provisoire (voir p. 256)


Le Couli est là ; l'entretien n'est pas parfait, mais sa présence cependant se constate.

Mercredi 30 Janvier

AinKorvat Relevé au cours de la dépose des assises
Galerie Ouest de la 1/2 route avant de renverser les
Aile Sud piliers extérieurs (p. 273)
 l'illégique coupe du joint horizontal entre l'architrave A et l'assise 1 qui sépare le motif A qui sert d'amortissement du faux châneau en deux, dont la partie haute est réduite en coupe à une languette débordante de peu d'épaisseur. Cela vient de ce que la taille de pierre vient sculpter la pierre une fois posée sans qu'il y ait en la moindre pré-méditation avant la pose du motif à y tailler.




Bantay Kdei - On a retaillé une seconde pierre d'angle au dessus de la première déjà posée en A (angle Sud Ouest du croisement des ailes centrales pour placer celles du dessous) (Voir bas p. 277 et 278)



On a retrouvé, en plusieurs morceaux, le fragment inférieur de la frise qui avait été remplacé par une poutrelle en béton armé (Côté Nord de l'aile Ouest - en rouge ci-dessus) Ce qui a permis de consolider cette partie d'entablement et de remettre en équilibre les assises supérieures qui étaient descendues.

Baphnuon - On vient de couler la semelle sous Breche Nord Est le mur en béton armé prévu (voir p. 273 et 280)

Terrasse des Elephants Le hiatus ou interruption
Extrémité Nord - du bas relief intérieur (en B Croquis p. 278) précise que le retour vers le Nord en B se révèle être une patte d'éléphant (B) qui suit une amorce de bas-relief nouveau, malheureusement très court, en G (ci-dessous) qui s'apparente très nettement avec la grande bas-relief, situé plus au Nord, du Chérâl pentacéphale ; on distingue un petit personnage à tête rasée accroupi (l'écuyer armé d'une rachette dont parle Gobhuben (BEFO - 1927- p. 230) et un bref fragment de ces personnages coiffes de ce que j'appelle une sorte de bonnet à poil de grenadier de l'empire.aucun doute ne saurait subsister sur l'identification de ce bas relief car dans les nombreux blocs



sculptés retrouvés en pagaille dans les déblais à cet endroit devaient des fragments de ces personnages dont je viens de parler : peut-être pourra-t-on les remettre en place. En tout cas le modèle d'une tête de ces personnages est particulièrement remarquable.

Vendredi 31 Janvier.

Prah Ko
Edicule Nord
en latérite 2^{me} Enceinte


Mis l'équipe de Lotlei à Prah Ko à

dégager le porche Est A

1^{re} Enceinte

de directrice Est Ouest au Nord

du Gopura 1 Est : on déroule le fragment du mur en latérite B fortement incliné et qui n'est retenu que par l'accumulation des terres à la base.



La mort imprévue de Tourné qui a dégagé Prah Ko ne lui a pas permis d'achever le dégagement de ce côté.

Batson - On redresse le cadre en grès de la porte latérale nord de la 1^{re} enceinte Est.

À l'examen le fragment retrouvé (p. 287 en haut) montre nettement un masque et un buste, très érodé et mutilé, de garuda.


A ma connaissance c'est le seul garuda en ronde bosse qui existe dans l'art classique avec celui de Koh Ker. Comme à Koh Ker celui de Batson marchait vers la queue du naga balustrade, comme s'il poursuivait le serpent.

Vendredi 1 Février


Prah Khan - On a remonté avec gongours scellés les 3 morceaux du pilier à l'Est du porche mais il faut redresser la base encastrée dans le



dallage qui a pris une inclinaison assez forte du fait de la chute de l'arbre à cet endroit.

Prah Khan — On prépare l'armature qui  Edicule à pilier ronds supportera le fronton de la pagode Est du porche et reposera sur les piliers Carrés A et B. Ce fronton actuellement reconstitué sur le sol est d'un poids assez lourd et les piliers formés d'assises superposées, d'un équarrissage très peu régulier, ne présentent aucune sécurité. Le cadre en béton armé s'impose donc comme on a fait à Angkor Vat (Bibl. inter. - Sut) et au Gopura Nord de Bantay Kdei. L'écartement entre piliers est de 2.30 et la hauteur de la base au chapiteau est de 2^m 88.

Samedi 2 février.

Terrasse des Elephants En continuant le sondage je m'aperçois  Extrémité Nord que les sculptures trouvées au cours des fouilles ne sont pas comme je l'ai dit à tort (en haut p. 288) "en pagaille", mais forment un bas-relief en parement sur un mur EF ci-dessus.

Ce bas-relief est situé dans le prolongement du bas-relief du Cheval pentacéphale qui fut dégagé plus au nord. Il y a entre ces deux bas-reliefs une solution de continuité.

De plus l'amorce de retour signalé p. 288 présente en C un début de bas-relief analogue. Il a dû y avoir là une série de modi-

fications, démolitions ou reprises, qui ait heure actuelle
ne s'explique que par la guerre.

Thommanon Après examen sur
Sanctuaire Central place je reconnaiss que
le porche Nord, la partie
déposée, ne peut être raccordée avec les magouneries
centrales qui n'ont pas été
toussées (en hachures)


Le décalage entre les
deux niveaux, les parties hachurées nettement
plus basses que les magouneries du porche (en
rouge) que j'avais cru pourtant racheter par
une entaille dans la pierre supérieure du
soubassement ^(p. 281) ~~est trop grand~~ - Je prends
donc le parti de remonter tout le porche
à sa hauteur initiale ~~et~~ et de laisser le
décrochement qui existait autrefois entre la
partie hachurée et la partie en rouge.

Les voûtes et les murs latéraux du porche
n'existant plus, ce décalage sera nettement
visible qu'à la base.


Lundi 4 Février.

Terrasse du Roi Lepreux - Note une inclinaison inquiétante
du mur extérieur de l'entrée Sud du passage
intérieur entre les 2 murs de Bas-reliefs.

Terrasse des Elephants Il se confirme que le Bas relief retrouvé
Extrémité Nord muré (EF sur le croquis bas de la page
précédente) est par son sujet, sinon par sa
facture, exactement le pendant de celui
dans son prolongement nord. Je disais dans un
article BEFEO - 1937 - 2 p. 355 en parlant
du Bas-relief Nord: « il est permis de croire



qui un second, analogue, décorait la partie Sud. → mon plaisir ne m'avait pas trompé - En continuant le dégagement on verrait si ma supposition d'un personnage central en A, qui selon moi aurait été la cause de l'interruption du bas-relief Nord peut se vérifier. En tout cas il est probable que toute la saillie en rouge ci-contre est une addition postérieure.



En rouge
mâconneries
rajoutées

Des blocs sculptés retrouvés et rangés sur la terrasse des éléphants dans cette partie Nord proviennent visiblement du bas-relief et du mur A ci-dessus qui, à une époque, a dû terminer ce décrochement Nord et former façade sur la place.

J'espère pouvoir, le dégagement terminé, remettre en place ces pierres et compléter ainsi les 2 bas-reliefs à cheval central, Surya-Balaha ou monture de Cattravartin ?
 (Goloubew. 1927 p. 230) Les interprétations données par Goloubew ne peuvent expliquer tous les détails, inédits dans l'iconographie khmère, de ce bas-relief : le bonnet à poil des personnages principaux n'a, à ma connaissance, de réplique ni dans l'Inde, ni à Java, ni au Cambodge.

Mardi 5 février.

Chitor Dat

Galerie Ouest

Aile Nord

On a déposé les assises des 1/2 voûtes

sur 11 travées en venant du Sud.

et on va redresser au Cric les piliers inclinés correspondant à ces travées.

On a mis une ceinture en fer plat à un

des dits piliers fortement délités et qui auraient risqué de se fendre au cours du redressement.

Baphuon - On commence à couler le mur de soutènement de la Breche Nord Est ayant de 1.50 de hauteur sur 0.40 de largeur et 2^m 35 de longueur. (p. 273 et 280)

Mercredi 6 Février

Visite - Accompagné M^r Lucien Thibierge Inspecteur Général de l'Instruction publique à Ankor Vat, au Bayon, Terrasse du Roi Lépreux et Chau Say et Thommanon dont les travaux l'intéressent très vivement. M^r Thibierge visite les temples khmers au point de vue architecture, car il s'occupe beaucoup d'architecture et est très au courant des procédés de construction. Le cas est assez rare.

Jundi 7 Février.

Départ de M^r Thibierge à 15 heures pour Kompong Cham. Il se déclare enchanté des conversations que nous avons eues et des commentaires purement architectonique que je lui ai donné sur l'art khmer.

Prasat Ko - On a déposé les blocs de ~~grès~~ latérite du mur Sud de l'édicule en longueur au Nord Est du Gopura 1 Est (voir p. 289) pour les remonter d'aplomb. - On a dégagé le porche Est ~~du~~ A de cet édicule et on redresse les piliers de montants encore en place ou on reconstitue avec les morceaux retrouvés ceux qui sont cassés.

Des réparations du même genre s'imposent à l'édicule symétrique Sud (mur Sud) et au Gopura 1 Est la base du mur Nord est à un endroit assez fortement excavé : de plus cette portion de mur prend un devers inquiétant.

Je fais reprendre par le dessinateur le plan des six sanctuaires centraux, ébauché seule-

par Bourcier avant sa mort ("pendant opera interruptus")

Vendredi 8 février -

Terrasse des Eléphants Etat actuel de l'avancement du
à l'extrémité Nord. Sondage : le

bas-relief est de :

gagé dans sa partie

supérieure sur 3.05 de
longueur à partir ~~des~~ de

l'infrastructure du mur parement (en
grisaille ci-dessus) soit sur une longueur
de 4¹. 65 prise du parement extérieur Sud.
du mur de la Terrasse (voir bas p. 290)

Je note que la facture de ce bas-relief est
d'une habileté, d'une science du modèle
qui n'est pas commune dans l'art du

Bayon : en tout cas elle ne présente
pas le côté bâclé des reliefs du Bayon.


On pourrait rien qu'avec les parements
sculptés, si différents, de cette extrémité
Nord faire une étude comparative des
bas-reliefs khmers.

Prah Pithu - Allé voir avec le Chan Athittha qui
Srah Nord travaille à Tep Pranam l'emplace-
ment d'une sala qu'il projette pour
abriter les visiteurs et pèlerins qui viendront à sa
nouvelle pagode de Tep Pranam.

Le sort en est décidé - Impossible main.

Tenant de finir : Tep Pranam deviendra
un centre de pèlerinage. Je ne me doutais pas
de cette conséquence fâcheuse de mon autorisa-
tion de reconstruire le fameux Buddha.

J'autorise un emplacement de sala à
l'Ouest du Srah-Nord. Cet emplace-



ment a d'ailleurs été absolument saccagé par les orpailleurs qui ont défoncé le terrain.

Je fais respecter une ancienne terrasse magnifique en grès près de l'angle Sud Ouest du dit Srab.

Samedi 9 Février

Chittor Vat. Loué un Camion pour ramener au Dépot les 2 Caisses contenant les 2 buddhas assis destitués au Musée Albert Sarraut provenant de la Galerie du 2^e Etage, Côté Nord aile Ouest CA 1788, 1799 et numérotés 1788 et 1799.

Je profite du Camion pour ramener également au Dépot un beau fronton sculpté reconstruit sur le sol en B devant l'extrémité Sud des galeries Occidentales.

Ce ~~malheureux~~ fronton était situé en A sur le porche en saillie de l'aile Sud de la dite galerie. Il était impossible de le remonter en place puisque les joiliers de support ont disparu et les sculptures assez fines du tympan reconstruit, tympan à scènes avec nombreux personnages, risquaient d'être déteriorées ou cassées, cet endroit étant très fréquenté. Il sera plus en sûreté au Dépot de la Pteah Thma. Une petite tête manque déjà.



Visité Allé visiter le Bayon au Clair de lune avec madame Wallinger, femme de l'ambassadeur Britannique à Bangkok, madame la Comtesse de Fleurieu et mademoiselle Claude Lamotte.

Ces dames m'avaient été présentées la veille à un dîner chez le Gouverneur de Siemreap.

Dimanche 10 Février

Paye des Coulis

Bautay Srei - n^o Bitard qui a accompagné les

dames sus-désignées à Poantay Srei', me rapporte un fragment de pilastre décoré provenant du Sanctuaire Nord, façade Sud qui s'était détaché et aurait certainement tenté un visiteur; très peu lourd, il mesure 295^m/m sur 135^m/m, de très faible épaisseur (il semblerait qu'il a été scié) il mesure 29^m dans la partie la plus épaisse, je l'enregistre sous le n° 4716.

CA 4716

Lundi 11 février

MeatKabanchea Bureau fermé - Fête du MeatKabanchea, anniversaire du 1^{er} Concile bouddhique.

Bantay Srei - Profite de la Jeep prêtée par M^r Bitard à ma demande pour accompagner madame Geneviève Touchard recommandée par M^r de Beval.

J'emmène Suon avec moi pour faire les travaux urgents qui s'imposent et que je résume : Gopura 4 Est - Basculement du pilier Nord renversé (par les éléphants) à remonter.

même Gopura - Cadre en grès de la fenêtre Sud de la façade Est renversé sur le sol (à remonter) mur Sud assez incliné, à redresser.

Gopura 3 Est - Ongle Nord à reprendre

Gopura 1 Est et 2 Est - Lions d'écailles cassés et brisants à ranger.

Gopura 1 Ouest - Redresser la pile Nord de la porte Est et consolider

Je constate que le morceau de sculpture ramassé la veille par M^r Bitard est tombé ou s'est détaché de la façade Sud (en rouge c- contre) à cause de l'extrême minceur de la pierre à cet endroit, résultat de la taille des parements après les blocs mis en



→ N


place sans avoir prévu d'avance les parties à enlever
(en bleu ci-dessous). De gros arbres à couper s'imposent.

Mardi 12 Février

Bantay Kdei Avant de venir travaux

Gopura 3 Est terminés, remplacer la grosse dalle Centrale A

(croquis en haut p. 271) à la jonction des Voûtes des 4 ailes, vue par dessus en pointillés assises pour éviter des mouvements de bascules possibles je fais placer des étrierillons en ciment armé, en bleu ci-dessous, pour maintenir l'écartement des assises supérieures en porte à faux.



Vue par dessus
en pointillés assises
pour éviter des mouvements de
basculement

Chau Say Tevoda. On met en place la rangée des assises 11°g (voir Coupe p. 26) dans la partie Centrale que j'appelle l'attique mais une partie de ces assises manquent et leur remise en place nécessitera une armature de support en béton armé, qui existait avant la dépose. Pour mémoire : cette rangée g fut déposée le 20 Janvier 51.

Baphuon

On reprend ce qui reste

Angle Nord-Est

encore en place du

Soubassement du 2^e étage double soubasse-

ment du 2^e étage

dont tout l'angle a dis-


paru - le dallage en grès

A ci-contre s'est affaissé

par suite du tassement du remblai

en terre qui le supportait et si on ne consolida pas cet endroit les 2 murs

parements B et C s'écrouleraient à leur tour au grand péril de la galerie du 2^e étage




N

qui vient d'être remontée
mercredi 13 Février


Bakor - Porte NORD - Intrigué par une pierre curieuse
Porte de l'enceinte 1 Est percée dans toute sa hauteur d'une
cavité carré et dont le croquis ci-contre précise la forme, je m'efforce
à deviner sa destination.

On l'avait déterrée près de la porte latérale Nord.
(je dis: Nord) dont on vient de redresser le cadre en grès (p. 289)



Prabh Ko - Edifice Nord en Latérite 2^{me} enceinte - J'ai en l'explication sur le chantier en cours de Prabh Ko à l'édifice en latérite au nord Est du Gopura 1 Est environ de dégagement.

La pierre ci-dessus décrite est la pierre A ci-dessous formant pilastre de la porte du porche Est en cours de dégagement. Cette pierre est in situ, mais n'a que 0.57 de hauteur : le morceau supérieur qui s'adapte dessus à 0.91 de hauteur soit une hauteur totale de ce pilastre : 1.48 Je fais faire tailler un morceau de poids de 0.14×0.15 sur 1.48 pour placer à l'intérieur des Caisse et renforcer ce pilastre reconstruit. Je suppose d'ailleurs que cette cavité n'avait pas d'autre but que de recevoir une fourrure verticale de consolidation.



Nouvel emploi de poutre encastrée dans de la maçonnerie en pierre que j'ignorais.

Jundi 14 Février. -

Chikor Vat

Après avoir remis en place la pierre Bibliothèque extérieure de l'échiffre Est du perron Sud retrouvé dans les déblais, il est reconnu que les assises inférieures autrefois jointoyées et calées avec du Ciment sont déplacées, et ne sont plus de niveau.

C'est donc toutes les marches du perron Central Sud qui il faut reprendre pour resserrer les joints et rétablir l'équilibre.

Terrasse des Éléphants -

On a remonté les pierres Perron latéral déposées des échiffres et du perron pour resserrer les joints et les remettre de niveau. On a voulu remplacer les trompes sous les 3 têtes d'éléphant de chaque échiffre mais il s'avère que ces trompes ne sont pas à leur place d'origine. Il y en a une, trop grosse et trop haute, avec cette caractéristique d'un petit Caïman qui grimpe à la base, qui doit provenir du motif d'éléphant d'angle un peu plus au nord. Ces trompes sont d'ailleurs incomplètes, il en manque des morceaux ce qui rend le raccord en parement assez difficile. Après tâtonnements on arrive à remplacer trois trompes, de chaque côté du perron, qui, si elles ne sont pas à leur emplacement exact d'origine, s'accordent assez bien avec l'ensemble pour que l'aspect ne soit pas choquant.

Visite -

m² Bitard me présente madame H. Caffot Conseiller de l'Union Française, Présidente de la Commission d'Information au Palais de

Versailles qui me ~~envoie~~^{remet} une lettre de recommandation de la Princesse Yukanthor Ting Teang.

Après le déjeuner j'ai eu une assez longue conversation avec cette dame à l'Hotel.

Vendredi 15 Février.

Olivier Vat

On a commencé sous la direction

Galerie Ouest aile Sud de Suan Pa remise verticale

avec le Cric du g^e petit pilier en venant du Sud ; le résultat est le suivant :

La pierre d'architrave A est légèrement en porte à faux vers l'extérieur au dessus du chapiteau du pilier. Il va falloir déplacer cette pierre d'architrave légèrement pour la remettre d'aplomb sur l'abaque.



Chansay Tevada On a remplacé les pierres inférieures Sud et Gopura Ouest Nord de l'Attique qui interrompt les deux voûtes latérales au Centre de ce pavillon.

Mais ces blocs, comme le montrent les photos prises avant la dépose étaient soutenus par une armature en béton armé, car les blocs du dessous s'étaient écroulés.

À ce sujet je note une fois de plus les maladresses et erreurs de mise en œuvre de la maçonnerie de ce gopura. L'équilibre des assises en plusieurs endroits étaient absolument insuffisante, et c'est un miracle que toute cette partie centrale ne soit pas plus écroulée qu'elle n'était.

On maintient provisoirement ces blocs en porte à faux par des étais en bois, en attendant de remettre les assises du dessous disparues, si on peut les récupérer. (Voir p. 225) Autrement il faudra de nouveau prévoir une armature de support en béton armé.

Ce gopura est un exemple flagrant de la totale ignorance des lois les plus élémentaires de la construction en pierre et de l'admirable talent de décorateur et sculpteur des Khmers.

A côté des erreurs dans la maçonnerie que je viens de signaler, le décor, l'ornementation et les bas-reliefs sculptés de ce pavillon sont particulièrement intéressants et très poussés. On vient justement de retrouver dans les déblais trois morceaux du fronton inférieur de la façade Nord, trois morceaux qui avaient été remplacé par des moellons en latérite. Bien que très abîmé le bas-relief de ce fronton présente une version, un peu nouvelle semble-t-il, du Carpattage de la mer de lait.

Samedi 16 Février

Prah Ko' - On a déposé pour remettre ce mur vertical Edicule Est en latérite (2^e enceinte) les blocs de latérite du mur Sud de l'édicule Sud, symétrique de celui au Nord dont on dégage le porche Est (croquis p. 289) Je remarque que, à la base de l'angle Sud-Ouest de cet édicule tout en latérite, gisent sur le sol deux blocs d'angle en grès décoré, semblables à ceux trouvés à Koh Ker (en haut p. 283) Ce qui m'intrigue c'est que ces blocs, fréquents sur le 1^{er} étage (aux angles) des édifices en forme de tour, et en briques, de cette époque, se trouvent près d'un édifice à unique rez-de-chaussée et dont on ignore la façon dont il était couverte. Les six tours centrales ne présentent en place aucun vestige de ces pierres d'angles. L'enlèvement par Erouwe de tous les décombres à proximité de ces tours empêche de savoir si il en existait de tombées sur le sol.

J'ai pris prendre des photos des motifs supérieurs en mortier des entrepilastres des tours de la rangée Est. On possède déjà maintes repro-

ductions du motif d'entrepiastre Sud de la façade Est de la tour Nord Est, qui au point de vue décor est intact et de une belle facture. Jamais, je crois, on n'avait songé à prendre une photo d'autres motifs similaires, — moins nets, plus dégradés, il est vrai, mais dont l'intérêt iconographique est plus grand.


Si l'on se reporte aux descriptions données par l'armement de ces entrepiastres, descriptions parfois peu claires, ces motifs sur envoit auraient perdu des parties, probablement tombées depuis cette époque: 1919 (BEF-XIX-1-p, 12 et 13.) Cela peut justifier la prise de photos actuelles.

En particulier le dessin A de la pl XV (op. cit) montre le bas du motif Complet et sur place, à moins que P ~~ait~~ ait fait confusion dans l'emplacement donné, tout ce motif a disparu. (Voir p. 304 en haut)

Mardi 18 Février

Ainkor Vat Tous les piliers qui avaient pris de Galerie Ouest aile Sud l'inclinaison ayant été redressés on commence à remettre en place les assises de la 1/2 route qui avaient été déposées

Prati Khan On a pu remonter Gopura 3 Sud les 3 piliers du porche Sud en fractures ci-contre. Il reste le pilier d'angle Sud Est (en rouge) mais ce dernier est cassé en nombreux morceaux qui se raccordent assez mal et le remontage en sera difficile.



Mardi 19 Février.

Ainkor Vat - Un couli me remet un petit Entrée Occidentale bronze très oxydé et très détérioré & représentant Vishnu sur Garuda dont

manquent les avant bras, les 2 jambes du Garuda et une jambe du dieu - hauteur totale : 88^m/m. mis sous le n° 714 ; ce bronze fut ramassé après la pluie violente de la veille sur le bord de la douve, immédiatement après le perron latéral Sud de la plateforme de la Chaussée Ouest accédant aux entrées latérales.

Baphuon

2^{me} Etage face Est

Escalier latéral Nord

En déplaçant certains blocs de cet escalier (voir bas de la p. 285) pour resserrer les joints, on est amené, comme c'est toujours le cas, à déposer toutes les pierres ce qui montre une infrastructure assez grossière avec des cavités où se sont logées des racines.

Les blocs de cet escalier bizarre, puisque en réalité il ne sert à rien et n'arrive pas jusqu'au niveau du dallage supérieur, sont de dimensions assez petite.

J'en note l'observation, déjà faite maintes fois dans les temples khmers, que les pierres que l'on dépose sont très fréquemment creusées de cavité en double T chevauchant les joints et qui devraient contenir une ancre métallique scellée au plomb. Cette cavité, 9 fois sur 10, est vide, donc le fer en a été retiré, et pour cela il a fallu soit déposer les blocs, soit faire une entaille dans le parement en façade.

Mercredi 20 Février. —

Bâton

Chaussée Est

- On a placé les morceaux de corps de naga retrouvés dans les blocs tombés dans la douve à l'extrémité Ouest de cette chaussée (côté nord) sur le mur de soutènement en latérite qui vient d'être reconstruit à cet endroit. (p. 283)

Préh Mo. Pendant que se poursuivent les travaux en cours de dégagements, réponses ou consolidations aux édifices entre les enceintes Est I et II j'ai eu la curiosité de vérifier l'état actuel de conservation de ces si beaux motifs décoratifs en extérieur de chaque des façades des temples de la rangée Est, en les comparant - sur place - avec les quelques documents figurés anciens que possède la bibliothèque de la Conservation.

1^o REFEO XIX n°1 d'art d'Indrap. par H. Parmentier.

La pl. XV. A montre le panneau Sud de la façade Est de la Tour Centrale (comme je l'ai déjà dit p. 302) sans erreur possible comme je l'avais suggéré. Le croquis de Parmentier, pris il y a environ ~~vers~~ 35 ans, mis à côté de la photo récente montre tout ce qui est disparu depuis ce temps et souligne l'urgence de fixer actuellement ce qui subsiste de ces motifs. L'arcature trop surélevée du dvarapala m'a fait hésiter un instant sur l'identification de ce panneau.

Le croquis B de la même planche, indique par erreur (op. cit. p. 94) Tour Centrale, face Nord. Entrepilastre Est représenté en réalité le panneau Est de la face Sud. — Là encore toute la partie inférieure du motif est tombée ainsi que les pétales du lotus. Sur le dessin la figurine centrale au dessus de la tête de monstre a été omise, et les têtes, si curieuses des nagas latéraux, au dessus des bras, incomplètes dans l'état actuel sont tournées vers l'extérieur, alors qu'elles se dirigeaient vers le centre.

2^o Album Fournieran - Les ruines d'Angkor dont les clichés furent pris en 1887 (avertiss. p. VII) — La planche 93 - (N° de la Conservation)

montre la Tour Nord Est - Côté Sud de la face Est (toutes les photos de Tournereau sont reproduites retournées, ce qui est gênant pour l'identification) C'est ce beau motif si souvent reproduit à cause de son bon état de conservation - O 65 ans de distance (voir Farm. op. cit. - pl. II) le motif d'entrepilastre profondément dit s'est conservé intact, mais le splendide décor du pilastre de la porte (au Sud de la dite porte) a presque totalement disparu. O à l'époque de Parmentier il en restait encore des fragments : du décor du ressaut contre la porte, la plus grande partie est tombée, ainsi que la moulure à doubles pétales de lotus sous la niche du dvarapala qui a complètement disparu.

La pl. 94 du même ouvrage - Tour Centrale face Nord (également retournée) révèle que tout l'entret de l'entrepilastre au dessus du dvarapala, qui devrait être à gauche sur la photo, a complètement disparu ; cette partie est malheureusement très peu visible sur la photo.

3° - Album Dieu fils - qui doit paraître vers 1905 ou 1906 (Sisovath régnante). Une des dernières planches N° 48 attribuée par erreur à Loley montre la Tour Centrale de Prasat Krô - façade Est Côté nord. Seul le haut du motif de l'entrepilastre subsiste encore, tête de monstre et avant-bras, tout le bas est tombé, depuis 45 ans.

Jundi 21 Février


Oikor Vat Ainsi qu'il a été déjà
Galerie Ouest dit (p. 273) avant

Aile Sud de replacer l'assise

supérieure 3 de la $\frac{1}{2}$ Voûte


il faut pratiquer une

entaille, en tranch, et prévoir un



Calage (plus tard remplacé par du béton) en bas de l'extrémité pour racheter le décalage de niveau à cet endroit dans la gorge prévue dans l'entablement pour loger l'assise 3.


Bantay Kdei - On a terminé la reposée des pierres Gopura 3 Est de voûtes déposées et j'examine avec le chef de chantier l'instruteur pour indiquer les endroits des pierres débordant en porte à faux à consolider soit par une armature, soit par une console en béton armé.



La partie centrale de l'intersection des voûtes a été calée comme indiqué par le croquis en haut p. 297.

Prah Khan Calculer le poids du fronton à édicule à pilier remontez sur les piliers du porche rond Est A et B (croquis p. 290) - Ce

fronton est actuellement reconstitué sur le sol et donne approximativement le gabarit ci-contre. (Epaisseur = 0.60)



$$\text{Soit } 3.10 \times 1.20 \times 0.60 = 2^m 232$$

$$\text{Soit un poids de } 2^m 232 \times 2^{\text{kg}} 400 = 5356 \text{ kgs}$$

pour une portée de 2.30 entre supports.

Le fronton sur Carré placé au porche Est de la Bibliothèque Sud 1^e Etage d'Angkor Vat

pesait 6396 Kgs pour une portée de 2.50

Je décide donc de faire des poteaux de

25×20 avec 2 fers de 16^{mm} et une

benelle de 12 sur 50 avec 8 fers

de 8^{mm} sur une portée de 18×30

avec 4 fers de 16^{mm}

Le manque de fers de 12 mm en magasin m'oblige à ~~rempiler~~ utiliser des fers de 16 mm, trop fort mais dont je diminue le nombre.

Prah Khan Le fronton reconstitué sur le sol Gopura 3 Sud. et qui sera remonté sur les 2 piliers avant du porche Sud (croquis p. 302) fait un poids total de

$$4^3 \times 450 \times 2400 = 10680 \text{ kg} = 0.75 \text{ epaisseur}$$

Le cadre à constituer pour soutenir ce fronton

devra avoir une résistance bien

supérieure à celle prévue pour celui de l'édicule à pilier rond: Suon me dit

qu'il faudra prendre les dimensions des Cadres exécutés par Glaize à Bantay Samre où furent remontés des frontons de cette importance.

Vendredi 22 Février.


Visite

Accompagné à la demande du Gouverneur, chef de la Province de Siemreap, S.A.R. Entaravong, et S.E. Phao Panya et les Délégués des Etats associés dans la visite des divers monuments du groupe d'Angkor. Dîner en pique-nique au Srab Srang et le soir dîner officiel offert par le ministre des Travaux Publics et des Communications S.A.R. Entaravong.

Samedi 23 Février

Patton

Pris les dimensions à prévoir des fers pour armatures et des planches de coffrage à emporter pour mettre 2 poutrelles en béton



$$1.2 \times 1.10 \times 0.75 = 0^3 990$$

$$3.3 \times 0.9 \times 0.70 = 2.079$$

$$3.45 \times 0.50 \times 0.80 = 1.380$$

Volume total $4^3 449$

armé sous la voûture de l'entrée Est de l'édifice en briques à l'angle Sud Est de la 2^{me} enceinte.

La ~~voute~~ voûte s'est fortement décollée à cet endroit.

Prasat Kô - On a rassemblé les morceaux séparés du socle du Nandî devant le perron Est central et on a repris intérieurement et extérieurement la base fortement excavée de l'angle Nord Est du Gopura I Est par un remplissage de briques et mortier de ciment.

Le relevé du plan des 6 sanctuaires centraux que vient d'achever le dessinateur montre une absence de symétrie totale dans l'implantation de ces 6 tours qui à première vue paraissent bien avoir été construites en même temps. A quoi attribuer cette absence de symétrie ?

Lundi 25 Février

Bantay Kdei - En remblayant les cavités du sol devant Gopura 4 Est la façade Est de ce Gopura (bas p. 280)

Travail qui présente l'intérêt de faire retrouver des pierres sculptées enterrées et dont on ignorait l'existence, on trouve des morceaux de frontons décorés de scènes dont certains se raccordent avec ~~des~~ d'autres fragments rangés et alignés ~~de~~ de chaque côté de l'entrée centrale.

A une vingtaine de mètres au Sud Est de ce Gopura des coulis sortent de terre un sein dont le dégagement n'est pas encore terminé quand je quitte ce chantier.

Prasat Khan - On commence à couler le béton édième à pilier rond du cadre entre les 2 piliers extérieurs du porche Est du 1^{er} étage. (p. 290)

Je m'aperçois que dans le Cube du fronton à remonter sur les dits piliers j'ai omis (p 306) la pierre d'architrave en plusieurs morceaux qu'il faudra placer en premier sous ce fronton soit un Cube de $3.30 \times 0.60 \times 0.40 = 0.792 \text{ m}^3 \times 2.400 = 1900$ Kilos ce qui porte le poids total à supporter à $5356 + 1900 = 7256$.

Mardi 26 Février

Ligne aérienne Assisté à 10 heures sur le Terrain d'aviation Air Vietnam à la Cérémonie de l'inauguration de la ligne régulière entre Siemreap, Phnom Penh, Saigon et Siemreap Phnom K. (Air Vietnam)


Remarqué qu'en la piste récente d'accès au Terrain d'aviation passe assez près de Trapsan Ropou, et à la demande de M^r Vergoz, l'agent d'Air Vietnam à Siemreap, je crois qu'il serait intéressant de débroussailler ces vestiges khmers ; j'ai déjà songé à faire rentrer au dépôt un hukka, giant sur le sol, assez bien conservé.

Survol au dessus de la région de Siemreap à 15 heures le Capitaine Desormaux de l'Aviation militaire, venu prendre des photos aériennes, m'a invité à l'accompagner et je survole avec lui Prasat Chedei (502 I K III), le Phnom Krom, le groupe de Roluos, Phnom Bok, mais malgré des recherches, restées infructueuses, nous ne pouvons découvrir Tsing Mala, nous revenons par le Phnom Kulen, Bantay Samre et le groupe d'Ankor.

Mercredi 27 Février

Prah Ko - Le chantier est arrêté, travaux en cours terminés. L'équipe est transportée provisoirement à Bakor.

Batson - On achève de dégager et réajuster en équilibre stable l'angle Sud Ouest A de la chaussée Est et on aménage un socle de fondation en latérite pour y placer la dalle en grès qui supportait le Garuda marchant symétriquement à celle symétrique déjà placée à son emplacement supposé au Nord en B.



Edicule en briques au Sud Est Le porche ^{Ouest} de cet edicule dont une partie de la voûte menace de s'écrouler de l'enceinte 1 va être consolidé de la façon sui-

Voute - La voûte au Nord

est restée en équilibre mais


au Sud on va placer ^{à l'intérieur} sous

la partie Supérieure G.D

une poutrelle en béton armé

de 12×15 avec 3 fers

Ces derniers penetrant



Coupe approximative du porche ouest

à leur extrémité dans la maçonnerie de briques de chaque côté; un potelet supportant une console, également en béton armé, viendra consolider l'ouverture en façade.

Jeudi 28 Février

Terrasse des Elephants Le dégagement du bas-relief intérieur Extrémité Nord est arrivé à l'extrémité où il s'arrête


après avoir diminué progressivement de hauteur - Dans sa plus grande hauteur le mur

parement mesure $3^{\text{m}} 20$

dont 0.70 de base moulurée

et 2.50 de relief sculpté : ce dernier ne

se présente pas complet, car il manque une ou 2 assises supérieures qui je suppose



parent enlevés pour placer le dallage actuel à ce niveau.


Il est à espérer que parmi les nombreux blocs sculptés gisant sur cette partie de la terrasse on pourra récupérer les morceaux qui manquent et reconstruire ce splendide morceau décoratif dans son intégrité.

Vendredi 29 Février

Ainkor Vat

- On est arrivé, dans la repose des 1/2 Galerie Ouest ~~du Sud~~ Voûtes à la 8^e Traverse en Comptant du Nord. - L'architrave sous le entablement

de la Voûte centrale étant fendue et délitée il sera nécessaire de la renforcer avec un fer de rail encastre dans les chapiteaux des grands piliers.



Bantay Kdei - Le lion que l'on commençait à dégager Gopura 4 Est au bas de la p. 308 à peu près intact et d'un Style intermédiaire entre ceux du XI^e siècle et ceux du XII^e (l'étude de l'évolution et de la datation de ce motif serait à reprendre) a pu être dressé devant la façade Est, côté Sud de ce gopura.

Bantay Kdei - On vient de fermer le raccord des Voûtes Gopura 3 Est. au Centre du passage Central en reposant la grande dalle pesant près de 3 tonnes. (p. 235 - 271 et 297) Le travail a été enterré s'achève par le rebouchage des fissures ou liasses entre les dalles des voûtes qui viennent d'être remplacées de façon stable. Il restera encore une ou deux consoles ou étrierillons en béton armé à exécuter sous l'intrados des voûtes actuellement renforcé par des poteaux en bois.

Terrasse des Elephants Il semble
Extremite' Nord que les 2 bas reliefs  sont symétriques A et B → N
 Très complets; d'un beau travail d'exécution aux parties extrêmes n'ayant pas été terminées et souvent restés interrompus au milieu en G - à la base un décrochement en saillie & à cet endroit pourraient faire supposer qu'avant d'intervenir ce travail le plan primitif devait prévoir un décrochement en saillie au centre.

Il est curieux de comparer ces splendides compositions A et B d'un modèle supérieur très soigné avec une composition équivalente erigée sur le haut de la terrasse à la base d'un Stupa (?) en latérite : cette dernière composition à tête de Kala Centrale montre les mêmes personnages mais d'une exécution gauche et malhabile. On dirait que des sculpteurs très médiocres ayant vu à cet endroit reprendre le même sujet,

Samedi 1 mars.

Batouï - allé faire la fermeture du chantier. - On a remis en place le sein devant le Gopura 2 Est les 2 dalles supportant les Garudas en marche dont les corps n'ont pas été retrouvé.

La voûture de la porte Ouest de l'édicule en briques au Sud Est de l'enceinte 1 a été consolidée, comme expliqué p. 310

Un renfort en briques viendra avangler certaines cavités un peu inquiétantes à la base de la Voute, côté Nord.

Conservation annexe - Passe'voil état de ce bâtiment sur

la rive gauche du Stung. Le guide Krusch y habite mais solives, poteries, portes, lattis sont en majorité pourris. — Je reviens à ma première idée, déjà plusieurs fois exposée aux différents Directeurs, sans réponse d'ailleurs : abattre tout ce bâtiment entièrement en bois et récupérer les pièces de charpentes utilisables.

Puis faire reconstruire un immeuble neuf si les crédits le permettent, ou alors vendre le terrain.

Les Directeurs ne veulent pas entendre parler de cette dernière solution mais rejettent également la première.

Dimanche 2 mars

Paye des Coulis.

Lundi 3 mars.

Bantay Srei (Damdek) Mis l'équipe de Prakros à dégager (575 JK III) ce temple. Lajonquière ne signale que 2 enceintes, mais il a dû en exister trois

J'ai pu reconnaître des vestiges plus ou moins démolis des gopuras Est et la levée de terre Est de la 3^{me} enceinte est encore visible à l'Est (cf. p. 183 et 204)

OL V Ouest repère aussi deux vestiges des gopuras 2 et 3.

Ces boutiques ont ramené à la pagode, scellé sur le balcon du Bouddha, un mandorle dont le socle mesure 0.95 x 0.50, hauteur à la tête 0.74

Ce mandorle était, paraît-il, dans la 1^{re} enceinte à l'intérieur de l'emplacement de la bibliothèque ~~1666~~ dont il ne reste actuellement sur place qu'un stylobate de base mouluré en grès. Ces stylobates, d'épaisseur très minime devaient former revêtement d'un mur disparu

(en briques d'après Lajonquière p. 261) mais je n'ai pas vu les encadrements de porte signalés.

Mardi 4 mars

Bantay Srei
— nord —

Ouvrit un nouveau chantier pour les travaux divers qui s'imposent (voir p. 296) constate l'éroulement recent de la partie supérieure de l'angle Sud Ouest de la partie centrale du Gopura 1 Ouest; tout l'angle inférieur de ce gopura présente une enorme fissure verticale et menace de se détacher. Ce pavillon étant construit en briques il est impossible d'employer le procédé habituel déposé et repose des assises. Je prends les dimensions pour mettre un châssis en fer plat mais toute la menuiserie offre peu d'endroits sûrs pour encastres par scellement le fer-châssis.

4 arbres du Nord de la chaussée 4 Est vont être abattus avec la dessoucheuse et on dépose 2 piliers que l'on replacera ensuite pour la chute de l'un d'eux. ~~quelques~~ Couls et le Caporal Svay (ce nom semble réservé aux travailleurs de ce mouvement) ont été amenés avec le matériel dans un camion de louage.

En passant à Pravat alle rendre visite au Commandant du Corps Franc pour le prévenir des travaux que j'entreprends et lui demander une lettre pour le Metkhum de Khras afin d'obtenir les coulis qui me manquent.

Mercredi 5 mars

Prah Khan

Edicule à piliers ronds — Pendant que le béton de l'armature du porche Est fait

prise on s'occupe à replacer les architraves du porche Ouest pour remonter les piliers de l'étage. Chau Say Tevoda n'ayant pu remettre en place les Gopura Ouest blocs de Voute formant support jadis des assises basses de l'attique (mur nord) - Voir p 300 - on prépare le coffrage pour mettre une armature en béton armé contre horizontale reposant d'un côté (Est) sur les blocs de latérite des assises inférieures et de l'autre (Ouest) sur un potelet en béton armé également.


Jundi 6 mars.

Bantay Srei (Damdekk) - Le commencement de dégagement du prasat Central monte la base du mouvement enterré sous une hauteur moyenne de 1.30, correspondant au soubassement.

Dégagement en cours à l'angle Nord Est Je fais abattre deux gros manguiers qui obstruent l'avant. Corps Est et empêcherai tout dégagement à cet endroit.

Vendredi 7 mars.

Bantay Kdei Gopura 3 Est On prépare, après enlèvement des échafaudages et poteaux en rondins ayant servi d'étais provisoires de la partie centrale, la dépose du mur de façade Nord de l'extrémité Ouest en rouge Ci-contre ainsi que les assises de la 1/2 voute latérale. Les assises sont très déplacées et les murs de refend se sont séparés des murs de façade par suite probablement de mouvements du sol.



Samedi 8 mars.

Bantay Srei
nond.

On a déjà abattu 2 gros arbres dans
l'enceinte IV et je profite que l'on a
déposé et couché sur le sol 2 piliers en
grès qui se trouvaient dans le champ du
renversement pour en prendre le relèvement
Ci-contre (en Centimètres). ← 38.5 →





Il est en effet à noter que dans le ¹⁰
exemple d'Icvara-¹¹
rapura (mém. arch. I) tout ¹²
13
Ce qui se rapporte à cette
enceinte IV paraît assez
résumé, aucun dessin et cette
simple mention pour le pilier
Ci-contre « ces supports sont
en grès très soigné » ¹⁴
partez

On moment de
placer le fer plat
pour chaîner
l'angle qui se
détache au
sud Ouest.

Gopura 1 Ouest

(to 31A) en reng

[p. 314) en rouge ci-contre
Je m'aperçois que des racines assez
fortes pénétrées à l'intérieur des
maçonneries de briques et causes du
décollement doivent être enlevées et je
peux détacher tout un morceau de
maçonnerie formant bloc, ce qui permet
de retirer ~~racines~~ et racines : on enverra
avec du ^{Terre} Ciment la cavité après la remise
en place. Une assez bonne photo pl. 6 de
l'op. cit. plus haut montre l'angle Sud



Est de ce gopura.

Mardi 10 Mars

Réquisition
de Coulis par le C.F.K

- Suon m'apprend que 5 Coulis du Chantier du Baphuon (2^e Etage Est) ont été requisitionnés par le C.F.K.

Terrasse des
Éléphants
Extémité Nord

Ci la partie centrale en cours de sondage entre les 2 bas-reliefs de Chevaux pentacéphales, en G sur le schéma en haut p. 312 un écoulement partiel s'est produit cette nuit à la suite d'un violent orage.

Comme je voulais dégager toute cette partie pour toucher de savoir ce qui pouvait exister ou avoir été prévu à cet endroit, cet écoulement de l'infrastructure, blocs de latérite et terres, de la terrasse facilite mes travaux.

Prab Khan
Chaussée d'accès
externe Est

Le même Orage a fait tomber une maîtresse branche sur l'allignement Nord de cette chaussée ; une borne a été renversée et son culot terminal lotiforme cassé.

Prab Khan
Edifice à piliers
ronds

On commence à découper le cadre en béton armé de la façade Est du 1^{er} étage du porche et à placer les morceaux de l'architrave moulurée sur laquelle on viendra remonter le fronton.

Office VAT
Galerie ~~à l'Ouest~~ Ouest
Aile Sud

- Le travail de réfection de la 1/2 voûte après redressement des petits piliers avance normalement et touche à sa fin : il ne reste plus que cinq travées à recouvrir. Ce travail nécessite une certaine attention pour



rajuster les blocs dont tous les joints suivant la méthode de construction khmère s'interpénètrent par des redents.

Mardi 11 Mars

Bantay Srei
(Damdeh K)

Pendant que se poursuit le dégagement du sous-sol dans l'angle Nord-Est et la abattage des arbres qui obstruent le porche avant-Corps Est je vais prendre contact avec l'enceinte 1 et les gopuras dont l'enlèvement de la brousse qui les obstruait permet d'avoir une idée plus précise. Les gopuras sont en moaumerie de grès, avec des parties intérieures c'est à dire peu visibles en latérite.

La brique a dû intervenir en grande quantité dans toute cette 1^{re} enceinte car on en voit énormément dans les déblais que l'on retire au cours du dégagement du porche Est du prasat Central.

La galerie de pourtour, formant l'enceinte 1 était constituée par une série de fenêtres avec cadres en grès dont les murs de façade, intérieurs et extérieurs se sont inclinés portement vers l'intérieur ; ils se consolident ainsi mutuellement ce qui a évité leur chute en beaucoup d'endroits.

Note la façon dont les assises des murs de façade latérale, au dessus des baies, des porches du sanctuaire Centrale constituent 3 dalles en épaisseur, ce qui

évidemment compromet la solidité de ces murs. Au dessus les assises sont en parpaing.



Cotes prises
au mur Nord
du porche Ouest

