

REÇU LE 17 juillet 1922 n° 591
ÉPONCE L.F. 42 10

71° 64

Siem Reap le 30 Juin 1922

Monsieur le Directeur de l'École Française
d'Extrême-Orient.

Rapport sur les travaux exécutés dans
le Groupe d'Angkor pendant le
Mois de Juin 1922

1° Travaux de levé de plans.

Le dessinateur - ainsi que le photographe - atteints tous deux de dysenterie sont restés environ une semaine sans pouvoir travailler. Le dessinateur a mis au net à l'échelle de deux centimètres les édicules relevés par lui dans la portion sud-est du Palais Royal : des coupes et profils de murs complètent ces plans.

2° Travaux de dégagement.

Angkor Thom - Baphuon. - Une équipe de dix-neuf coulis pendant la seconde moitié du mois - (la première moitié fut les travaux suspendus faute de coulis !?) a continué le dégagement de la partie sud du mur de clôture occidental. Dans cette partie il ne reste plus grand chose : la première assise moulurée de base et le socle subsistent seuls : la levée de terre qui correspond à ce mur est elle-même moins haute que dans la partie Nord.

Le demi-dégagement de la porte centrale (à cause du Yao qui occupe la partie sud)

a été complété par la remise en place avec consolidation des quelques pierres sculptées retrouvées dans les décombres.

On a pu reconstituer à côté du mur un fragment du bas relief de la partie sud renversée par le Ydo: personnage debout sous arcature entre deux bandes verticales dont le décor s'apparente avec celui des édifices de l'art d'Indravarman.

On a trouvé dans les feuilles une statuette de personnage debout à peu d'égrossie du type de celles trouvées au Nord du mur N. d'enceinte du Palais Royal (cfr. Rapport n° 95 Avril 1919)

Neak Pean. - Deux équipes continuent le dégagement.

Celle du Nord, d'une vingtaine de coulis a achevé le redressement après dépose des pierres de la voûte de l'édicule surmontant la gargouille à tête d'éléphant. A l'heure actuelle cet édicule se présente dans sa silhouette primitive à peu près intégrale. Les photos 90, 91 et 92 prise pendant l'exécution de ce travail montrent la voûte mise à nu: les photos 93 et 94 montrent le travail achevé (à la fin du mois - faute de papier - je n'ai pas utilisé l'appareil - 13 x 18)

En dégageant le balang trouvé au-dessus du massif qui sort de passage à l'évacuation du trop plein du bassin central on



a trouvé une statuette de bodhisattva (?) à 4 bras assis à l'indienne et la tête détachée, qui gisait à côté : les quatre mains manquent, mais l'une d'elle tenait un objet parallélépipédique (*satra*?) a été retrouvée dans les fouilles.

On a trouvé également au même endroit deux mains tenant une amphore à couvercle que la position des avant-bras du bodhisattva ne permet pas de rattacher à la même statue.


Cette équipe dégage le dallage supérieure qui pourtourne le bassin central à l'est de l'édicule Nord.

Les voûtes enlevées sont transportées en dehors du mur d'enceinte nord où elles servent à remblayer un seuil à travers la dépression connue sous le nom de *bal reachea Dakh* pour relier le monument à la route.

L'équipe Sud (trente cinq coulois) a fait à l'édicule à l'est du bassin central le même travail de redressement des pierres de voûte qu'à l'édicule nord. J'ai profité de ce que l'enlèvement des pierres de la voûte laissait pénétrer un peu de lumière à l'intérieur pour prendre deux photos (le papier manquant je les enverrai avec les photos 92^{et 94} aussi lors que j'en aurai reçu) 95 et 96 qui montrent le balang en place au-dessus de la gargouille à tête humaine. Il est donc à peu près prouvé que ces quatre édicules déversoirs avaient



un caractère religieux.
La coupe ci-contre donne
un aperçu de la po-
sition du balang
avec le Somasutra
tourné vers l'extérieur.



Le peu de hauteur entre le balang et l'intérieur
de la voûte ne permet guère de supposer
la présence d'une statue de divinité à
cet endroit.

La photo 97 montre l'extrados dénudé de
la voute (prise du Nord) et la photo 97 bis
(qui sera envoyée plus tard) les pierres du
porche oriental du même édifice remises
en place. Malheureusement l'appareillage
de ce fronton en plate-bande - là où l'arc
s'imposait - a ~~révélé~~ l'insuffisance des cons-
tructeurs et l'équipe de béton armé devra
venir consolider cet endroit.*

Le dégagement de la base ^{du} massif cen-
tral se continue ainsi que celui des gradins
du bassin central. Certaines parties de ces
gradins sont assez fortement défoncées ou
effondrées, mais je crois qu'en renforçant
l'infrastructure en latérite les cinq bassins
pourraient retrouver leur aspect de jadis.

Le massif central montre sur les parties
déjà dégagées (angle SE) les mêmes assises en
fondation en grès très rouge et corrodé -
(sans doute par l'eau) que j'ai signalés
dans mon dernier rapport.

Les pierres à lingas (?) dites par les indigènes
des 2000 montagnes qui on trouve dans l'axe

x les photos 102 & 103
montrent la façade
(face Nord) du temple
édifiée à deux
étages à deux
différents.

la photo 102 montre la
face N après réfection et
la photo 103 la face
Sud avant réfection.

Cote
Sud
Central

sud étaient placés sur une plate forme dallée très déteriorée qui prolonge de ce côté les assises inférieures du massif central.

Une base de mur (?) à peu près informe longe ces pierres à lings, et c'est tout ce qui révèle l'enlèvement de la très légère couche de sable qui recouvre ces débris.

Sur le sud le vestige de plateforme s'arrêtait à environ six mètres de la base des gradins sud et se terminait par un perron: mais je le répète, toutes ces pierres de dallage ou perron sont très fortement corrodées. Sur la face EST du massif central une plateforme analogue se montre dans l'axe mais très abimée et également interrompue avant d'atteindre les gradins du bord oriental du bassin. Il n'y a donc pas de ce côté comme je crois l'avoir lu quelque part d'avenue ou de chaussée continue: toutefois je dois noter que le colonnage excessivement faible sur les autres côtés était un peu plus fort à cet endroit et formait une légère surélevation qui a peu faire croire à un vestige de chaussée.

La photo .89 donne l'aspect de l'angle SE de la base du massif central tel qu'il était avant que les bulldos n'interviennent.

Les photos 98 et 99. (cette dernière sera envoyée quand j'aurai du papier) montrent l'état actuel des travaux dans cette partie du bassin et la mise à nu du vestige de dallage sur lequel repose en partie le groupe de personnages coupés par le milieu du corps.

Une ou deux pierres se rapportant à ce fameux groupe énigmatique ont été retrouvées, mais tout à fait insuffisantes pour dégager le sens et donner la clef de l'énigme.

Dès de l'édicule E on a trouvé une pierre bizarre (photo 100) qui montre sur la face supérieure l'empreinte de deux pieds.

Prasat Krol Ko.

Le dégagement par une équipe de vingt cinq coulés a porté sur le gopura est de la première enceinte.

Cet édicule est de construction assez grossière et plutôt négligée. Un soubassement en latérite presque informe se prolonge à l'est devant le porche en une sorte de petite terrasse dont on dégage le mur de soutènement.

Dans ce dégagement on a trouvé une grande quantité de tuiles en terre cuite et à mi-hauteur des fouilles, sur la partie nord, on voit une ligne noircâtre continue, peut-être des restes incendies de constructions légères dont les tuiles retrouvées auraient formé la toiture.

Les pierres sculptées du porche et des façades latérales ont été retrouvées dans les déblais, mais seuls, une colonnette et un morceau de pilastre ont pu être remis en place.

J'ai fait restituer sur le sol devant le porche les frontons avec leurs tympans



Vue en plan de la pierre de la photo 100

sculptés. Le fronton de l'entrée principale montre les cavités d'encastrement des pannes de la charpente : et cependant on rencontre parmi les déblais des pierres provenant de parties voûtées.



3° Travaux de remise en place.

Porte de la Victoire. — Une équipe de treize coulis a arrêté le travail de réfection du mur de soutènement, les pierres pour ce travail se faisant rares. Environ le tiers de la longueur total est rétabli. On commence la remise en place des morceaux retrouvés des assurans.

Malheureusement le travail se complique de ce que beaucoup de ces morceaux sont cassés et nécessitent de nombreux raccords, supports pour suppléer au morceau manquant et autres consolidations. En somme le travail, beaucoup plus pénible et difficile que sur le côté sud, produira en résultat un effet moindre : il y aura des solutions de continuité dans l'alignement des géants.

J'ai fait abaser les pierres au niveau des genoux et l'équipe de béton armé est en train de consolider ces parties inférieures avant de remettre les pierres des bustes.

La photo 101 montre l'état actuel de ce travail.

4° Travaux d'entretien et parachèvement

Angkor Thal. — Une équipe de vingt coulis a enterré la brousse qui obstruait le chemin reliant le Gopura de l'enceinte nord au

Le temple et a commencé le dégagement de ce Gopura : ce dernier ne semblait pas avoir été jamais dégagé car les terres et la végétation montaient à mi-hauteur du sous-bassement.

Ce dégagement, terminé sur la façade Sud a aussi fait, tombées à pied d'œuvre, un certain nombre de dalles provenant du sous-bassement, qui à l'aide de cric et de plans inclinés ont pu être remises en place.

Deux coulis de cette équipe sont affectés l'un au temple proprement dit : l'autre aux chaussées et entrées occidentales, pour nettoyer dallages et galeries où les animaux errants laissent encore des traces de leur passage malgré l'interdiction de vagabondage.

Angkor Thom. - Preah Pithu. - Une équipe de vingt deux coulis a achevé d'enlever la brousse du Preah qui circonscrit les temples II et I. - Le Service Forestier ayant terminé le dessouchement de la grande place d'Angkor Thom a continué ce dessouchement de l'autre côté de la route qui longe les Prasat Suor Prat : maintenant l'équipe forestière a rejoint mon équipe au Preah Pithu et sur mes indications elle éclaircit sans l'enlever complètement la brousse entre les temples du Preah Pithu et l'esplanade de Cok Preanam.

Bayon. - Une équipe de seize coulis aachevé l'enlèvement des blocs de pierre

au Sud-Ouest du temple : il ne restera bientôt plus dans cet endroit que les pierres avec décors conservant quelque intérêt archéologique ou sculptural.

Vers la fin du mois j'ai fait débiter un Yao tombé dans la fosse sud d'Angkor Thom par quatre scieuses en vue d'approvisionner des planches pour le coffrage du béton armé de la charpente du magasin d'archéologie.

En allant dans Angkor Thom à la recherche d'un nouvel arbre à débiter j'ai rencontré au sud-est du Bayon un vestige de terrasse bouddhique inédite, qui ne paraît présenter aucun caractère spécial digne d'intérêt. Néanmoins j'y ferai faire un de ces jowes un débroussaillage pour savoir exactement à quoi m'en tenir.

Dans ma visite à Ta Prohm avec l'architecte Chauchou, diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts, - monté se documenter sur l'architecture khmère pour étudier le Palais Royal de Phnom Penh - j'ai remarqué, outre la repousse intensive de la végétation dans les parties dégagées un certain nombre d'arbres renversés qui obstruent la circulation.

Quand j'aurai une équipe de disponible je la mettrai dans ce temple.

J'ai reçu une lettre réponse du Chef des bouzes de Siemreap qui m'autorise à démolir la charpente du Wat Preah ngukt, déplorant de n'avoir pas

assez d'argent pour en reconstruire une
nouvelle.

Les dépenses pour le mois de Juin
se sont élevées à

Budget l'Ecole Française

Salaire des écoliers	1292. ⁴ 80
Mémoires - 20 tanques essence	136. ⁴ 80
Mémoires - Portail Intercalaires, rôle de journées, et fournitures de bureau	43. ⁴ 22
Budget du Cambodge	
Salaire des écoliers	729. ⁴ 60
Total ...	<u>2202.⁴ 42</u>

Envoyés avec ce
Rapport les dix photos suivantes :

N° 89-90-91-93-97-98-102-103-200-101

Seront envoyés plus tard pour compléter
ce Rapport (clichés pris mais papiers manquent)

N° 92-94-95-96-97^{bis}-99.

Le Conservateur & archiviste

Alphonse