


n° 74

Siem Reap le 1<sup>er</sup> Août 1922



Monsieur le Directeur de l'École Française  
d'Extrême-Orient

Rapport sur les travaux exécutés dans le  
Groupe d'Antor  
pendant le mois de Juillet 1922

Les travaux ont été répartis comme suit :

1<sup>o</sup> Travaux de levé de plans.

Le dessinateur a commencé le relevé des  
bassins centraux et des terrains dégagés à  
l'est de ces bassins à Neak Pean.

Malheureusement il est gêné dans ce travail  
par les pluies violentes et fréquentes qui sont  
tombées pendant une grande partie du mois.  
Il y a intérêt à profiter de l'aspect actuel  
de ces terrains dégagés pour en faire le relevé  
avant que la brousse ne les envahissent de  
nouveau.

2<sup>o</sup> Travaux de dégagement.

Antor Thom. Bapuon. Une équipe de  
dix-sept coulis continue à dégager avec une  
face la base du mur qui enclos ce moment  
sur ~~les~~ trois faces. L'angle S-O montre un  
retour vers l'est qui est sans doute l'extre-  
mité du mur retrouvé par moi autrefois à  
l'angle S-E près de la route du Bayon.  
Ce retour du mur vers l'est s'interrrompt  
brusquement au bout de deux mètres cinquante.  
Dans cet angle S-O (photo 104) le mur est


conservé un peu plus haut que dans les parties voisines. Environ 2<sup>m</sup> avant d'arriver à l'angle une amorce de mur en latérite vient se rattacher perpendiculairement au mur de clôture.

J'ai fait cesser le travail de dégagement dans cette partie pour le reprendre au nord du Bapuon, après une interruption pour ne pas couper le sentier qui pourtourne ce monument. Avant de faire creuser le sol à cet endroit pour mettre à jour la base du Bapuon, j'ai dû faire ranger et recouvrir les blocs épars tombés du Bapuon.

En effet le mur de clôture au nord n'est distant du sous-bassement du Bapuon que de 11<sup>m</sup> alors qu'à l'ouest un intervalle de trente mètres les sépare. Dans cette partie nord un second mur en latérite AB est apparu collé contre le mur en grès sur une longueur de 7 à 8 mètres.

On a trouvé dans la fouille de dégagement un fragment de poterie vernissée, représentant un buffle (?) avec un trou sur la partie supérieure du dos et parmi des débris de tuiles deux morceaux de tables de pesami. La photo 105 montre le fragment de bas relief reconstruit provenant de la porte centrale ouest et la photo 106 la tranche latérale de la partie du bas relief remonté sur place dont la photo 46 montre la façade (côté O).

Neath Pean. - L'équipe nord de 37 coulis





continue le dégagement du dallage de la chaussée qui pourtourne le bassin central. Cette équipe, de chaque côté de l'édicule nord a repris les gradins en grès du petit bassin nord qui s'étaient affaissés et les a remis à niveau en se basant sur les angles A B du dit bassin qui avaient conservé leur hauteur.



Cette équipe a commencé le dégagement et la dépose des pierres de voûtes pour les remplacer en équilibre de l'édicule ouest, qui reste à cette heure le seul non dégagé. La photo 107 montre l'état de la face sud de cet édicule au début du dégagement et la photo 108 l'état actuel du travail, une partie de la voûte venant d'être déposée. Cet édicule se présente intérieurement dans un moins bon état de conservation que les trois autres.

La tête de cheval ou de bœuf (?) qui servait de gargouille est cassée et gît loin de l'édicule : elle n'a plus la rigole d'écoulement taillée d'un seul bloc que possèdent encore les trois autres têtes. On a trouvé dans les terres de déblai une pierre plate sculptée de pétales de lotus avec une empreinte de deux pieds semblable à celle qui fut trouvée près de l'édicule E (photo 100) un bodhisattva assis à 4 bras semblable à celui qui fut trouvé à l'édicule nord et un objet bizarre en grès en forme de bouton de lotus fendue sur un côté dont j'ignore

la provenance.

L'équipe sud de 35 coulis a terminé la remise en place et le redressement des pierres de voûte de l'édicule Est. Cette opération de redressement de la voûte qui s'était affaisse et la remise de niveau des frontons latéraux a entraîné la reprise des gradins du bassin central au droit de la face O de cet édicule.



La rehaussement de la bordure AB laissait un hiatus (en hachures) ci-contre correspondant à un affaissement des gradins.

Avant d'entreprendre ce travail j'ai tenu à prendre deux photos 109 et 110 de l'état non retouché de ces gradins: en effet à cet endroit, dans l'axe de l'édicule E et face à l'entrée du sanctuaire central les trois premières assises inférieures des gradins (en G sur le croquis ci-dessus) sont défaill comme si une chaussée légèrement surélevée devail y aboutir: Cette chaussée a-t-elle jamais existé? Elle serait illogique puisque son niveau aurait été inférieur à celui de la nappe d'eau du bassin et qu'elle ne conduirait à rien.

De cette chaussée il ne subsisterait maintenant que l'amorce de plateforme signalée dans mon dernier rapport, amorce qui est interrompue bien avant d'atteindre les gradins.


Une plateforme du même genre semble

15

Il y a d'ailleurs avoir existé sur les quatre axes du massif central. J'ai signalé celle de la partie sud dont la photo 111 donne une vue dégagée avec un vestige de perron à son extrémité : sur cette photo on voit le débris de mur qui longe les pierres à lingas.

Je reviens aux photos 109 et 110 pour attirer l'attention sur le motif qui encadre l'origine d'écoulement d'eau et qui est celui des quatre qui est le plus complet et le mieux conservé.

Un buste de femme dont le bas du corps se perd dans les gradins recouvre la couronne de lotus formant éventail, départ de la rigole.



Dans cette rigole même on a trouvé deux mains tenant un flacon absolument semblables à celles qui furent trouvées dans l'édicule Nord.


Vers la fin du mois l'équipe béton armé est venue remplacer les pièces de bois qui soutenaient provisoirement certaines parties de voutes et de frontons aux édicules N et E.

La photo 117 montre la face E de l'édicule E après ce travail. On peut rapprocher la photo 97 bis de cette dernière.

J'ai pris une photo 112 du fronton central de la face O de l'édicule Sud, à cause de deux tiges chandelliformes qui encadrent

le personnage du haut : ces deux tiges bizarres se retrouvent encore ailleurs. Sur le fronton inférieur de la face E de l'édifice Nord on voit distinctement un linga sur piedestal.

Prasat Throl Ko. Une équipe de 25 ouvriers a achevé le dégagement du Gopura oriental : ce dégagement fut rendu assez difficile par <sup>suite d'</sup>enormes termiteires qui bloquaient tout l'intérieur.




La photo 113 montre la façade est de ce gopura ; à gauche on voit le petit édifice annexe que l'on commence à dégager : le linteau qui est au-dessus de la fausse porte de cet édifice se trouvait gisant sur les blocs éroulés à la base des murs : il a pu être relevé et remis à sa place. Tout à fait en premier plan est le prolongement en forme de terrasse qui précède l'entrée : cette petite terrasse très grossière en latérite se termine à l'est par un perron. Près de ce perron furent trouvés deux tronçons d'une statue sans tête dont un bras porte en guise de bracelet un serpent enroulé.

Le dégagement de la salle centrale du Gopura a laissé voir sur le dallage une grande dalle, cassée en deux morceaux mesurant 1.<sup>m</sup>80 de côté sur 0.<sup>m</sup>30 d'épaisseur : je ne m'en explique pas la provenance. Dans la chambre latérale nord on a trouvé une main de statue tenant un collier et deux avant bras appartenant

à une statue plus petite. Avec des morceaux de frontons retrouvés dans les déblais on a pu reconstruire partiellement deux ou trois des frontons de ce Gopura.

Une trouvaille assez curieuse fut faite près de l'angle S-O du Gopura: une pierre de forme légèrement ovoïde sur une face et dont un morceau s'est détaché par une cassure très nette en ma présence pendant qu'on la sortait du sol. Or dans la section de la cassure j'ai constaté une sorte de mortaise demi cylindrique dans laquelle un fer plat recourbé retenait des débris dont je n'ai pas pu reconnaître la nature.



Akhor Thom - Prah Pithu. — L'équipe de 22 coulis après avoir terminé le dégagement du Srab autour des temples t et u a débarrassé le mur sud du temple t des terres et bloc qui en obstruaient la base: en faisant ce travail elle a trouvé dans l'angle extérieur S-O sous les racines d'un Aralia une superbe jarre votive en terre cuite vernissée de 0,38 de diamètre de passe sur 0,32 de hauteur. (Photo 114)

J'ai mis ensuite cette équipe à dégager le tertre au nord-est du Srab nord du P. Pithu (IK III - p. 73 et Oymonec III p. 108) Le résultat a été assez maigre.

Ce monticule allongé dans le sens E-O, très raviné sur les pentes N-E et sud semble d'après quelques débris de latérite encore

in situ dans la partie ouest avoir reçu quelque construction. Un balang à l'extrémité ouest peut faire supposer un ancien emplacement buddhique ; le mur de pourtour se serait effondré à la suite des ravinements du monticule et il n'en resterait plus que les quelques blocs de latérite mentionnés plus haut.

A la base ouest on semble avoir reçu plusieurs débris sculptés, trouvés probablement autrefois sur le monticule même. Ce sont les lingas, balangs, ganesas dont parlent les auteurs.

Un examen attentif parmi ces débris gisants m'a fait trouver un second <sup>fragment</sup> de la borne tronconique à figurines dont fragment parle Lajonquier.

Je l'ai fait transporter au magasin avec la première morceau déjà trouvé : mais la pierre en est vraiment usée et le dessin se devine plus qu'il ne se voit. On a trouvé aussi un morceau de grès qui l'on avait commencé à tailler en forme à ablation avec somasutra et qui n'est pas terminé.

Terrasses buddhiques. - Vers la fin du mois en cherchant des Yaos dans la brousse pour les débiter en planches, les coulis m'ont signalé un vestige de terrasse buddhique où j'ai mis six coulis à dégager : à part deux Seng dont un entier, provenant sans doute du Bayon, aucune découverte intéressante n'a marqué ce dégagement.

Toutefois j'ai noté l'emplacement pour qu'on puisse retrouver et faire figurer ce vestige dans un relevé du plan d'Ankor Thom.

Une seconde terrasse buddhique signalée au sud de l'unique village d'Aukor Thom (Catrou) où les coulois commencent seulement le dégagement a permis de trouver trois petits piliers, <sup>dont 2</sup> moulurés d'un côté et provenant d'un cadre de baie, portant inscription sur une face.

Mais ces piliers retrouvés dans la terre, et dont deux étaient un balang sont très usés: une des trois inscriptions est presque entièrement illisible, les autres seront lisibles partiellement. Chaque pilier porte une trentaine de lignes de 0."18 de longueur, caractères de 0."01 centimètre.

Il se pourrait que les trois pierres ne fussent qu'une seule inscription qui aurait été sectionnée.

Je vais en faire prendre des estampages pour vous les envoyer.

### 3<sup>e</sup> Travail de Remise en place.

Une équipe de vingt trois coulois a achevé de remettre en place sur la partie de mur déjà refait les morceaux de géants reçus par mon intermédiaire.

Sur les quinze géants assurés qui devraient profiler leur face ronde, en tout huit corps on peut être à peu près ctablis intégralement avec renfort de protelets et de calage en béton armé.

Le reste qui n'est que débris informes fait hiatus dans la série.

Les photos 115 et 116 montrent les six premiers géants près de la porte.

Ce travail ne pouvant être continué <sup>par</sup> manque de blocs de pierre pour construire le mur de soutènement j'ai transporté cette équipe au Bayon dans le fossé nord où elle est occupée à dégrossir et tailler les blocs de grès de rebut amassés à cet endroit. Quand j'en aurai un nombre suffisant je pourrai reprendre le travail à la sorte de la Victoire. Avant de quitter cette dernière j'ai fait monter deux coulis pour enlever la végétation qui avait repris dans les parties hautes de la porte et dont on peut suivre la progression sur les éléphants de l'angle N-E qu'on voit figurer sur toutes les photos prises de ce chantier depuis le début de l'année.

#### 4° Travaux d'entretien et de parachèvement.

Antor Pat. - Une équipe de 22 coulis continue le dégagement du Gopura nord de l'enceinte extérieure. Le dégagement de la façade sud s'est complété par le remontage et la remise en place de dix-neuf pierres appartenant à la corniche du soubassement et qui étaient tombées à pied d'œuvre. Le dégagement se poursuit par l'intérieur et la face nord.

La partie est de cette façade est achevée, on commence maintenant la partie sud ouest.


La photo 118 montre le centre de cette façade avec à gauche les pierres remontées

soutenus par des étais provisoires en bois en attendant le béton ou le chaînage et à droite la partie encore obstruée par la végétation.

Une partie de cette équipe taille des pierres sans sculpture trouvées dans les décombres pour servir à construire le mur de barrage à l'angle NE du fossé extérieur.

En allant visiter ce chantier j'ai remarqué le long du saubassement extérieur nord du premier étage du temple des Sautements

Une fouille à l'intérieur de la cour du premier étage m'a montré en A une poche d'eau origine des Sautements.



Il y aura là une question d'évacuation à étudier pour éviter les infiltrations à travers la macommerie.

Antor Thom. - Bayon. - Une équipe de 17 coulis continue à relever et transporter de l'autre côté de la route les pierres du fossé ouest.

Cop Pranam. - P. Salilay. - Terrasse d'hammeur et Bapuon. - À la fin du mois l'envahissement de la végétation dans les monuments prenant une grande extension à la suite des pluies j'ai repris un ancien caporal, chassé autrefois et que j'ai mis à 0.80 au lieu d'1 piastre. Avec douze coulis il a relevé lianes, herbes et arbustes dans les monuments

sus-désignés. En ce moment cette équipe dégage l'allée sur colonnes conduisant au Bapuon.

#### 5° Travauxe de béton armé

L'équipe de 15 coulis spécialisée à ce travail après avoir posé étais, chainages et écrans pour à Neat Pcan a été à Krol Ho consolider des morceaux de pilastres remis en place au gopura est. Ensuite j'ai mis cette équipe à la porte Nord d'Antor Thom qui est la mieux conservée mais dont certains éléments demandaient un soutien.

Après un dégagement général quelques consolidations ont pu être faites sous les pierres de voûte intérieure et extérieurement sous les jambes des éléphants dont le profil concave, et tout à fait illogique, par suite de l'amincissement des pierres à la base ~~ne me fait pas reposer~~ une masse énorme sur une tranche très faible.

Pour ce qui est des trompes, qui supportent tout le poids de la tête du pachyderme et dont plusieurs ne portent que très faiblement sur un angle en A et B.

Le problème était plus délicat : quand j'ai pu étayer directement sous la tête j'ai mis un poteau, comme sur le



grès  
beton



croquis : mais cela n'a pas été possible partout  
faute de place suffisante pour faire reposer  
le dit poteau.

Service Forestier. — Un crédit de 2000<sup>#</sup>  
étant alloué pour cette année (mille piastres  
à peu près sont déjà dépensées) après entente  
avec le Chef de la division forestière on va  
dégager et dessoucher autour du Bayon  
et autour de Ta Prohm. La photo 119 montre le  
très grand et très beau travail accompli  
par ce service devant la terrasse centrale  
d'Ankor Thom.

La vue est prise du vestige de terrasse qui  
précède l'entrée du Khleang Nord : du  
Prah Pithu on voit maintenant le Bayon.

À titre documentaire je signale la découverte  
faite par moi d'un passage d'écoulement  
d'eau sous le mur d'enceinte Sud (côté Est)  
de Prah Khan, analogue avec des dimensions  
beaucoup plus réduites, à celui de l'angle S.O.  
d'Ankor Thom.

Les dépenses pour le mois de Juillet  
se sont élevées à :

Budget Ecole Française

Salaire des coulés	1423. <sup>#</sup> 20
Mémoires Desours et Cabaud	
Fil de fer, Pioches, pelles et haches	358. <sup>f</sup> 25
Mémoires réparation automobile	16. <sup>#</sup> 35
Budget du Cambodge	
Salaire des coulés	849. <sup>#</sup> 60

Total . . . 358.<sup>f</sup> 25 + 2289.<sup>#</sup> 15

un ensemble de cinq points de photos en double épreuve.  
Le Conservateur d'Angkor

Franklin

diminutio à etatua in evolutuus est. O  
luminositas in operari. ut in omni vix. Et  
est hoc huius etiam in vix. et cum vix  
modestus est hoc. vix. modus hoc in  
ordine. et inde a vix. vix. quoniam  
modus continet in  
luminis in operari. et vix. et  
vix. et vix. et  
diminutio etiam in operari.

卷之八

60033.000 32-3 1970-000

and all the names I wanted  
reserved to all which I have

卷之三

*Unpublished and un-illustrated*

卷之三

1888-89

11.98 + 88.33 = 100.31